FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	4	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - DIVISORES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JEFFERSON RODRÍGUEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.012.341.234
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	EDWARD QUIÑONES
NUMERO DE CÉDULA:	80.242.548
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL BEJARANO
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.444.496
NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIÁN MONTOYA
NUMERO DE CÉDULA:	1.014.738.624
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	TTP788
MODELO CAMIÓN:	2014
CAPACIDAD:	4322KG
CILINDRAJE:	3.900CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	07:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	08:20 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	12:50 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:42 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	4 DE NOVIEMBRE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMIÓN SE TIENE QUE EL MATERIAL ES DISTRIBUIDO Y RECOLECTADO POR CUATRO OPERARIOS LOGÍSTICOS, LOS CUALES NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD NI REFLECTIVOS, ADICIONALMENTE LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EDWARD QUIÑONES CON CÉDULA 80.242.548, DANIEL BEJARANO CON CÉDULA 1.022.444.496 Y SEBASTIÁN MONTOYA CON CÉDULA 1.014.738.624 ÚNICAMENTE LLEGAN A LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE LA RUTA, EN LA MAÑANA NO SE CUENTA CON SU ASISTENCIA. EN HORAS DE LA MAÑANA SE DEBE REALIZAR REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL, POR TANTO SE FINALIZA LA OPERATIVA A LAS 8:20 HORAS, TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS QUE SE PRESENTA RETRASO POR EL CARGUE DE MATERIAL EN BODEGA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	331	0	47	0	0	0	0	0	0	8	30		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B		M	Malo

Observaciones adicionales:

EL CAMIÓN NO DISTRIBUYE TAPETES NI BASES, PERO ESTO SE GESTIONA DESDE BODEGA POR LO QUE SE REALIZA SU RECOLECCIÓN, SE PRESENTA NOVEDAD EN CANTIDAD DE MATERIAL PRESENTANDO MENOR A LA CORRESPONDIENTE EN EL CORREDOR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN