FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	18	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 4 - CARRERA 9, CALLE 147 Y CALLE 170 - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ESTEBAN QUIROGA RINCON

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	PABLO PEDRAZA
NÚMERO DE CÉDULA:	19.367.050
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ERNESTO VARGAS
NUMERO DE CÉDULA:	5.306.284
NOMBRE OPERARIO:	JAVIER JIMÉNEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.801.887
NOMBRE OPERARIO:	ANTONIO TORRES
NUMERO DE CÉDULA:	1.014.245.781
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SMH 437
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	7000KG
CILINDRAJE:	3.920CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:59 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:45 HR - AVENIDA CARRERA 9 CON CALLE 146
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:00 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:52 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:11 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	29 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

NINGUNO DE LOS OPERARIOS ERNESTO VARGAS (C.C 5.306.284), JAVIER JIMENEZ (CC. 79.801.887) Y ANTONIO TORRES (CC. 1.014.245.781) NO PORTA CHALECO REFLECTIVO EN LA MAÑANA NI BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL


TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	101	0	0	0	172	0	3	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ESTEBAN QUIROGA RINCON	Esteban Q.R.