FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	18	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CESAR AUGUSTO CARDONA COLLAZOS

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	NICOLAS CAMARGO
NÚMERO DE CÉDULA:	80.844.299
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID RUBIANO
NUMERO DE CÉDULA:	80.772.765
NOMBRE OPERARIO:	JULIÁN LINARES
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.760.751
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFR 327
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	5500KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:53 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:57 HR - CARRERA 58 X CALLE 68
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:15 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:50 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:09 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JULIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL OPERARIO JULIAN LINARES C.C (1.007.760.751) NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE, NINGUNOS DE LOS OPERARIOS CUENTA CON REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. EL OPERARIO MILTON HUERTAS C.C (1.024.064.113) NO ESTUVO PRESENTE EN LA MAÑANA. EL VELERO EN LA MAÑANA CUENTA CON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA VENCIDA ES LA TERCERA VES QUE EL VELERO LLEGA A RUTA CON ESTA NOVEDAD, EN LA TARDE PRESENTA UN DOCUMENTO DE CDA CELTA SAS, DONDE EXPRESA QUE YA SOLVENTO LA NOVEDAD

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	1	28	15	112	8	0	0	4	0	0	2	0	8		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE CUENTAN CON 4 TROPEZONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CESAR AUGUSTO CARDONA COLLAZOS