FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CÓRDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANDRES STIVEN SANCHEZ PORRAS

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JUAN CAMILO MACIAS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.015.435.075
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	VICTOR JURADO
NUMERO DE CÉDULA:	24.404.768
NOMBRE OPERARIO:	FERNANDO MARTÍNEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.757.972
NOMBRE OPERARIO:	PAOLA IVAN
NUMERO DE CÉDULA:	1.073.709.145
NOMBRE OPERARIO:	LUIS IBARRA
NUMERO DE CÉDULA:	1.109.841.411
NOMBRE OPERARIO:	JERSON DAVID
NUMERO DE CÉDULA:	1.090.470.425

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SMO 185
MODELO CAMIÓN:	2009
CAPACIDAD:	2800KG
CILINDRAJE:	2.700CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	NA
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	NO APLICA.

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	19:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	20:39 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	NA
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	NA
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2021	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NA
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	NA
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NA
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NA
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMION DE PLACAS SMO 185 SOLO REALIZA RECOLECCION DE MATERIAL EN LA JORNADA DE LA TARDE EN EL CORREDOR DE NORTE 2 (AC 116 X KR 70D - AC 116 X AV BOYACÁ) Y PARA EL CORREDOR DE NORTE 1 (AV BOYACA X CLL 86A - AV BOYACA X CALL 66 A)

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	19	0	10	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
LOS OPERARIOS VICTOR JURADO CON CC: 24.404.768, PAOLA IVAN CON CC: 1.073.709.145 Y LUIS IBARRA CON CC:1.109.841.411, JERSON DAVID CON CC: 1.090.470.425, NO CUENTA CON OVEROL, NI BOTAS Y GUANTES DE SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANDRES STIVEN SANCHEZ PORRAS