FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 3 - SÉPTIMA NORTE - CONOS	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANGELICA MARIA LEON VARGAS

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	OMAR QUEVEDO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.966.107
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DANIEL JIMÉNEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.806.183
NOMBRE OPERARIO:	DEBORA OSPINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.030.596.840
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO CORREA
NUMERO DE CÉDULA:	1.027.401.545
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EQQ 593
MODELO CAMIÓN:	2019
CAPACIDAD:	5600KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:35 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:40 HR - AVENIDA CARRERA 15 CON CALLE 100
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	NO APLICA.
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	NO APLICA.

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	06 DE OCTUBRE DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
EL VELERO HACE DISTRIBUCIÓN UNICAMENTE DE CONOS NARANJAS BASE NEGRA A LO LARGO DE LA CALLE 72, CARRERA 13, CALLE 73 Y CARRERA 15 CON PUNTO DE INICIO LA CALLE 72 POR CARRERA 7 Y FIN CARRERA 15 X CALLE 116.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA							
TARDE							

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGELICA MARIA LEON VARGAS