FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 3 - SÉPTIMA NORTE	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANGELICA MARIA LEON VARGAS

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	RAFEL ROSO
NÚMERO DE CÉDULA:	11.350.110
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DAVID DELGADO
NUMERO DE CÉDULA:	169.302.398
NOMBRE OPERARIO:	FRANCO TREJO
NUMERO DE CÉDULA:	26.787.150
NOMBRE OPERARIO:	FLOREIDA CUELLAR
NUMERO DE CÉDULA:	52.691.108
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EQO 914
MODELO CAMIÓN:	2017
CAPACIDAD:	6000KG
CILINDRAJE:	3.780CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:35 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:40 HR - AVENIDA CARRERA 15 CON CALLE 100
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	NO APLICA.
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	NO APLICA.

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	14 DE AGOSTO DEL 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

.LOS OPERARIOS DAVID DELGADO (C.C 169.302.398), FRANCO TREJO (C.C 26.787.150) Y FLOREIDA CUELLAR (C.C 52.691.108) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS, NI BOTAS DE LA MAÑANA. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	0	3	15	0	0	0	2	0	0	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	R	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE DISTRIBUYE SOLO EL MATERIAL DE RUTA QUE VA POR LA CALLE 72 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CARRERA 13 Y EL DE LA CARRERA 15 DESDE LA CALLE 73 HASTA LA CALLER 116.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGELICA MARIA LEON VARGAS