FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 3 - SÉPTIMA NORTE - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	RICHARD SERGIO LUIS GILBRAND BOLAGAY CORREA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	RAFEL ROSO
NÚMERO DE CÉDULA:	11.350.110
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DAVID DELGADO
NUMERO DE CÉDULA:	169.302.398
NOMBRE OPERARIO:	FRANCO TREJO
NUMERO DE CÉDULA:	26.787.150
NOMBRE OPERARIO:	FLOREIDA CUELLAR
NUMERO DE CÉDULA:	52.691.108
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EQO 914
MODELO CAMIÓN:	2017
CAPACIDAD:	6000KG
CILINDRAJE:	3.780CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	NO APLICA.
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	NO APLICA.

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	19:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	20:42 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	14 DE AGOSTO DEL 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

.LOS OPERARIOS DAVID DELGADO (C.C 169.302.398), FRANCO TREJO (C.C 26.787.150) Y FLOREIDA CUELLAR (C.C 52.691.108) NO PORTAN REFLECTIVOS NI BOTAS EN HORAS DE LA MAÑANA, ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL


TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	0	3	15	0	0	0	2	0	0	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	R	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SIN NOVEDAD.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA

TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	RICHARD SERGIO LUIS GILBRAND BOLAGAY CORREA	Richard Bolagay Correa