FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	**MES:**	9	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	NORTE 4 - CALLE 170.CALLE 147 Y CARRERA 9	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	ESTEBAN QUIROGA RINCON

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	JORGE MACIAS	**NOMBRE OPERARIO:**	JUAN CAICEDO	**PLACAS:**	WGY 469
		NUMERO DE CÉDULA:	1.032.937.561	**MODELO CAMIÓN:**	2015
NÚMERO DE CÉDULA:	19.415.996	**NOMBRE OPERARIO:**	NASSER VALENZUELA	**CAPACIDAD:**	6500 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.076.501.935	**CILINDRAJE:**	4.800 CC
		NOMBRE OPERARIO:	RODRIGO CAICEDO	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NUMERO DE CÉDULA:**	1.032.939.405	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	N/A		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	N/A		PM	SI	**ESTACIONARIAS:**	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	FEBRERO DE 2023				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	18:41 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	20:22 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	SI			PM	SI
		VENCE:	17-ago-23		**COBIJAS:**	AM	SI
						PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

NINGUNO DE LOS OPERARIOS JUAN CAICEDO (CC 1.032.937.561), NASSER VALENZUELA (CC 1.076.501.935) Y RODRIGO CAICEDO (CC 1.032.939.405) PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA NOCHE. ADICIONAL SE PRESENTA EXCELENTE DISPOSICION Y ACTITUD DE LOS OPERARIOS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	33	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo


Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA






TARDE





NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ESTEBAN QUIROGA RINCON	Esteban Q.R.