FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	4	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JUAN CARLOS GELVES
NÚMERO DE CÉDULA:	79.826.494
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JUAN SEBASTIAN
NUMERO DE CÉDULA:	1.005.422.329
NOMBRE OPERARIO:	CAMILO RODRIGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.099.445
NOMBRE OPERARIO:	ESNEIDER ARIAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.099.202.705
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFL 400
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	5150KG
CILINDRAJE:	5.193CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:23 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	07:10 HR - CL 44 SUR X KR 77 Y BIS
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:32 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:45 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:50 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZA LA DISTRIBUCIÓN CON 3/3 OPERARIOS JUAN SEBASTIAN (C.C 1.005.422.329), CAMILO RODRIGUEZ (C.C 1.013.099.445), ESNEIDER ARIAS (C.C 1.099.202.705) LOS CUALES NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD, REFLECTIVOS NI GUANTES DE SEGURIDAD, ADICIONAL SE TERMINA LA DISTRIBUCIÓN SIENDO LAS 7:32 HORAS DEBIDO A QUE LOS OPERARIOS SON NUEVOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y NO TIENEN CLARIDAD EN EL MATERIAL Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN. SIN NOVEDADES PARA EL CAMION DE RUTA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	87	0	16	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10		R	Regular
ESTADO	R	N/A	R	M	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGA UN TROPEZON A LA RUTA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO	Paula Daniela Zabala R.