FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	4	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	SANTIAGO TORO
NÚMERO DE CÉDULA:	1.193.038.801
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MICHAEL MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.284.830
NOMBRE OPERARIO:	FABIÁN ROJAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.502.414
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.021.662.798
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LFQ 734
MODELO CAMIÓN:	2023
CAPACIDAD:	5100KG
CILINDRAJE:	4.899CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:45 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:30 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:45 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	21 DE FEBRERO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS FABIAN ROJAS IDENTIFICADO CON CEDULA 1.032.502.414 MICHAEL MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.001.284.830 Y DIEGO MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA 1.021.662.798 NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO EN LA DISTRIBUCIÓN. ADCIONALMETE EL OPERARIO FABIAN ROJAS IDENTIFICADO CON CEDULA 1.032.502.414 ES REMPLAZADO EN LA TARDE POR EL OPERARIO FSBISN HERRERS IDENTIFICADO CON CEDULA 1.010.000.838

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	68	0	7	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12		R	Regular
ESTADO	R	N/A	B	M	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	M		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO