FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	4	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - CANECAS 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANGELICA MARÍA LEON VARGAS

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	EDUARDO RODRIGUEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.016.087.939
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DIEGO LINARES
NUMERO DE CÉDULA:	1.0007.105.448
NOMBRE OPERARIO:	CARLOS NAVA
NUMERO DE CÉDULA:	1.235.239.807
NOMBRE OPERARIO:	JUAN JOSÉ NAVA
NUMERO DE CÉDULA:	1.235.239.805
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SPN 634
MODELO CAMIÓN:	2011
CAPACIDAD:	3500 KG
CILINDRAJE:	3.907 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:15 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14: 35 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO)
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	NO
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS JUAN JOSE NAVA (C.C 1.235.239.805), CARLOS NAVA (C.C 1.235.239.807) Y DIEGO LINAREZ (C.C 1.007.105.448) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA. NI BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE. EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, SOGAS NI COBIJAS TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE.EL VELERO ES MODELO ANTERIOR AL 2012

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL 225.130

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Obsevaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGELICA MARÍA LEON VARGAS