FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	18	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	MARCÓ ANTONIO BONER
NÚMERO DE CÉDULA:	79.119.949
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	NICOLÁS LÓPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.012.333.257
NOMBRE OPERARIO:	ALEJANDRO LOPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.028.860.462
NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID QUINTERO
NUMERO DE CÉDULA:	1.021.663.659
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JOU 581
MODELO CAMIÓN:	2021
CAPACIDAD:	2450 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	7:10 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:35 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:45 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE MAYO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	NO
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS NICOLÁS LÓPEZ (C.C. 1.012.333.257), ALEJANDRO LOPEZ (C.C 1.028.860.462) Y JUAN DAVID QUINTERO (CC. 1.021.663.659 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA NI BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE. EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, SOGAS NI COBIJAS TANTO EN HORAS DE LA MAÑANA COMO EN HORAS DE LA TARDE

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	0	9	49	0	0	0	5	0	0	11	0	12		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	B	R	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	M		M	Malo

Obsevaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIEL FELIPE CAMELO VERGARA