FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	FERNADO ROZO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.500.009
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MIGUEL ANGEL PULIDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.006.616
NOMBRE OPERARIO:	JAIRO VELAZQUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79.317.821
NOMBRE OPERARIO:	ANGEL CASTIBLANCO
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.276.202
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSR 112
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	3000 KG
CILINDRAJE:	2.790 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	N/A
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	N/A

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	20:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	21:08 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS MIGUEL ANGEL PULIDO (1.010.006.616) JAIRO VELAZQUEZ (79.317.821) Y ANGEL CASTIBLANCO (1.001.276.202) NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO EN LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD, EL CAMION NO TRAE EL MATERIAL TODAL ASIGADO PARA LA ZONA EN LAS HORAS DE LA MAÑANA DEBIDO A SU INSUFICUENTE CAPACIDAD. EN LASHORAS DE LA NOCHE EL CAMION LLEVA TODO EL MATERIAL DDE LA ZONA SIN EMBARGO SE VA CON UNA PUERTA ABIERTA DEBIDO A LA IMPOSIVILIDAD DE CERRARLA YA QUE SE ENCONTRABA OBSTACULIZADA POR MATERIAL DE CERRAMIENTOM DE LA RUTA

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	~~DIVISORES~~ CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	85	0	16	23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:

DURANTE LA JORNADA SE PRESENTA EL DAÑO DE UNA VALLA DE INICION-FIN CONTRAFLUJO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL