FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 - BOSA Y CONEXIÓN SOACHA ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARTINEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.031.180.817
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	FABIÁN ROJAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.032.502.414
NOMBRE OPERARIO:	DIEGO MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.021.662.798
NOMBRE OPERARIO:	MICHAEL MEDINA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.284.830
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LCO 886
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	3000 KG
CILINDRAJE:	2746 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	N/A
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	N/A

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	20:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN	20:32 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES


LOS OPERARIOS FABIÁN ROJAS (C.C 1.032.502.414), DIEGO MEDINA (C.C 1.021.662.798) Y MICHAEL MEIDNA (C.C 1.001.284.830) NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD, CHALECO REFLECTIVO Y GUANTES DE SEGURIDAD. SIN NOVEDAD PARA EL CAMION DE RUTA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	68	0	7	9	3	0	0	0	0	0	0	0	20	10		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL