FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - MALETINES 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	DAVID RUEDA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.001.345.489
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	JAIRO BLANCO
NUMERO DE CÉDULA:	1.193.570.308
NOMBRE OPERARIO:	MARCELO PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.423.655
NOMBRE OPERARIO:	HEDINZON HERNANDEZ
NUMERO DE CÉDULA:	91.003.613
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LCO 374
MODELO CAMIÓN:	2023
CAPACIDAD:	5.500 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:25 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	N/A

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	NO
	PM	N/A
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	NO	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	N/A
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	N/A
COBIJAS:	AM	NO
	PM	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS (JAIRO BLANCO CC: 1.193.570.308, MARCELO PARDO CC: 1.022.423.655 Y HEDINZON HERNÁNDEZ CC: 91.003.613) NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD, REFLECTIVOS Y TAPABOCAS). EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACION POR LA MAÑANA, NI BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, ADICIONAL A ELLO NO CUENTA CON REVISION TECNICOMECANICA POR SER UN VEHICULO RECIENTE DEL AÑO 2023.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	32	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A		M	Malo

Obsevaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA			DNS				
TARDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA