FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - MALETINES 3	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CRISTIAN HERNÁNDEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.010.092.421
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DAVID TORRES
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.124.173
NOMBRE OPERARIO:	JONATHAN CAICEDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.006.878.589
NOMBRE OPERARIO:	JUAN RAMIREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.719.188
NOMBRE OPERARIO:	NATALIA GONZÁLEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.213.178

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	TPP 788
MODELO CAMIÓN:	2014
CAPACIDAD:	4322 KG
CILINDRAJE:	3.900 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:15 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	7:05 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN	N/A

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SÍ
	PM	N/A
EXTINTOR:	AM	SÍ
	PM	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SÍ	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SÍ	
VENCE:	4 DE NOVIEMBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	N/A
ESTACIONARIAS:	AM	SÍ
ESTACIONARIAS:	PM	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	N/A
COBIJAS:	AM	NO
	PM	N/A

OBSERVACIONES GENERALES


EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, SOGAS NI COBIJAS EN HORAS DE LA MAÑANA. LOS OPERARIOS DAVID TORRES IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.000.124.173, JONATHAN CAICEDO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.006.878.589, JUAN RAMIREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.007.719.188 Y NATALIA GONZÁLEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.000.213.178 NO CUENTAN CON REFLECTIVOS NI BOTAS DE SEGURIDAD EN HORAS DE LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales: SE REALIZA REDISTRIBUCIÓN SIENDO LAS 6:38 HR, SE FINALIZA A LAS 7:05 HR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA							
TARDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA Ruiz Daniela