FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - MALETINES 4 MAÑANA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	IVAN ANDRES MACHUCA
NÚMERO DE CÉDULA:	1.026.593.198
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	PEDRO DURAN PELAYO
NUMERO DE CÉDULA:	1.005.411.663
NOMBRE OPERARIO:	SERGIO GUZMAN
NUMERO DE CÉDULA:	1.073.680.977
NOMBRE OPERARIO:	DIDIER CARDONA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.939.054
NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN CHAVEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.577.840

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SPM 308
MODELO CAMIÓN:	2011
CAPACIDAD:	7000 KG
CILINDRAJE:	3.900CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:30 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:20 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	N/A

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	N/A
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	SEPTIEMBRE DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	21 DE JULIO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	N/A
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	N/A
COBIJAS:	AM	NO
	PM	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS (PEDRO DURAN PELAYO CEDULA 1.005.411.663, SERGIO GUZMAN CEDULA 1.073.680.977, DIDIER CARDONA CEDULA 1.022.939.054, BRAYAN CHAVEZ CEDULA 1.007.577.840) NO CUENTAN CON BOTAS DE SEGURIDAD NI REFLECTIVOS. EN LA MAÑANA Y EL CAMIÓN NO CUENTA CON COBIJAS Y SOGAS DURANTE LA DISTRIBUCIÓN

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales: SE REALIZO REDISTRIBUCIÓN SIENDO LAS: 7:55 Y FINALIZO REDISTRIBUCIÓN A LAS: 8:30 POR FALTA DE MATERIAL EN UNA PARTE DEL RECORRIDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA