FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 2 - YOMASA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DANIELA RUIZ QUINTANA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	WILSON FERNEY LOPEZ BELTRAN
NÚMERO DE CÉDULA:	80.149.773
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	NICOLÁS LÓPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.012.333.257
NOMBRE OPERARIO:	JUAN DAVID QUINTERO
NUMERO DE CÉDULA:	1.021.663.659
NOMBRE OPERARIO:	ALEJANDRO LOPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.028.860.462
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JOU 581
MODELO CAMIÓN:	2021
CAPACIDAD:	2450 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	4:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	5:55 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	N/A

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	N/A
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	23 DE MAYO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	N/A
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	N/A
COBIJAS:	AM	NO
	PM	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS NICOLÁS LÓPEZ (C.C. 1.012.333.257), ALEJANDRO LOPEZ (C.C 1.028.860.462) Y JUAN DAVID QUINTERO (CC. 1.021.663.659 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA NI BOTAS DE SEGURIDAD EN HORAS DE LA MAÑANA . EL CAMION NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN, SOGAS NI COBIJAS EN HORAS DE LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	0	9	49	0	0	0	5	0	0	11	0	6		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	B	R	N/A	N/A	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	M		M	Malo

Obsevaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA							
TARDE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DANIELA RUIZ QUINTANA