## FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIA:** | 22 | **MES:** | 9 | **AÑO:** | 2022 | **CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:** | SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2 | **NOMBRE DEL ENCARGADO:** | LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO |

### CONDUCTOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONDUCTOR:** | IVAN SARMIENTO |
| **NÚMERO DE CÉDULA:** | 80.132.814 |
| **ESTADO DEL CONDUCTOR:** | EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |

### OPERARIOS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE OPERARIO:** | BREYNER DUARTE |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | 1.000.862.342 |
| **NOMBRE OPERARIO:** | NILSON DIAZ |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | 1.000.049.848 |
| **NOMBRE OPERARIO:** | LUCAS SARMIENTO |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | 1.051.316.210 |
| **NOMBRE OPERARIO:** | N/A |
| **NUMERO DE CÉDULA:** | N/A |

### DATOS CAMIÓN

| | |
|---|---|
| **PLACAS:** | SMG 508 |
| **MODELO CAMIÓN:** | 2008 |
| **CAPACIDAD:** | 4560 KG |
| **CILINDRAJE:** | 2.771CC |
| **CINTURON DE SEGURIDAD:** | SI |
| **ESTADO DEL CAMIÓN:** | EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO |

### HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

#### MAÑANA

| | |
|---|---|
| **HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:** | 5:00 |
| **PASO POR PUNTO FORMACIÓN:** | 5:28:00 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A |
| **HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:** | 7:00 |

#### TARDE

| | |
|---|---|
| **HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:** | N/A |
| **HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE** | N/A |

### EQUIPO DE CARRETERAS

| | | |
|---|---|---|
| **BOTIQUÍN:** | AM | SI |
| | PM | N/A |
| **EXTINTOR:** | AM | SI |
| | PM | N/A |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | SEPTIEMBRE 2023 | |
| **LLANTAS DE REPUESTO:** | SI | |
| **REVISIÓN TECNICOMECANICA:** | SI | |
| **VENCE:** | 23/8/2023 | |

### ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **CONO:** | AM | SI |
| | PM | N/A |
| **ESTACIONARIAS:** | AM | SI |
| **ESTACIONARIAS:** | PM | N/A |

### ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

| | | |
|---|---|---|
| **SOGAS:** | AM | SI |
| | PM | N/A |
| **COBIJAS:** | AM | NO |
| | PM | N/A |

### OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO BREYNER DUARTE IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.000.862.342 NO CUENTA CON BOTAS NI REFLECTIVOS DURANTE LA DISTRIBUCIÓN, EL OPERARIO NILSON DIAZ IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.000.049.848 NO CUENTA CON BOTAS NI REFLECTIVOS DURANTE LA DISTRIBUCIÓN, EL OPERARIO LUCAS SARMIENTO IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.051.316.210 NO CUENTA CON BOTAS NI REFLECTIVOS DURANTE LA DISTRIBUCIÓN. EL CAMIÓN ES MODELO 2008 PERO CUENTA CON REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y SOAT AL DÍA. NO SE CUENTA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL CAMIÓN DESCARGADO EN LA MAÑANA YA QUE SE DEBIA REALIZAR REDISTRIBUCIÓN DE MATERIAL, DONDE POR AGILIZAR LA REDISTRIBUCIÓN HIZO FALTA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO.

### CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

| TIPO | VALLAS | VALLA T3 | CONTRAFLUJOS | DIVISORES CARRIL | CONOS | TAPETES | CICLOPARQUEADEROS | CANECAS V | PENDONES | TELAS | MAPAS | PALETAS | MALETIN | BASES | ESTADO | B | Bueno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | 54 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | R | Regular |
| ESTADO | B | N/A | B | M | N/A | B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | R | | M | Malo |

**Observaciones adicionales:**
**SE HACE REDISTRIBUCIÓN A LAS 06:25 HORAS POR INCORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL, SE FINALIZA REDISTRIBUCIÓN A LAS 07:00 HORAS.**

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

**MAÑANA**








**TARDE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:** | LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO |