FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	22	**MES:**	9	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 1	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	DAVID SANTIAGO MACÍAS GALVIS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.321.077
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	GUSTAVO REYES
NUMERO DE CÉDULA:	10.880.580
NOMBRE OPERARIO:	MOISÉS REYES
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.381.926
NOMBRE OPERARIO:	MANUEL TORRES
NUMERO DE CÉDULA:	7.684.418
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	LCO-042
MODELO CAMIÓN:	2023
CAPACIDAD:	2350 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:20 HORAS
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	7:05 HORAS

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	N/A

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	NO
	PM	N/A
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	N/A
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	N/A
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	N/A
COBIJAS:	AM	SI
	PM	N/A

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS GUSTAVO REYES CON CC. 10.880.580, MOISÉS REYES CON CC. 1.000.381.926 Y MANUEL TORREZ CON CC. 7.684.418 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA. EL CONDUCTOR DAVID MACÍAS CON CC. 1.000.321.077 NO CUENTA CON BOTIQUÍN EN LA MAÑANA, POR TAL NOVEDAD NO SE ADJUNTA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO. EL CAMIÓN TIENE CONO DE SEÑALIZACIÓN, SIN EMBARGO NO HACE USO DEL MISMO EN LA MAÑANA. EL CAMIÓN TIENE COBIJAS PARA PROTEGER EL MATERIAL, PERO NO LAS USA EN LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	72	0	18	42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B		M	Malo


Observaciones adicionales:
DEBIDO A QUE EL MATERIAL NO SE DISTRIBUYÓ CORRECTAMENTE, SE REALIZA REDISTRIBUCIÓN DEL MISMO A LAS 8:29 HORAS, FINALIZANDO A LAS 9:19 HORAS. CABE MENCIONAR QUE EL CAMIÓN CON PLACAS LCO-042 NO REDISTRIBUYÓ EL MATERIAL PORQUE EL CONDUCTOR DAVID MACÍAS SE NEGÓ A REALIZARLO. POR ESTO, SE DESTINÓ OTRO CAMIÓN PARA CUMPLIR LA LABOR. ESTE TIENE COMO PLACAS VAK-460, SU CONDUCTOR ES JUAN JOSÉ ESPITIA CC. 1.030.694.261 Y EL OPERARIO ES JUAN ESTEBAN GARAVITO CC. 1.013.098.723.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO