



DIA:	25	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 1 BOSA Y CONEXIÓN SOACHA-MALETINES		NOMBRE DEL ENCARGADO:		PAULA DANIELA ZABALA RONCANCIO						
CONDUCTOR						OPERARIOS				DATOS CAMIÓN							
NOMBRE CONDUCTOR:		LUIS MANRIQUE				NOMBRE OPERARIO:		RODOLFO MANRIQUE		PLACAS:		T2S 407					
NÚMERO DE CÉDULA:		5.688.487				NÚMERO DE CÉDULA:		5.690.126		MODELO CAMIÓN:		2014					
						NOMBRE OPERARIO:		NELSON BARRERA USECHE		CAPACIDAD:		4252 KG					
						NÚMERO DE CÉDULA:		79.527.637		CILINDRAJE:		5.193 CC					
						NOMBRE OPERARIO:		ALEXANDER DAZA MARTÍNEZ		CINTURON DE SEGURIDAD:		SI					
ESTADO DEL CONDUCTOR:		EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO				NÚMERO DE CÉDULA:		1.030.683.414		ESTADO DEL CAMIÓN:		EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					
						NOMBRE OPERARIO:		N/A									
						NUMERO DE CÉDULA:		N/A									
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS				ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN							
MAÑANA						BOTIQUÍN:		AM		SI		CONO:		AM		SI	
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:		5:12 HR		PM				SI		PM				SI			
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:		N/A				EXTINTOR:		AM		SI		ESTACIONARIAS:		AM		SI	
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:		6:12 HR						PM		SI		ESTACIONARIAS:		PM		SI	
TARDE						LLANTAS DE REPUESTO:		SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:							
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:		13:27 HR								SOGAS:		AM		SI			
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:		14:13 HR				REVISIÓN TECNICO MECANICA:		N/A				PM		SI			
						VENCE:		N/A		COBUJAS:		AM		SI			
												PM		SI			
OBSERVACIONES GENERALES																	
LOS OPERARIOS RODOLFO MANRIQUE (C.C 5.690.126), NELSON BARRERA (79.527.637) Y ALEXANDER DAZA (1.030.683.414) NO PORTAN CHALECO REFLECTIVO , BOTAS DE SEGURIDAD, NI GUANTES DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. SIN NOVEDADES PARA EL CAMION DE RUTA																	
CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL																	
</																	