



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	25	MES:	9	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	SUR 3 - CALLE 17 SUR Y CALLE 39 SUR - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	WILLIAM MEDINA					NOMBRE OPERARIO:	DAVID MEDINA	PLACAS:	KSQ 315		
NÚMERO DE CÉDULA:	1.026.592.532					NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.624.341	MODELO CAMIÓN:	2022		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO					NOMBRE OPERARIO:	JHON GERENA	CAPACIDAD:	2350 KG		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.028.661.543	CILINDRAJE:	2.771 CC		
						NOMBRE OPERARIO:	N/A	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
						NÚMERO DE CÉDULA:	N/A	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO		
NÚMERO DE CÉDULA:	N/A										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:48						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:55 HR DIAGONAL 16 SUR X CARRERA 41 A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:23						PM	SI		PM	SI
TARDE						LLANTAS DE REPUESTO:	SI	SOGAS:	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20								REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A	AM
HORA DE FINALIZACIÓN	14:50					VENCE:	N/A	PM			SI
										COBIJAS:	AM
									PM	SI	

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO JHON GERENA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 1.028.661.543 NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN. EL CAMIÓN NO CUENTA CON REVISIÓN TECNICO MECANICA DEBIDO A QUE ES MODELO 2022. EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	M	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: LAURA ALEJANDRA BAYONA CLAVIJO *Laura Bayona*