CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239 - 0

ANEXOS SOCIALES IED

INFORME # 5

CRA 106 #50 – 67
6553093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlantico.

Powered by CamScanner

ACTAS DE REUNIÓN

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IED La Manga Denis Herrera. Cra 84 #Y5A1-12 **FECHA** 14-04-2023 **HORA INICIO Y FIN** 11:00 - 12:30pm.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion	x	Socialización del Proyecto.
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoria		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Socialización del Proyecto y alcance del Proyecto
ORDEN DEL DÍA	Presentación de las entidades que hacen parte del Proyecto Socialización del Proyecto y su alcance (Actividades).

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da inicio de reunión en la IED la manga Denis Herrera con el rector, concejo de padres de familia, y las entidades participantes en el proyecto como son: Edubar, Consorcio IE distrital Interventoria, Consorcio educativo distrital contratista y concejo de profesores, con el objetivo de: Socializar el proyecto y su alcance, se realiza la presentación de las entidades que hacen parte del Proyecto, interviene el Rector william dando la bienvenida al contratista, realiza la intervencion por parte del contratista el arquitecto conrado quien socializa el alcance del Proyecto y actividades a ejecutar en la institución tales: desmonte de cubierta y estructura metalica, desmonte de cielo Raso, desmonte de tomas electricos, luces y puntos de abanicos, suministro e instalación de cubiertas

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

en laminas termoacustica y estructura metalica, instalación de barras, puntos de abanicos, luces, estuco y Pintura de aulas. de las aireas intervenidas, durante la reunion hace una pregunta el rector, con relación a la cubierta termoacustica enque otras instalaciones al contratista ha realizado la instalacion de este tipo de coberta a lo cual el contratista responde que, en los colegios Jaibaybad. y Jesus de Nazareth que solo que se estuvando la comunidad de Padres de Familia pregunta cual es el tiempo ha realizar la obra, el cual el contratista responde que se estan realizando el retiro Preliminares y Socalizacion y aceramientos los cuales son requerimientos contractuales de la obra, la comunidad de padres manifiesta su inquietud el tiempo de duracion, Por lo cual se acuerda que dentro de un mes. Se realizara una reunion de avance. Para evaluar el estado de las ejecuciones de todas las actividades. la comunidad de padres se muestran con inconformidad por los tiempo segun manifiestan que los niños estan pasando por incomodidades que ocasionan el traslado a otra sede, a lo que responde la Psicologa Yuma del mar de la entidad educar manifiesta que para entregar una obra de calidad el sistema constructivo debe llevarnos tiempos para que la obra sea entregada con calidad y garantice la seguridad especialmente de los niños debe existir conformidad entre comunidad, contratista y entidades correspondientes. En su intervencion la arquitecta Marta en representacion de la secretaria de educacion, el proceso y tiempo desde la consecucion de los recursos por parte del señor alcalde donde se prioridad sobre proridad a estos colegios

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Además aclara que el contratista esta en la etapa de gestión documental, en este orden de ideas para dar un inicio de obra aproximadamente, antes de finalizar el mes, finaliza la reunión con parte de conformidad de la comunidad para iniciar las actividades, se da agradecimiento a los asistente.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Ampliación y Mejoramiento CONTRATISTA Consorcio Educativo Distrital

LUGAR IED Denis Herrera Cra 84 # 15A1-12 FECHA 14-04-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social	X	SOCIALIZACION DE PROYECTO
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	María del Mar Pico G.	1026576309	EDUBAR SA.	Prof. Psicosocial	
2	CLARENA MENDOZA	56.074.405	Interventoria	Prof social	
3	Samuel Iglesias	1143165567	Edubar S.A.	Apoyo técnico	
4	Sebastian Cuentas C.	1043027682	Edubar SA.	Apoyo técnico	
5	Yusmirian Rojas	5116753	Denis Herrera de Villa	Representante	
6	Elizabeth Padilla Ruiz	32.800.808	Denis Herrera de villa	Repres Padre de Familia	
7	Fidis Ochoa Tovar	22479946	Denis Herrera (padre) de familia		
8	Leda Rivera Padilla	45372552	Denis Herrera Padre de familia		
9	Hernando Molinares	72131603	Denis Herrera	Docente	
10	Sandra Agudelo H	32771693	Denis herrera	madre de f.	
11	Lucy Ochoa Cañate	22522861	Denis Herrera	Madre de F.	
12	Karen Cossa Espinosa	55230207	Denis Herrera de villa	Madre de flia	
13	Diana Pérez Uzcátegui	1129502557	Denis Herrera de villa	madre / flia	
14	Shirly Guzmon S.	1143258607	Denis Herrera de villa	Madre/familia	
15	Julieth Rodríguez	1047.034 371	Denis Herrera de villa	Madre / familia	
16	Eufemia I Mejia Herrera	36688588	Denis Herrera de villa	Madre / familia	
17	Jesmidis de la Rosa	1129571637	Denis Herrera de villa	Madre / familia	
18	Jackelin Luna	22462854	Denis Herrera de villa	Madre	
19	Edelfia Cogollo Carpio	1143248574	Denis Herrera de villa	Madre / Familia	
20	William Rivera.	72330119	Denis Herrera.	padre 46	
21	Victor Guerrero M.	72275965	IED. Denis Herrera	Docente	
22	Adriana Lopez D	32795277	IED Denis Herrera	Coordinadora	
23	William Hugo C	72148435	IE Denis He.	Rector	
24	Luis eduardo Hendoza	1081791726	Interventoria.	Inspector obra	
25	Javier Conrado I	72095376	Contratista	Director obra	

(Nombre) Contratista

(Nombre) Interventoría

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA Consorcio Educativo Distrital.

LUGAR IED Jens Herrera La Manga. FECHA 14-04-2023.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Patricia Ospino

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Patricia Ospino	57427161	Contratista	T social	Patricia Ospino.
2	Saudy Piedrahita	32870475	Contratista	Aux Social	Saudy P.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

4-5

Patricia Ospino
(Nombre) T. Social
Contratista

Clarena Mendoza
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR Colegio Jose Eusebio Caro **FECHA** 10-04-2023 **HORA INICIO Y FIN** 1:30pm - 1:45pm
Cra 33 # 45 - 125

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra	X	Cual?	Resocialización del Proyecto

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el avance del Proyecto Resocializar las actividades
ORDEN DEL DÍA	Presentación de los asistentes. Intervención de la Rectora. Resocialización de las actividades contempladas y reinicio de actividades Preguntas y respuestas Cierre de la actividad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza resocialización de las actividades contempladas en la institución, con la asistencia del residente, director del Proyecto, representantes del interventor, Rectora y representantes de estudiantes (Personero), quien manifiesta las dudas e inconformidades por la demora en las actividades socializadas con anterioridad, manifiesta que dentro de la comunidad existe una receptividad, manifiesta su inconformidad. Realiza la intervención el arquitecto Javier Coronado quien de antemano pide disculpa. Por la demora en ejecución, la cual se ha dado, por que al momento de realizar el desmonte de la cubierta se encontro que las columnas del segundo piso solo era bloque. lo cual significaba que la mampostería se encontraba suelta por tal. fue necesario realizar un estudio estructural

Powered by CamScanner

[redacted] | **ACTA DE REUNION** | [redacted]

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

[illegible] de la [illegible]
existente.

Se realizara recorrido del alcance del proyecto, el cual contempla: Entrada de corriente electrica de la red [illegible] donde estan ubicados los tableros de [illegible] donde estan ubicados los tableros de [illegible] donde estan ubicados los tableros de

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA Consorcio Educativo Distrital.

LUGAR Jose Eusebio Caro FECHA 20-04-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Entrega de Volantes		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X	Cual? Resocialización del Proyecto.

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Abraham Iguaran	1192798769	contratista	Residente	
2	Edgar Arias G.	1042447421	Contratista	Residente	
3	Alberto Colden L.	9430BECA	Contratista	Coordinador	
4	CLARENA MENDOZA	56.074.415	Interventoria	T. social	
5	Javier Conrado L	72095376	Contratista	D. obras	
6	Julia Garcia Solas	22844350	Rectora IED.	Rectora IED.	
7	Meri D. Fontalvo	1139425314	Personero	Estudiante	
8	Patricia Espinosa	57427161	Contratista	T social	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

3-3

(Nombre)
Contratista

(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR C1147#44-97 Colegio Mayor FECHA 21.04.2023 HORA INICIO Y FIN 12:00pm - 1:45pm

TIPO DE REUNION			TEMA
Socializacion			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoría			
Otra	X	Cual?	Visita Social

OBJETIVO DE LA REUNION	Realizar inventario de mobiliario existente en el colegio y areas a intervenir Pasar extrategias de Acopio en conjunto con Pedro.
ORDEN DEL DÍA	Presentación de los asistentes. Recorrido de obra. Realización de inventario organización del material del desmonte. Cierre de la actividad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizo acta de reunión en el Colegio IED Mayor de Barranquilla y del Caribe, con el objetivo de aclarar y organizar Tema de Material de desmonte de las areas intervenidas, se concluye con los asistentes en la reunión, Pedro, area administrativa del contratista Claudia Tares, area social de interventoria, area social de contratista, donde se define que el día sabado 22 de abril de 023 se iniciará la adecuación del espacio (area de Cafeteria) para iniciar el translado de los elementos, como muebles, demas de laboratorios, vitrinas, ventanas hasta donde de espacio de almacenamiento para dejar los espacios libres y se Puede continuar los trabajos, cabe resaltar que esta organización es liderada por la Señora directora, en colaboracion con el contratista, Ademas se define que en los proximos seran translados los manejadoras de aire Control. al area de las

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

gradas y Seran protegidas de la intemperie Durante Dias Hicos esta actividad como organizada la señora directora, el colegio realizará el desarrollo de la manualidades, dentro de aquí que se muestra al costado del laboratorio, se concluye además que se realizará un centro de acopio del material de desecho del colegio, con Dicha autorización de recetario el contratista retirará el material que se dispone como desecho. Se da Por culminado la reunión y la duración del acta, aprobado Por los firmantes.

Powered by CamScanner

LOGO DEL CONTRATISTA	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura **CONTRATISTA** Bríngar Ingeniería Ltda.
LUGAR Colegio Mayor de Bolívar y del Caribe **FECHA** 21 04 2023.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social	X.	
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Clarena Mendoza	5607440	Interventoría	T. Social	
2	Claudia Torres	27600695	MLG Ingeniería	Logística.	
3	Lydia Mendoza	32641257	IED Mayor Cdp	Practica	
4	Patricia Espitia	52427161	Gob Social	Contratista	
5	Saudy Hidrahuta	31870475	contratista	Aux Salud	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Espitia T. Social
(Nombre)
Contratista

3-3

Clarena Mendoza.
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR Colegio Carlos Meisel Cll 74 # 24-139 **FECHA** 25-04-2023 **HORA INICIO Y FIN** 9:20AM

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion	X	Generalidades del Proyecto
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance y generalidades del proyecto
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal Alcance del proyecto Sugerencias Cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a la socialización del alcance del Proyecto y actividades contempladas en el Colegio, iniciamos Presentando al personal asistente a la reunión, interventoria, area social, contratista arquitecto, Rector y estudiantes de la institución, se explica las funciones que cada uno desempeña Continua el arquitecto Anderson exponiendo el alcance: Desmonte de cubierta existente, instalación de cubierta nueva, resane de columnas, Acabados de estuco y Pintura, instalación de ceramica en cocina, desmonte e instalación de cielo raso en cocina cambio de ceramica afectadas en piso, se deja claridad que la ceramica existente en piso puede estar descontinuada o no encontrarse el contratista tratara de escojer la mas parecida

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se le sugiere al rector dejar los espacios libres antes de iniciar las actividades el contratista. Se finaliza el acta de la reunion en presencia de interventoria, Rector, contratista y exalumnos.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED Carlos Meisel Cll 74 H 24-139. FECHA 25-04-2023.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Patricia Ospino

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	Generalidades del Proyecto.

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Pedro Marriaga	8.532.932	IED Carlos Meisel	Rector	
2	Manuel Cuello	B 661.947	IED Carlos Meisel	Ex Alumno	
3	Patricia Ospino	57427161	Contratista	T social	
4	Clarena Mendoza	56074415	Interventoría	T. Social	
5	Apoyo 02 S.A.	DH421462.	Contratista.	Apoyo SST.	
6	Guillermo A. Simancas M	73264280	Contratista	contratista	
7	Alberto Diaz Saucedo	1045719010	Contratista	Arquitecto	
8	Andersen Saucedo	1045756076	Contratista	Arquitecto	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

3-3

(Nombre)
Contratista

(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS

Powered by CamScanner

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

¿ Que hacemos?
Trabajamos en la ampliación
O mejora integral de la infraestructura
Educativa.



¿Para que lo haremos ?

Nuestro propósito es incrementar la cobertura Educativa y generar espacios dignos para el Desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje





¿Cómo lo haremos ?

Estaremos con la comunidad durante todo el proceso de diagnostico y ejecución de la obra garantizando la eficiencia , minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos

Queremos mantenernos comunicados contigo y servir
De puente directo para atender las necesidades de la comunidad
Durante todo la ejecución del proyecto
Whatsapp web 3013289870
Consorcioeducativodistrital@gmail.com

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA CED

LUGAR IED Educativo Carrizal FECHA 28-04-22.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	+	Cual? Control de entrega de volantes informativos

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Paola Somino	22747731	Comunidad		
2	Darlis Camargo	51 926 670	Comunidad		
3	Ernesto Serna	72.148.711			
4	Anyilo Bulvus	73127276	ESOE #2-65		
5	Georgina Pepia	Georgina Pepia	Georgina Pepia		
6	Yoolis	Chamorro	Carisol		
7	Jhonais Soto	1045685257	Cra 3A #50D74		
8	Evelin Lara	3741273.			
9	[illegible]	72158511	Cra 3A #50D58		
10	Luis				
11	Jose Salvido	1473697	K 3A #50210		
12	Florserna	32621951	cra 3 #50653		Florserna
13			Actor		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Espinosa T social
(Nombre)
Contratista

Yadena Mendoza.
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" **CONTRATISTA** C&D

LUGAR IED Educativo Carrizal. **FECHA** 27-04-23.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra + Cual?		Control de volantes informativos

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1					
2	[illegible]	8660815			[illegible]
3	Rafael De la Rosa	7436715			Rafael de la Rosa
4	[illegible]	22.498694		Líder comunitario	[illegible]
5	[illegible]	1007182242		-	[illegible]
6	[illegible]	32.794694			[illegible]
7	[illegible]	22.483.612			[illegible]
8	[illegible]	32.794.694.			[illegible]
9	[illegible]	22.641 946.			[illegible]
10	Leonor Cuello Ortiz	301.384.5349			Leonor Cuello
11	[illegible]	8.724.795			[illegible]
12	[illegible]	22.414.604			[illegible]
13	[illegible]	8-506374			[illegible]
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino T. Social
(Nombre)
Contratista

Cadena Mendoza
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

CERTIFICACIONES DE POLITICAS DE EMPLEO

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA AGENCIA PUBLICA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

HACE CONSTAR QUE:

El CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES, identificado con **NIT. 901.483.078-4**, con representación legal del Sr. CRISTIAN DAVID JIMENEZ YEJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.047.225.269, quien ejecuta contrato EDU-333-2021 *"EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. (MÓDULO I)"*, vinculó laboralmente a dos (2) personas registradas en la Agencia Pública de Gestión y Colocación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que funciona en la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo - Centro de Oportunidades, de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

NOMBRE	Nº DE CEDULA	FECHA DE INGRESO
ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO	1.044.212.462	22/10/2021

Dado en la ciudad de Barranquilla, a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Cordialmente,

OSCAR PEÑUELA PINTO
Jefe de Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
Alcaldía Distrital de Barranquilla

Proyectó: M. Cifuro
Revisó: A. Reyes

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

BARRANQUILLA 26 /04/2023

Señores

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

E.S.M

Cordial Saludo,

Mediante la presente, en calidad de presidente de ediles del Sur Occidente de la cuidad de Barranquilla certifico que las siguientes personas que laboran como ayudante de albañilería para el CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL en el proyecto **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"** que esta ejecutando actividades en el colegio Pies Descalzo son residentes del barrio el Bosque de esta ciudad.

Fabio Antonio Pacheco CC. 1140854730

Juan Alberto Torres Charris CC. 72303147

Cesar Adolfo Medrano CC. 72180291

Brady Alberto Domecet CC. 72307275

CIRO SALAZAR

Presidente de ediles zona Sur Occidente

CC 8737457

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA SIETE DE ABRIL
(ANTIGUO C.C.E.B.N°195)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL SEGUN RESOLUCION N°01595 DE MARZO 18 DE 2015.
NIT.802002679DIV-9 DANE 308001073529
CRA 9 SUR CALLE 74 ESQ.

Barranquilla 10/03/2023

Señores
Consorcio Educativo Distrital
E.S.M.

Cordial saludo

Mediante la presente les entrego relación de las personas que se encuentran laborando que se inició el día 17 de febrero del año 2023 en la Institución Educativa Distrital Comunitaria Siete de Abril.

1- **Francisco Cesar Julio**
2- **Giovanni Ramírez Barraza**
3- **Víctor Andrés Vanegas Mejía**
4- **Héctor Blanquécete Martínez**
5- **German Redondo Mier**
6- **Juan Manuel Redondo Barrios**

Atentamente

Rectora

Powered by CamScanner

Barranquilla, marzo 15 de 2023

Señores

Consorcio Educativo Distrital

E. S. M.

Cordial Saludo

Mediante la presente, en calidad de presidente de ediles del Sur Occidente, certifico que las siguientes personas, las cuales trabajan como ayudante de albañilería en el proyecto con objeto **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA",** que está ejecutando actividades en el colegio Fundación Pies Descalzo y residen en el Barrio El Bosque de la ciudad de Barranquilla.

No	Nombres	Apellidos	Cédula	Dirección
1	Deisón	Padilla Jimenez	72298170	Cra 8a No 60-51

Atentamente,

CIRO SALAZAR
Presidente de Ediles zona Sur Occidente

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 - DANE: 108001002274
Lic. de Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***JOSE DIAZ****, identificado con C.C. 9177129, es representante legal o acudiente de uno de nuestros estudiantes matriculado en la Institución Educativa Distrital de Carrizal, el presente año lectivo 2023.Además vecino de la comunidad de Carrizal.*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 21 del mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CALLE 50D No.3-15 Y CALLE 51C Nº 2B-10Teléfono: 364 6539 - 313 528 5388
Insedica.ceb24@hotmail.com
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 - DANE: 108001002274
Lic. de Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***JOSE LUIS ORTIZ,*** *identificado con C.C. 72198723, es representante legal o acudiente de uno de nuestros estudiantes matriculado en la Institución Educativa Distrital de Carrizal, el presente año lectivo 2023.*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 21 del mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CALLE 50D No.3-15 Y CALLE 51C Nº 2B-10Teléfono: 364 6539 - 313 528 5388
Insedica.ceb24@hotmail.com
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL
UNALE METROPOLITANA
Virtud y Sabiduría
Nit: 802.002991-2 - DANE: 108001002274
Lic. de Func. Según Resolución No.001013 del 23 de agosto del 2004

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE CARRIZAL

H A C E C O N S T A R:

Que el(a) Señor(a), ***JORGE POLO****, identificado con C.C. 72199790, es representante legal o acudiente de uno de nuestros estudiantes matriculado en la Institución Educativa Distrital de Carrizal, el presente año lectivo 2023.*

Se expide la presente certificación, a solicitud de la parte interesada, en Barranquilla, el día 21 del mes de Abril del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ETHEL ZAMIRA BELEÑO POLO
RECTORA

CALLE 50D No.3-15 Y CALLE 51C Nº 2B-10Teléfono: 364 6539 - 313 528 5388
Insedica.ceb24@hotmail.com
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

OFICIO ENTREGA DE ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE CIERRE

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla 3 mayo de 2023

CED-089-2023

Señores

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA BAQUERO APONTE

REPRESENTANTE LEGAL

BARRANQUILLA

CI ARENA MENDOZA G.
Trabajo Social
Interventoría.

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: RELACIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE VECINDAD.

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan el listado de viviendas, identificadas durante los levantamientos de actas de vecindad, aledaña al Colegio Carrizal, de las instituciones IED Carlos Meisel, IED Reuven feuerstein, IED Sarid Arteta de Vásquez.

Además, se relacionan los cierres de las instituciones entregadas a satisfacción.

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

N° ACTA	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO
35	IED SARID ARTETA DE VAZQUEZ	CRA 18 # 47 72	EL CARMEN
38	IED REUVEN FEUERSTEIN	CRA 18 # 46G 18	CIUDADELA 20 DE JULIO
55	IED CARLOS MEISEL	CRA 24 # 76 42	CARLOS MEISEL
56	MARYURIS MADRID GARCIA	CRA 3A # 50D 88	CARRIZAL
57	TIENDA LA PODEROSA	CL 51# 2G 69	CARRIZAL
58	MARYURIS MADRID GARCIA	CRA 3A # 50D 80	CARRIZAL
59	LEONOR GUERRA MEZA	CRA 3A # 50D 22	CARRIZAL
60	AMINTA SAN JUAN MORALES	CRA 3A # 50D 30	CARRIZAL
61	JORGE ANILLO ORTEGA	CRA 3A # 50D 58	CARRIZAL
62	DOMINGO JOSE BOLIVAR ACUÑA	CL 50D # 3A 05	CARRIZAL
63	NAYIBE CORONEL SANTANA	CRA 3 # 50C 57	CARRIZAL
64	ALCIDES ROMERO MOLINA	CRA 3A # 5104	CARRIZAL
65	HERNAN MARTIN HERNENDEZ ALVAREZ	CL 50D # 3 22	CARRIZAL
66	RAFAEL ANTONIO DE LA ROSA	CRA 3 # 50C 39	CARRIZAL
67	LUZ DARYS ARRIETA GUZMAN	CL 50E # 2G 66	CARRIZAL
68	CONCEPCIÓN ORTIZ SARMIENTO	CRA 3A # 50D 80	CARRIZAL
69	PAOLA SOBRINO	CL 50D # 3 26	CARRIZAL
70	DARLY CAMARGO ARIAS	CRA 3 #50C 38	CARRIZAL
71	JOSE MALVIDO SOBRINO	CRA 3A # 50D 18	CARRIZAL
72	IVIS SOBRINO OQUENDO	CRA 3A # 50D 40 2 PISO	CARRIZAL
73	IVIS SOBRINO OQUENDO	CRA 3A # 50D 40 1PISO	CARRIZAL
74	GONZALO HERNANDEZ	CRA 3 # 50C 63	CARRIZAL
75	JACKELIN LEDESMA	CRA 3 # 50E 13 APTO 2	CARRIZAL
76	JACKELIN LEDESMA	CRA 3 # 50E 13 APTO 1	CARRIZAL
77	ONIS UTRIA - VALMIRO LARA SUAREZ	CRA 3A # 50D 66	CARRIZAL
78	ERNESTO GARCIA	CL 50D # 3C 16	CARRIZAL
79	ANGELO DAVID BUELVAS	CL 50E # 2G 65 APTO	CARRIZAL
80	JACKELIN LEDESMA	CRA 3 # 50E 13 CASA	CARRIZAL
81	YUDIS CHAMORRO	CRA 3 # 51 D	CARRIZAL
82	NELSON RICAURTE SOTO ALVAREZ	CRA 3A # 50D 74	CARRIZAL
83	ANGELO DAVID BUELVAS	CL 50E # 2G 65 2 PISO	CARRIZAL
84	JUAN PACHECO	CL 51# 2E 68	CARRIZAL

N° ACTA	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO
35	IED SARID ARTETA DE VAZQUEZ	CRA 18 # 47 72	EL CARMEN
47	IED MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85 61	POR FIN
51	IED LA LIBERTAD	CRA 26A # 73 387	LA LIBERTAD

Agradeciendo su atención.

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Alberto Calderón	Director del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N 38 | CONTRATO DE OBRA / CONTRATO INTERVENTORIA | EDU-345-2022 / CONSORCIO I.E DISTRITO | PROYECTO | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Apertura ☑ 12/01/23 | Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Institución Educativo Distrital

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Reiven Feuerstein.

Dirección Cra 7E #46g-18 Barranquilla Teléfono 3161881.

Long. del frente (mts) ___ Matrícula Inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Otros	☑	☐	Cuál?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☑	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☑ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	N/A Muros.	Asb Cemento.	Concreto	Mampostería	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	X				X	X	
Humedades	X	X				X	X	
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otros								

Diana Cecilia Tovar Ruiz Diana Cecilia Tovar Ruiz 32.713395

Coordinadora

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Salon #1 4 muros con pañete pulido y ord. acabados area de comedor zona de enchape en area de cocina, con mesón y apoyos en mal estado por deterioro y desprendimiento de enchape, el techo y la pintura en los muros presentan fisuramiento y descascaramiento, piso en ceramica con desgaste y deterioro, cubierta en cielo falso en laminas con deterioro por el oxido, un bombillo electrico.	
Area del comedor #2 muros en bloque con pañete pulido y acabado en estuco y pintura con fisuramiento y descascaramiento del mismo por la humedad, cubierta en laminas en acero con reminentes con reminentes, exposicion del cableado electrico con deterioro, piso en ceramica con desgaste.	
area de alacena (guardar alimentos) muros con pañete pulido y acabados, en estuco y enchape y pintura, en la cocina los muros de los enfrentes en concreto con enchape en cerámica cubierta en aluminio y laminas de cielo falso en laminas en acabado.	

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciado para el cierre del acta)
con desprendimiento y perforaciones pvc en cerámica con desgaste y deterioro, tarima delaminado de unos dpacho (madera) en enchape hasta la mitad con tubería PVC con deterioro, desprendimiento en pvc. Se observa humedad y salitre en la parte inferior de los muros 2 Ventanas en aluminio con vidrio y protectores.	
- Salon # 3. Cuarto de depósito, muros en bloque con pañete pintado, con fisuramiento y humedad, piso en baldosa roja de cemento con desgaste y deterioro, se observa pupitres de madera con tapa con deterioro cubierta en laminas de asbesto cemento. con aperturas metalicas y cielo falso con desprendimientos y faltantes de laminas de icopor, puerta en madera con deterioro, Reja protectora con deterioro por el oxido.	
- Salon # 2. muros en bloque con pañete y acabado en pintura con deterioro en la parte inferior por humedad y salitre, cubierta en cielo falso en icopor con aperturas en aluminios con desprendimiento, los muros presentan agrietamientos desde el piso hasta la altura de la cubierta, 2 ventana en aluminio con vidrio y protector sin perforación y deterioro, baños con muros con enchape hasta la altura del cielo falso, exposicion del cableado electrico con deterioro, sanitarios con lavamanos con deterioro, piso enchapado parte con deterioro y desgaste, 22 pupitres cuenta	

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Diana Tovar Rúa
32.713.391 Coordinadora

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
3 puertas en madera con deterioro, división de aluminio con vidrio, pisos en cerámica con partidura y desgaste Salon transición B: muros en bloque. con pañete pulido y acabados en vinilo y pintura. con agrietamiento multiples desde el piso hasta la altura de ventana, cielo en laminas en asbesto cemento. con estructuras en vigas en madera. con desgaste y deterioro. Cielo falso en icopor con estructura en aluminio con deterioro por desprendimiento y faltantes, ventana en aluminio con vidrio y protector con partidura y deterioro, baño interno con enchape hasta la mitad de muro combo sanitario pequeño con deterioro cubierta en cielo falso con deterioro, pisos en cerámica en cemento. con desplazamiento por domos estructurales, puerta en madera contra incendio, 2 rejas en marco de puerta con deterioro por oxido, Almacen: o salon de lectura: muros en bloque sin pañete con acabados en pintura, no se visualizan fisuras ni grietas, cielo falso en laminas en asbesto cemento. corrugados y cielo falso en icopa con estructura metalica con deterioro por desprendimiento, piso en cerámica con desgaste baño interno con muros en enchape. hasta la altura 1.70 cm. con deterioro, combo sanitario con deterioro puerta en madera con deterioro área de entrada de lectura. muros de división en bloque sin pañete con acabado en pintura rejas de división en marco sin deterioro, cubierta en losa en concreto con fisuras, humedad y desprendimiento.	

Versión controlada

Diana Tovar Rúa
32.713.395
Coordinadora

Página____ de____ Formatos PEGSA EDUBAR S.A

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Salon de Secretaria. Se observa muros en blaqe sin pañete. En acabado en pintura, esta area cuenta con 14 mesas y 42 sillas en buen estado (nueva). Cubierta en cielo falso en icopor con estructura metalica con deterioro y desprendimiento. Piso en ceramica en deterioro y desgaste, Puerta en madera con deterioro, se visualiza exposicion del cableado electrico con deterioro quien no atiende la visita es el vigilante del turno Dairo Nieves. el vigilante en turno. Nota: se realiza inventario de lo que se encuentra al momento de realizar el acta, se anexa formato.	

Versión controlada

Diana Tovar Rúa
32.713.391 Coordinadora

Página_____ de____ Formatos PEGSA EDUBAR S.A

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	20/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Diana Tovar Ruiz

Firma responsable unidad social

Nombre Diana Tovar Ruiz

C.C o Nit 52.312.391

Alberto Díaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo

Contratista.

Representante de la Interventoría

Nombre angelo sanchez d

1045088590

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones

Por medio del presente documento, en forma libre en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____ firma constructora de proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría. _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	1
Versión	2
Fecha	12/07/2021


ACTA N 55

CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022
CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Apertura [X] 27/03/23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED Carlos Meisel.

Tenencia: Propictario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propictario: Pedro Narciso Marriaga Sarmiento Rector Teléfono: 6053525476

Dirección: Kra 24 # 76-41 Carlos Meisel.

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No ___

Cédula catastral ___ No de pisos 3

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[X]	[ ]
5. Gas	[X]	[ ]
6, Televisión cable	[ ]	[X]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional [ ]
2. Valor Arquitectónico [ ]
3. Valor intermendio [ ]
4. Valor normal [ ]
5. En construcción [ ]
6. Sin edificar [ ]
7. Otro [ ]
Cuál?___

Uso actual

1. Residencial [ ]
2. Comercial [ ]
3. Industrial [ ]
4. Institucional [X] Cuál?___
5. Recreacional [ ]
6. Baldío [ ]
7. Otro [ ]

Accesos vehiculares

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros	Termo Acustica y Asbesto cemento	Concreto	Hamposteña	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma responsable unidad social | Pedro Marriaga (Nombre) | 8.532.932 (C.C o Nit)

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	1
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCION (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad área a intervenir en el ITD carlos meisel en donde se puede encontrar las sgtes observaciones Comedor - Cocina: salon con muros en bloque con acabados en pintura observando descascaramiento del mismo por humedad, cubierta en laminas de puc con perforaciones el cual se encuentran parches con manteniento ya toda la cubierta, estructura metalica en optimas condiciones, se evidencia perfileria de estructura donde se encontraba el cielo falso el cual ya no esta existente por deterioro por humedad, piso en porcelanato y zocalos se observan faltantes del zocalos, en el area de la cocina: se puede evidenciar zona de lavamanos (3) con enchape en muro algunos faltantes, mesón de la cocina con lavaplatos se encuentran en buen estado, el mesón se encuentra con enchape. sin puertas, los muros cuentan con enchape hasta la altura del cielo falso. Sin deterioro, puertas, cubierta en cielo raso en yeso cartón con deterioro por la humedad, al momento de realizar el levantamiento se puede constatar que cuentan con 2 aseos industriales y uno grande y otro pequeño sillas pupitres en mal estado y mesas con deterioro tambien se observa un entrador. con deterioro, columnas dentro del salon en concreto y acero el cual en la parte inferior presenta deterioro y desgaste por exposicion del acero	

Firma responsable unidad social

Pedro Marriaga — Nombre

8532.932 — C.C o Nit

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Pedro Marriaga

C.C o Nit 8.532.932

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Arnulfo Sanchez
1045698590

Testigo

Nombre
(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el dia ____ de _____ de 20__

Firma responsable unidad social

Nombre
C.C o Nit

Testigo

Nombre
C.C o Nit

Representante del contratista
Nombre

Representante de la Interventoría
Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
56	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura ☑ 27 03 23 | Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Norgenis Madrid Barrios

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? ___

Nombre del Propietario: Ingelmina Ortega Garcia

Dirección: Cra 31 # 30D-89 Teléfono: 3016374447

Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral: ___ No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6. Televisión cable	☑	☐
7. Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto.	Bloque.	No tiene	Asbestando.	Concreto.	Pampasteria	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	X	☐	X	☐	X	☐	☐
Humedades	X	X	☐	X	☐	X	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Norgenis Madrid — Norgenis Madrid — 32.794.694

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realizo levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico con las actividades y observaciones anotadas: muros en mampostra con acabados en pintura presentando figuramiento y se observa abundante humedad, ventaneria en madera con vidrio y bomba en hierro con detalles, puerta plancha pulida con pasador y figuramiento elegante, cubierta en teja de barro en mal estado y canoa en madera con deterioro. Sala muros con panela y acabados en pintura y evidencia agrietamiento en la parte superior en el lavante de ramo de cubierta no cuenta con pared en la parte inferior en la cocina presentan daños considerables en mano por abundante humedad, la pared restante colindan con el vecino. Puerta en plancha pulida roja con desgaste y figuramiento del fierro en la mano de abrir, figuran en viga de madera sin deterioro. Habitacion muros con panela pulido y acabados en pintura presentado agrietamiento y figuramiento y desconchamiento ocasionado por humedad, puerta plancha pulida con desgaste. Cocina muros en paño presenta agrietamiento y desconchamiento a mano por humedad, piso en cemento colinda con el vecino presentando deterioro y desgaste, sin panela abundante humedad, presenta agrietamiento puerta plancha pulida en deterioro hundimiento y figuras natural, tumbado fundido en lamina de zinc con deterioro por oxido. Baño exterior muros en ladrillo sin pañete con abundante humedad y desgaste, cubierta en lamina de fibrocemento, piso en placa huella sanitario con deterioro.	

Firma responsable unidad social | Nombre | CC o Nit

Versión controlada

Página _____ de _____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Marlen Madrid.

Firma responsable unidad social

Nombre Marlen Madrid.

C.C o Nit 32.637447

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
57	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura ☑ 27/03/23 Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Tienda la poderosa.
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Encargado.
Nombre del Propietario: Elver Garay Lamos.
Dirección: Calle 51 #2G 69 Comfa
Teléfono: 3226328172.
Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No. ___
Cédula catastral: ___ No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1. Este predio es residencial, solo
2. ocupa la parte delantera
3. como tienda de ramo.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	N/A.	Asb Cem. Madera.	Concreto	Plampostería	Plantilla Conc.	
Observaciones								
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social | Nombre: Elver Garay Lamos | C.C o Nit: 1007182242

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico encontrando las siguientes observaciones. - Fachada principal: funciona tienda de barrio. Las muros en mampostería con acabados en pintura, piso en plantilla en concreto con fisuramiento no cuenta con ventanería cuenta con. puertas metálicas con deterioro x oxido puertas en hierro sin deterioro por oxido, al interior se puede observar las siguientes observaciones. - Tienda interna: muros en bloque con acabados en pintura presentando fisuramiento y en la parte inferior descascaramiento por humedad, piso en ceramica de cemento de diferentes colores con, particulas y deterioro por antiguedad, la cubierta en. madera (madera con deterioro por perforaciones, este predio solo es utilizado para la tienda y solo ocupa una parte de la casa, el resto se encuentra desocupado y el propietario la tiene bajo llave porque no se puede tomar registro fotografico al resto del predio, el encargado de la tienda es quien suministro dos datos y firma el acta.	

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre

C C o Nit

Testigo

Nombre

C C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
58	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura ☒ 27 03 23 | Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Maryuris Madrid García

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Arrendatario

Nombre del Propietario Maryuris Madrid García

Dirección Cra 31 #50D-80 Apto 1. Teléfono 3016364447.

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☐	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muro-Hormigón	Teja de Cemento	Concreto	Pomporena Plantilla Conc.		
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐
Humedades	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Maryuris Madrid Maryuris Madrid 1.032.794.694.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico encontrando las siguientes observaciones. - Fachada: Muros en ladrillo. con pañete y acabado en pintura presentando descascaramiento del mismo por humedad, asi el muro frontal presenta una fisura al lado del medidor de gas, Ventana de aluminio con vidrio y protectores sin particiones ni deterioro, puerta en ceramica sin deterioro. escaleras en concreto con ceramica sin deterioro, en huella en laminas de eternit sin particiones ni removidos. - Sala Comun: muros con pañete pulido y acabados en pintura. se observan descascaramiento por humedad sobre parte inferior 10 cm aprox. la total soluda pues un ambito presenta filtraciones desde el techo hasta la mitad del muro. Muros en enchape en el area de mesón humedos, y la reverso sin deterioro ni desprendimiento, muros de agua y mesón bien enchape. sin deterioro, pisos en ceramica. sin deterioro ni desgaste. - Habitaciones #1,2. muros con pañete pulido. con pañete el muro lateral soluda con el techo y no cuenta con viga de amarre, la parte superior no tiene con pañete, los pisos en ceramica. sin deterioro ni desgaste. - Baño: muros con enchape en parte superior del pared, sin particiones ni deterioro, pisos en ceramica de diferentes formatos. sin deterioro, el predio no cuenta con patio la cubierta de la vivienda es en laminas de asbesto cemento. La parte del techo y balcon es nuevo. el techo es de segunda, mayo con guaduas y remendados, la estructura que lo sostiene esta en regular estado.	

Firma responsable unidad social: Yoyes Madrid — Nombre: Yoyes Madrid — C.C o Nit: 32794694

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoria

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre

C C o Nit

Testigo

Nombre

C C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoria

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoria en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N 59

CONTRATO DE OBRA EDU-3452022
SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura ☑ 27 03 23 Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Leonor Guerra Meza

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Leonor Guerra. Meza.

Dirección Cra 3A # 50D-22. Teléfono 3013875349

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto - Cera	Bloque.	Hierro	Asb. Cemento	Cercha	Mampostería	Platilla	
Grietas y fisuras	☑ Observaciones	☑ Observaciones	☐ Observaciones	☐ Observaciones	☐ Observaciones	☐ Observaciones	☐ Observaciones	☐ Observaciones
Humedades	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Leonor Guerra Meza — Firma responsable unidad social

Leonor Guerra Meza — Nombre

1.032-706.385 — C.C o Nit

Versión controlada

Página ___ de ___ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico al predio encontrando las siguientes observaciones.
Fachada: muros en mampostería con acabados en estuco y pintura. no se evidencian fisuramientos. piso en tablón rojo y granito con detenora, desgaste. y portadores ventanería en madera con vidrio sin portadores. ni detenora, cubierta en laminas en asbesto cemento sin detenora, cerramiento en rejas en hierro sin detenora por el oxido, plantilla de bases en concreto.
Sala muros con pañete pulido y acabados en pintura. presentando fisuramiento y asentamiento en los muros superiores en los muros inferiores con descanso humedad de pintura por humedad, piso en ceramica sin detenora. cubierta de la sala en laminas en asbesto cemento.
Cocina: muros con pañete y enchape en zona de mesón sin portadores ni detenora, mesón y barra en concreto con pañete y acabado en pintura y enchape, piso en plantilla pulida con detenora, desgaste y agrietamiento.
Habitacion 1 y 2: muros con pañete pulido y acabados en pintura. presentan humedad. y fisuras en la parte superior, piso en plantilla pulida con detenora y desgaste, cubierta de la habitacion #1 en asbesto cemento laminas en regular estado sin detenora ni aseguramiento.
Habitacion 3: piso en ceramica sin detenora, muros con pañete pulido y acabado en pintura con humedad.
Baño: muros en blaque con acabados en enchape en zona de ducha y sanitario sin detenora, cubierta en laminas, accesorios y enseres en buen estado sin detenora, cubierta en asbesto cemento.

PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)

LEONOR Guerra Meza	LEONOR Guerra Meza	52.706.385
Firma responsable unidad social	Nombre	C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Leonor Guerra Mejía

Firma responsable unidad social

Nombre Leonor Guerra Mejía

C.C o Nit 32-706.395 -

Alberto Báez Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Báez Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Arnold Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021


ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
60	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO E DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] Cierre [ ]

27 / 03 / 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Aminta San Juan Morales.

Tenencia — Propietario: X — Arrendatario: ____ — Poseedor: ____ — Otro Cual?: ____

Nombre del Propietario: Aminta San Juan Morales.

Dirección: CRA 32 #50D-30 — Teléfono: 3045234255

Long del frente (mts): ____ — Matrícula inmobiliaria No: ____

Cédula catastral: ____ — No de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1 Agua	X	
2 Alcantarillado	X	
3 Energía	X	
4 Teléfonos		
5 Gas	X	
6, Televisión cable		
7, Otros		

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1 Monumento Nacional	[ ]	5 En construcción	[ ] ____
2 Valor Arquitectónico	[ ]	6 Sin edificar	[ ] ____
3 Valor intermendio	[ ]	7 Otro	[ ] ____
4 Valor normal	[X]	Cuál? ____	____

Uso actual

1 Residencial	[X]	5 Recreacional	[ ]
2 Comercial	[ ]	6 Baldío	[ ]
3 Industrial	[ ]	7 Otro	[ ]
4 Institucional	[ ]	Cuál? ____	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [X]

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto Cor.	Bloque	N/A.	Asb Cemento	Concreto	Mampostería	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	+							
Humedades		+						
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otro								

Aminta de San Juan Morales — Firma responsable unidad social

Aminta San Juan — Nombre

22641946 — C C o Nit

Versión controlada

Página ____ de ____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y reg. fotografico al predio encontrando los siguientes obs.	
- Fachada en muros en mampostería y acabados en estuco y pintura sin fisuramiento y sin asentamiento Ventanería en aluminio con vidrio sin particiones. piso en plantilla rustico con deterioro.	
- Sala cocina- muros con pañete y Pintura sin fisuramiento y sin deterioro, piso en cerámica sin deterioro o particiones, los muros de la cocina con enchape sin deterioro ni particiones,	
- pasillo: muros en bloque total pañetado sin pintura gris, el muro colindante adosado a la pared lateral el cual presenta una fisura, diagonal manifiesta que posiblemente cuente con una vivienda	
- Habitaciones 1-2, muros en bloque con y sin pañete en obra gris. sin fisuramiento, piso en plantilla cuenta con deterioro y desgaste	
- La cubierta de la vivienda en laminas en asbesto cemento algunas laminas nuevas y otras con desgaste y perforaciones	
- Baño: muros con enchape desde el piso hasta el altura del cielo falso, combo lavamanos y accesorios sin deterioro sin particiones piso en ceramica.	
- patio: cerramiento en muro en bloque sin pañete. con deterioro y desgaste, piso en plantilla de terreno natural.	

Antonio Eugenio Morales Antonio 72611946.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Arlinton Sanfran Morales

Firma responsable unidad social

Nombre Arlinton Sanfran.

C.C o Nit 72641948

Alberto Díaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Castellar

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N 61

CONTRATO DE OBRA: EDU-3452022
SUPERVISOR DE OBRA: CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] 27/03/23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jorge Anillo Ortega
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cuál? ___
Nombre del Propietario: Jorge Anillo Ortega.
Dirección: Cra 3A #50D-58 Teléfono: N/A.
Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No. ___
Cédula catastral: ___ No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[X]	[ ]
6. Televisión cable	[ ]	[X]
7. Otros	[ ]	[X]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[X]	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [X]
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	N/A.	Asbesto Cemento	Concreto	Mamposteria	Platiza.	
Grietas y fisuras	[X] 1	[X] 1	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[X] 1	[X] 2	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Observaciones

Jorge Anillo | Jorge Anillo | 72156510

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página ___ de ___ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Material en bloque con acabados en Pintura encontramos caido de la misma en su area interior. antejos en madera con particiones, piso en plantilla pulido con fisuras, cubierta en asbesto cemento en buen estado	
Sala: Muros en bloque con acabados en Pintura donde encontramos caido de la misma en su area interior cubierta en asbesto cemento en buen estado. no seguros. Con particiones.	
Cocina: se visualizan enchapes en buen estado sin particiones, Mesón en granito en buen estado sin particiones, piso en plantilla rustica donde observamos particiones en baldosin	
Pasillo: Muros en obra gris, rayado a la vista sin particiones, Piso en plantilla rustica con particiones	
Habitaciones: cubando de dos habitaciones, los muros en obra gris observamos grietas y orificios en muros. piso plantilla rustica en buen estado no observamos fisuras	
Baño: en obra negra estructuralmente fracturados y orificios.	
Patio: cubierta en laminas de eternit en mal estado con particiones	

Jacqueline Triviño Jacqueline Triviño Ramírez 42158511

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021


ACTA N 62

CONTRATO DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA: EDU-3452022 / CONSORCIO E DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] 27 03 23 — Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Domingo Jose Bolivar Acuña

Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual? Encargado

Nombre del Propietario: Domingo Jose Bolivar Acuña.

Dirección: Calle 500 # 9A 05. Teléfono: 3023129127.

Long. del frente (mts): Matrícula inmobiliaria No.:

Cédula catastral: No. de pisos: 1.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[X]
5. Gas	[X]	[ ]
6, Televisión cable	[X]	[ ]
7, Otros	[ ]	[X]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[X]	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [ ]

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto Ceram	Blogre.	Hierro.	Asbesto Cemento	Concreto.	Empostado	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	X				X		
Humedades	X	X				X		
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otros								

Domingo Bolivar — D Bolivar — 8.724.795

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico encontrado. Las fotos observaciones: - Fachadas, muros en mampostería con acabados en estuco y pintura presentado agrietamiento estructural, muros laterales, desprendimiento del mismo por humedad, Ventanería en aluminio con vidrio. Sin deterioro, protectores en hierro sin deterioro por ambos lados, Pisos en baldosa roja con grama sin deterioro, Cerramiento en reja en hierro - Sala: muros con pañete pulido y acabados en pintura en la parte superior presenta agrietamiento y en la inferior descascara pintura por humedad, Cubierta en tejas en asbesto cemento. sus porterías - Habitaciones: 1, 2, 3. muros con pañete y pintura. no se observan hacinamientos, pisos en la habitación 1, 2 en cerámica sin desgaste ni deterioro, habitación #3 en plantilla pulida con desgaste. los muros de la habitación 3 en la parte superior en la entrada presentan agrietamiento. - Cocina: muros en pañete pulido y acabados en pintura presentan agrietamiento desde el nivel del piso hasta la altura de la cubierta, piso en plantilla rustica con desgaste, deterioro y perforaciones, mesón en concreto en enchape con deterioro y exposición del acero. - Baño: muros con pañete pulido y acabado en pintura presenta deterioro y desgaste, piso en plantilla rustica con deterioro, sanitario con desgaste. - Su cubierta de la cocina en tejas en asbesto cemento en deterioro - Patio: Cerramiento en bloque sin pañete con abundante humedad, piso en plantilla rustica con hacinamiento. -	

Dominga José Bolaños Asprilla — 8.724.795

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Domingo José Bolivar A.

Firma responsable unidad social

Nombre 8.724.795

C.C o Nit

Alberto Díaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre R Cardaballo

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☑ 27/03/23	Cierre ☐
63	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO E DISTRITO				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nayibe Coronel Santana.

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Nayibe Coronel Santana.

Dirección cra 3 #50c57. Teléfono 3620844.

Long del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto-Com.	Bloque	Hierro-Hierro	Asbcem-PVC.	Concreto.	Mamposteria	Gravilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros (Buen Estado)	✓	✓	✓	✓	☐	☐	☐	☐

Nayibe Coronel S. — Nayibe Coronel S. — 22.414.604

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza la actividad de acade vecindad y registro fotografico al predio encontrando las siguientes observaciones Fachada: muro con mampostería y acabado en reo y pintura, presenta humedad en la parte lateral de la ventana principal. Ventaneria en madera con oxido y protección aluminio sin deterioro, piso en ceramica con sociolo, presentan abertura, cubierta en cielo falso en PVC, cerramiento en muros con enchape y reja en hierro sin deterioro por el oxido. Sala: muros con pañete y acabado en estuco y pintura pared lateral presenta abundante humedad en la parte superior, piso en ceramica sin desgaste, cubierta en laminas en PVC en buen estado sin deterioro, Habitacion#1, piso en ceramica sin desgaste, muros con pañete y estuco y pintura con descascaramiento por la humedad, cubierta en PVC. sin deterioro Habitacion 2, 3 muros con pañete pulido con acabado en estuco y pintura con abundante humedad en los muros, ceramica en piso sin desgaste, cubierta en PVC en buen estado. Sin deterioro, Cocina: muros con enchape desde el piso hasta la altura del cielo falso sin perforaciones ni deterioro, Mesón en concreto. y enchape en buen estado sin desgaste ni perforaciones, piso en ceramica sin desgaste. Cubierta en PVC sin deterioro ni desprendimiento, Baño: muros con enchape, desde el piso hasta la altura del cielo falso. en PVC. en buen estado sin deterioro, piso en ceramica. sin deterioro. Habitación#4: muros con pañete pulido y acabado en estuco y pintura. en buen estado. Comedor: muros con estuco y pintura, cubierta en PVC, con filtrante de laminas en PVC. por instalacion. Patio: Cerramiento en muros sin pañete presentan humedad, piso en tablon rojo y tenero natural.	

Yeyis Camells — Nombre: Hayde Camells — C.C o Nit: 22.414.604

Firma responsable unidad social

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

8. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Nombre Yajaira Canales

Firma responsable unidad social

Nombre Yajaira Canales

C C o Nit 1.22.414.607.

Nombre Wilson Brito Saavedra.

Representante del contratista

Nombre Wilson Brito Saavedra.

Nombre Luis Cortes

Representante de la interventoría

Nombre Luis Cortes

Testigo _____

Nombre _____

Entidad a la que pertenece (JAC, Liga consumidor)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones.

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante _____

Se firma el día ____ de _____ de 20___

_____
Firma responsable unidad social

Nombre _____
C C o Nit

_____
Testigo

Nombre _____
C C o Nit

_____
Representante del contratista

Nombre _____

_____
Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Versión controlada

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	1
Versión	2
Fecha	12/07/2021


ACTA N° 67

CONTRATO DE OBRA / SUPERVISIÓN DE OBRA: EDU 345/2022

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura: 15/12/22 — Cierre:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nodes Porto Nolvis

Tenencia: Propietario / Arrendatario / Poseedor / Otro Cuál? Empleado

Nombre del Propietario: Nodes Porto Nolvis

Dirección: Cra 21 # 51 04 — Teléfono: 3017939008

Long. del frente (mts): — Matrícula inmobiliaria No:

Cédula catastral: — No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

Accesos vehiculares

Garaje: SI ☐ NO ☐

Cuantos:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCIÓN	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Asb cemento	Concreto	Pompeiana	Peneacreto	
Observaciones								
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Yaneiser — Firma responsable unidad social

Yeneiro Amaris — Nombre

1.506374 — C C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad a predio de parqueadero encontrando lote, valdeo Muros de predio en bloque con pañete rustico con acabado en pintura de aceite se observan parches y fisuras. Pos entrada peatonal con granito con deterioro y portadora, cuenta con una cubierta en laminas con deterioro por el oxido. ventana en aluminio con vidrio sin particulas, al interior se observa, que cuenta con baño, muro con enchape en area de sanitario y ducha, vano en muro sin ventana, cuenta con un mesón pegreno en concreto con enchape, vano de ventana sin vidrio puerta, dos muros se encuentran con pañete hasta la altura del cielo raso- el levante restante cubierta en bloque sin pañete y piso en ceramica con desgaste, cubierta en laminas en asbesto cemento. Sin particulas ni remiendo.	

Alcides Herrera Molina 8=506374

Firma responsable unidad social — Nombre — CC o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Alberto

Firma responsable unidad social

Nombre Alberto

C.C o Nit 8-506374

Ramiro Medina

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saavedra.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero.

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

Representante del contratista
Nombre _____

Representante de la Interventoría
Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
65	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] 27/03/23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hernan Martin Hernandez Alvarez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario Cle 50D #3-22 B. comsar.

Dirección Hernan Hndez Alvarez. Teléfono 3175968625

Long. del frente (mts) ____ Matrícula inmobiliaria No. ____

Cédula catastral ____ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6. Televisión cable	[x]	[ ]
7. Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[x]	Cuál? ____	

Uso actual

1. Residencial	[x]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál? ____	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [ ]

Cuantos ____

ELgaraje se usa como comercio SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto-Cel.	Bloque	Hierro	Asbc.-Machimbre	Concreto-Col.	Mampostería	plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma responsable unidad social | Nombre: 8664815 | C C o Nit

Versión controlada

Página ____ de ____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realizo levantamiento de acta de vecindad encontrando las siguientes observaciones Fachada - muros en mampostería con acabados en pintura y estuco, presentando descascaramiento en la parte inferior por humedad. Cubierta en cielo falso en machimbre con deterioro por humedad y exposición a diferentes cambios climáticos, piso en cerámica con partidura en una de las piedras de la entrada, anden en plantilla en concreto. Ventanería en aluminio con vidrio sin protector sin partiduras ni deterioro por oxido, cerramiento en ladrillo en buen estado sin deterioro por oxido en buen estado general. Adentro se observan las siguientes: Sala: muros con pañete pulido y acabados en pintura presentando descascaramiento por humedad en la parte inferior, cubierta en cielo falso en icopor con deterioro y desprendido algunas laminas, piso en cerámica sin deterioro ni desgaste. Cocina: muros con pañete y acabados en enchape desde el piso hasta el dintel del cielo falso sin partiduras. Cielo falso en laminas yeso en regular estado, con deterioro y partiduras Baño: muros con enchape desde el piso hasta la altura de cubierta sin partiduras, combo sanitario y accesorios sin deterioro, cielo falso en icopor por deterioro y desprendido de algunas laminas El predio cuenta con 5 habitaciones presentando descascaramiento en la parte inferior de los muros por abundante humedad, los muros se encuentran con pañete y acabado en pañete y pintura, el 1er, 2do, 5to cuentan con cielo falso en PVC y en regular. Sin deterioro, piso ventanería en Bloque hasta la mitad presentando desporte y deterioro por humedad no cuenta con pañete; piso en tercio madera y Gravilla.	

Firma responsable unidad social | 86648 15 Nombre | C C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C C o Nit

Testigo

Nombre _____
C C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒	Cierre ☐
66	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO			27/03/23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Rafael Antonio De la Rosa.

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario Rafael Antonio De la Rosa

Dirección Calle 5K # Cra 3 # 50C-39. Teléfono 3243326202.

Long. del frente (mts) ☐ Matrícula inmobiliaria No. ☐

Cédula catastral ☐ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ☐
2 ☐
3 ☐
4 ☐
5 ☐
6 ☐
7 ☐
8 ☐

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ☐	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ☐	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ☐

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto ciclo.	Bloque.	Hierro.	Teb. cemento Rasso concreto	Concreto - Columnas.	Mampostería	Plantilla con	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Humedades	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Rafael De la Rosa · Rafael De la Rosa · 7.436715

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de la vecindad y registro fotografico y se encuentran las siguientes observaciones - Fachada en mampostería con acabados en enchape en la parte inferior y estuco en la parte superior una area de la fachada se encuentra descubierta por trabajos de acabados Ventanería en aluminio corrediza y protectores sin deterioro, cubierta en laminas en asbesto cemento en buen estado con deterioro por humedad a la exposición de los cambios climaticos, piso en baldosa rep. con granito. cerramiento en muro sin deterioro - Sala cocina: muros con pañete y acabados en pintura cielo cocina cuenta con enchape en los muros hasta la altura del cielo falso sin deterioro ni porturas, los muros no se observan con fisuramiento presentan descascaramiento de los acabados por humedad, piso en ceramica negra con zocalo con algunos formatos partidos y zocalo desprendido cielo falso en material de yeso carton. con 4 lamparas led no se evidencian desprendimiento ni deterioro. - 3 habitaciones con muros con pañete pulido y pintados en pintura con abundante humedad en la parte inferior, piso en laminado en deterioro y deteriorado cubierta en laminas en asbesto cemento con deterioro por antigüedad. - Baño muros con acabados con enchape desde el piso hasta altura del cielo roto, lavamanos con mueble y accesorios sin deterioro ni desgaste Ducha con muros con pañete y pintura, con descascaramiento por humedad. - Patio cerramiento con bloques en bloque con deterioro y perforaciones, laminas de zinc con deterioro por el oxido, piso en cemento natural cuentan con arboles	

Rafael De la Rosa — Rafael De la Rosa — 7436715

Firma responsable unidad social — Nombre — CC o Nit

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

6. PRIMER ACTA DE APERTURA

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento por los que en el intervinieron

Firma representante unidad social

Nombre

C.C. o T.I.

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

Delegado unidad funcional de [illegible]

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No._____ actuando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____ hago las siguientes declaraciones

Por medio del presente documento en forma libre en pleno uso de mis facultades mentales y sin imposiciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en su estructura física a causa de las obras realizadas por _____ firma constructora del proyecto

Declaro renuncio de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____ y la entidad contratante_____

La firma el día _____ de _____ de 20___

Firma representante unidad social

Nombre

C.C. o T.I.

Testigo

Nombre

C.C. o T.I.

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Nota: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético, registro fotográfico de la diligencia. Actas y Soportes de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas entregará nuevamente todo esto

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒ 27/03/23	Cierre ☐
67	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jud Dayis Arrieta Guzman.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Hija.

Nombre del Propietario Jud Dayis Arrieta

Dirección Calle 50E # 29-66 B. Camsal Teléfono 3042090450.

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto - Cer.	Bloque	Ladrillos-Rejas	Asb-Cemento	Concreto.	Mampostería	Plantelacone	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social | Nombre: Jud Dayis Arrieta S | C.C o Nit: 22488699

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de Vecindad y registro fotografico encontrando las siguientes observaciones - Fachada y muros en mamposteria con acabados en estuco y pintura no se evidencian fisuras, cuentan con ventanería en madera y vidrio sin deterioro protegidas en barrotes en hierro. Sin deterioro. Cubierta en laminas en asbesto cemento con cielo falso en laminas en asbesto cemento sin deterioros. ni desprendimiento. los pisos en plantilla pulida roja con fisuramiento por deterioro Cerramiento en muros y celado con humedad. - Sala-cocina con acabados en muros con pañete y pintura, no se evidencian fisuramientos ni humedad. Pisos en ceramica Con deterioro por antigüedad. los muros de la cocina Tienen acabados en enchape y cuentan en buen estado, muros de la sala y cocina. Sin deterioro, piso en ceramica Sin deterioro. - Habitaciones 3: muros con pañete y acabados en pintura Sin fisuramiento, piso en plantilla pulido rojo con deterioro y desgaste, cubierta en cielo falso en laminas en asbesto cemento buen Sin deterioro ni desgaste, - Baño: muros con enchape desde el piso hasta la altura del cielo falso Sin deterioro ni perforaciones cubierta en cielo falso en laminas en asbesto cemento buen Sin deterioro, combo sanitario y accesorios Sin deterioro, - Patio con cerramiento en bloque con pañete presentando humedad en su parte inferior y algunas grietas. piso en plantilla rustica y arenatón deteriorado, en el patio cuenta con zona de lavado con columna en concreto y otra en pañete. Cubierta en teja de eternit.	

JUAN DAVID FERRER — LUIS DAVID FERRER — 22.448.694

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA	EDU-3452022 / CONSORCIO IE DISTRITO	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☑ 27 03 23	Cierre ☐
68						

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Concepcion Ortiz Sarmiento.

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Nombre del Propietario Concepcion Ortiz Sarmiento

Dirección Cra 31 # 50D-80 Campo. Teléfono 3630651.

Long. del frente (mts) ____ Matrícula inmobiliaria No. ____

Cédula catastral ____ No. de pisos 1.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☐	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál?	____

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ____	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto Ceramico	Bloque.	Muros-Hormi.	Asb. Cem-PVC.	Concreto.	Pañetada	Pavimentado	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☑	☑	☐	☐	☐	☑	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social | Nombre: Yoneyer [illegible] | C.C o Nit: 22-413612.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de Vecindad y Registro Fotografico encontrando las siguientes Observaciones - Aulas: muros en mampostería con acabados en pañete y pintura. presentando. deterioro en la parte superior y en la parte inferior desprendimiento de pañete y pintura por humedad, ventanas en madera con vidrio y protección sin deterioro ni particiones, puertas en madera en buen estado. - muro de cerramiento en bloque con pañete se evidencia agrietamiento y desprendimiento de los mismos por humedad, reja en hierro sin deterioro, cubierta en láminas de eternit, algunas con deterioro. - Baño cocina con muros en pañete pulido y acabado en enchape, estuco y pintura, se evidencia desprendimiento por humedad en la parte inferior, piso en cerámica sin deterioro ni desgaste ni particiones, en la cocina los muros con enchape (barra, mesón, pared) en excelente estado no presentan desprendimiento ni particiones, la cubierta en cielo falso en pvc en optimas condiciones no presenta deterioro. Pasillo: los muros en bloque presentan agrietamiento desde el piso hasta la altura del cielo falso. en pvc. - Habitación # 1. muros en pañete pulido y acabados en pintura y estuco, con enchape en piso y cubierta en pvc sin deterioro, ni desgaste. ni particiones. - Habitaciones 2, 3 y 4. con muros en pañete y acabados en estuco y pintura presentando desprendimiento de los mismos por humedad, piso en plantilla pulida con agrietamiento y fisuramiento, cubierta en láminas en acetato sin deterioro, presenta perforaciones. - Baños: muros en enchape desde el piso hasta la altura del cielo raso sin particiones ni deterioro. Piso en cerámica antideslizante, lamas sanitarios y accesorios sin deterioro, cubierta en pvc. en buen estado sin deterioro.	

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit 1.227.413.612

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

Representante del contratista
Nombre _____

Representante de la Interventoría
Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021


ACTA N 69

CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [x] 27/03/23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Paola Sabino

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario: Paola Sabino

Dirección: Calle 5DD #3-26 Teléfono: 3003691598

Long. del frente (mts): ____ Matrícula inmobiliaria No. ____

Cédula catastral: ____ No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[x]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[ ]	[x]
7, Otros	[x]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[x]	Cuál? ____	[ ]

Uso actual

1. Residencial	[x]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál? ____	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [x]

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Muros-Hierro	Asbesto Cemento	Concreto	Mampostería	Glantida.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[ ]	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[x]	[x]	[ ]
Humedades	[ ]	[x]	[x]	[ ]	[x]	[x]	[x]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Paola Sabino — Paola Sabino — 27747731

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página ____ de ____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO ORIENTAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Cuenta en muros con acabados en pintura donde se visualizan caída de la misma, ornamentos en horro con deterioro en pintura además existen fisuras en muro, Pisos en cerámica con perfiles, ventanas en estado bueno.	
Fachada: Muros en bloque de ladrillo con acabados en pintura con deterioro de la misma, cubierta en asbesto cemento, se visualiza fisura pared izquierda de subida, Piso en cerámica con desgastes y fracturas	
Habitaciones: Cuenta de 3 habitación en bloque en acabados ladrillo a la vista, techo en plancha de asbesto cemento, Pisos en baldosa con fisuras en todo el lado derecho Piso en cerámica con fracturas, ornamentos, faltantes, habitación # 2 en regular estado muros sin fisuras, Piso en plancha con asbesto cemento, habitación # 3 muros en regular estado fisuras, falta de algunos elementos arquitectural, Piso plancha cemento en regular estado.	
Cocina: Se visualiza en cerámica en buen estado los de muros, pisos en cerámica con perfiles, muros con fisuras.	
Baño: Ornamento en bloque con perfil de ladrillo, en buen estado, Piso en plancha con ornamento.	

Paola Sabino — paola sabino — 22747737

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Paola Soler

Firma responsable unidad social

Nombre Paola Soler

C.C o Nit 22742731

Alberto Díaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒	Cierre ☐
70	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO E DISTRITO			27 03 23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Darly Camargo Arias

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario Darly Camargo Arias

Dirección Cra 37 # 50C - 38 Teléfono 3128817578

Long. del frente (mts) _____ Matrícula inmobiliaria No. _____

Cédula catastral _____ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☐	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? _____	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? _____	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos _____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloques.	N/A	Asb. Cemento	Concret.	Mamposteria	Plantilla Pobre	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Humedades	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Darly Camargo Arias — Darlis Camargo Arias — 51926670

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada, muros en bloque con acabados en pintura en buen estado no se observan caidas de la misma, se observa fachaleta aplicada aproximadamente hace 5 años se evidencia una figura de acabado arena gruesa del Intel, cerramos y puertas en buen estado no se observan fisuras. Salón: con muros y acabados en pintura estructural mente en buen estado, cielo raso en yeso y cartón buen estado. no se visualizan grietas. Piso en baldosa buen estado se ejecutamente. Cocina: se evidencia ventanas con cerámicas, faltan 4 cms, muros en cerámica buen estado, piso en cerámica en buen estado. Habitaciones: viendo de 4 habitaciones, habitación 4 y 3 estructuralmente en buen estado no presentan grietas, piso en plantilla sin fisuras, habitación 1 y 2. con piso en cerámica en la doble uso. Estas habitaciones en cerámica estructuralmente en buen estado. Patio se evidencian cerámicas partidas Baño con acabados en cerámica en buen estado no observamos partidas ni grietas. Patio: Cerramiento en ladrillo. raqueado, piso en plantilla con arenas. Local: observamos muros sin fisuras, techos malos buen estado, techo en lamina buen estado sin perforaciones.	

Dalis Carvajo Arias — Dalis Carvajo Arias — 51926 670

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Dalis Camargo Arias

Firma responsable unidad social

Nombre Dalis Camargo Arias

C.C o Nit 51 926 670

Alberto Diaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre [illegible]

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒ 28/03/23	Cierre ☐
11	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jose Malvido Sobrino

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Jose Malvido Sobrino

Dirección Cra 34 # 500-18. Teléfono No Tiene.

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Muros & Hierro	Asb. Cemto - Ysocal	Concreto	Mamposteria	Plantilla-Tabla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Jose Malvido — Firma responsable unidad social

Jose Malvido — Nombre

7473097 — C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: en acabados en estuco. Buen estado no se observan daños estructurales. Piso en cerámica en buen estado no presenta perdidas. Cubierta en teja de barro en buen estado no presenta perdidas. Habitación # 1: Techo en madera en buen estado. Muros en acabados en estuco y pintura en buen estado. Piso en cerámica en buen estado no presenta perdidas. Habitación # 2: Techo en madera en buen estado. Muros en acabados en estuco y pintura en buen estado. Piso en cerámica en buen estado no presenta perdidas. Cocina: Buen estado estructural. Sin perdidas de concreto. Piso en buen estado no presenta perdidas. Baño: Buen estado estructural. En acabados en cerámica en buen estado sin perdidas. Patio: Muros en acabados en estuco y pintura en buen estado.	

José Valoid — José Valoid — 7423694

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Página _____ de _____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Jose Galvis

Firma responsable unidad social

Nombre Jose Galvis

C.C o Nit 74273697

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N 72

CONTRATO DE OBRA: EDU-3452022
SUPERVISOR DE OBRA: CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] 28 03 23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ivis Sobrino Oquendo
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Ivis Sobrino Oquendo
Dirección: Cra 3A # 50D-40 2piso Teléfono: 3054396243
Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No: ___
Cédula catastral: ___ No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[X]	[ ]
5. Gas	[X]	[ ]
6, Televisión cable	[X]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional [ ]
2. Valor Arquitectónico [ ]
3. Valor intermendio [ ]
4. Valor normal [X]
5. En construcción [ ]
6. Sin edificar [ ]
7. Otro [ ]
Cuál? ___

Uso actual

1. Residencial [X]
2. Comercial [ ]
3. Industrial [ ]
4. Institucional [ ]
5. Recreacional [ ]
6. Baldío [ ]
7. Otro [ ]
Cuál? ___

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [X]
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Losa concreto	Bloque.	Muros	Asbesto Cemento.	Concreto vigas	Mamposteria	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Ivis Sobrino O | Ivis Sobrino Oquendo | 32672858.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada. Muros en bloque con acabados en pintura: estos en buen estado no se observan fisuras, cubierta en madera y teja en buen estado no observamos patologías. Piso en cemento se observan algunas irregularidades, Reata en medio con dos gotas de pintura.	
Salón: muros con acabados en pintura con algunas áreas de caída de la misma, Piso en ceramica, observamos patologías, cubierta en buen estado. contamos con dos ventanas en vidrio en buen estado no visualizamos patologías.	
Habitaciones: dos habitaciones: # 1. piso en plantilla donde se visualizan fisuras, cielo raso en icopanel en buen estado sin patologías en muros se visualizan fisuras laterales debemos fisura por humedad en pared y techo. habitación # 2. Piso en ceramica en buen estado sin patologías, muros con acabados en pintura y pintura buen estado sin fisuras acabado en buen estado sin orificios.	
Cocina: con acabados en ceramica de dos hilados en pared de mesón, buen estado sin patologías mesón buen estado sin patologías, piso en ceramica antideslizante, no se observan patologías	
Baño: área con ceramica en área humeda. acabado en ceramica buen estado sin patologías muros observamos, fisuras, techo buen estado sin patologías. piso en ceramica buen estado.	
Patio: Piso en plantilla sobre q. con patologías	

Ivis Sobrino — Ivis Sobrino Aguado — 32672858

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Página _____ de _____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Luis Sobrino

Firma responsable unidad social

Nombre Luis Sobrino O.

C.C o Nit 32672858.

Alberto Díez Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Díz Saucedo

Representante de la interventoría

Nombre Pedro Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**ACTA DE VECINDAD**	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura 73	Cierre
7.3	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO E DISTRITO			28 03 23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ivis Sobrino Oquendo

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ivis Sobrino Oquendo

Dirección: Cra 3A # 50D-40 1 piso Teléfono: 3054396243

Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No: ___

Cédula catastral: ___ No. de pisos: 2

Servicios públicos

	SI	NO
1 Agua	☑	☐
2 Alcantarillado	☑	☐
3 Energía	☑	☐
4 Teléfonos	☑	☐
5 Gas	☐	☐
6 Televisión cable	☐	☐
7 Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1 Monumento Nacional	☐	5 En construcción	☐
2 Valor Arquitectónico	☐	6 Sin edificar	☐
3 Valor intermendio	☐	7 Otro	☐
4 Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1 Residencial	☑	5 Recreacional	☐
2 Comercial	☐	6 Baldío	☐
3 Industrial	☐	7 Otro	☐
4 Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto.	Bloque-ujas	Hierro	Losa concreto	Concreto	Mamposteria	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☑	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☒	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ivis Sobrino O — Ivis Sobrino Oquendo — 32672858

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada Muros en bloque con acabados en pintura y estos en buen estado No se observan daños estructurales, Piso en ceramica en buen estado sin fracturas contenta en vidrio y aluminio en buen estado Sin particiones, cerramiento en rejas de aluminio en buen estado, lavadero en muro con ceramica donde observamos una particion para reponer.	
Sala: Muros en bloque con acabados en pintura y techo de asbesto figura otra interior de ventana en forma horizontal, Piso en baldosa hidraulicas, con macetas y algunas particiones.	
Cubierta Placa de entre piso con refuerzo de la viga (cara) se observa humedad y lavadero de baño por humedad.	
Habitaciones: Viendo de dos habitaciones las cuales presentan Piso en ceramica en buen estado no observamos particiones en las mismas, muros. con acabados en pintura plastica, se observa humedad zona interior. Techo: Piso en plantilla rustica en mal estado, se observan particiones, se observan figuras en listel de puerta de salida a patio, humedad en plafon	
Cocina: con acabados en ceramica en buen estado no observamos particiones, Piso en ceramica buen estado.	
Baño: Se observan aparatos en ceramica de muro techo en mal estado con particiones. Techo: cerramiento en bloque donde observamos orificios en los mismos	

Ivis Sobrino O | Ivis Sobrino Oquendo | 32672858

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Iris Sobrino

Firma responsable unidad social

Nombre Iris Sobrino Oquendo

C.C o Nit 32672858

Alberto Díaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Diego Caballero.

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día_____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
74	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] 28 03 23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Gonzalo Hernandez.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Gonzalo Hernandez. - Flor serna

Dirección: Cra 3 # 50C-63. Teléfono: ___

Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No.: No tiene

Cédula catastral: ___ No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[X]	[ ]
2. Alcantarillado	[X]	[ ]
3. Energía	[X]	[ ]
4. Teléfonos	[X]	[ ]
5. Gas	[X]	[ ]
6, Televisión cable	[X]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[X]	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [X]

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Hierro	Asbesto Cemento	Concreto	Mampostería	Plantilla Conc.	
Grietas y fisuras	[ ] Observaciones	[X] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones
Humedades	[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma responsable unidad social	Nombre	C.C o Nit
flor Serna	flor Serna	32 627 951

Versión controlada

Página ___ de ___ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: acabados en ladrillo y pintura donde se observa caída de la misma área interior. Así en baldosas donde visualizamos fisuras. Cerramiento en buen estado.	
Sala: Hombre en bloque con acabados en pintura, donde se visualizan áreas sin pintura, estructuralmente en buen estado, cubierta en asbesto cemento en buen estado, así en cerámica no observamos partidoras.	
Habitaciones 1 y 2 donde de 3 habitaciones, 1- se visualizan 2 en cerámica en buen estado no presentan partiduras, se muros en buen estado estructural sin fisuras, habitaciones 2 y 3 con piso en laminado, cubierta donde observamos fisuras en sus áreas muros en buen estado estructural, sin fisuras	
Cocina: en buen estado general con acabados en cerámico en buen estado sin partiduras, techos y cerámica donde observamos algunas partiduras piso en buen estado sin partiduras	
Baño 1, con acabados en cerámica en buen estado no visualizamos partiduras en sus áreas.	
Patio: corredor en bloque donde visualizamos salitres y algunas partiduras	

Flor Serna — Firma responsable unidad social

Flor Serna — Nombre

32627951 — C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

flor Serna
Firma responsable unidad social

Nombre flor Serna

C C o Nit 32 627 951

Representante del contratista

Nombre Ricardo Caballero.

Alberto Díaz Samudio.
Representante de la interventoría

Nombre Alberto Díaz Samudio.

Testigo _____

Nombre _____
(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

_____
Firma responsable unidad social

Nombre _____
C C o Nit

_____
Testigo

Nombre _____
C C o Nit

_____
Representante del contratista
Nombre _____

_____
Representante de la Interventoría
Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
75	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO		

Apertura [X] Cierre [ ]
20 03 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jackelin Ledesma.
Tenencia: Propietario V. Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____
Nombre del Propietario Jackelin Ledesma. - Summ Bonos
Dirección Cra 3 # 50F-13 AP102 Teléfono 50
Long. del frente (mts) ____ Matrícula inmobiliaria No. ____
Cédula catastral ____ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[ ]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[ ]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[ ]	Cuál? ____	[ ]

Uso actual

1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál? ____	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [ ]
Cuantos ____
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Asb. Cemt.	Concreto	Mampostería	Platilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[x]	[x]	[ ]
Humedades	[ ]	[-]	[ ]	[ ]	[ ]	[x]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Jackelin B. — Firma responsable unidad social
Jackelin B. — Nombre
1723758 65 — C.C o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: muros en ladrillo con acabados en pañete pintura y Pintura, se evidencia ventana en mal estado, cortina en vidrio en buen estado sin perforaciones, piso en plantilla rustica con perforaciones Sala: muros en ladrillo con acabados en estuco y pintura en buen estado estructura en buen estado, cielo raso en drywall en buen estado sin perforaciones cocina: con acabados en cerámica en buen estado sin grieta y sin perforaciones, piso en cerámica en buen estado sin perforaciones Habitaciones: cuenta de dos habitaciones con pisos en cerámicas en buen estado sin perforaciones de igual que los muros en buen estado sin grietas ni fisuras Baño: con acabados en cerámica en buen estado no se observan perforaciones en las cerámicas. Patio: cemento con acabados en pintura	

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página____ de____ Formatos

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Samary B

C C o Nit 72223865

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo C

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021


ACTA N 76

CONTRATO DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA: EDU-3452022 / CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [X] 28/03/23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Jackelin Ledesma

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?____

Nombre del Propietario Jackelin Ledesma - Sammy Baños.

Dirección Cra 37 # 50E-13 Apto 01 Teléfono NO

Long. del frente (mts) ____ Matrícula inmobiliaria No. ____

Cédula catastral ____ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[x]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1. Monumento Nacional [ ]
2. Valor Arquitectónico [ ]
3. Valor intermendio [ ]
4. Valor normal [x]
5. En construcción [ ]
6. Sin edificar [ ]
7. Otro [ ]

Cuál?____

Uso actual

1. Residencial [x]
2. Comercial [ ]
3. Industrial [ ]
4. Institucional [ ]
5. Recreacional [ ]
6. Baldío [ ]
7. Otro [ ]

Cuál?____

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [x]

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Asb Cemento	Concreto	Mampostería	Gravilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[x]	[ ]	[ ]
Humedades	[ ]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[x]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Sammy B — Firma responsable unidad social

Sammy B — Nombre

72335866 — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Muros en bloque con acabados en estuco y pintura donde observamos fisuras por encima de Linteles contra hervia en todo el dominio en buen estado, sus Particiones, tachadas en buen estado sus Particiones, piso en Plantilla rustica en mal estado con Particiones	
Sala: muros con acabados en Pañete y Pintura, donde observamos fisuras sobre linteles de 3era puerta piso en cerámica donde observa Particiones de entrada de puerta, cubierta en buen estado no observamos orificios, piso se observan Particiones	
Cocina: en obra gris buen estado estructural sin Particiones ni Escuelas.	
Habitación: muros con acabados en estuco y Pintura buen estado estructural, piso en cerámica con algunas Particiones.	
Local de Peluquería	
Muros en bloque con acabados en Pañete, techo de Pintura en buen estado. no observamos Particiones, grietas, piso en cerámica con algunas Particiones en sus orillas.	
Patio: N/A.	

Sammy B. — Sammy B — 72335865

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Sammy B

Firma responsable unidad social

Nombre Sammy B

C.C o Nit 72335865

Alberto Díaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre
C.C o Nit

Testigo

Nombre
C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☑	Cierre ☐
77	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO E DISTRITO			28 03 23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ovis Utria - Valmiro Lara Suarez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Ovis Utria Valmiro Lara Suarez

Dirección: Cra 3A #50D-66 Teléfono: 3726696302

Long. del frente (mts): ___ Matrícula inmobiliaria No: ___

Cédula catastral: ___ No de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☑	☐
6. Televisión cable	☐	☐
7. Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1. ___
2. ___
3. ___
4. ___
5. ___
6. ___
7. ___
8. ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Asb. Cemento	Concreto	Mampostería	Plancha	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐
Humedades	☐	☑	☐	☐	☐	☑	☑	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Valmiro Lara Suarez — Valmiro Lara S — 3741273

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Cerramiento de bloque en buen estado no observamos patologías, piso en cerámica con algunas fisuras.	
Sala y muros en bloque con acabados en pintura no observamos problemas estructurales piso en cerámica en buen estado no se visualizan patologías ni fisuras, cielo raso en láminas planas de eternit en buen estado, se observa una lámina faltante.	
Cocina: En buen estado general no se observan daños estructurales.	
Habitaciones: 3 habitaciones con piso en cerámica en buen estado sin patologías	
Baño: Buen estado general. sin agrietamiento con acabados en cerámica en buen estado. Sin fisuras	
Patio: Cerramiento en laminas de zinc	

Valeria Lara Valeria Lara. 37411273.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Nohora Lara S. 37412 83.

C.C o Nit 37412 83.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre RICARDO C

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
78	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO		

Apertura [x] 27/03/23 Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ernesto Garcia.

Tenencia: Propietario [ ] Arrendatario [ ] Poseedor [ ] Otro Cual? [ ]

Nombre del Propietario Ernesto Garcia - Wendy Tejeda Teléfono 3002158448

Dirección Calle 50D # 3C-16 Matrícula inmobiliaria No. [ ]

Long. del frente (mts) [ ] No. de pisos 1

Cédula catastral [ ]

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[x]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 [ ]
2 [ ]
3 [ ]
4 [ ]
5 [ ]
6 [ ]
7 [ ]
8 [ ]

Tipo de predio

1. Monumento Nacional [ ]
2. Valor Arquitectónico [ ]
3. Valor intermendio [ ]
4. Valor normal [x]
5. En construcción [ ]
6. Sin edificar [ ]
7. Otro [ ]

Cuál? [ ]

Uso actual

1. Residencial [x]
2. Comercial [ ]
3. Industrial [ ]
4. Institucional [ ]
5. Recreacional [ ]
6. Baldío [ ]
7. Otro [ ]

Cuál? [ ]

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [x]

Cuantos [ ]

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	N/A.	Asb cemento	Concreto	Mampostería	Planteles	
Grietas y fisuras	[x] Observaciones	[x] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones	[ ] Observaciones	[x] Observaciones	[x] Observaciones	[ ] Observaciones
Humedades	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[x]	[x]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Ernesto Garcia — Ernesto Garcia — 92148343

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Techado teja en zinc en regular estado, con algunas goteras, ventanería en vidrio en regular estado con algunas fracturas, fachadas en regular estado con algunas fisuras en pañete. Sala: Cielo raso en estado regular en buen estado, piso en regular estado con algunas fisuras, zócalo en regular estado, puertas en madera en regular estado y pintura en buen estado. Habitaciones: Cuenta con dos habitaciones en uso en regular estado con algunas fisuras. Cocina: Techumbre de zinc en regular estado con algunas goteras, pañete en regular estado con algunas fisuras, piso en regular estado con algunas fisuras, mesón en regular estado con algunas fisuras y caída de mampostería. Baño: Se encuentra en área de cocina, piso en buen estado no se evidencian fisuras. Patio: Se encuentra en regular estado no se observan grietas, piso en regular estado estructuralmente.	

Manifesto bajo gravedad de juramento Manifesto Garcia 32140357

Firma responsable unidad social | Nombre | CC o NIt

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Ernesto Garcia

Firma responsable unidad social

Nombre Ernesto Garcia

C.C o Nit 72146545

Alberto Diaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒	Cierre ☐
79.	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO			27/03/23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Angelo David Buelvas.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Angelo David Buelvas

Dirección Clle 5DE. #24-65. Apto. Teléfono 3116778824

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 2

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Teja concreto	Concreto	Mamposteria	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

x Angelo Buelvas Angelo Buelvas. 4731277276

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Estante en muros en bloque con acabados en Pintura en buen estado, Puerta en aluminio en buen estado sin Portaderas.	
Sala: Piso en cerámica en buen estado, aunque se observan algunas Portaderas, se observa toda Ligerada en buen estado.	
Habitaciones: cuando de dos habitaciones con Piso en cerámica buen estado no presenta portaderas	
Pasillo: Se encuentra humedad en muros.	
Baño: acabados en cerámica en buen estado estructuralmente en buen estado	
Cocina: Piso en cerámica donde observamos Portaderas, en el mismo, muros en cerámica en buen estado no presenta portaderas.	
Patio: N/A	

Angelo Bustos — Angelo Bustos. — 73127276.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Angelo Buelvas

Firma responsable unidad social

Nombre Angelo Buelvas

C.C o Nit 73127276.

Alberto Díaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Jacob Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social	Testigo
Nombre _____	Nombre _____
C.C o Nit	C.C o Nit
Representante del contratista	Representante de la Interventoría
Nombre _____	Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒ 23/03/23	Cierre ☐
80	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yaketin Ledesma.

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Yaketin Ledesma.

Dirección Cra 3 # 50C 13. Teléfono NO

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. 1.

Cédula catastral ___ No. de pisos ___

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☑
6, Televisión cable	☐	☑
7, Otros	☐	☑

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto.	Bloque	N/A	Asbesto Cemento.	Concreto	Mampostería	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Humedades	X	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social

Jaimy B. — Nombre

1233865 — C.C o Nit

Versión controlada

Página ___ de ___ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico a fachada evidencia se puede observar que es un local de peluqueria, muros en bloque con pañete en la parte superior y acabado en enchape en la parte inferior. Puerta en aluminio con vidrio y protector en hierro sin perforaciones ni deterioro, la cubierta en tejuelas en asbesto cemento, sin perforaciones, tubos galvanizados sin deterioro la cual sostienen la estructura en madera, piso en plantilla pulida en concreto en buen estado, perfiles y desgastes normales de realizar el levantamiento se encontro cerrado y quien atiende es familiar de la propietaria y reside en el apto del lado.	

Sammy B — Sammy B — 72335485

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Summy B.

C.C o Nit 72 335 865.

Representante del contratista

Nombre Alberto Báez Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero.

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N 81

CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022
SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Apertura [x] 28 03 23 | Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yudis Chamorro

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Aida Esther Martinez. Teléfono: 3043929920

Dirección: Kra 3 # 51-10 Matrícula inmobiliaria No. ___

Long. del frente (mts) ___ No. de pisos: 1.

Cédula catastral ___

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[x]	[ ]
7, Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[x]	Cuál? ___	[ ]

Uso actual

1. Residencial	[x]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[ ]	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [x]

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	Asbesto Cemento	Concreto	Mampostería	Plantilla	
Observaciones								
Grietas y fisuras	X	X						
Humedades	X	2						
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otros								

Yudis — Firma responsable unidad social

Chamorro — Nombre

1045582592 — C.C o Nit

Versión controlada

Página ___ de ___ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: en material de muros en bloque con acabados en pañete en pintura, se observa figura arco de marco de puerta, ventanas en vidrio en buen estado sin particulares. Fachada: material en muros y acabados en pañete pintura donde observamos caída de la misma en algunas de sus áreas, piso en plantilla rustica con grietas. cocina: Piso en plantilla rustica donde visualizamos fisuras y sus muros no presentan acabados en cerámica. cubierta en asbesto cemento en buen estado no se visualizan particulares Pasillo. Sus muros buen estado estructural no observamos agrietamiento Habitaciones: dos habitaciones con piso en plantilla rustica en buen estado estructural, sus muros en buen estado estructural. Patio: en obra gris sus muros buen estado estructural piso en cemento no observamos particulares. Patio: / N/A.	

Yuolis — Nombre: rchamorro — C.C o Nit: 45582597

Firma responsable unidad social

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

AYUDIS

Firma responsable unidad social

Nombre YCHAMORRO

C.C o Nit 45583592

Alberto Diaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre [illegible]

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la Interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒	Cierre ☐
82	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO			28 03 23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nelson Ricaurte Soto Alvarez

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario Nelson Ricaurte Soto Alvarez.

Dirección Cra 3A #50D-74 Carrizal Teléfono 3135264873

Long. del frente (mts) ☐ Matrícula inmobiliaria No. ☐

Cédula catastral ☐ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☐	☑

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ☐
2 ☐
3 ☐
4 ☐
5 ☐
6 ☐
7 ☐
8 ☐

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ☐	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ☐	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ☐

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	N/A	AsbectoCemento	Concreto	Mampostería	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Humedades	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sharis Sete Rodriguez (hija) | Shaniris sete (hija) | 1045685257.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página ____ de ____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Muros en bloque en acabados en estuco y pintura buen estado, no observamos fisuras, ventanas en vidrio en buen estado no observamos perdidas, y las en cerámica observamos perdidas.	
Salón: Muros en bloque con acabados en estuco y pintura en buen estado, no observamos fisuras, ni grietas pisos en cerámica en buen estado no hay perdidas, cubierta en teja de eternit con deterioro y despredimiento en las soldaduras, piso en ceramica en concreto con deterioro por antigüedad y uso.	
Cocina: muros en enchape hasta 1.80mts. desde altura del mesón sin perdidas, mesón en deterioro. enseres en madera, cubierta en teja roja en deterioro.	
Habitaciones muros en pañete pintado hasta la altura del cielo raso en la parte superior en bloque desprendido en deterioro y grietas, sin pañete, los muros presentan fisuramientos y descascaramientos por humedad y deterioro. piso en plantilla roja en fisuramiento y grietas.	
Baño muros con enchape hasta la mitad en buen estado, sanitario en buen estado la parte superior en pañete con acabados en pintura, cubierta en tejas de eternit en deterioro.	
Patio: cerramiento muros en bloque sin pañete con abundante humedad y deterioro y descorte, pisos rusticos en tablón rojo con abundante fisuramiento y humedad.	

Shorisette Rubiano — Firma responsable unidad social

Shorisette (hija) — Nombre

1045685257 — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Shanis Sulte Restrepo Rojas

Firma responsable unidad social

Nombre Shanis Sulte Restrepo Rojas

C.C o Nit 1045685257

Alberto Díaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

Representante del contratista
Nombre _____

Representante de la Interventoría
Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒ 28/03/23	Cierre ☐
83	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO				

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Angelo David Buelvas

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☑ Otro Cual? ☐

Nombre del Propietario Angelo David Buelvas

Dirección Cll 50E # 2g-65 PISO 2. Teléfono 3116778824

Long. del frente (mts) ☐ Matrícula inmobiliaria No. ☐

Cédula catastral ☐ No. de pisos 2.

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ☐
2 ☐
3 ☐
4 ☐
5 ☐
6 ☐
7 ☐
8 ☐

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ☐	☐

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ☐	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ☐

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros.	Asbesto Cmed	Concreto	Mampostería	plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	✓	☐	☐	☐	☐	✓	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	✓	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social	Nombre	C.C o Nit
✗ Angelo Buelvas	Angelo Buelvas	✗ 73127276.

Versión controlada

Página_____ de_____ Formatos

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Fachada en buen estado estructura con acabados en estuco y pintura, buen estado no se visualizan fisuras ni figuras, cuenta con vidrio y protector en buen estado sin perforaciones, Piso en cerámica sin perforaciones	
Sala: muros en estuco y pintura en buen estado no se visualizan fisuras ni grietas, piso en cerámica sin perforaciones, cielo raso en yeso cuenta buen estado sin perforaciones	
Habitaciones: cuenta de 4 habitaciones con acabados en pintura en buen estado estructural no se observan fisuras, piso en buen estado sin grietas. Cielo raso en icopor con perforaciones	
Baño: con acabados en cerámica en buen estado no observamos perforaciones en las mismas	
Cocina: estructuralmente en buen estado, se observan acabados en cerámica en buen estado sin perforaciones	
Patio: con lavadero de 50cm. de cerámica con acabados en pared, en buen estado no observamos perforaciones	
Piso en cerámica. Se visualizan algunas fisuras,	

Angelo Buelvas — Angelo Buelvas — 73127276.

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Angelo Bulvas

Firma responsable unidad social

Nombre Angelo Bulvas

C.C o Nit 73127276.

Alberto Díaz Saucedo.

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo.

Representante de la interventoría

Nombre Jairo Caballero

Testigo _____

Nombre _____

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

_____
Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

_____
Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

_____
Representante del contratista

Nombre _____

_____
Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner


CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-3452022	PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☒	Cierre ☐
84	SUPERVISOR DE OBRA	CONSORCIO IE DISTRITO			28 03 23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Georgina Mejía

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Georgina Mejia

Dirección Calle 51 # 2568 cam3el. Teléfono NO.

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque		Asb. Cemento	Concreto	Mampostería	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	X	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

x Georgina Mejía — x Georgina Mejía — x Georgina Mejía

Firma responsable unidad social — Nombre — C.C o Nit

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Muros en bloque con acabados en Pintura se observa deterioro en algunas de sus áreas, fisuras. Todo interior de la Vivienda, Ausencia mucha en buen estado sin particulares, contamos con Orden con Dotación en buen estado sin observaciones Particulares. Terraza: Piso en Baldosa y Piso en ceramica en mal estado observamos particulares en todos sus pisos además de grietas, enchape en buena parte legal en lavadero del apartamento con molduras en mal estado, se observa exposición del hierro, grietas y particulares.	
Sala: Piso en ceramica donde observamos fisuras en el mismo, muros con acabados en Estuco y Pintura el cual visualizamos, caido de Pintura en su Area interior, estructuralmente en buen estado, de igual manera se visualiza el Caido del mismo.	
Habitaciones: de 3 habitaciones muros con pañete y acabado en Pintura, se evidencia humedad en la parte inferior	
Cocina: muros en bloque con enchape en Porcelanato en exterior Piso en Baldosa con Revestimiento	
Baño: muro en enchape en exterior. mipartidas, Sanitario en buen estado en exterior mipartidas	
Patio con Cerramiento en bloque.	

Georgina Mejia — Firma responsable unidad social

Georgina Mejia — Nombre

Georgina Mejia — C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; y la entidad contratante_____

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____
C.C o Nit

Testigo

Nombre _____
C.C o Nit

Representante del contratista
Nombre _____

Representante de la Interventoría
Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

ACTAS DE CIERRE


CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	1
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"	Apertura [X]	Cierre [X]
51	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			17 03 23	28 04 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED La Libertad

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Doris Cecilia García Rectora. Teléfono 3046148534

Dirección Kra 26A # 73-387 La Libertad Matrícula inmobiliaria No. ___

Long. del frente (mts) ___ No. de pisos 2

Cédula catastral ___

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	[x]	[ ]
2. Alcantarillado	[x]	[ ]
3. Energía	[x]	[ ]
4. Teléfonos	[x]	[ ]
5. Gas	[x]	[ ]
6, Televisión cable	[ ]	[ ]
7. Otros	[ ]	[ ]

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional [ ]
2. Valor Arquitectónico [ ]
3. Valor intermendio [ ]
4. Valor normal [x]
5. En construcción [ ]
6. Sin edificar [ ]
7. Otro [ ]

Cuál? ___

Uso actual

1. Residencial [ ]
2. Comercial [ ]
3. Industrial [ ]
4. Institucional [x]
5. Recreacional [ ]
6. Baldío [ ]
7. Otro [ ]

Cuál? ___

Accesos vehiculares

Garaje SI [ ] NO [x]

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [x]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros.	Asb. con. Termoacustic	Concreto.	Mampostería	Planchita	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[x]	[x]	[x]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Liliana Mejia R — Liliana Mejia P — 1140833011

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realizo levantamiento de acta de Vecindad, en el Colegio La Libertad grega a intervenir se puede evidenciar, Salon #5, los muros en bloque con Pañete presentado deterioro en ph. debos mismos por la humedad, Ventanas en aluminio con vidrio sin pantallas Las rejas protectoras en las ventanas interior en buen estado, piso en plantilla rustica con desgaste, estructura metalicas en buen estado la cubierta en material termoacustica tipo upvc. con levantamiento de algunas, se fijaron de laminas en buen estado y otras que se entregaran ala rapz. Salon #4. muros con mamposteria y acabado en pintura con deterioro de los mismos por la humedad, la cubierta en laminas tipo termoacustica upvc. con algunas con levantamientos, ventanas en aluminio con vidrio y protectores sin pantallas y deterioro, tablero acrilicos, al momento de realizar el levantamiento de estos salones se encontraron desacoplados, y pisos en baldosa de granito de alto trafico con deterioro y desgaste, zona de escaleras, muros en mamposteria con desgaste por humedad, cubierta en teja en concreto. poseen humedad, una area con rejas en hierro con deterioro. escaleras tipo caracol. con acceso en rejas en hierro. se observan 18 tapitas en mosaico, 2 condensadores de aire, en el segundo bloque se puede observar 3 salones. Salon #3, Bloque. con pañete, pulido y acabado en pintura, presentando deterioro en muro por humedad.	Se realiza cierre de Acta de Vecindad, se determina con el acompañamiento Tecnico que las areas diferentes a las intervenidas, como pasillos, pisos muros, no presentaron afectaciones algunas. Se da en conformidad. Se realiza cierre de los salones intervenidos 1 2 3 4 5 del bloque 1 y 2 son entregados con las actividades realizadas y funcionales.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Cuentan con una lamparas (6). en la estructura de la cubierta. estructuras en metal con cubierta en laminas termoacusticas de tipo upvc. presentan algunas laminas (cuantas) dentro del salon se pudo observar 1 tablero acrilico, 1 abanico de pared, 35 pupitres 1 escritorio en madera, 1 silla piso en baldosa de piso pegado con deterioro y desgaste. Ventanas en aluminio con vidrio y protector en hierro en deterioro. Salon #2. muros en bloques con pintura pelada y acabados en pintura presentando descoramiento por humedad, la cubierta en placa termo acustica tipo upvc. con desprendimiento de algunas laminas (cantidad) de estructura en hierro, en deterioro, 6 lamparas, 1 abanico de pared, 2 archivadores en metal, piso en baldosa con deterioro. En el salon cuenta con 34 estudiantes, con pupitres de madera. Salon #1, muros en bloques con acabados en pintura y pintura se pudo observar. muros con descoramiento por humedad, se pudo observar 38 estudiantes, 38 pupitres 1 tablero acrilico, 1 escritorio, sillas, sin imagen. 1 archivador de metal con deterioro por oxidacion la cubierta en laminas termoacusticas tipo upvc. con deterioro, estructura metal, 6 lamparas tipo dongo sin funcionamiento. piso en baldosa.	se termina acta de vecindad con el acompañamiento de quien se determinan que no se presentaron afectaciones en sus espacios, durante el desarrollo de las actividades ejecutadas.

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PISOS

Antes	Después
	

PISOS

Antes	Después
	

PAREDES

Antes	Después
	

PAREDES

Antes	Después
	

CUBIERTA

Antes	Después
	

LOSA IMPERMEABILIZADA

Antes	Después
	

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit 1140833011

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz S.

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero.

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Doris Cecilia Garcia identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura Colegio La Libertad de la ciudad de Barranquilla, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por Consorcio Educativo Distrital, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista Consorcio Educativo Distrital, Interventoria, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 28 de Abril de 2023

Firma responsable unidad social

Nombre DORIS CECILIA GARCIA

C.C o Nit C. 32.730.773 B/q.

Representante del contratista

Nombre

Testigo

Nombre María Pico

C.C o Nit 1026576307

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero.

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"	Apertura	Cierre
35	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			13/01/23	28/04/23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: IED Santa Arleta de Versalles

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Diocesis Duvis Casadiego

Dirección: Cra 18 #47-92 El carmen — Teléfono: 3116567480

Long. del frente (mts): ___ Matrícula Inmobiliaria No. ___

Cédula catastral: ___ No. de pisos: 2

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☑	☐
5. Gas	☐	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☒	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros.	Asb. Cemento	concreto	Mampostena	Plantilla.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐
Humedades	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social

Ludys María Casadiego B — Nombre

22434350 — C.C o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES



PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico a colegio IED Santa Isabel donde se puede observar muros en bloques estructuralmente en buen estado, se observa que cuenta con 33 salones, 2 canchas, cafeteria, refrigerio, area de comedor, cocina, baños comun, se visualiza en la parte baja un muro en bloque caido, un 70% con abundante humedad y cimentacion posiblemente puede ser la causa de la caida del muro.	Se realiza cierre de acta de vecindad de conformidad sin ninguna afectaciones ocasionado por ejecucion del contrato.

Luz Dary
52434350
Rectora
IED Santa Isabel


Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021


MUROS

Antes	Después
	

MUROS

Antes	Después
	

MUROS

Antes	Después
	


MUROS

Antes	Después
	

MUROS

Antes	Después
	

MUROS

Antes	Después
	

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Ludys Velasco Casadiego

C.C o Nit 22434350

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

1045710010.

Representante de la interventoría

Nombre angelo sanchez M
1045698590

Testigo María del Mar Piva

Nombre María Piva.

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Ludys Casadiego identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 22434350 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura K18 #47-72 de la ciudad de Barranquilla, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por Consorcio Educativo Distrital, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista Consorcio educativo Distrital; Interventoría, Consorcio IE Distrito y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 20 de Abril de 2023

Firma responsable unidad social

Nombre Ludys Casadiego

C.C o Nit 22434350

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

María del Mar Piva

Testigo

Nombre María Piva

C.C o Nit 1026596309

Representante de la interventoría

Nombre Ricardo Caballero

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	18
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

ACTA Nº	CONTRATO DE OBRA	EDU-346-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"			Apertura	Cierre
47	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO E DISTRITO	CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCTATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO	09/02/23	28/04/23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL AREA INTERVENIR

LOCALIDAD
RESIDENCIAL ___ COMERCIAL ___ INDUSTRIAL ___ RURAL ___ Otro Cual? Institucional
NOMINACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL AREA A INTERVENIR Reforzar
Dirección IED. MANUEL ELKIN PATARROYO. Inocencia Gomos
Long. Del perimetro (mts) Area aprox en mts
Telefono 3012792084. K26 #85-61.

Intraestructura de Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

INFRAESTRUCTURA Y MOBILARIO URBANO

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Postería de redes de servicio publico	☑	☐	
2. Registros y manholes	☑	☐	
3. Sumideros	☐	☑	
4. Hidrantes.	☐	☑	
5. Zonas verdes	☐	☑	
7, Otros	☐	☑	Cuál?

3. OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LAS AREAS ANTES DE INTERVENIR

Pavimento	
Andenes	
Bordillos	
Accesos a predios	
Jardineras	
Zonas verdes.	
Otros. X.	Muros Posteriores al Colegio (en Plantilla rustica y muro en bloque gris #10)

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal
Nombre Veronica Vanegas
C.C. 32.645.197 Bq.

Firma del Representante del Contratista
Nombre Alberto Diaz Saucedo
C.C. 1045719010

Firma del Representante de la Interventoria
Nombre Onyelo Sanchez
C.C. 1045688590

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	18
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

AREA ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

Se realiza levantamiento de acta de entorno a muro en bloque en la parte posterior del colegio Nuevel elkin Patarroyo, en donde se puede evidenciar que el muro es en bloque # 10 el cual presenta multiples fracturas, fisuras, agrietamiento y perforaciones por deterioro a la humedad estas vigas de amarre presentan vencimiento por la exposicion del acero, columnas en concreto y acero fracturadas y exposición del acero una parte del muro, se encuentra caido y el cerramiento no cuenta con laminas de zinc con deterioro por oxido, cuenta con media caña con desprendimiento del piso, en concreto rustico; con abundante fisura y desgaste. el muro existente es de los patios vecinos al cual se encuentra un taller de ebanisteria. y arboles de mango.
se observan salones con presencia de Comunidad estudiantil con ventanas en aluminio y vidrio y proyectos sin pantallas el resto de los salones cuentan con Calados en Concreto, se visualiza tuberia verde del sistema electrico, 6 condensadores de aires solo 3 cuentan con Protector en hierro con deterioro por el oxido y la exposicion, el colegio es de 2 plantas. y la cubierta es en laminas es asbesto cemento, con la entidad de Sostenibilidad en buenos.

Comunidad estudiantil: 2.482. hasta la Fecha con 3 jornadas. Mañana, tarde y noche.
1200 - 700. en las 3 Sedes de la Institución
En la Sede que se va a intervenir: 1286 entre las jornadas de la mañana y tarde.

Nota: Se realizo Socialización del proyecto.

AREA DESPUES DE LA INTERVENCION (Diligenciarlo para el cierre del acta)

Se realiza cierre del acta de entorno, con el acompañamiento de area tecnica, quien determino que no se presentaron afectaciones en las areas durante el desarrollo de las actividades de Mejoramiento ejecutadas, se queda conformidad.

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal
Nombre Yuleimer Lopez
C.C. 32.645.197 B/.

Firma del Representante del Contratista
Nombre Alberto Diaz Saucedo
C.C. 1045710010.

Firma del Representante de la Interventoria
Nombre Angelo Sanchez
C.C. 1045678590

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

MUROS

Antes



Después



MUROS

Antes



Después



MUROS

Antes



Después




MUROS

Antes



Después



PISOS

Antes



Después



PISOS

Antes



Después



Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Elopez JP

Firma responsable unidad social

Nombre Elopez JP

C.C o Nit 39154988 Coordinadora

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

1045719810

Representante de la interventoría

Nombre angelo Sanchez

1045688590

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Inocencia Ramos (Rectora) identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 32645197. obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura Kra 26 #85-61. de la ciudad de Barranquilla, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por Consorcio Educativo distrital, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista Consorcio Educativo Distrital.; Interventoría, Consorcio JE distrito. y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 28 de Abril de 2023

Elopez JP

Firma responsable unidad social

Nombre Elopez JP

C.C o Nit 39154988 Coordinadora

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz S.

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante de la Interventoría

Nombre angelo Sanchez 1045688590

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS

COLEGIO IED la libertad FECHA 28-04-2023 DIRECCIÓN K26A#73-387

El Consorcio Educativo Distrital realizó la entrega de las actividades finalizadas, al representante de la institución, las cuales se relacionan a continuación: Cambio de cubierta de 5 salones, cubiertas Termoacustico, Reparación de Teja Tibria existente y cambio de las deterioradas, se realizo escalificado de muro Panete, estuco y Pintura de las areas intervenidos, Pulida de piso, instalaciones electricas, en tuberia Mt, suministro e instalación de luminaria, se dendio plantilla en el area del Plafon, se realizó la plantilla de nivel e impermeabilizó, demolición de Piso Techo Fabricación e impermeabilizacion, Pintura de Fachada del Pasillo, Mantenimiento e Pintura de rejas de 5 salones en ventanas y puertas, Restauración de Meseras del Pasillo interior y fachada.

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA CED

LUGAR Colegio la libertad K26A # 73-387 FECHA 28-04-2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Entrega de Volantes		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Ricardo Caballero	1140888830	Consorcio ED Distrito	Interventoría	
2	ALBERTO DIAZ S.	1045719010	Contratista	Arquitecto	
3	Luis Mendoza.	1081791726		Interventoría	
4	Judith Quintero Nome	32-667830	La libertad Psico-orientadora	psicoorientadora	
5	Sebastian Cuentas Cepeda	1043027682	Edubar	Apoyo tecnico	
6	Danny Vargas Ch.	1.129.511.797	Contratista	Arq residente	
7	Sandy Gloria	1143.165.50	Edubar	Apoyo Teiga	
8	Patricia Espino	52 d27 161	Contratista	T-social	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Espino
(Nombre)
Contratista

Clarenza Mendoza.
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS

COLEGIO Said Atala sede 1 FECHA 28-04-2023 DIRECCIÓN Cra 10 #47-72 el carmen

Se realiza la entrega de las actividades finalizadas en la construcción de Muro de cerramiento. con las siguientes actividades: Demolición de Muro deteriorado, excavaciones para cimiento (zapatas y viga), se realizó anclaje de dovelas, levante de muro en bloque y pañado, a 3 Metros de altura, levante de columna, viga de amarre, Media caña y concertina, se entregan finalizadas las actividades.

Interventoría.

N. [illegible]
3248543SU
Rectora
IED Said Atala

Pamelhan de Rosas
92230402
Secretaria de educación
ETC

Alberto Diaz
1045719010
Contratista

LOGO DEL CONTRATISTA	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Sarid Arteta. CONTRATISTA C & D.

LUGAR Cra 18 # 47-72 Barrio el Carmen FECHA 28-04-2023.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	+	Cual? Entrega de actividades finalizadas

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Ludys Ya Casadiego	22434350	Sarid Arteta	Rectora	
2	Jonathan de la rosa	1722304O2	Et C	Arquitecto	
3	Ricardo Caballero	1190866856	Interventoria	Residente.	
4	Alberto Diaz	1045719010	Contratista	Arquitecto	
5	Luis Mendoza.	1081741726	Interventoria.	Inspector	
6	Patricia Aspino	57422161	Contratista	Asocad.	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Aspino
(Nombre)
Contratista

(Nombre)
Interventoría


Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA DE ACTIVIDADES FINALIZADAS

COLEGIO Manuel El Kin Patarroyo FECHA 28-04-23 DIRECCIÓN K 26 # 85-61

Se realiza entrega de las actividades Finalizadas realizando las siguientes actividades:
Excavaciones para zapatas y viga de amarre, retiro de ripio en hoja rayado a 9mts, columnas, viga de amarre media caña e instalacion, cortinas, se entregan actividades finalizadas.

Powered by CamScanner



REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN Elvia López Franco coordinadora.

REPRESENTANTE DE CONTRATISTA Alberto Díaz saucedo.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA Firmas!

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Alexander Combita

Patricia Espino.
T. social Contratista

Powered by CamScanner

ACTAS DE ENTREGAS DE MATERIAL DE DESMONTE Y MOBILIARIOS

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA

COLEGIO LA LIBERTAD

DIRECCIÓN K26A #73-387 **FECHA** 15-Abril-2023

Se realiza la entrega a la rectora Doris Cecilia Garcia, las actividades finalizadas de los salones 1 y 2 del Bloque 1 actividades realizadas, Cambio de instalación electrica, luminarias 6 K salón escarificación de muros, resane, Pañete, Cambio de cajas exteriores fachada Principal 4 y Pasillo 4, mantenimiento de cajas internas, desmonte y montaje de abertas Tamo Plus, pintura de protectores de ventana, pintura de muros, Piso Techo, pulida Pasos instalación de zoca-los, mantenimiento de Plafon, pulida de Piso, restauración de vigas exteras y de pasillo, Ademas impermiabilizacion de Plafón y Piso Techo - e instalación de cajas internas, pasillo y fachada Principal, Además impermea-bilizacion de muros con Aranos Se entregan las actividades finalizadas y funcionales

RECTORA

Propietario

CLARENA MENDOZA
Area social.

Interventoria

Donny Vargas

Rolando Ospino
T-social.

Contratista

SED. INFRAESTRUCTURA.

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA

COLEGIO LA LIBERTAD ENTREGA

DIRECCIÓN K26A #73-387 **FECHA** 15-ABRIL-2023

Se realiza entrega a la directora del Colegio Doris Cecilia Garcia el material del desmonte de los salones 1 y 2 del Bloque Uno y Salón 3, 4 y 5 del bloque dos (2) 44 láminas Tamo Plus algunas con Perforaciones y orificios, Además 24 correas que corresponden al desmonte de salones anteriormente mencionados, 30 lamparas con 60 respectivas Tuberías, Dos Abanicos de Pared. sin Funcionamiento. Se deja Constancia que la señora directora autoriza al contratista a realizar el retiro y disposición final del material no aprovechable.

RECTORA

Propietario

CLARENA MENDOZA

Interventoría

Donny Vargas

Patricia Osorno

Contratista

RED INFRAESTRUCTURA

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.656.668

ACTAS DE ENTREGA.

PROPIETARIO Rewen Foverstein

DIRECCIÓN Cra 18 # 466-18 **FECHA** 19- abril- 2023

Se realiza la entrega del material del desmonte al representante de la comunidad educativo de la institución 14 aires en buen estado funcionales

+ 1 enfriador. Funcional
+ 2 Neveras 1 funcionando
+ 1 estufa industrial de 3 fogones funcional
+ 1 Resto ventana en vidrio y Aluminio
+ 1 Yeso en madera en buen estado
+ 1 camilla medica en buen estado.
+ 8 laminas D'6 en asbesto cemento en mal estado
+ 1 ventilador de pared. con oxido.

Se entregan 7 tanques plasticos

+ 5 caldoros + utensilios de cocina, olla a presión en mal estado
+ 1 greca de cafe en buen estado

Propietario
Representante de los docentes al consejo directivo

Marena Mendoza
Interventoría

Contratista

ACTAS DE ENTREGA.

PROPIETARIO Raven Feuerstein

DIRECCIÓN Cra 1B #46g-18 **FECHA** 19-abril 2023

Se deja la observación, sugerencia de proteger el material de desmonte especialmente los aires para evitar. Se dañen por la lluvia, humedad u otros factores, del clima. Proteger con bolsas plasticas u otros material el representante de los profesores quien recibe la entre manifiesta que tomaran las medidas para protejerlo.

Propietario
Representante de los docentes.

CLARENA MENDOZA
Interventoría

Patricio Aspano
Isoca
Contratista

Powered by CamScanner

INVENTARIOS

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.229

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA : 21 de abril 2023	**EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**
RECIBE: Lydia Noguera	**ENTREGA :** Sandy Piedrahita
CEDULA 32641259	**CEDÚLA** 32870475
DIRECCIÓN Bloque # 3. Piso 2. Colegio Mayor de Barranquilla y del caribe	**CARGO:** aux. social

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
Puertas	3	Metalicas	✓							
Puertas	2	Madera		✓						
Protectores	3	Hierro		✓		Oxidado				
Ventanas con vidrio	16	Aluminio	✓							
Ventana pequeña	4	Aluminio	✓							
Condensadores de Aire	4.	Metal	✓.			Exposición				
Protectores de puerta	5	Hierro			✓	Oxidados.				

FIRMA _____

FIRMA _____
T-social

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA: 21 de abril 2023.	EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
RECIBE: Lyaia Noguera	ENTREGA: Sandy Padrahita
CEDULA 32 641 259	CEDÚLA 3287475
DIRECCIÓN Bloque #2. Baños y tabacadas. Colegio Mayor de Barranquilla y del caribe	CARGO: aux. Social

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
Puertas.	2	Madera	✓							
Sanitario	1		✓							
lamparas	3				✓	desmontadas.				
Armaños	2				✓					
Tablero Acrilico	1	Acrilico	✓							
Horno	1	Aluminio	✓							
Virgen.	1	.	✓							
Vitrinas.	2.	Aluminio Cristal								

FIRMA Lyaia Noguera

FIRMA Patricia Ospino
T-Social

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.229

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA :	21 de abril 2023	**EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**	
RECIBE:	Lydia Vogera	**ENTREGA :**	Saudy Piedrahita
CEDULA	32841259	**CEDÚLA**	32870475
DIRECCIÓN	Bloque #3 Piso 1. Colegio Mayor de Barranquilla y del caribe	**CARGO:**	aux. soda 1

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
Piso 1.										
Lamparas.	7	Aluminio			✓	No funcionan.				
Camara Seguridad	1		✓							
Puerta	1	Madera		✓		deterioro				
Tablero	2	Acrilico	✓							
Extintor	2.			✓		Vencidos.				
Rejillas Pequeñas	2	Aluminio	✓							
Bombillos	4	led			✓	No Prenden.				
Caja Metalica	1	Metal	✓							
Caja tacos electricos	1.									
No cuenta con Sistema electrico.										

FIRMA Lydia Vogera

FIRMA Patricia Ospina
T-soda

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.838.239

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA: 21 de abril 2023.	EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
RECIBE: Lydia Noguera	ENTREGA: Saudy Piedrahita
CEDULA 32641259	CEDÚLA 32870475
DIRECCIÓN Laboratorio del Bloque #2. Colegio Mayor de Barranquilla y del caribe	CARGO: Aux Social.

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
- Firmanos	4.	Madera N		✓		Cuenta con material del laboratorio				
- Muñecos Cuerpo Humano	4.			✓	.					
- Lamparas.	3									
- Sillas	21	Madera.	✓							
- Elementos Oseos	—	Plastico.				estos elementos son el cuerpo humano - partes y huesos				No se pueden contar.
- Ventanas Madera.	8	Madera.		✓						
- Protectores Hierro	8	Hierro.		✓						
- Puertas	2	Madera								
Cordinación Bloque	2									
- Archivador	2	Aluminio								
Ventana	2	Madera								
Protector	1	Hierro								

FIRMA Lydia Noguera

FIRMA Patricia Ospino
T. Social

Powered by CamScanner

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA :	21 de abril 2023.	**EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**	
RECIBE:	Ethel zamira Beleño Polo.	**ENTREGA :**	Saudy Pedraheta
CEDULA	22.418.337. Barquilla.	**CEDÚLA**	32970475
DIRECCIÓN	IED Carrizal.	**CARGO:**	Aux Social.

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
Puerta. Metalica	9	Metal	✓							
Puerta Madera	2	Madera	✓							
Sanitarios	3	ceramica.	✓							
Lavamanos	4	Ceramica	✓							
Lampara	1	Led	✓							
Ventana	10	Aluminio	✓							
Ventana	3	Hierro	✓							
Protectores.	3	Hierro	✓							
Cuerpo fijo	1	Aluminio	✓							
Protectores Puerta	11	Hierro	✓							
Laminas eternit#8	56	Asbesto cemento	✓							
Laminas eternit# 6	18	Asbesto cemento	✓							
Laminas eternit#4	68	Asbesto cemento	✓							
Caballete.	22	Asbesto Cemento.	✓							
Estructura Metalica	1	completo.	✓							
Estructura Madera.	1.	Pasillo.	✓							

FIRMA Patricia Sp.no. T Social.

FIRMA Ethel Beleño P.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA :	21 de abril 2023.	**EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**	
RECIBE:	Lydia Nogera	**ENTREGA :**	Saudy Rodriguez
CEDULA	32641259.	**CEDÚLA**	32870475
DIRECCIÓN	Bloque H Piso 3.	**CARGO:**	

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
Ventanas Con Vidrio	17	Aluminio	✓			Sin partidoras				
Protectors ventana	4	Hierro			✓	oxidadas.				
Tableros.	5	Acrilico	✓							

FIRMA _____

FIRMA _____

Powered by CamScanner

INVENTARIO DE INMUEBLES

FECHA: 25 - abril - 2023	EMPRESA: CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
RECIBE: Pedro Marroquin	ENTREGA: Patricia OSPINO
CEDULA 3532932 Otaquilla.	CEDÚLA 51 427161
DIRECCIÓN IED Carlos Meiset (comedor). Calle 73 # (Cra 24 # 76-41).	CARGO: T. social

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO INICIAL				ESTADO DE ENTREGA FINAL			
			B	R	M	OBSERVACIONES	B	R	M	OBSERVACIONES
Sillas (pupitres).		Madera.			✓	Deteriorados.				
enfriador	1.	Metal		✓		No puede ser usado cuando se encuentra en mal estado.				
Mesas grandes	2.	Madera		✓		Deterioro				
Mesas pequeñas	4	Metalica			✓	Oxidado y deterioro				
lava manos con grifo	3.	Ceramica	✓	✓		2 partidos 1 buen estado				
puertas	2	Metalica		✓		con deterioro.				
protector de ventana	5	Hierro		✓		Deterioro por oxido				
Tubería del Sistema de		PVC.	✓			Buen estado.				
Estufa Grande Industrial	1	Acero Inox.		✓		Deterioro por oxido				
Estufa pequeña Industrial	1	Acero Inox		✓		Deterioro y oxido				
Lavaplatos Acero	1	Acero Inox.	✓			Buen estado.				

FIRMA _____

FIRMA Patricia Ospino

Powered by CamScanner

ACTAS DE SESIBILIZACIÓN SOCIAL

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR cra 7B #75-58 Piedecalzo **FECHA** 19-04-2023 **HORA INICIO Y FIN** 10:24 - 11 [illegible]

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	X	Cual? Sensibilización Comunicación Asertiva

OBJETIVO DE LA REUNION	Implementar la comunicación Asertiva, para el buen ambiente laboral
ORDEN DEL DÍA	Presentación del Personal Comunicación Asertiva Socializaciones generalidades del Proyecto Cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión con los trabajadores con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia de dar manejo a una buena comunicación, y así obtener un buen ambiente de trabajo, con respeto y tolerancia, se socializa generalidades del Proyecto a los trabajadores para que Tengan conocimiento del Proyecto para el cual laboran y así puedan responder de forma asertiva a la comunidad. en cualquier circunstancia de pregunta. Socializamos con ellos los canales de comunicación, las funciones del area Social para que tengan conocimiento y puedan direccionar a la comunidad en caso de algún acercamiento de la misma. los trabajadores se comprometen a manejar buena comunicación, vocabulario, y respecto con sus compañeros.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CED

LUGAR Cra 78 #75-58 Pies Descalzo FECHA 19-04-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X	Cual? sensibilización social Comunicación Asertiva

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1		1114854230			-Fabio
2	a Fabio				
3	Brady Davenport	72.307.275			
4		72.158391	Hostino		
5		72180291	A. X		
6	Andreina Reales	1129488220			
7	Alexander BECEÑO P	72000404	Ai Tecnico		
8	Lorilei Jimenez	1048841824	Téc Refrigeración		
9	Patricia Ospino	57427161	contratista	T social	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino
(Nombre)
Contratista T.social

2-2

Clarena Mendoza
(Nombre)
Interventoria

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

PROYECTO IED Reuven Feuerstein

LUGAR Cll 69 # Cra 182. FECHA 19-04-2023 HORA INICIO Y FIN 12:00 PM - 12:20 PM

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	X	Cual? Sensibilizacion Respeto en la comunicación

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer la importancia del respeto en una buena comunicación.
ORDEN DEL DÍA	Presentación de los asistentes. Sensibilización sobre el respeto en ambiente laboral Cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se inicia la sensibilización a los trabajadores de la institución con el objetivo de mantener el respeto entre ellos. Para crear un ambiente de seguridad y cordialidad, permitiendo aceptar las limitaciones de los demás y reconocer sus virtudes, evitar las ofensas y las iras y no dejar que la violencia o el abuso se convierta en violencia entre los trabajadores creando un mal ambiente laboral. El respeto además debe estar ante la comunidad, por tal motivo se realiza a los trabajadores la presentación del personal que hacen parte del proyecto, especial del área social, para así poder canalizar las dudas o inquietudes de la comunidad en el cierre de la actividad.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA C & D

LUGAR IED Raven Beauregard FECHA 19-04-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X	Cual? Sensibilización Respeto en la comunicación

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Rafael E H	7020487164		AYUDANTE	
2	YESID DELAHOZ	1193319319		MAYOZ	
3	Cesar Penaza	1048272005		AYUDANTE	Cesar
4	Alfredo Pacheco	1048286420		Oficial	Alfredo P
5	RAFAEL ALBERTOS	72047543		MAESTRO	Rafael E H
6	Patricia OSPINO	57427161	Contratista	T-social	Patricia OSPINO
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

2-2

Patricia Ospino P
(Nombre)
Contratista T-social

Clarena Mendoza
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR IEO Educativo Barrizal Cll 50D # 3-15 **FECHA** 19-04-2023 **HORA INICIO Y FIN** 1:30pm - 1:45pm

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	X	Cual? Sensibilización de la Buena comunicación

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer la importancia de manejar un buena comunicacion para el ambiente laboral
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal. Importancia de la buena comunicación. canales de atención.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El area social realiza reunion de sostenibilidad. con el personal de trabajadores que se encuentran en la institución con el objetivos de sensibilizarlos sobre la importancia de manejar una buena comunicación el crear un ambiente laboral sano. Se habla sobre la comunicación asertiva, la habilidad de expresar nuestras ideas de una forma clara, comentarios en una forma respetuosa sin que nadie se sienta ofendido mantener el respeto. Sin herir ni perjudicar a nadie. Se socializan los canales de comunicación que tiene el area social Para dar atención respuesta a la comunidad. Tambien se realizaran atraves del area social quienes manejan la información del proyecto con la comunidad. los trabajadores manifestan conformidad con la actividad.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO _____ CONTRATISTA CED

LUGAR Garzal. Cll 50D # 3-15 FECHA 19 04 2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PATRICIA OSPINO TRABAJADORA SOCIAL

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	A	Cual? Sensibilización de Buena Comunicación

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Jose dws.	7219873		OFisial	Jose dws
2	Jose Diz	9177129		OFisial	Jose Diz
3	Eduviangel Prieto	5.208.270		Ayudante	Eduviangel P
4	Jorge Polo	72 [illegible]		oficio	Jorge Polo
5	Patricia Ospino	57427161	Contratista	T. social	Patricia Ospino
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

2-2

Patricia Ospino
(Nombre)
Contratista Isocial.

Clarena Mendoza.
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

LUGAR Comentario 7 de Abril CLLE A # 9-06 SUR **FECHA** 19-04-2023 **HORA INICIO Y FIN** 1:58pm - 2:15pm

TIPO DE REUNION			TEMA	
Socializacion				
Comité de veedores				
Mesa de trabajo				
Informativa				
Reunión interventoria				
Otra	X	Cual?		Sensibilización a trabajadores

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer las generalidad del proyecto y manejar la comunicación Asertiva.

ORDEN DEL DÍA	Presentación del Proyecto
	Reconocimiento del Personal
	Importancia de la buena comunicación
	Preguntas y respuestas
	Cierre de las actividades

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión de sensibilización a los trabajadores del Colegio comentario 7 de abril con el objetivo de dar a conocer el proyecto sus generalidades, al Personal de trabajadores además de Presentar la entidades que hacen parte del mismo. es importante que reconozcan el Proyecto para que se pueda manejar una buena INFORMACIÓN del mismo entre el Personal de trabajadors, y así evitar la desinformación, inconformidades entre ellos. que se reflejo en su labor diaria los trabajadores, muestran aceptación de la INFORMACIÓN se socializo los entidades nombre del contratista interventoria entidad supervisora y edubar. que además hace parte de la supervisión, Es de gran importancia que entre los trabajadors, manejen la buena comunicación entre ellos. con respeto, y así se mantendran el buen y sano

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

ambiente de trabajo. los trabajadores manifestaron en caso de inquietud de la comunidad sobre el proyecto dando los direcciones a lo que se responde que el area social tomará todos los datos o inquietudes de la comunidad.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

LUGAR IED 7 de abril Cl 7A # 9-06 SUR FECHA 19-04-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA				TEMA
Inducción				
Capacitación				
Reinducción				
Charla corta				
Reunión social				
Otra	X	Cual?		Sensibilización a trabajadores

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Hector Blanquicet	72.639.352		Ayudante obra	Hector
2	Victor Vanegas	51.22401.		Ayudante obra	
3	Jhon Ortiga	1.044.639058		Ayudante obra	Jhon Ortiga
4	William Bermudez	72.205.138		ayudante obra	William
5	Hector Pacheco	1002032735.		Ayudante obra	Hector
6	Martin Serpa.	8.77401.		Ayudante obra	
7	Alexander Ramirez	1143685756		Ayudante obra	
8	German Redondo	72198355.		Ayudante obra	
9	David Alcazar.	1044422772			DAVID.
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Lopez P.
(Nombre)
Contratista
Social.

Marena Mendoza
(Nombre)
Interventoria

Powered by CamScanner

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato:	10
		Versión:	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA "

CONTRATO DE OBRA EDU 345-2022 **CONTRATISTA** **PERIODO** 25 de marzo al 28 abril 2023

	Foto No 1 Socialización de proyecto IED Denis Herrera 14-04-2023		Foto No 2 Socialización de proyecto IED Denis Herrera 14-04-2023
	Foto No 3 Reunión de cierre parcial de actividades finalizadas 15-04-2023 IED la Libertad		Foto No 4 Reunión de cierre de acta de vecindad y entrega de actividades finalizadas 28-04-2023
	Foto No 5 Reunión de entrega de Desmonte de materiales 19-04-2023 IED Reuven		Foto No 6 Firma de acta de vecindad IED Reuven 19-04-2023
	Foto No 7 Resocialización IED José Eusebio Caro 20-04-2023		Foto No 8 Reunión de seguimiento social IED Mayor y del Caribe 21-04-2023
	Foto No 9 Reunión de seguimiento social IED Mayor y del Caribe 21-04-2023		Foto No 10 Levantamiento de acta de vecindad IED Carlos Meisel 24-04-2023
	Foto No 11 Reunión de socilización IED Carlos Meisel 25-04-2023		Foto No 12 Reunión de sesibilización trabajadores del IED Jesús de Nazareth 19-04-2023
	Foto No 13 Reunión de sensibilizacón IED 7 de abril 19-04-2023		Foto No 14 Reunión se sensibilización a trabajadores IED Reuven 19-04-2023
	Foto No 15 Sensibilización a trabajadores colegio Pies Descalzo 19-04-2023		Foto No 16 Sensibilización an trabajadores colegio Pies Descalzo 19-04-2023