| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL** | Formato | 15 |
| | | Versión | 3 |
| | | Fecha | 6/05/2022 |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

## 1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



| Foto 1 | PAUSAS ACTIVAS AL PERSONAL -IED CASTILLO DE LA ALBORAYA |
|---|---|



| Foto 2 | CHARLA DE SEGURIDAD- IED CARRIZAL |
|---|---|



| Foto 3 | PAUSAS ACTIVAS AL PERSONAL - IED CARRIZAL |
|---|---|



| Foto 4 | SEÑALIZACION COLEGIO EL CASTILLO DE LA ALBORYA |
|---|---|



| Foto 5 | ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL |
|---|---|



| Foto 6 | ENTREGA DE EPP - COLEGIO EL CASTILLO DE ALBORAYA |
|---|---|



| Foto 7 | INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS |
|---|---|



| Foto 8 | INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS |
|---|---|



| Foto 9 | EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS - IED CARRIZAL |
|---|---|



| Foto 10 | UTILIZACIÓN DE EPP PARA LA LABOR- COLEGIO REUVEN |
|---|---|



| Foto 11 | UTILIZACIÓN DE EPP- REUVEN |
|---|---|







| Foto 12 | UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA- REUVEN |
|---|---|



| Foto 13 | REALIZACIÓN DE ATS EN OBRA- COLEGIO COMUNITARIO 7 DE ABRIL |
|---|---|



| Foto 14 | CHARLA DE SEGURIDAD- COLEGIO COMUNITARIO 7 DE ABRIL |
|---|---|



| Foto 15 | PAUSAS ACTIVAS- COLEGIO COMUNITARIO 7 DE ABRIL |
|---|---|

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

## 2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

### 2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

#### 2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

| No | Peligros Identificados | Nivel de Riesgo | Controles Aplicados |
|---|---|---|---|
| 1 | INSPECCION DE AREA Y SEÑALIZACION | 60 | ADECUACION DE AREA, PRECUACION AL CAMINAR, AUTOCUIDADO. |
| 2 | INSTALAR BASE DE MADERA Y LAMINAS DE ZINC | 80 | USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA . |
| 3 | CERRAMIENTO DE AREA A REMODELAR | 120 | PERSONAL IDEONEO Y CAPACITADO PARA LA TAREA, USO ADECUADO DE EPI, USO DE HERRAMIENTAS Y PREOPERACIONAL. |
| 4 | DEMOLICION DE PAREDES FALSAS (SUPER BOARD) Y PERFILES | 100 | AUTOCUIDADO, USO ADECUADO DE EPI, USO DE MASCARILLA PARA POLVO, ADOPTAR POSTURAS CORRECTAS AL REALIZAR LABOR, PRECUACION CON OBJETOS CORTANTES Y DEPOSITAR RESIDUOS EXISTENTES EN ZONA DE ACOPIO. |
| 5 | DESMONTE DE TECHO (TEJADO Y MADERA ) | 120 | CHARLA DE SEGURIDAD, AUTOCUIDADO, PEROSNAS IDEONEAS Y CAPACITADAS PARA LA TAREA, BUENAS POSTURAS,PESO ADECUADO POR PEROSNA, HIDRATACION CONSTANTE, USO DE ANDAMIOS. |
| 6 | DEMOLICION DE PAREDES EN CONCRETO | 80 | USO DE EXTINTOR EN AREA, PESONAS CON BUEN ESTADO DE SALUD, IDONEA Y CAPACITADA PARA LA TAREA,HIDRATACION CONSTANTE,PAUSAS ACTIVAS, USO ADECUADO DE EPI. |
| 7 | TRASLADO DE MATERIAL RCD Y RESIDUOS DE OBRA | 60 | PESO ADECUADO POR PERSONA, AYUDA MECANICA EN BUEN ESTADO, DESPEJAR AREA DE ACCESO, ACOPIAR EN ZONA DISPUESTA EN OBRA Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACION, USO DE EPI. |
| 8 | ORDEN Y ASEO EN AREA | 80 | ESTABLECER JORNADA DE LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DE AREA, |
| 9 | LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE MURO. REALIZACIÓN DE ZAPATA, REALIZACIÓN DE ALZAFIJA DE CONCRETO. | 96 | USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, UTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN ALTURA, ARMANDO DE ANDAMIOS, CHARLA DE SEGURIDAD, INSPECCIONES DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INSPECCION DEL AREA, BUENAS PRACTICA DE TRABAJO. |
| 10 | FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATA, COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION | 60 | PAUSAS ACTIVAS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL IDONEO PARA LA TAREA, CONCENTRACION EN LA TAREA , USO DE EPP ( guantes de carnaza, casco , botas de seguridad) |
| 11 | EXCAVACIONES PARA ZAPATA DEL MURO ENCERRAMIENTO Y VIGAS DE AMARRE DE CIMENTACION | 80 | BUENAS PRACTICAS, POSTURAS PROLONGADAS ADECUADAS, PAUSAS ACTIVAS. |
| 12 | FUNDIDA DE ZAPATA ,PEDESTALES, VIGAS Y COLUMNAS | 60 | DESCANSOS PAULATINOS, HIDRATACION CONSTANTE, PERSONAL CAPACITADO PARA LA TAREA, TRABAJO EN EQUIPO, USO DE EPP, SEÑALIZACION EN AREA, REALIZACION DE PERMISO DE TRABAJO Y AST. |
| 13 | LEVANTAMIENTO DE MANPOSTERIA PARA MURO CERRAMIENTO | 60 | SEÑALIZACION DE AREA, DAR AVISO A LOS DEMAS COM PAÑEROS SOBRE LA ACTIVIDAD, PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA TAREA, USO DE EPP , PAUSAS ACTIVAS. |
| 14 | INSTALAR CORREAS (LAVADAS,GRATIADA,PINTURAS ANTOCORROXIBAS Y ACABADO FINAL | 100 | USO ADECUADO DE EPI,USO ADECUADO DE HERAMIENTAS MANUALES, BUENAS PRACTICAS DE LA TAREA, PERSONAL CERTIFICADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, EQUIPOS CONTRA CAIDAS |
| **Riesgo promedio dentro de la obra** | | **96** | |

| No | Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra |
|---|---|
| 1 | Inpsección de Botiquin |
| 2 | Inspección de Extintor |
| 3 | inspección de Camilla |

#### 2.1.2 PERSONAL EN OBRA

| EMPRESA | Numero de empleados al finalizar el periodo | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | | | | | | 2022 | | | | |
| | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
| Total empleados en el proyecto | 6 | 40 | 69 | 89 | 144 | | | | | | | |
| Total horas hombre de exposición | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | |
| Horas hombre acumulada | 48 | 368 | 920 | 1632 | 2784 | | | | | | | |

#### 2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

| Fecha | | | Tipo de actividad | Tema | No asistentes | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21, 23 Y 25 DE ABRIL DEL 2023** | | | **INDUCCIÓN** | **INDUCCION DE SEGURIDAD COLEGIO REUVEN Y CARO** | 4 | SST |
| **03 DE ABRIL DEL 2023** | | | **INDUCCIÓN** | **INDUCCION DE SEGURIDAD COLEGIO LIBERTAD Y 161.** | 11 | SST |
| **28/03/ 2023 04/04/2023** | | | **INDUCCIÓN** | **COLEGIO JESUS DE NAZARETH** | 3 | SST |
| MARZO | 25 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 24 | SST |
| MARZO | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | MANIPULACION DE RESIDUOS | 10 | SST |
| MARZO | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | RIESGO PUBLICO | 18 | SST |
| MARZO | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 13 | SST |
| MARZO | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 43 | SST |
| MARZO | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | SEPARACIO DE RESIDUOS | 18 | SST |
| MARZO | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | BUENAS PRACTICAS | 13 | SST |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** **AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | BUENAS POSTURAS | 53 | | SST |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 29 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TRANSLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS | 18 | | SST |
| MATRZO | 29 | 2024 | CHARLAS DE SEGURIDAD | IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS | 13 | | SST |
| MARZO | 29 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 53 | | SST |
| MARZO | 30 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | RUTAS EVACUCION,PUNTOS DE ENCUENTROS | 18 | | SST |
| MARZO | 30 | 2024 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION | 13 | | SST |
| MARZO | 30 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE OJOS | 53 | | SST |
| MARZO | 31 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CLASIFICACION DE RESIDUOS | 18 | | SST |
| MARZO | 31 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TEMPERATURA EXTREMA-HIDRATACION | 13 | | SST |
| MARZO | 31 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TRABAJO EN CALIENTE | 5 | | SST |
| MARZO | 31 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | AUTOCUIDADO | 50 | | SST |
| ABRIL | 1 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | SEÑALIZACION DE AREA | 60 | | SST |
| ABRIL | 1 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 18 | | SST |
| ABRIL | 2 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | USO DE EPP | 12 | | SST |
| ABRIL | 3 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ACOSO LABORAL | 13 | | SST |
| ABRIL | 3 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ALCOHOL Y DROGAS | 7 | | SST |
| ABRIL | 3 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES | 25 | | SST |
| ABRIL | 3 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | AGOTAMIENTO POR CALOR | 19 | | SST |
| ABRIL | 3 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | SEÑALIZACION DE AREA | 6 | | SST |
| ABRIL | 4 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | USO DE EPP | 14 | | SST |
| ABRIL | 4 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | QUE SON LAS PAUSAS ACTIVAS | 15 | | SST |
| ABRIL | 4 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PROTECCIÓN EN LA PIEL | 39 | | SST |
| ABRIL | 4 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | USO DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS-TRABAJO EN ALTURA | 12 | | SST |
| ABRIL | 5 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO | 31 | | SST |
| ABRIL | 5 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 10 | | SST |
| ABRIL | 5 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PREVENCIONES DE LESIONES DE COLUIMNAS | 15 | | SST |
| ABRIL | 5 | 2023 | PAUSAS ACTIVAS | QUE SON LAS PAUSAS ACTIVAS | 23 | | SST |
| ABRIL | 5 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | USO DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS-TRABAJO EN ALTURA | 6 | | SST |
| ABRIL | 6 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 35 | | SST |
| ABRIL | 6 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | LIMPIEZA Y ORDEN AYUDA A LA SEGURIDAD | 5 | | SST |
| ABRIL | 7 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PROTECCION EN LA PIEL | 5 | | SST |
| ABRIIL | 7 | 2024 | CHARLA DE SEGURIDAD | MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES | 12 | | SST |
| ABRIL | 8 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES | 13 | | SST |
| ABRIL | 8 | 2024 | CHARLA DE SEGURIDAD | PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS | 12 | | SST |
| ABRIL | 8 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | LOS RIESGOS DEL RUIDO | 4 | | SST |
| ABRIL | 9 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | CAIDA DE OBJETO | 13 | | SST |
| ABRIL | 9 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 12 | | SST |
| ABRIL | 10 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | BUEN USO DE EPP | 15 | | SST |
| ABRIL | 10 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | AGOTAMIENTO POR CALOR | 6 | | SST |
| ABRIL | 10 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | MANEJOS DE HERRAMIENTAS MANUALES | 12 | | SST |
| ABRIL | 10 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TRABAJO EN EQUIPO | 11 | | SST |
| ABRIL | 10 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CAIDA A NIVEL | 7 | | SST |
| ABRIL | 10 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 13 | | SST |
| ABRIL | 11 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | LEVANTAMIENTO DE CARGA | 10 | | SST |
| ABRIL | 11 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | MANEJO DE ESTRÉS | 23 | | SST |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 11 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN | 6 | | SST |
| ABRIL | 11 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PROTECCIÓN EN LA PIEL | 16 | | SST |
| ABRIL | 11 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | MANEJO DE HERRAMIENTAS | 11 | | SST |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 12 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 15 | | SST |
| ABRIL | 12 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | CUIDADO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 6 | | SST |
| ABRIL | 12 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | POSTURAS ADECUADAS | 10 | | SST |
| ABRIL | 12 | 2023 | PAUSAS ACTIVAS | PAUSAS ACTIVAS | 21 | | SST |
| ABRIL | 12 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | TRABAJO EN ALTURA | 13 | | SST |
| ABRIL | 13 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | USO DE ACPM/FICHA TECNICA | 10 | | SST |
| ABRIL | 13 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | COMUNICACIÓN EFECTIVA | 13 | | SST |
| ABRIL | 13 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | USO ADECUADO DE EQUIPOS | 21 | | SST |
| ABRIL | 13 | 2023 | PAUSAS ACTIVAS | QUE SON LAS PAUSAS ACTIVAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 13 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | QUEMADURAS DE SOL | 15 | | SST |
| ABRIL | 14 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 14 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | LEVANTAMIENTO DE CARGA MANUAL | 10 | | SST |
| ABRIL | 14 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | TRABAJO CON CALOR- PROTECCIÓN DEL SITIO DE TRABAJO | 4 | | SST |
| ABRIL | 14 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | BUEN USO DEL PUNTO ECOLOGICO | 29 | | SST |
| ABRIL | 14 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | EXTINTOR Y BOTIQUIN EN EL AREA | 13 | | SST |
| ABRIL | 15 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZAR AREA | 19 | | SST |
| ABRIL | 15 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | USO DE EPP | 21 | | SST |
| ABRIL | 15 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | IMPORTANCIA DE ELEMENTOS DE CONTRA CAIDAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 15 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 13 | | SST |
| ABRIL | 16 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | TRABAJO EN EQUIPO | 8 | | SST |
| ABRIL | 16 | 2023 | PAUSAS ACTIVAS | PAUSAS ACTIVAS | 4 | | SST |
| ABRIL | 17 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | REDUCION DE RIESGO DE CAIDAS | 10 | | SST |
| ABRIL | 17 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | CAMBIO CLIMATICO | 5 | | SST |
| ABRIL | 17 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | QUE SON LAS PAUSAS ACTIVAS | 21 | | SST |
| ABRIL | 17 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 17 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | LA COLUMNA | 12 | | SST |
| ABRIL | 18 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TRABAJO REPETITIVO | 28 | | SST |
| ABRIL | 18 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 8 | | SST |
| ABRIL | 18 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 31 | | SST |
| ABRIL | 18 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | BUEN USO DE EPP | 22 | | SST |
| ABRIL | 19 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | COMUNICACIÓN ASERTIVA | 5 | | SST |
| ABRIL | 19 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 8 | | SST |
| ABRIL | 19 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ESTRÉS LABORAL | 26 | | SST |
| ABRIL | 19 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PROTECCIÓN DE LOS PIES | 5 | | SST |
| ABRIL | 19 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN | 21 | | SST |
| ABRIL | 19 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | APILACION DE RESIDUOS | 13 | | SST |
| ABRIL | 20 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | BUENAS PRACTICAS | 26 | | SST |
| ABRIL | 20 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 5 | | SST |
| ABRIL | 20 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | AUTOCUIDADO | 10 | | SST |
| ABRIL | 20 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE MANOS | 25 | | SST |
| ABRIL | 20 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PORQUE USAR GAFAS | 8 | | SST |
| ABRIL | 20 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES | 5 | | SST |
| ABRIL | 21 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE MANOS Y PIES- | 18 | | SST |
| ABRIL | 21 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 12 | | SST |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 21 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | LOS RIESGOS DEL RUIDO | 22 | | SST |
| ABRIL | 21 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | APRENDIENDO A RECICLAR | 15 | | SST |
| ABRIL | 21 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | TRABAJANDO CON SEGURIDAD EPP Y EPCC CORRESPONDIENTES | 8 | | SST |
| ABRIL | 22 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PELIGROS | 24 | | SST |
| ABRIL | 22 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | EXPOSICION A CALOR | 5 | | SST |
| ABRIL | 22 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS | 10 | | SST |
| ABRIL | 22 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | USO DE EPP | 24 | | SST |
| ABRIL | 22 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | LIMPIEZA Y ORDEN AYUDA A LA SEGURIDAD | 8 | | SST |
| ABRIL | 22 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSA ACTIVAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 23 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | TRABAJO EN EQUIPO | 9 | | SST |
| ABRIL | 24 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTES | 8 | | SST |
| ABRIL | 24 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 19 | | SST |
| ABRIL | 24 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | USO DE DOTACIÓN | 5 | | SST |
| ABRIL | 24 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CAMBIO CLIMATICO | 8 | | SST |
| ABRIL | 24 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PREVENCIONES DE LESIONES DE COLUIMNAS | 6 | | SST |
| ABRIL | 25 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 25 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TRABAJO EN EQUIPO | 19 | | SST |
| ABRIL | 25 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE MANOS | 10 | | SST |
| ABRIL | 25 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | APRENDIENDO A RECICLAR | 7 | | SST |
| ABRIL | 25 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | IMPORTANCIA DE ELEMENTOS DE CONTRA CAIDAS | 5 | | SST |
| ABRIL | 25 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ALMACENAMIENTO ADECUADO | 7 | | SST |
| ABRIL | 26 | 2023 | CHARLA DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 3 | | SST |
| ABRIL | 26 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | USO DE EPP | 5 | | SST |
| ABRIL | 26 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE LA VISTA | 10 | | SST |
| ABRIL | 26 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 24 | | SST |
| ABRIL | 26 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PROTECCIÓN DE LOS PIES | 9 | | SST |
| ABRIL | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | MANIPULACION DE RESIDUOS | 5 | | SST |
| ABRIL | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | USO EPP | 33 | | SST |
| ABRIL | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PROTECCION DE OIDOS | 10 | | SST |
| ABRIL | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | QUEMADURAS DE SOL | 9 | | SST |
| ABRIL | 27 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | TRABAJO CON CALOR- PROTECCIÓN DEL SITIO DE TRABAJO | 7 | | SST |
| ABRIL | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE COLUMNA | 18 | | SST |
| ABRIL | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | HIPOACUSIA | 10 | | SST |
| ABRIL | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | PAUSAS ACTIVAS | 28 | | SST |
| ABRIL | 28 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | CUIDADO DE MANOS | 6 | | SST |
| ABRIL | 29 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | RIESGO ELECTRICO | 10 | | SST |
| ABRIL | 29 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ORDEN Y ASEO | 5 | | SST |
| ABRIL | 29 | 2023 | CHARLAS DE SEGURIDAD | ASEO EN EL AREA DE TRABAJO | 19 | | SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL** | Formato | 15 |
| | | Versión | 3 |
| | | Fecha | 6/05/2022 |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| Promedio de asistencia | 15 |
|---|---|

**2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA**

**Análisis de Seguridad en el Trabajo**

| Fecha | Lugar | Descripción de la tarea | Responsable |
|---|---|---|---|
| MARZO 27- 31/2023 | REUVEN Y CARO | MANPOSTERIA,ELABORACION, FIGURACION Y CORTE DE HIERRO,LIMPIEZA DE MATERIAL,EXCAVACION DE ZAPATA. | SST CINDY |
| MARZO 31 DEL 2023 | | ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS 1ER PISO, ROCTURA DE PISO DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN DE ZAPATA | SST CINDY |
| 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 | | FUNDIDA DE PEDESTALES,EXCAVACION DE ZAPATA,ARMADA Y FIGURACION DE HIERRO | SST CINDY |
| 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 | | EXCAVACION DE VIGA Y ZAPATA,MANPOSTERIA,FIGURACION DE HIERRO,FUNDIDA DE VIGA,CERRAMIENTO, DEMOLICION DE MURO/LIMPIEZA, TRASLADO DE MATERIAL,CERRAMIENTO,DESMONTE DE VENTANAY PUERTA,ESTRUCTURA EN MADERA. | SST CINDY |
| 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 | | MANPOSTERIA,DESMONTE DE CERRAMIENTO,EXCAVACION DE ZAPATA,FIGURACION Y CORTE DE HIERRO, ARMADA DE COLUMNAS Y PAREDES,FUNDIDA COLUMNA / EXCAVACION VIGA,LIMPIEZA ESCOMBRO,INSTALACION DE REJAS Y TABLERO, DEMOLICION Y EXCAVACION DE VIGA | SST CINDY |
| del -27-mar | al-01 abr 23 | IED CARRIZAL | inico de desmonte de puertas y ventanas con sus protectores | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del -03- abr | al- 04 abr 23 | | Desmonte de cielo razo y su estructura | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del- 05- abr | al- 08 abr 23 | | inicio de instalacion electrica | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del- 10 -abr | al-10 abr 23 | | Demolicion del nivel superior de edificio de dos nivel y demolicion de aula de un nivel | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del- 11- abr | al- 15 abr 23 | | Retiro de cubierta de pasillo, desmonte de cubierta de salon multiple y de aula de dos niveles | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del-16-abr | al- 16 abr 23 | | se inicia demoloicion de pisos con maquinaria | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del 17-abr | al - 17 abr 23 | | Desmonte de baño provicional | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del- 17-abr | al -17-abr 23 | | Levantamiento topografico | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del-18-abr | al - 21 - abr 23 | | Demolicion de pisos y se incia corte y figuracion de acero para apata | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del-22-abr | al-22 -abr 23 | | corte y figuracion de pedestales y zapata | INSP SST- SILVIA AVILA |
| del-24-abr | al-28-abr 23 | | corte y figuracion de pedestales y zapata | INSP SST- SILVIA AVILA |
| del-27 mar | al-29 -mar 23 | IED EL CASTILLO DE LA ALBORAYA | Inicio de desmonte de cielo razo en salon 5 segundo piso | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del-30 mar | al-31-mar 23 | | Desmonte de cielo razo en salon 4 del segundo piso | INSP SST - HEIDIS MEDINA |
| del-03 abr | al- 5-abr 23 | | Desmonte de cielo razo, corte de estructura metalicas | INSP SST- HEIDIS MEDINA |
| del-10 abr | al-10 abr 23 | | Pintura en base epoxico estructura metalicas y desmonte estructuras de cielo razo | INSP SST- HEIDIS MEDINA |
| del-11 abr | al-14 abr 23 | | Pintura en base epoxico estructura metalicas | INSP SST- HEIDIS MEDINA |
| del-15 abr | al-18-abr 23 | | corte para extension de estructuras metalicas y desmonte estructura de cubierta | INSP SST- HEIDIS MEDINA |
| del-24-abr | al-30-abr 23 | | Soldadura sobre estructuras metalicas, pañete sobre vigas | INSP SST - SILVIA AVILA |
| 27 | Marzo 2023 | COLEGIO LIBERTAD | Orden y aseo | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | Recogida de escombros | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | Lijar, detallar y pintar paredes salon 1 y 2 | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | Pulir correas externas, aplicación de pintura anticoroxiva | ANGIE SABOGAL |
| 28 y 29 | Marzo 2023 | | Estuco y acabados vigas de concreto externas fachada principal y pasillos (8 entotal) | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | Desmonte de formaletas de vigas y estrustura de madera | ANGIE SABOGAL |
| 30 y 31 | Marzo 2023 | | Instalacion de cubierta salones 1 y 2 | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | Dilactacion en interior de salones | ANGIE SABOGAL |
| 30 | Marzo 2023 | | Pruebas en vigas (Correas) Epoxicos,resuldatos: 4,88mts, 4,88mts, 4,52 mts. Son tomadas en 3 puntos diferentes | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | se contemplo pulida de pisos | ANGIE SABOGAL |
| | Marzo 2023 | | rectora solicita pintar salones a mitad azul | ANGIE SABOGAL |
| 26 y 31 | Marzo 2023 | | Acopio de materiales, escombro y Limpieza | ANGIE SABOGAL |
| 1 al 25 | ABRIL 2023 | | Armada y desarmado de andamios | ANGIE SABOGAL |
| 1 | ABRIL 2023 | | Pulir pisos bloque 1, pintura correas fachada principal, refrague,estuco y pintura pasillos (salones 1 y 2), detalles vigas en concreto. | ANGIE SABOGAL |
| 2 | ABRIL 2023 | | Pulir pisos y pegar zocalos salones 1 y 2 | ANGIE SABOGAL |
| 3 | ABRIL 2023 | | Pegar zocalos (Bloque 2- salones 3,4 y 5) bajar techo de cubierta, desmontar techo, pintura en salones, pruebes de pintura. | ANGIE SABOGAL |
| 4 | ABRIL 2023 | | Gratiado correas internas, escarificacion de muros salones bloque 2, piso techo bloque 1 (salon 1 y 2), demolicion, escarificacion y vaciado apoya correas pasillos. | ANGIE SABOGAL |
| 5 | ABRIL 2023 | | Gratriar correas internas salones,escarificacion muros salones bloque 2,pegar zocalos y piso salones 1 y 2, prueba de pintura, pisa techo y estuco en paredes. | ANGIE SABOGAL |
| 6 | ABRIL 2023 | | Desmontar correas pasillos y fachada principal,gratinar correas internas,pintar correas nuevas para instalar,reparacion de cubierta,escarificacion muros,estuco paredes,empañete pisa techo,resane - pintura vigas internas, restauracion vigas externas, instalacion de luminarias y redes electricas. | ANGIE SABOGAL |
| 8 al 13 | ABRIL 2023 | | | ANGIE SABOGAL |
| | ABRIL 2023 | | | ANGIE SABOGAL |
| | ABRIL 2023 | | | ANGIE SABOGAL |
| 14 | ABRIL 2023 | | Pintura en correas externas, subir techo a cubierta,pintar paredes y cortar laminas a medida requerida. | ANGIE SABOGAL |
| 15 | ABRIL 2023 | | Lavado de ventanas,instalacion de techo bloque 2 (Se entregaron 2 salones bloque 1) | ANGIE SABOGAL |
| 16 | ABRIL 2023 | | Pintar correas externas fachada principal, orden y aseo, prueba de pintura en correas. | ANGIE SABOGAL |
| 17 | ABRIL 2023 | | Instalacion de techo, pintura en paredes y pintura en correas. | ANGIE SABOGAL |
| 18 | ABRIL 2023 | | Detalles y ajustes en techo-empañete,estuco e impermehabilizacion en piso techo, pulida de pisos y limpieza general. | ANGIE SABOGAL |
| 19 | ABRIL 2023 | | Arreglos en cubierta(quitasr e instalar manto),arreglos en fachada principal,pulida de pisos y retiraro de escombros. | ANGIE SABOGAL |
| 20 al 23 | ABRIL 2023 | | Vaciado de loza (cubierta-techo e impermehabilizacion), pulida de pisos bloque2(salones 3-4-5),pruebas de pintura y arreglos en fachada principal,pintura correas | ANGIE SABOGAL |
| 24 | ABRIL 2023 | | Impermehabilizacion piso techo,pinturas,detalles en paredes fachada pasillos y salones internos. | ANGIE SABOGAL |
| 25 | ABRIL 2023 | | Limpieza general. | ANGIE SABOGAL |
| 25 | MARZO 2023 | COLEGIO COMUNITARIO 7 DE ABRIL | Figuración de acero, nivelación de terreno, excavado con maquina | ANGELICA LAGARES |
| 27/03 al 01/04l del 2023 | | | Fundida de Zapata y solado, figuración de acero, nivelación de terreno y elaboración de enconfrado cumpliendo con medida | ANGELICA LAGARES |
| 3 AL 05 DE ABRIL 2023 | | | Levante de muro en bloque y fundida de solado | ANGELICA LAGARES |
| 12 al 15 | ABRIL 2023 | | levante de muro en bloque y encofrado de pedestal | ANGELICA LAGARES |
| 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 | | | Se realizo levante de muro en bloque y excavación manual | ANGELICA LAGARES |
| 27/03 al 01/04 del 2023 | COLEGIO NUEVO BOSQUE(antepecho) | | nivelacion y levante de muro de antepecho | ANGELICA LAGARES |
| 3 AL 05 DE ABRIL 2023 | | | nivelacion y levante de muro,instalacion de puntos de dovelas | ANGELICA LAGARES |
| 10 AL 15 DE ABRIL 2023 | | | levante de muro de antepecho en cubierta de bloque 3 y 4 | ANGELICA LAGARES |
| 27 AL 31 DE MARZO 2023 | COLEGIO MAYOR | | escarificacion de columnas y armados de acero | MELISA GELIS |
| 01 DE ABRIL 2023 | | | corte de columneta y demolicion | MELISA GELIS |
| 11 DE ABRIL 2023 | | | corte de columneta y demolicion muro y armado de columneta | MELISA GELIS |
| 12 AL 14 DE ABRIL 2023 | | | demolicion y figuracion de acero y armado de columnetas | MELISA GELIS |
| 15 DE ABRIL 2023 | | | fundida de columnas | MELISA GELIS |
| 17 AL 18 DE ABRIL 2023 | | | fundida de columnetas y figuracion de hierro | MELISA GELIS |
| 19 AL 22 DE ABRIL 2023 | | | demolicion de muro,figuracion de hierro y armado de columnetas | MELISA GELIS |
| 24 AL 29 DE ABRIL 2023 | | | desmonte de muro,figuracion de hierro | MELISA GELIS |
| 27 AL 31 DE MARZO 2023 | C.ELKIN PATARROYO | | armado de hierro de el ultimo tramo de la viga de amarre de superior | ANGELICA LAGARES |
| 25 DE MARZO 2023 | COLEGIO NUEVO BOSQUE(urbanismo) | | compactacion y nivelacion de terreno para andenes y bordillos | ANGELICA LAGARES |
| 27/03 al 01/04l del 2023 | | | nivelacion y compactacion de terreno de andenes y instalacion de bordillos | ANGELICA LAGARES |
| 03 AL 05 DE ABRIL 2023 | | | excavacion para instalacion de bordillos | ANGELICA LAGARES |
| 18 AL 22 DE ABRIL 2023 | | | instalacion de adoquines en andenes y nivelacion de terreno | ANGELICA LAGARES |
| 27 AL 28 DE ABRIL 2023 | | | fundida de vigas cintas de confinamiento de adoquin,instalacion de adoquines | ANGELICA LAGARES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL** | Formato | 15 |
| | | Versión | 3 |
| | | Fecha | 6/05/2022 |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 DE MARZO 2023 | **JESUS DE NAZARETH** | LEVANTAMIENTO DE MURO,RESANE DE COLUMNAS,ARMADO DE VIGAS Y ENCOFRADOS,VACIADO DE MURO,ARMADO Y INSTALACION DE COLUMNAS Y RESANES | ELAINE REDONDO |
| 28 DE MARZO 2023 | | levantamiento de muro,regado de piso,resane de vigas | ELAINE REDONDO |
| 29 DE MARZO 2023 | | levantamiento de muro,pegado de baldosa,corte de bloques,realizacion de mezcla y resane de columnas | ELAINE REDONDO |
| 30 DE MARZO 2023 | | levantamiento de muro,resane de vigas y pegado de piso | ELAINE REDONDO |
| 31 DE MARZO 2023 | | levantamiento de muro,orden y aseo,corte de bloque y pegado de enchape | ELAINE REDONDO |
| 03 AL 08 DE ABRIL 2023 | | pegado de baldosa y resane de columnas y paredes | ELAINE REDONDO |
| 10 AL 15 DE ABRIL 2023 | | levante de muro fraguado y pegado de tablones,baldosas y resane de paredes | ELAINE REDONDO |
| 18 AL 23 DE ABRIL 2023 | | pegado de tablones,ajuste de alcantarillado,pegado de granitos en tablones,instalcion de perfiles | ELAINE REDONDO |
| 24 AL 29 DE ABRIL 2023 | | pegado de tablones,ajuste de alcantarillado,pegado de granitos en tablones,instalcion de perfiles | ELAINE REDONDO |
| 3, 4,6, 8 y 10 Abril 2023 | **COLEGIO 161** | Recolecion de escombros | ANGIE SABOGAL |
| 3 y 4 Abril 2023 | | Desmonte cielo razo ,recoleccion de escombros | ANGIE SABOGAL |
| 4 y 5 Abril 2023 | | Recolecion de escombros, desmote cubierta y de estructura madera | ANGIE SABOGAL |
| 5 Abril 2023 | | Almacenamiento de laminas y listones | ANGIE SABOGAL |
| 6 AL 13 Abril 2023 | | Escalificacion pañete de muros, demolicion de tablero | ANGIE SABOGAL |
| 11 AL 13 Abril 2023 | | empañetar salones | ANGIE SABOGAL |
| 13 Abril 2023 | | Estuco muros salon 25 y 26 | ANGIE SABOGAL |
| 20 Abril 2023 | | Verificacion de vigas de amarre | ANGIE SABOGAL |
| 20 AL 21 Abril 2023 | | escarificacion de salones 24,25,26 | ANGIE SABOGAL |
| 21 Abril 2023 | | demolicion de de parte superior de muros para refuerzo y fundir concreto | ANGIE SABOGAL |
| 22 AL 27 Abril 2023 | | resane, adecuaciones y estucado de interiores y fachada de salones 24,25,26 | ANGIE SABOGAL |
| 24 Abril 2023 | | armado de correas con puntos de soldadura | ANGIE SABOGAL |
| 25 AL 27 Abril 2023 | | Instalacion de tuberia emt para la instalacion de red principal | ANGIE SABOGAL |
| 28 Abril 2023 | | Desmontar tuberia electrica,instalacion de dados,desmontar estructura madera, estuco y pinturas aulas. | ANGIE SABOGAL |

**Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura**

| Lugar | Nombre del trabajador | No de Cedula | Empresa | Vigencia | No de Registro | Recomendaciones Medicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IED CASTILLO ALBORAYA | Habib Jimenez | 10472233999 | idc 21 s | 9/12/2022 | | N/a |
| IED CASTILLO ALBORAYA | Donny Quintero | 5133934 | idc 21 s | 2/03/2023 | | N/a |
| Colegio Libertad, Colegio 161 | Misael Gamarra | 1143138713 | Bc ingenieros S.A.S | 26/01/2024 | 3108 | N/A |
| Colegio Libertad, Colegio 161 | Queider Guerrero | 1143149456 | Bc ingenieros S.A.S | 26/01/2024 | 3110 | N/A |
| Colegio Libertad, Colegio 161 | Rafael Pineda Solano | 72281323 | Bc ingenieros S.A.S | 26/01/2024 | 3114 | N/A |

**Permisos de trabajo de alto riesgo**

| Fecha | Lugar | Actividad | Tarea de Alto Riesgo | Nombre del trabajador | Inspector SST certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 AL 22 ABRIL 2023 | IED CARRIZAL | CORTE CON PULIDORA | TRABAJO EN CALIENTE | JORGE POLO | SILVIA AVILA |
| 24 AL 29 ABRIL 2023 | IED CARRIZAL | CORTE CON TRONZADORA | TRABAJO EN CALIENTE | JORGE POLO | |
| 24 AL 30 ABRIL 2023 | IED EL CASTILLO DE LA ALBORAYA | CORTE CON PULIDORA | TRABAJO EN CALIENTE | RICARDO MOSQUERA | SILVIA AVILA |
| 29 y 30 Marzo 2023 | Colegio Libertad | Vaciado de vigas, acabados de vigas internas y externas. | TRABAJO EN ALTURA | Queider Guerrero, Misael Gamarra | Angie Sabogal |
| | | Instalación de cubierta completa salon 10b | | Queider Guerrero, Misael Gamarra | |
| 3 ABRIL 2023 | | Bajado de Techo de cubierta. | | Queider Guerrero, Misael Gamarra | |
| 5 ABRIL 2023 | | Gratiar correas internas. Piso y en techo, demonte de correas pasillo | | Queider Guerrero, Misael Gamarra | |
| 9 ABRIL 2023 | | Instalación puntos electrico bloque 2. | | Queider Guerrero, Misael Gamarra | |
| 12 ABRIL 2023 | | Realización de plantilla, atornillar techo, acabados en fachada | | Queider Guerrero, Misael Gamarra, Rafael Pineda | |
| 13 ABRIL 2023 | | Instalación de correas, pintura de correas, prueba de pintura | | Queider Guerrero, Misael Gamarra | |
| 15,16 y 17 ABRIL 2023 | | pintura de correas de fachada, subir techo, instalar techo. | | Queider Guerrero, Misael Gamarra | |
| 18 ABRIL 2023 | | Instalación de tapas de correas<br>Instalar Techos | | Queider Guerrero Misael Gamarra | |
| 19,20 y 21 ABRIL 2023 | | Mantenimiento de cubierta, detalles de vigas. | | Queider Guerrero, Misael Gamarra, Rafael Pineda | |
| 24, 25 y 26 ABRIL 2023 | | Instalación de linea de vida y desmontar el techo | | Misael Gamarra | |
| 25 AL 28 MARZO 2023 | Colegio 161 | Terminación de trabajos en techos. | TRABAJO EN ALTURA | Misael Gamarra, Rafael Pineda | Angie Sabogal |

**Entrega de elementos de seguridad**

| Elemento | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Patalon, camisa, gafas, guantes, botas y casco | par /und | 1 c/u | Se le realiza entrega de dotación y epp por primera vez a este personal. Colegio reuven y caro. |
| Buzo | 2 | 10 | Entrega de Dotacion - IED carrizal |
| Pantalon | 6 | 6 | Entrega de Dotacion - IED carrizal |
| Botas punta hierro | 6 | 6 | Entrega de Dotacion - IED carrizal |
| Camisa | 1 | 1 | Entrega de Dotacion - IED carrizal |
| Escafandra | 1 | 1 | Entrega de Dotacion - IED carrizal |
| Guantes Nitrilos | 2 | par | Entrega de EPP- IED carrizal |
| Guantes tipo ing | 4 | par | Entrega de EPP- IED carrizal |
| Gafas | 2 | 2 | Entrega de EPP- IED carrizal |
| Buzo | 10 | 10 | Entrega de Dotacion - IED alboraya |
| Pantalon | 7 | 7 | Entrega de Dotacion - IED alboraya |
| Botas punta hierro | 4 | 4 | Entrega de Dotacion - IED alboraya |
| Escafandra | 6 | 6 | Entrega de EPP- IED alboraya |
| Casco de seguridad | 2 | 2 | Entrega de EPP- IED alboraya |
| Gafas de seguridad | 6 | 6 | Entrega de EPP- alboraya |
| Guantes tipo ing | 8 | par | Entrega de EPP- alboraya |
| Guantes Nitrilos | 4 | par | Entrega de EPP- alboraya |
| Entrega de Gafas, casco,guantes, camisa | und | 13c/u | Entrega de epp Colegio Libertad |
| Gafas | und | 5 | Entrega de EPP- colegio mayor |
| Tapa bocas | und | 5 | Entrega de EPP- colegio mayor |
| Casco de seguridad | und | 5 | Entrega de EPP- colegio mayor |
| Guantes | par /und | 5 | Entrega de EPP- colegio mayor |

**Inspecciones y observaciones**

| Fecha | Lugar | Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria | Hallazgos |
|---|---|---|---|
| 27 AL 31 DE MARZO DEL 2023 | **REUVEN Y CARO** | inspección de Herramienta manuales,Inspección de pulidora, Inspección de Epp, tronzadora, inspección de mezclador. | |
| 31 DE MARZO DEL 2023 | | Inspección de herramienta manuales. | |
| 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 | | INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, EPP,TRONZADORA,MEZCLADORA | NA |
| 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 | | INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, EPP,TRONZADORA,MEZCLADORA | NA |
| 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2023 | | INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, PULIDORA, EPP,TRONZADORA,MEZCLADORA | |
| 4 4 23 | **IED CARRIZAL** | Inspeccion de Epp | Buen estado |
| 10 4 23 | | Inspección de Epp | Buen estado |
| 17 4 23 | | Inspección de Epp | Buen estado |
| 24 4 23 | | Inspección de Epp | Buen estado |
| 17 al 21 4 23 | | Inspeccion de Herramientas menores | Buen estado |
| 3 al 6 4 23 | | Inspección de herramientas menores, Pulidora | ,Buen estado |
| 10 al 15 4 23 | | Inspección de herramientas menores, taladro | Buen estado |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 al 21 | 4 | 23 | Inspección de herramientas menores, tronzadora | Buen estado |
| 10 al 15 | 4 | 23 | Inspeccion de Maquinaria - minicargador | Buen estado |
| 24 | 4 | 23 | Inspeccion de Botiquin | Buen estado |
| 24 | 4 | 23 | Inspeccion de Camilla | Buen estado |
| 24 | 4 | 23 | Inspeccion de Extintor | Buen estado |
| 17 AL 22 | 4 | 23 | Inspeccion de Maquinaria - minicargador | Buen estado |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 AL 29 | 4 | 23 | IED EL CASTILLO DE LA ALBORAYA | Inspeccion de Maquinaria - minicargador | Buen estado |
| 03 al 5 | 4 | 23 | | Inspeccion de Herramientas menores, pulidora | Buen estado |
| 24 al 29 | 4 | 23 | | Inspeccion de Herramientas menores, pulidora | Buen estado |
| 10 al 15 | 4 | 23 | | inspeccion de Herramientas menores | Buen estado |
| 24 al 29 | 4 | 23 | | inspeccion de Herramientas menores | Buen estado |
| 15 | 4 | 23 | | Inspeccion de epp | Buen estado |
| | 4 | 23 | | Inspeccion de Camilla | Buen estado |
| | 4 | 23 | | Inspeccion de Extintor | Buen estado |
| 27 | 4 | 23 | | inspeccion de epp | Buen estado |
| 10 al 15 | 4 | 23 | | Inspeccion de Herramientas menores, taladro | Buen estado |
| 26 al 29 | 4 | 23 | | Inspeccion de Herramientas menores, taladro | Buen estado |
| 26 al 31 | Marzo | 2023 | COLEGIO LIBERTAD | Inspección de Herramientas menores y epp | Buen estado |
| | Marzo | 2023 | | Inspección de herramientas equipos de contra caida | Buen estado |
| | Marzo | 2023 | | Inspección de Andamios certificados | Buen estado |
| | Marzo | 2023 | | Inspección de Herramientas taladro | Buen estado |
| 25 | MARZO | 2023 | COLEGIO COMUNITARIO 7 DE ABRIL | Inspecciones de Herramientas manuales, Inspección de Epp, Inspección de pulidora, Inspeccion de tronzadora. | Buen estado |
| 27/03 al 01/04l del 2023 | | | | Inspección de epp, Inspeccion de herramientas manuales, Inspeccion de Trompo, Inspección de Trozadora, Inspección de pulidora. | Buen estado |
| 3 AL 05 DE ABRIL 2023 | | | | Inspección de herramientas manuales, Inspección de Epp, Inspección de trompo | Buen estado |
| 12 al 15 | ABRIL | 2023 | | Inspección de herramientas manuales, Inspección de Epp, Inspección de pulidora, Inspección tronzadora, Inspección de trompo | Buen estado |
| 17 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 | | | | Inspección de herramientas manuales,Inspección de epp, Inspección de trompo. | Buen estado |
| 27/03 al 01/04 del 2023 | | | COLEGIO NUEVO BOSQUE | inspeccion de epp,inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de pulidora y inspeccion de tronzadora | Buen estado |
| 3 AL 05 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de epp,inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de pulidora y inspeccion de tronzadora | Buen estado |
| 10 AL 15 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de epp,inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de pulidora y inspeccion de tronzadora | Buen estado |
| 25 DE MARZO del 2023 | | | | inspeccion de epp y inspeccion de herramientas manuales | Buen estado |
| 27/03 al 01/04 del 2023 | | | | inspeccion de epp y inspeccion de herramientas manuales | Buen estado |
| 3 AL 05 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de epp y inspeccion de herramientas manuales | Buen estado |
| 18 AL 22 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de epp y inspeccion de herramientas manuales | Buen estado |
| 27 AL 28 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de epp y inspeccion de herramientas manuales | Buen estado |
| 01 AL 08 DE ABRIL 2023 | | | COLEGIO MAYOR | inspeccion de herramientas manuales y inspeccion de pulidora | Buen estado |
| 10 AL 15 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de pulidora,inspeccion de taladro y inspeccion de epp | Buen estado |
| 17 AL 22 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de epp,inspeccion de pulidora y inséccion de taladro | Buen estado |
| 24 AL 29 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de epp,inspeccion de taladro | Buen estado |
| 27 AL 31 DE MARZO 2023 | | | C.ELKIN PATARROYO | inspeccion de herramientas manuales,inspeccion de epp,inspeccion de pulidora y inspeccion de tronzadora | Buen estado |
| 28 AL 31 DE MARZO 2023 | | | JESUS DE NAZARETH | inspeccion de taladro,inspecion de herramientas menores y inspeccion de pulidora | Buen estado |
| 03 AL 07 DE ABRIL 2023 | | | | inspeccion de taladro,inspecion de herramientas menores,inspeccion de pulidora,inspecion de tronzadora | Buen estado |
| 10 AL 15 DE ABRIL 2023 | | | | inspecion de herramientas menores,inspeccion de pulidora,inspecion de tronzadora | Buen estado |
| 17 AL 22 DE ABRIL 2023 | | | | inspecion de herramientas menores,inspeccion de pulidora,inspecion de tronzadora y inspeccion de taladro | Buen estado |
| 24 AL 29 DE ABRIL 2023 | | | | inspecion de herramientas menores,inspeccion de pulidora,inspecion de tronzadora | Buen estado |
| 3 al 28 | Abril | 2023 | COLEGIO 161 | Inspección de Herramientas menores y epp | Buen estado |
| | Abril | 2023 | | Inspección de herramientas equipos de contra caida | Buen estado |
| | Abril | 2023 | | Inspección de Andamios certificados | Buen estado |
| | Abril | 2023 | | Inspección de Herramientas taladro | Buen estado |

**3**

| Cantidad de reuniones ejecutadas | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | |

**Novedades**

## 2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

### 2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

| EPS | | FONDO DE PENSIONES | | A.R.L. | | CAJA DE COMPENSACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab | Razón social | Cant. Trab |
| SANITAS | 10 | PORVENIR | 90 | COLMENA | 15 | COMBARRAQUILLA | 18 |
| SALUD TOTAL | 42 | PROTECCION | 27 | SURA | 44 | COMFAMILIAR | 83 |
| NUEVA EPS | 13 | COLPENSIONES | 2 | COLPATRIA | 85 | CAJA COPI | 15 |
| COOSALUD | 7 | COLFONDOS | 17 | | | | |
| MUTUALSER | 31 | | | | | | |
| FAMISANAR | 5 | | | | | | |
| CAJACOPI | 13 | | | | | | |
| SURA | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 144 | TOTAL | 136 | TOTAL | 144 | TOTAL | 116 |

## 2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

| INDICADORES | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # de (FAT) Fatalidad | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de (HiPo) Accidente Alto Potencial | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de (RTA) Accidente vial/ transito | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de (EA) Accidente Ambiental | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de (NM) Incidente | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de Investigaciones de Incidentes | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de Investigaciones de Accidentes Laborales | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de Investigaciones de Enfermedad Laboral | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de dias perdidos por AT | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Frecuencia de accidentalidad | **0,0%** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Severidad accidentalidad | **0,0%** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice de Lesion Incapacitante ILI | **0,0%** | 0 | 0 | 0E+00 | 0E+00 | 0E+00 | | | | | | | |
| Prevalencia de Enfermedad Laboral | **0,0%** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Incidencia de la Enfermedad Laboral | **0,0%** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| # de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Ausentismo por Causa Medica | **#¡DIV/0!** | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | | | |

**2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO**

| Descripción | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señales Preventivas | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Señales Informativas | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Señales Reglamentarias | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Canalizadores de Trafico | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Señales Institucionales | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

**2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

| Lugar | Tipo de Vehiculo | Placa | Modelo | Marca | Serie | Vencimiento SOAT | Vencimiento Tecno-Mecanica | Recolección y Transporte RCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frentes de trabajo | Volqueta | SBA 916 | 1967 | FORD | 0 | 8/07/2023 | 25/07/2023 | Sí aplica |
| Frentes de trabajo | Volqueta | SBV 098 | 1995 | CHEVROLET | 0 | 9/03/2023 | 2/03/2023 | Sí aplica |
| Frentes de trabajo | Vehiculo particular | LFS170 | 2023 | SUZUKI | VITARA | 3/08/2023 | N/A | N/A |
| Colegio Carrizal | Retroexcavadora | N/A | 3054T | CATERPILLAR | CAT0420DKBLN02074 | N/A | N/A | N/A |
| Colegio Carrizal | Minicargador | 0 | 2022 | CATERPILLAR | CAT0236DTF9C01133 | N/A | N/A | SI |
| Frentes de trabajo | Volqueta | EQZ600 | 2016 | CHEVROLET | 9GDFVZ349GB012920 | 28/02/2024 | 6/01/2024 | Si aplica |
| Frentes de trabajo | Volqueta | TDW577 | 2013 | INTERNATIONAL | 3HTWYAHT4DN234231 | 17/03/2024 | 23/07/2023 | Si aplica |
| Frentes de trabajo | Volqueta | WCR930 | 2013 | FREIGHTLINER | 3ALHCYCS2DDFJ1820 | 31/08/2023 | 23/07/2023 | Si aplica |
| Frentes de trabajo | Volqueta | WCT121 | 2014 | FREIGHTLINER | 3ALHC5CV8EDFR4289 | 7/11/2023 | 13/12/2023 | Si aplica |
| Frentes de trabajo | Volqueta | WCT122 | 2014 | FREIGHTLINER | 3ALHC5CV6EDFR4288 | 7/11/2023 | 7/07/2023 | Si aplica |
| Frentes de trabajo | Volqueta | WLQ184 | 2014 | FREIGHTLINER | 3ALHC5CV3EDFT6977 | 27/12/2023 | 17/07/2023 | Si aplica |

## 3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

### 3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

#### 3.1.1 FUENTES DE MATERIALES

| No | Tipo de material | Proveedor | Acto Administrativo Ambiental | Vigencia | Titulo minero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA | MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO | n/a | Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta: 06/11/2048 | Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ-16021 |
| 2 | GRAVILLA | MARIA ALEJANDRA DE JESUS | n/a | Vigencia Desde: | Certificado de Registro Minero. Exp. PBQ- |
| 3 | | | | | |

#### 3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

| No | Empresa | Actividad | Acto Administrativo Ambiental | Vigencia | Entidad otorgante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S | Recolección y transporte de RCD | Resolución 0860 del 22 de abril de 2019 | | Barranquilla Verde |
| 2 | SANIPUBLIC S.A.S | Recolección de residuos liquidos | Resolución No. 1043 del 02 de agosto de 2019 | | Barranquilla verde |
| 3 | | | | | |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

**3.1.3 ACTOS ADMINISTRIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA** (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

| Tipo de permiso | Acto Administrativo Ambiental | Entidad otorgante | Medida compensatoria |
|---|---|---|---|
| **TALA DE ARBOL** | Permiso No. 23-079. Por medio de la cual se otorga un permiso de tala de árboles a CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL. Para el Colegio Jesus de Nazareth Sede 2. | Barranquilla Verde | N/A |
| **RADICADO PARA GENERADOR DE RCD** | Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención. | Barranquilla Verde | N/A |
| **RADICADO PERMISO TALA DE ARBOL** | Se hizo entrega de oficio relacionado con permiso de tala para arbol ubicado en el colegio Jesus de nazareth | Barranquilla Verde | N/A |
| **VISITA PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TALA** | Visita realizada por la entidad ambiental - BARRANQUILLA VERDE para hacer seguimiento y verificación de la tala que se requiere en el arbol que interviene con las actividades constructivas del I.E.D. INOCENCIO CHINCA | Barranquilla Verde | Compensar con cinco (5) arboles de especies frutales diferentes de 1.50mts que seran llevados al jardin botanico de barranquilla |
| **RADICADO PARA EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | Se hizo entrega a la entidad ambiental para la respectiva revisión y evaluación del plan de manejo ambiental que relaciona el proyecto en mención. | Barranquilla Verde | N/A |

**3.1.4 AUTORIZACIONES PMT**

| No de permiso | Via a cerrar | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS**

| TIPO DE RESIDUOS | | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Ordinadrios (Kg) | | 113 | 0 | 12 | 18 | 35 | 48 | | | | | | | |
| Reciclables | Papel (Kg) | 115 | 0 | 13 | 23 | 38 | 41 | | | | | | | |
| | Plastico (Kg) | 99 | 0 | 16 | 20 | 25 | 38 | | | | | | | |
| | Metal (Kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Residuos Peligrosos RESPEL | Aceites (Kg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Plastico (Kg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Otros (Kg) | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | 0 | | | | | | | |

**3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD**

| Factor de Expansión de Excavación | | | | | | | Fcator de Expansión de Demolición | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE RESIDUOS** | **TOTAL** | **dic-22** | **ene-23** | **feb-23** | **mar-23** | **abr-23** | **may-23** | **jun-23** | **jul-23** | **ago-23** | **sep-23** | **oct-23** | **nov-23** |
| Volumen de Excavacion (m^3) | 10380 | 0 | 620 | 388,00 | 6560,4 | 2811,6 | | | | | | | |
| Volumen de Demolicion (m^3) | 4574 | 0 | 231 | 125 | 2952,6 | 1265,4 | | | | | | | |
| Volumen Dispuesto en sitio autorizado (m^3) | 14954 | 0 | 851 | 513 | 9513 | 4077 | | | | | | | |
| Volumen Reutilizado (m^3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

**3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS**

| TIPO DE MATERIAL | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERO (Kg) | 431626,47 | 0 | 31959,19 | 355040,45 | 26776,1 | 17850,73 | | | | | | | |
| CONCRETO (m3) | 1733,96 | 0 | 388,45 | 1260,44 | 51 | 34,028 | | | | | | | |
| MANTO (ml) | 889,27 | 0 | 254,75 | 509,52 | 125 | 0 | | | | | | | |
| ARENA (m3) | 466,45 | 0 | 124,34 | 248,71 | 56,04 | 37,36 | | | | | | | |
| CEMENTO (Kg) | 84575,6 | 0 | 0 | 0,00 | 50745,36 | 33830,24 | | | | | | | |
| GRAVILLA (m3) | 124,95 | 0 | 0 | 0,00 | 74,97 | 49,98 | | | | | | | |
| MATERIAL (m3) | 1306,62 | 0 | 0 | 0,00 | 783,97 | 522,65 | | | | | | | |

**3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS**

| Descripción | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de puntos de acopio de materiales | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | | | | | | | |
| Humectación (m^3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Cantidad de vehiculos en obra | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | |
| Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | | | | | | | |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de Vehículos con Tecnomecánica y SOAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad de Maquinaria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

### 3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

| Tipo de Especie | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árboles sembrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Tala de Arboles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Poda de Arboles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

### 3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

| Descripción | TOTAL | dic-22 | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de Agua (m^3) | 14,600 | 3 | 6 | 8 | 21 | 35 | | | | | | | |
| Consumo de Energia Electrica (Kw) | 14,600 | 7 | 10 | 12 | 16 | 28 | | | | | | | |
| Cantidad de baños portatiles en obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Cantidad de Aseos a baños portatiles | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | | | | | | | |
| Cantidad de Puntos Ecologicos | 1,600 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |

### 3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

| INDICADORES | | TOTAL | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Fórmula X 100 | Acumulado | Promedio | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | mes 13 | mes 14 | mes 15 | mes 16 | mes 17 | mes 18 | mes 19 | mes 20 | mes 21 | mes 22 |
| Manejo de residuos de construcción y demolición | Vol RCD dispuesto | 14954 | | 0 | 851 | 513 | 9513 | 4077 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vol RCD generado | 14954 | | 0 | 851 | 513 | 9513 | 4077 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **RCD dispuestos** | | | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo de estructura de aseo | Kg residuos dispuestos correctamente | 327 | | 0 | 41 | 61 | 98 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kg Residuos producidos | 327 | | 0 | 41 | 61 | 98 | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Generacion residuos no peligrosos** | 4 | | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Educación ambiental | # de capacitaciones ejecutadas | 13 | | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | # de capacitaciones programadas | 13 | | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Charlas ambientales** | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo de maquinaria, equipos y transporte | Parque automotor con documentación al día | 14 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parque automor utilizado en el periodo | 14 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Control vehículos en obra** | | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimientos realizados | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimientos programados | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Mantenimientos de maquinaria** | | | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo Biótico y silvicultural del proyectb | Número de árboles podados | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de árboles autorizados para poda | 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Gestión poda de árboles** | 50% | | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Señalización y manejo de tránsito | # de frentes de trabajo señalizados | | 6,0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total frentes de trabajo | | 6,0 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Informe No** 5 **Periodo** 25 3 2023 al 28 4 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**Contrato de obra** N.º EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

## 4. OBSERVACIONES

## 5. ANEXOS

| No | Descripción | Folios |
|---|---|---|
| SST-1 | Matriz de identificación de peligros y riesgos | x |
| SST-2 | Registros capacitación y entrenamiento realizado | x |
| SST-3 | Registros de ATS | x |
| SST-4 | Certificados de trabajos en altura | x |
| SST-5 | Registro entrega de elementos de seguridad | x |
| SST-6 | Registro de inspecciones realizadas en el periodo | x |
| SST-7 | Registro control de aportes en seguridad social | x |
| SST-8 | Planillas de aportes a la seguridad social | x |
| SST-9 | Registro fotográfico | x |
| SST-10 | Otros anexos (Especificar cual) | |

| No | Descripción | Folios |
|---|---|---|
| AMB-1 | Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos | n/a |
| AMB-2 | Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD | n/a |
| AMB-3 | Certificado de aseo de baños y disposición de ARD | n/a |
| AMB-4 | Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda | n/a |
| AMB-5 | Certificado de volumenes de material de cantera utilizado en el periodo | n/a |
| AMB-6 | Soat y tecnomecánica de vehículos | x |
| AMB-7 | Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos | n/a |
| AMB-8 | Inventario forestal | n/a |
| AMB-9 | Registro de asistencia a capacitaciones | x |
| AMB-10 | Documentación ambiental proveedores petreos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Nombre ANGELA MERCEDES GONZÁLEZ VERGARA | Nombre ANGELA MERCEDES GONZÁLEZ VERGARA | Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES | Nombre ING. PEDRO ALONSO TORRES |
| Responsable del área ambiental Contratista | Responsable del área SST Contratista | Responsable del área ambiental Interventoría | Responsable del área SST Interventoría |

# AMD INGENIEROS S.A.S.

NIT. 900.630.097 – 1

No. 8698

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BENEFICIA Y COMERCIALIZA ARENA PROVENIENTE DEL TÍTULO MINERO JBS - 09291 | | | | |
| LICENCIA AMBIENTAL 0000472 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | | | | |
| RUCOM No. 2021101220508 | | | | |
| Arena de Santo Tomas, Atlántico | | Remisión/Crédito | | |
| CERTIFICADO DE ORIGEN | | | | |
| AMD INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.630.097-1 | | | | |
| INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL | | | | |
| FECHA: 11/04/23 | | HORA DESPACHO: 9:03. | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | Consorcio Educativo D. | | |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | | NIT | | CEDULA DE CIUDADANÍA |
| No. DE DOCUMENTO | | | | |
| RUCOM COMERCIALIZADOR | | | | |
| OBSERVACIONES | | Arena. | | |
| COMPRADOR | | Consumidor | | Comercializador |
| EMPRESA TRANSPORTADORA | | | | |
| Tipo de vehículo | | Placa vehículo | | EQZ600. |
| Nombre conductor | | Cedula conductor | | |
| Cantidad de material comercializado | | 16m3 | | |
| FIRMA DE EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO | | | | |

EL FUTURO ES NUESTRO

# AMD INGENIEROS S.A.S.

NIT. 900.630.097 – 1

No. 8700

| | | | |
|---|---|---|---|
| BENEFICIA Y COMERCIALIZA ARENA PROVENIENTE DEL TÍTULO MINERO JBS - 09291 | | | |
| LICENCIA AMBIENTAL 0000472 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | | | |
| RUCOM No. 2021101220508 | | | |
| Arena de Santo Tomas, Atlántico | Remisión/Crédito | | |
| CERTIFICADO DE ORIGEN | | | |
| AMD INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.630.097-1 | | | |
| INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL | | | |
| FECHA: 13/04/23 | HORA DESPACHO: 10:42. | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | Consorcio Educativo D. | | |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | | NIT | CEDULA DE CIUDADANÍA |
| No. DE DOCUMENTO | | | |
| RUCOM COMERCIALIZADOR | | | |
| OBSERVACIONES | Arena. | | |
| COMPRADOR | | Consumidor | Comercializador |
| EMPRESA TRANSPORTADORA | | | |
| Tipo de vehículo | | Placa vehículo | EQT 600. |
| Nombre conductor | | Cedula conductor | |
| Cantidad de material comercializado | 16m3. | | |
| FIRMA DE EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO | | | |

EL FUTURO ES NUESTRO

# AMD INGENIEROS S.A.S.

NIT. 900.630.097 – 1

No. 8901

BENEFICIA Y COMERCIALIZA ARENA PROVENIENTE DEL TÍTULO MINERO JBS - 09291

LICENCIA AMBIENTAL 0000472 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RUCOM No. 2021101220508

| Arena de Santo Tomas, Atlántico | Remisión/Crédito | |
|---|---|---|

CERTIFICADO DE ORIGEN

AMD INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.630.097-1

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: 20-04-2023 | HORA DESPACHO: 11 AM | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | Consorcio Educativo D | | | |
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | | NIT | | CEDULA DE CIUDADANÍA |
| No. DE DOCUMENTO | | | | |
| RUCOM COMERCIALIZADOR | | | | |
| OBSERVACIONES<br>Arenas | | | | |
| COMPRADOR | | Consumidor | | Comercializador |
| EMPRESA TRANSPORTADORA | | | | |
| Tipo de vehiculo | | Placa vehiculo | SBA916 | |
| Nombre conductor | | Cedula conductor | | |
| Cantidad de material comercializado | 8 m³ | | | |
| FIRMA DE EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO | | | | |

EL FUTURO ES NUESTRO

BARRANQUILLA VERDE

BARRANQUILLA
Soy BARRANQUILLA

## ACTA DE VISITA

| | |
|---|---|
| FECHA DE VISTA | 16/feb/2023 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | consorcio Educativo distrito - 901.638239-0 |
| NIT O C.C | |
| DIRECCIÓN | calle 53D# 21B-181 |
| TELÉFONO DE CONTACTO | 3007352342 |
| CORREO ELECTRÓNICO | consorcioeducativodistrito@gmail.com |
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL | |
| CIIU | |
| NO. EMPLEADOS | |
| HORARIO LABORAL | |
| PERSONA QUE ATIENDE LA VISTA | Angela Gonzales. |
| IDENTIFICACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | 1083028701 |
| ASUNTO | Inspeccion de Arbol |
| RADICADO | 2023400001373 2 |

**ASPECTOS ENCONTRADOS:**

1) Arbol de acacia ubicado en la parte interna del colegio Inocencio Chinca. Altura aproximada: 7-9m DAP: 300cm. Aprox Estado Fitosanitario: Comejen

2) Se necesita retirar el arbol, dado que interfiere con las actividades de construccion

**Observaciones:**

$ 181.000, cuenta corriente Banco Davivienda 027069990094 NIT S.V= 901.034.943-0

| FIRMA FUNCIONARIO | ATENDIÓ LA VISITA | TESTIGO |
|---|---|---|
| Nombre: fue | Nombre: | Nombre: Abandro Villarreal |
| Cargo: Ing. Agro | CC No. X | CC No = |
| P.V. | Ing. Ambiental | Interventoria |

Compensacion: 5 arboles de 2.5 metros. SP frutales d. frontales Jardin Botanico (Viverde)

COVEIN

Barranquilla, 16 de Mayo de 2023

Señores
**CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**
**CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**

**Atn. A quien interese**

**Asunto: Certificación de volúmenes de material de excavación y demolición RCD recibidos.**

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica los vales de remisión del material de excavación y demolición del proyecto **(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA),** fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto **U.A.U LA LOMA**, a continuación, se relacionan las fechas y los volúmenes recibidos.

- **VOLUMENES DE DEMOLICION**

| FECHA | No. RECIBO | PLACA VOLQUETA | VOLUMEN TRANSPORTADO (m3) | DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2023 | 4996 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 4997 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 4998 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 2690 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 1225 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 7012 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 2691 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 7015 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 2692 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 7016 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 2701 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 1350 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 7017 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 7018 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 1351 | SBA 916 | 8 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2023 | 7019 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 2702 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 4999 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 7020 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 5000 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 5001 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 1353 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 1354 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 5002 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 2703 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 5003 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 1355 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 7020 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 7021 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 5005 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 7022 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 2713 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 7023 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 1480 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 5008 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 2715 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 2720 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 7024 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 2722 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 5010 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 7025 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 2723 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1489 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 2745 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 5011 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1490 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 2756 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1491 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1492 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1496 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 7026 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 2758 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 2760 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 5012 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 5013 | EQZ600 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2/03/2023 | 5016 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 7027 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1526 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 7028 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1527 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 5018 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 7029 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 5019 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 7030 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 2761 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 7031 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 5022 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 2765 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 7032 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 1530 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 5023 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 5024 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 7033 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 1531 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 2812 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 2824 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 5027 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 5028 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 2435 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 1593 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 2435 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 5030 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 2436 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 7038 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 7039 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 5035 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 1595 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 5031 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1596 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 7047 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 5033 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 2739 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 2849 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 5035 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 2850 | SBV 096 | 13 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7/03/2023 | 2856 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 7052 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 7053 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1610 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 5036 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 7055 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 5037 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1612 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1614 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 5040 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 2859 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1615 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1616 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 5041 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 5042 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 5043 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 2861 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 2862 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 5045 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1988 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 5045 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1989 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 5046 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1990 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 5047 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 2866 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 5048 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 2875 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 5049 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 2878 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 5050 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 2002 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 2880 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 2883 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 5055 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 5056 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 7080 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 7081 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 2105 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 5057 | EQZ600 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | 2107 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 5059 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2887 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2201 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 5060 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 5061 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2258 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 7101 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2255 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 5070 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 7103 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 7104 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2258 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 5075 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 7105 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 2259 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 5076 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 5077 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 2910 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 2911 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 7110 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 5080 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 7112 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 2912 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 5081 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 1715 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 2913 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 2261 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 2913 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 2916 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 5090 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 2918 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 7118 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 7120 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 2263 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 5091 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 2923 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 5092 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 2925 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 2265 | SBA 916 | 8 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2023 | 5093 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 2289 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 5094 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 5095 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 2930 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 2293 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 2298 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 5096 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 2936 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 7125 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 5097 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 2938 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 5098 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 7127 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 7128 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 2943 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 2346 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 7129 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 2951 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 2962 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 7037 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 5099 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 7131 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 7132 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 5060 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 2380 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 7135 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 2383 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 2384 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 2386 | SBA 916 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 5061 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 3012 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 7136 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 3015 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 7137 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 3021 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 5062 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 2390 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 3022 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 5063 | EQZ600 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 2391 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 2392 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 7140 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 5064 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 3025 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 5065 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 5066 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 3026 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 3027 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 3031 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 2401 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 2403 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 5067 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 7142 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 5080 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 7143 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 3035 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 2404 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 2406 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 5081 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 5082 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 3040 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 2408 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 3042 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 3046 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 5083 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 7145 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 5084 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 3052 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 2415 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 2422 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 7147 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 5085 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 7148 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 5086 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 3058 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 3060 | SBV 096 | 8 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 7149 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 5087 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 2428 | SBA 916 | 8 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 2430 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 3070 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 3071 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 3075 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 7150 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 5088 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 5089 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 5090 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 7152 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 2437 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 3078 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 5091 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 7153 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 5092 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 2440 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 3080 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 3081 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 3082 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 5093 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 7155 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 5093 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 3083 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 3090 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 3093 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 3094 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 2450 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 5094 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 7156 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 7157 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 2451 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 3095 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 7/04/2023 | 3096 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 2456 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 9/04/2023 | 2458 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 2459 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 2461 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 11/04/2023 | 3098 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 12/04/2023 | 3105 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 15/04/2023 | 3118 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 15/04/2023 | 7158 | TDW577 | 15 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | 5095 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 16/04/2023 | 5096 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 16/04/2023 | 2470 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 17/04/2023 | 3123 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 17/04/2023 | 2472 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 17/04/2023 | 2475 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 5094 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 7159 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 5095 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 7160 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 3126 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 19/04/2023 | 2477 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 3130 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 2479 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 3133 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 3134 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 2480 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 22/04/2023 | 2481 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 23/04/2023 | 3138 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 23/04/2023 | 2483 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 3140 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 3144 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 2487 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 2490 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 7161 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 5096 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 5097 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| | | **TOTAL** | 1266 | |

- **VOLUMENES DE EXCAVACION**

| FECHA | No. RECIBO | PLACA VOLQUETA | VOLUMEN TRANSPORTADO (m3) | DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2023 | 1104 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 333 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 8079 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 6618 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 1105 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 335 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 8080 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 6619 | WLQ184 | 15 | COVEIN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2023 | 8081 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 338 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 6619 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 1110 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 339 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 8083 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 6621 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/02/2023 | 1112 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 1113 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 6622 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 8085 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 6623 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 1115 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 8086 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 6625 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 1116 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 8087 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 345 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 1118 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 346 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 6628 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 347 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 8088 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 26/02/2023 | 348 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 8089 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 6629 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 1120 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 6630 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 1123 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 8090 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 350 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 351 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 1130 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/02/2023 | 8092 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 8093 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 353 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 6635 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 8095 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 6636 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 354 | WCT121 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | 1139 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 6638 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 1140 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 8096 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 6640 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 6641 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 28/02/2023 | 8098 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 6642 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 6643 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 8100 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1141 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 6648 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1142 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 360 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 8101 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 361 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 6649 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 362 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 8103 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1145 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 6652 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 1146 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/03/2023 | 8105 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 6653 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 8106 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 363 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1147 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 6654 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 8108 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 6655 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1148 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 6657 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 370 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 1149 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 8110 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 6659 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 372 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 2/03/2023 | 8111 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 6660 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 1150 | WCR930 | 15 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3/03/2023 | 374 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 6661 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 1151 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 375 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 1152 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 376 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 6662 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 8113 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 6663 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 378 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 2762 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 2763 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 3/03/2023 | 8114 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 7036 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 6665 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 379 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 380 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 382 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 7034 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 6666 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 8116 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 7035 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 6667 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 1160 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 6669 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 1161 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 8119 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 1162 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 8120 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 1163 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 5025 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 4/03/2023 | 5026 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 6672 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 6673 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 1164 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 1165 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 1166 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 8123 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 6675 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 389 | WCT121 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5/03/2023 | 6677 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 8125 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 390 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 391 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 1167 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 8127 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 8128 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 394 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 7042 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 5/03/2023 | 7045 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 395 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1168 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8127 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 396 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8130 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1170 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8131 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 397 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 398 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8133 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1172 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 399 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1173 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8134 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8129 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8130 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8131 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 8135 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 7049 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 7050 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1598 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 7051 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1599 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1601 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 6/03/2023 | 1602 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1174 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 400 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1560 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 8136 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 5038 | EQZ600 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7/03/2023 | 8183 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1175 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 5039 | EQZ600 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1561 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 401 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 8137 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1562 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 8138 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1178 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 8139 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 1179 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 8196 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 403 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 404 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 7/03/2023 | 405 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1180 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8200 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1183 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8203 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8140 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 407 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1184 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 708 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1185 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8207 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1186 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 7058 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8210 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 409 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 2860 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1189 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8143 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 7057 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 1190 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8142 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 8145 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 2861 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 7059 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 415 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 2863 | SBV 096 | 13 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8/03/2023 | 7060 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 8/03/2023 | 7061 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8245 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1192 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 416 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 418 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8147 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1193 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 4253 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1194 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 419 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8148 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1195 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8258 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8260 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8149 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 1197 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 420 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8150 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8264 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8152 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 422 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 7065 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 7066 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 8153 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 7069 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 9/03/2023 | 7070 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 7071 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 7072 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8156 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 11900 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8157 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 7075 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 1200 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8266 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 1201 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8160 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 7077 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 1202 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8270 | WLQ184 | 15 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | 7078 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8277 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8161 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 423 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 424 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 8163 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 426 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 10/03/2023 | 427 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8279 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8170 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8171 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 429 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8290 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 430 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 1215 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8173 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8305 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 1216 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 431 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8325 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8326 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 432 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 8175 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 2884 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 2885 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 2886 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 1216 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 11/03/2023 | 2887 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 435 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 436 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8176 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8327 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 1219 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 437 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8177 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8328 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 1222 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 1223 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8329 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 438 | WCT121 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | 8178 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 1225 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 439 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2888 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8330 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 8179 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2889 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 7090 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 7091 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2890 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2201 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 7093 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2205 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 7094 | TDW577 | 15 | COVEIN |
| 12/03/2023 | 2206 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8180 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 1226 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8335 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2900 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 1228 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8336 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8188 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8337 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8338 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 445 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8189 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8190 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2901 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 1229 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8191 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8340 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 1230 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8199 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 446 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2902 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 447 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2903 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 2904 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 1232 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 8200 | WCT122 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | 1235 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 449 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 8203 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 8341 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 8342 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 8345 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 2905 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 450 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 2906 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 1237 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 1238 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 8204 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 451 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 2907 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 452 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 14/03/2023 | 2908 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 8347 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 8348 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 8205 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 8206 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 2914 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 2915 | SBA 916 | 8 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 1250 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 453 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 1255 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 454 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 1256 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 8207 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 456 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 15/03/2023 | 8208 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 458 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 1258 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 8349 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 1259 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 459 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 8350 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 16/03/2023 | 8360 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 460 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 1260 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 8370 | WLQ184 | 15 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | 461 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 8009 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 1262 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 462 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 8210 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 463 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 464 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 1263 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 8212 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 465 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 18/03/2023 | 1265 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 466 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 1268 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 8213 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 1270 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 8216 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 19/03/2023 | 467 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 468 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 469 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 8385 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 8390 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 8220 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 20/03/2023 | 9403 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 1280 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 9405 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 9407 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 8222 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 8223 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 470 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 1281 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 1282 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 21/03/2023 | 8225 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 8226 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 8227 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 472 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 1283 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 1285 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 479 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 480 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 22/03/2023 | 8229 | WCT122 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | 482 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 8230 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 483 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 8554 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 8231 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 8563 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 484 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 8564 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 1287 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 1288 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 1289 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 23/03/2023 | 1290 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8235 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 485 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8571 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8236 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8572 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 486 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8237 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8238 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8573 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 488 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 8239 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 3026 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 24/03/2023 | 3027 | SBV 096 | 13 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 8241 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 9007 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 8243 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 9008 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 8245 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/03/2023 | 9003 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 1302 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 9010 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 1304 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 1306 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 9048 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/03/2023 | 1310 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 496 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 497 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 27/03/2023 | 1311 | WCR930 | 15 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | 498 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 1312 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 8246 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 1314 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 499 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 28/03/2023 | 13151 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 9049 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 9050 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 9051 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 29/03/2023 | 9052 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 8247 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 8248 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 9053 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 1318 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 8249 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 1319 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 9054 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 9055 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 30/03/2023 | 1325 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 505 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 1316 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 506 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 8250 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 1318 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 507 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 1320 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 1321 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 8253 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 8254 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 31/03/2023 | 8255 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 9562 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 1325 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 510 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 9563 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 13262 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 9564 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 511 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 1328 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 1/04/2023 | 512 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 513 | WCT121 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2/04/2023 | 1329 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 8260 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 514 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 1333 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 8262 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 515 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 2/04/2023 | 8263 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 1335 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 517 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 8264 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 9565 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 82665 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 518 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 9566 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 3/04/2023 | 1337 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 8269 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 8270 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 9568 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 1339 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 8271 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 1340 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 1341 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 8273 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 520 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 4/04/2023 | 1342 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 8274 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 9570 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 523 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 9571 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 1343 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 1345 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 1346 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 9572 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 524 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 5/04/2023 | 9573 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 1348 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 525 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 8276 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 1349 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 526 | WCT121 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6/04/2023 | 1350 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 1353 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 9675 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 526 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 1355 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 6/04/2023 | 9578 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 1358 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 528 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 9579 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 1359 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 9580 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 8/04/2023 | 532 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 533 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 1360 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 1370 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 9581 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 10/04/2023 | 535 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 11/04/2023 | 8280 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 11/04/2023 | 9582 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 11/04/2023 | 1372 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 8281 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 1378 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 13/03/2023 | 1379 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 8285 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 541 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 8289 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 1380 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 8290 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 17/03/2023 | 542 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 18/04/2022 | 543 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 545 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 9583 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 9584 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 8292 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 9585 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 18/04/2023 | 1386 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 9587 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 9588 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 8293 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 8295 | WCT122 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | 549 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 1389 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 20/04/2023 | 8296 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 1391 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 9589 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 552 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 553 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 554 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 21/04/2023 | 1395 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 9590 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 1397 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 9591 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 1398 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 1399 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 1400 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 9592 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 8299 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 24/04/2023 | 560 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 9593 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 8303 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 9594 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 561 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 8305 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 8306 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 562 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 1405 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 9595 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 25/04/2023 | 9596 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 8310 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 565 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 566 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 8312 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 1408 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 101 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 26/04/2023 | 1409 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/04/2023 | 1410 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/04/2023 | 103 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 27/04/2023 | 1412 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 27/04/2023 | 104 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 27/04/2023 | 8315 | WCT122 | 16 | COVEIN |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | 571 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 28/04/2023 | 572 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| 28/04/2023 | 8316 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/04/2023 | 1418 | WCR930 | 15 | COVEIN |
| 28/04/2023 | 105 | WLQ184 | 15 | COVEIN |
| 28/04/2023 | 8318 | WCT122 | 16 | COVEIN |
| 28/04/2023 | 573 | WCT121 | 16 | COVEIN |
| | | **TOTAL, M3** | **9371** | |

La presente certificación se expide el día 16 de mayo de 2023. Cordialmente,



**GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN**
**U.A.U La Loma.**
**COVEIN (Receptor RCD)**

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

COVEIN

Barranquilla, 16 de Mayo de 2023

Señores

**CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**

**CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**

**Atn. A quien interese**

**Asunto: Certificación de recibo de material de excavación y demolición RCD.**

Por medio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado, se certifica que el material de excavación y demolición del proyecto **(AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTAIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA),** fue dispuesto en actividades de relleno, nivelación y aprovechamiento, dándole disposición final a los residuos que contribuyen a la nivelación de zonas públicas (urbanismo) del proyecto **U.A.U LA LOMA,** con Residuos de Construcción y Demolición RCD limpio no contaminados y material resultando del dragado del Rio Magdalena del predio autorizado por medio de las resoluciones No. 0255 de 22 de febrero de 2018 y No. 0860 de 22 de abril 2019 que nos otorga Barranquilla, por el Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **DATOS BASICOS DEL RECEPTOR DE RCD** | | | | | | |
| Nombre o Razón social | CONSTRUCTORA DE OBRAS | | | | | |
| Número de identificación o NIT | 800.151.054-7 | | | | | |
| Representante Legal | Guillermo Cuello Lascano | | | | | |
| Funcionario Autorizado a certificar | Iván Jiménez Aguirre | | | | | |
| Nro. telefónico de contacto | 3107258408 | | | | | |
| Dirección | Carrera 68 N°75-102 | | | | | |
| Municipio o Distrito | Barranquilla- Atlántico | | | | | |
| Receptor de RCD | Aprovechamiento | X | Planta de aprovechamiento | | Disposición final (m3) | |
| Cantidad de RCD recibidos del generador en (m3) | Demolición: 4218 m3<br><br>Excavación 9372 m3 | | | | | |
| **DATOS BASICOS DEL GENERADOR** | | | | | | |

CARRERA 68 No 75-102
Barranquilla, Colombia
+57 5 3532164; Ext: 109
+57 5 3534026
www.covein.com.co

| | |
|---|---|
| Nombre del generador | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |
| Número de identificación | 901.638.239-0 |
| Nro. Telefónico de contacto | 653093483 |
| Dirección de domicilio | CRA 106 #50-67 |
| Dirección donde se generan los RCD | Diferentes frentes de trabajo (instituciones educativas distritales que referencia el contrato de obra) |
| Fecha de recepción de los RCD | 20 de febrero al 24 de abril de 2023 |
| Nombre y NIT del transportador | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL/901.638.239-0 |

La presente certificación se expide el día 16 de mayo de 2023. Cordialmente,



_____

**GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN**

**U.A.U La Loma.**

**COVEIN (Receptor RCD)**

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026907501

PLACA
LFS170

MARCA
SUZUKI

LINEA
VITARA ALL-GRIP AT

MODELO
2023

CILINDRADA CC
1.586

COLOR
PLATA SEDA METALICO

SERVICIO
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO
CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA
WAGON

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ
5

NUMERO DE MOTOR
M16A-2395958

REG
N

VIN
TSMYE21S0PMB11946

NUMERO DE SERIE
******

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
TSMYE21S0PMB11946

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCOLOMBIA S.A

IDENTIFICACIÓN
NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
115

DECLARACION DE IMPORTACION
48202200036699 9

RE

FECHA IMPORT.
10/06/2022

PUERTAS
5

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
13/08/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.
13/08/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE PALMIRA

LT06004689966



# SOAT

ASEGURADORA

sura

| FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL |
|---|---|---|
| 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2023-08-02 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29233539 | LFS170 | CAMIONETA | PARTICULAR | 1586 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | SUZUKI | |

| LÍNEA VEHÍCULO | |
|---|---|
| VITARAALLGRIPAT | |

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| M16A2395958 | TSMYE21S0PMB11946 | TSMYE21S0PMB11946 | 0.5 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| RENTING COLOMBIA S.A | 3203063679 | NIT | 8110117798 | MEDELLIN |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPENDEDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1318 | 2733 | 36490 | | BOGOTA D.C. |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 221 | $ 512200 | $ 266300 | $ 1900 |

TOTAL A PAGAR $ 780400

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 10 | |

FIRMA AUTORIZADA



# SOAT

ASEGURADORA

sura

PÓLIZA DE SEGUROS DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 24 HORAS DEL AÑO MES DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA |
|---|---|---|
| 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2023-08-02 |

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29233539 | LFS170 | CAMIONETA | PARTICULAR | 1586 | 2023 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | SUZUKI | |

LÍNEA VEHÍCULO: VITARAALLGRIPAT

| No. MOTOR | No. CHASIS o No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| M16A2395958 | TSMYE21S0PMB11946 | TSMYE21S0PMB11946 | 0.5 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| RENTING COLOMBIA S.A | 3203063679 | NIT | 8110117798 | MEDELLIN |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1318 | 2733 | 36490 | | BOGOTA D.C. |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 221 | $ 512200 | $ 266300 | $ 1900 |

TOTAL A PAGAR $ 780400

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 10 | |

FIRMA AUTORIZADA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026907501

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| LFS170 | SUZUKI | VITARA ALL-GRIP AT | 2023 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.586 | PLATA SEDA METALICO | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | WAGON | GASOLINA | 5 |

NÚMERO DE MOTOR: M16A-2395958

REG: N

VIN: TSMYE21S0PMB11946

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: TSMYE21S0PMB11946

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN: NIT 890903938

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 106559**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MC601367 | CATERPILLAR | 236D3 | 2022 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | MINICARGADOR | CAT0236DTF9C01133 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| AMARILLO | 8MY1779 | NEUMATICOS |

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 3049 Kg | 2080 mm | 1676 mm | 3680 mm |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ROCCIA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.388.860

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN


LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 10-11-2022 | 10-11-2022 | ****** |

| ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE |
|---|---|---|
| IMPORTACIÓN | 482022000726521 | 02/11/2022 |





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700028052

CO.MD.COLOR-TM-22

**GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A**
**NIT.860.002.576-1**

Sucursal principal: Av. Americas No. 42 A - 21
Bogotá, Colombia
Tel: +57 3184559645
vilma.jimenez@sitech.com.co
www.gecolsa.com

Bogotá, 25/11/2022

**Señores**
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
Bogotá

**Referencia:** Certificado No. 22F9C011056420105728

GECOLSA como proveedor autorizado de monitoreo GPS, y para dar cumplimiento del decreto 723, certifica que las siguientes máquinas cuentan con las unidades Satelitales relacionadas a continuación:

Serial Máquina : CAT0236DTF9C01133
Serial GPS : 0890020564
Marca : CATERPILLAR
Modelo : 236D3

Cordialmente,

Paola Jiménez
Analista de Soluciones Tecnológicas
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A

## 1.1 Datos Vehiculos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número único de identificación: | MC601367 | Clase: | MINICARGADOR |
| Marca: | CATERPILLAR | Linea: | 236D3 |
| Tipo de carroceria: | | Color: | AMARILLO |
| Modelo: | 2022 | Cilindraje: | 0 |
| Carga útil maxima: | 0 | Nro. motor | 8MY1779 |
| Nro. serie | CAT0236DTF9C01133 | Nro. chasis | CAT0236DTF9C01133 |
| Nro. VIN: | CAT0236DTF9C01133 | Subpartida arancelaria: | 8429510000 |
| Tipo de cabina: | NO APLICA | Tipo de maquinaria: | CONSTRUCCION |
| Nro. de ejes: | 0 | Largo: | 3680.0 |
| Alto: | 2080.0 | Ancho: | 1676.0 |
| Peso bruto vehicular | 3049.0 | Rodaje: | NEUMATICOS |
| Fecha matricula inicial: | 10/11/2022 | Estado del vehículo: | ACTIVO |
| Nro. de la tarjeta de registro: | 106559 | Fecha de Expedición: | 10/11/2022 |
| Nro. de identificación o serie del GPS de proveedor nacional: | 0890020564 | Empresa de habilitación del dispositivo GPS de proveedor nacional: | GECOLSA S.A |
| Nro. de IMEI del GPS de proveedor nacional: | | Tipo de dispositivo de proveedor nacional: | 0 |
| Origen del registro: | Importación | | |

| | |
|---|---|
| Volumen de combustible | 128 l. |
| Radio de giro | 5350 mm |
| Tamaño de los neumáticos delanteros 2wd / 4wd | 11Lx16,12PR/12.5 / 80x18,10PR |
| Tamaño de los neumáticos traseros 2wd / 4wd | 19.5x24,10PR / 19.5L24,10PR |
| Peso útil 4wd | 7150 kg |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2770 mm |
| Eje de ruedas | 2100 mm |
| Despeje sobre el suelo | 297 mm |
| Longitud de transporte | 6974 mm |
| Ancho del transporte | 2352 mm |
| Altura del transporte | 3585 mm |

## Cargador

| | |
|---|---|
| Volumen de la pala | 0.96 m3 |
| [illegible] la pala | 2262 mm |
| Fuerza de arranque de la pala | 45.1 kN |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Altura de cargas en estado plegado | 3613 mm |
| Altura de carga en estado desplegado | 4175 mm |
| Alcance con la carga elevada en estado plegado | 862 mm |
| Alcance con la carga elevada en estado desplegado | 751 mm |

## Motor


| | |
|---|---|
| Fabricante | Caterpillar |
| Modelo | 3054T |
| Potencia total | 65.6 kW |
| Potencia efectiva | 63.4 kW |
| Cilindrada | 4 l. |
| Potencia medida en | 2200 RPM. |
| Número de cilindros | 4 |

## Hidráulica

| | |
|---|---|
| Tipo de bomba | con mediación de carga, control de presión, con el cierre en la posición intermedia |
| C ıd de la bomba | 163 l/min |
| Presión de la válvula de | 22754 kPa |



Powered by CamScanner




## Imágenes

### Retroexcavadora

| | |
|---|---|
| 10. Altura de cargas en estado plegado | 3613 mm |
| 11. Alcance desde el codo articulado en estado plegado | 5650 mm |
| 12. Profundidad de excavación en estado plegado | 4396 mm |
| 13. Alcance con la carga elevada en estado plegado | 962 mm |

### Din ves

| | |
|---|---|
| 5. Despeje sobre el suelo | 297 mm |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| 1. Longitud de transporte | 6974 mm |
| 2. Ancho del transporte | 2352 mm |
| 3. Altura del transporte | 3585 mm |
| 4. Eje de ruedas | 2100 mm |

## Cargador

| | |
|---|---|
| 7. Despeje sobre el suelo a máxima elevación de descargas | 2544 mm |
| 8. Alcance en máxima elevación de descarga | 835 mm |
| 9. Profundidad de excavación | 135 mm |



Powered by CamScanner

# Maquinaria de construcción. Retroexcavadora - Caterpillar 420D IT

## Transmisión

| | |
|---|---|
| Tipo de transmisión | Powershuttle |
| Número de marchas adelante | 4 |
| Número de marchas atrás | 4 |
| Velocidad máxima hacia adelante | 32.8 km/h |
| Velocidad máxima marcha atrás | 32.8 km/h |

## Retroexcavadora

| | |
|---|---|
| Profundidad de excavación en estado plegado | 4390 mm |
| Profundidad de excavación en estado desplegado | 5510 mm |
| Alcance desde el codo articulado en estado plegado | 5650 mm |
| Alcance desde el codo a o en estado desplegado | 6675 mm |
| Fuerza de la pala en estado plegado | 6673.3 kg |



Powered by CamScanner

| Sisco | HOJA DE VIDA MAQUINARIA | CODIGO: MS-RE-123<br>VIGENCIA: Nov. 30/16<br>VERSION: 1 |
|---|---|---|

DESCRIPCION


| | |
|---|---|
| FECHA ADQUISICION: | 19/07/2007 |
| DESCRIPCION: | RETROCARGADOR DE LLANATAS 4 X 4 |
| MARCA: | CATERPILLER |
| MODELO: | 420D |
| NUMERO INTERNO: | RC002 |
| SERIE: | BLN02074 |
| No CHASIS: | N/A |
| No MOTOR: | 7BJ58827 |
| PLACA: | N/A |
| COLOR: | AMARILLO - NEGRO |
| PROVEEDOR: | PROPIO |
| RESPONSABLE: | JAIRO MAGRI |
| VIDA UTIL: | |
| VALOR COMERCIAL: | $ 90.000.000 |




| FILTROS | REFERENCIA | | CANTIDAD | CICLO DE CAMBIO DE EMERGENCIA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGINAL | DONALDSON | | Km | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Aceite de Motor | SAE 50 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Combustible | | BF7674D | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire Primario | | RS 3544 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire Secundario | | RS3545 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| SERVITRASMICIÓN | | BT8417 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| ACEITE | | BT251 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| MANTENIMIENTO | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |
|---|---|
| 250 Horas: Cambio de Aceite del Motor 3 Gal 15W40 | 1. EXTINTOR MULTIPROPOSITO |
| 1000 Horas: Cambio de Aceite de la transmision 4,5 Gal - SAE 50 Transmision CAT | 2. ALARMA DE RETROCESO |
| 1000 Horas: Cambio de aceite del diferencial delantero (transmision) 3 Gal - 80W140 | 3. BALIZA |
| 1000 Horas: Cambio de aceite de los mandos finales delantero (transmision) 1 Gal - 80W140 | 4. CINTA REFLECTIVA |
| 1000 Horas: Cambio de aceite del diferencial trasero (transmision) 5 Gal - 80W140 | |
| 500 Horas: reemplazar kit bowl seal | |
| 1000 Horas: calibracion de válvulas del motor P/N Sello 128-8614 | |
| 1500 Horas: Revisar tiempo de la bomba de inyeccion | |
| 1000 Horas: chequeo nde refrigerante del motor | |
| 1000 Horas: Cambio de aceite hidraulico 12 gal - SAE 10W / SELL Tellus 68 | |
| 1000 Horas: cambio de termostato de temperatura del motor | |
| 1000 Horas: Cambio de respiradero del motor en el carter | |
| 2000 Horas: cambio de refrigerante del motor 3,5 gal larga vida | |

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| Despeje sobre el suelo a máxima elevación de descargas | 2544 mm |
| Alcance en máxima elevación de descarga | 835 mm |
| Profundidad de excavación | 135 mm |





Powered by CamScanner


LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
INST TTO ATLANTICO/SABANAGRANDE
FECHA REGISTRO
19-01-2018
FECHA EXPEDICIÓN
19-01-2018
FECHA VENCIMIENTO
******
ORIGEN
IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN
062007100202304
FECHA DE LEVANTE
31/07/2007
ESTA TARJETA E
TM0200002689
CIONAL



# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. DE REGISTRO
MC062401

MARCA
CATERPILLAR

LINEA
420D

AÑO
2001

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
RETROEXCAVADORA

No. SERIE
CAT0420DKBLN02074

COLOR(ES)
AMARILLO

No. MOTOR
7BJ58927

RODAJE
NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
8310 Kg

ALTO
3585 mm

ANCHO
2352 mm

LARGO
6974 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SISCO MAQUINARIA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.631 098

**RESOLUCIÓN No. 2920** **DE 04 NOV. 2022**

**POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) A LA SOCIEDAD DENOMINADA CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

El director general del establecimiento público BARRANQUILLA VERDE, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1.993, Decreto 1076 de 2.015 y el Decreto Acordal No. 0842 de diciembre 6 de 2.016, expedido por el alcalde Distrital de Barranquilla, y

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en el título II *"De los derechos, las garantías y los deberes", capítulo III "De los derechos colectivos y del ambiente"*, artículo 80, consagra que: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que la Ley 99 de 1993 creó las autoridades ambientales en Colombia y les asignó unas competencias dentro de las cuales se encuentra la de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales o renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, éstas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que la Ley 768 de Julio 31 de 2002, en su artículo 13 dispone: *"Competencia ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993".*

Que el Decreto Acordal No. 0842 de diciembre 6 de 2.016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, erigió al establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Que el Decreto 2811 de 1974, en el artículo 38 establece: "*Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación que recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso".*

Que el artículo 1° de la resolución N° 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece: *"Objeto y ámbito de aplicación. El presente acto administrativo establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional".*

Que el parágrafo 1o. del mencionado artículo señala: "*Los residuos peligrosos resultantes de las actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras locativas de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas, se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión"*

Que mediante la resolución N° 1482 del 29 de diciembre de 2017, el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, reglamentó el registro de generadores y gestores en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD – en el Distrito de Barraquilla.

Que el artículo tercero (3°) de la Resolución No. 1482 del 2017, establece las siguientes definiciones:

**RESOLUCIÓN No. 2920 DE 04 NOV. 2022**

*"(...) **Gestión integral de RCD:** Es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir, reducir, aprovechar y disponer finalmente los RCD.*

***Gestor de RCD:** Es la persona que realiza actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD (...)".*

Que el artículo séptimo (7°) de la Resolución ibidem, dispone las obligaciones del gestor transportador: dentro del marco de la gestión integral de residuos RCD en el perímetro urbano del distrito de Barranquilla, entre las cuales se encuentran las de:

*"(...) 1) Registrarse ante el E.P.A. Barranquilla Verde como Gestor Transportador de RCD, de conformidad con el formato inserto en el Anexo IV de la Resolución 0472 del 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE GESTORES DE RCD ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA.*

*2) Elaborar y presentar ante la autoridad ambiental para su correspondiente evaluación, un Plan de contingencia actualizado para atender los potenciales incidentes que se presenten durante la prestación de sus servicios.*

*3) El Gestor Transportador deberá registrar ante la autoridad ambiental cada uno de los vehículos con los cuales preste el servicio de recolección y transporte de residuos RCD en el perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla, de conformidad con lo señalado en el Anexo V, el cual forma parte integrante de esta resolución. (...)"*

Que el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, dentro del desarrollo del transporte de este tipo de residuos, realiza seguimiento a la actividad de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de garantizar que los vehículos utilizados para transportar este tipo de mercancías SE AJUSTEN a las exigencias establecidas en la normatividad ambiental para transportarlas.

Que mediante radicado CR 32321 del 26 de agosto del 2022, el señor TRINO ALFONSO ARIAS en calidad de representante legal de la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, solicitan ante el E.P.A. Barranquilla Verde con Registro como transportador RGT – 2019-0021 la autorización como Transportador de Residuos de Construcción y Demolición RCD,. con objeto de seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad Ambiental.

Que el Grupo de Inspección Vigilancia y Control del EPA BARRANQUILLA VERDE, realizó revisión de la documentación presentada por parte de la mencionada sociedad, procediendo a emitir el **Concepto Técnico No 003379 de fecha 01 de noviembre de 2022**, el cual establece lo siguiente:

***"(...) ASPECTOS ENCONTRADOS.***

*vehículos a autorizar:*

| PLACA | MOD | MARCA | CAP | VENC. SOAT | VENC TECN | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBV 098 | 1995 | CHEVROLET | 11 | 9/3/2023 | 2/3/2023 | RV-2021-0236 |
| SBA 916 | 1967 | FORD | 7 | 8/7/2023 | 25/07/2023 | RV-2021-0237 |

***EVALUACIÓN***

*De acuerdo a los aspectos encontrados se puede inferir, que el desarrollo de las actividades, se generan impactos en materia de ruido, vertimientos líquidos a la calzada y emisiones atmosféricas (material particulado polvillo), esto obedece a las operaciones,*

**RESOLUCIÓN No. 2920 DE 04 NOV 2022**

*maniobras y manipulaciones de los equipos, maquinarias y herramientas, para lo cual se necesita de seguimiento por parte de la autoridad ambiental.*

*Deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución N° 0472 de 28 de Febrero de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución N°1482 de 29 de Diciembre de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO DE GENERADORES Y GESTORES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD EN EL, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedida por EPA Barranquilla Verde. Lo anterior como Transportador*

*Complejidad*

*El seguimiento técnico a la actividad de transporte de RCD para vehículo, realizado desde la Subdirección de Gestión Ambiental correspondiente se enmarca como régimen especial, la subdirección administrativa y financiera asignara el costo asociado a este concepto*

Que de acuerdo a lo señalado en el Concepto Técnico No. 003379 de 01 de noviembre de 2022 y teniendo en cuenta los aspectos aquí analizados, el E.P.A. Barranquilla Verde considera técnicamente procedente **REALIZAR SEGUIMIENTO AMBIENTAL** a las actividades de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición RCD (no peligrosos) a la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, con el número de Registro RGT-2019 -0021 y DECLARAR que los vehículos:

| PLACA | MOD | MARCA | CAP | VENC. SOAT | VENC TECN | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBV 098 | 1995 | CHEVROLET | 11 | 9/3/2023 | 2/3/2023 | RV-2021-0236 |
| SBA 916 | 1967 | FORD | 7 | 8/7/2023 | 25/07/2023 | RV-2021-0237 |

**CUMPLEN** con las condiciones ambientales para desarrollar actividades de transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas en el distrito de Barranquilla

La autorización para cada vehículo tiene validez mientras el SOAT y Tecno-mecánica se encuentren vigentes

Que el servicio de seguimiento ambiental efectuado por parte del E.P.A. Barranquilla Verde a la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, generará un cobro a cargo del usuario objeto del seguimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°,7° y 9° de la Resolución No. 1757 del 11 de julio de 2022 *"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y TARIFAS DE COBRO DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL EN JURISDICCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES".*

Que en tal sentido, el Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad, procedió a liquidar el valor del costo por concepto del servicio de seguimiento ambiental a la actividad de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), aplicando las reglas establecidas en el artículo 27 de la Resolución No. 1757 de 2022, la cual establece que el mismo comprende la sumatoria de lo correspondiente al valor de los honorarios de todos los funcionarios y contratistas que participan en la prestación del servicio del seguimiento ambiental realizado, atendiendo su complejidad, la dedicación de cada uno de estos, el valor de los gastos de

**RESOLUCIÓN No. 2920 DE 04 NOV 2022**

transporte (cuando aplique) y valor de los gastos de administración, quedando establecido de acuerdo a lo consignado en la siguiente tabla:

| TABLA UNICA DE COBRO PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionales* | (a) Honorarios | (b) Visitas a la zona | (c) Duración de cada visita | (d) Dedicación Hombre Mes | (e) Duración total (b x (c+d))** | (f) Costo Total Transporte | (g) Costo Total Transporte Urbano | (h) Subtotales ((a x e) + g) |
| A1 | $ 15.901.409,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | | 134.582 |
| A2 | $ 13.063.451,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | 221.126 |
| A3 | $ 8.412.259,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | 142.395 |
| A4 | $ 4.141.147,00 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | | 140.195 |
| A5 | $ 4.141.147,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | 97.058 |
| A6 | $ 4.141.147,00 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | | 140.195 |
| A7 | $ 4.456.770,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | | | 113.160 |
| (A) Costo honorarios y viáticos (Σ h) | | | | | | | | **988.712** |
| (B) Gastos de viaje | | | | | | | | |
| (C) Costo análisis de laboratorio y otros estudios | | | | | | | | |
| Costo total (A+B+C) | | | | | | | | 988.712 |
| Costo de administración | | | | | | | | 98.871 |
| **A. VALOR TABLA ÚNICA (2022)- TOTAL A PAGAR** | | | | | | | | **$1.087.583** |
| **A. VALOR EQUIVALENTE EN UVT** | | | | | | | | **28,62** |

Que el valor liquidado en la tabla anterior, se cobrará al usuario, por concepto del seguimiento ambiental realizado, por cada uno de los vehículos presentados ante esta Autoridad Ambiental, con fines de seguimiento.

Que de acuerdo a lo anterior, la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito,, deberá cancelar por concepto de los costos de seguimiento ambiental a las actividades de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), **la suma de 57,24 UVT. (Equivalente en pesos colombianos a $2.175.166,oo).**

Que con relación al cobro efectuado, el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia establece que la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, por medio del cual se modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, las autoridades ambientales cobrarán por los servicios de evaluación y de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la Ley y los reglamentos.

Que el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2.016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla erigió al establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, confiriéndole dentro de sus atribuciones la de recaudar, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar montos con base a las tarifas y sistemas de cálculo que fije la Ley.

Que la Resolución No. 1757 del 11 de julio de 2022, expedida por el E.P.A. Barranquilla Verde, establece el procedimiento y tarifas de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental en jurisdicción

**RESOLUCIÓN No. 2920 DE 04 NOV 2022**

del establecimiento público ambiental Barranquilla verde y se adoptan otras disposiciones.

En mérito de lo expuesto, este Establecimiento Público Ambiental,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: REALIZAR** SEGUIMIENTO AMBIENTAL a las actividades de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición RCD (no peligrosos) a la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR** que los vehículos presentados por parte de la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, los cuales se relacionan a continuación, a la fecha de expedición de la presente resolución, se **AJUSTAN** a las condiciones ambientales para desarrollar actividades de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición el Distrito de Barranquilla. DECLARAR que los vehículos:

| PLACA | MOD | MARCA | CAP | VENC. SOAT | VENC TECN | REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBV 098 | 1995 | CHEVROLET | 11 | 9/3/2023 | 2/3/2023 | RV-2021-0236 |
| SBA 916 | 1967 | FORD | 7 | 8/7/2023 | 25/07/2023 | RV-2021-0237 |

**CUMPLEN** con las condiciones ambientales para desarrollar actividades de transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas en el distrito de Barranquilla

La autorización para cada vehículo tiene validez mientras el SOAT y Tecno-mecánica se encuentren vigentes

**ARTÍCULO TERCERO:** La sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Deberá actualizar la información de los vehículos que utilizará para la actividad de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición en el término de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con el fin de realizar el correspondiente seguimiento.
- No se deberá prestar el servicio de transporte de RCD si el Generador no está en posesión de la licencia de construcción y/o demolición, y si no se encuentra debidamente registrado como generador de RCD ante la autoridad ambiental. Se exceptúa de la obligación del registro el pequeño generador, no obstante, siempre deberá poseer la respectiva licencia de construcción y/o demolición.
- Una vez recolectados los RCD, el Gestor Transportador será solidariamente responsable por los impactos y daños causados al medio ambiente derivados de un inadecuado manejo de residuos durante las actividades de recolección y transporte.
- Contará con 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para presentar el plan de contingencia donde se incluya las rutas a utilizar.
- Los vehículos y retas deberá incorporarse al Plan de Contingencias el cual deberá ser actualizado y enviado a la Autoridad Ambiental para lo cual contaran con 15 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO:** Ordénese a la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, el pago de los costos por concepto de seguimiento ambiental a la actividad de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), para lo cual deberá cancelar **la suma de 57,24 UVT. (Equivalente en pesos colombianos a $2.175.166,oo)**., en la cuenta de Ahorro No 0270.0008.8016 del Banco DAVIVIENDA, Número de Convenio: 1173707, Referencia N° 1 Número de


Carrera 60 Nº 72-19 • Tel 57 (5) 311 24 70
www.barranquillaverde.gov.co • ciudadano@barranquillaverde.gov.co
Barranquilla - Colombia

**RESOLUCIÓN No. 2920 DE 04 NOV. 2022**

Identificación (Cedula o Nit del Usuario) y Referencia N° 2 Número de Recibo o Factura indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, en un término de Cinco (5) días hábiles a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

**PARÁGRAFO 1:** Dicho valor podrá ser cancelado igualmente mediante Pago Electrónico PSE, ingresando al siguiente link: http://www.barranquillaverde.gov.co/pagos-electronicos

**PARÁGRAFO 2:** La no cancelación del valor correspondiente, señalado en el presente artículo, dará lugar al cobro coactivo, conforme a lo dispuesto en las normas vigentes.

**ARTÍCULO QUINTO:** BARRANQUILLA VERDE, realizará seguimiento y control a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, cualquier contravención a la misma, dará lugar a la imposición de las sanciones que el caso amerite.

**ARTÍCULO SEXTO:** La sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42-83 Ca 21 de este Distrito, será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar al medio ambiente sus actividades productivas.

**ARTICULO SÉPTIMO:** Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la sociedad denominada CASTILLO TRANSPORTE DE MATERIALES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S.A.S., identificada con Nit. No. 900.618.399-1, ubicada en la calle 79B No 42- 83 Ca 21 de este Distrito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

**ARTICULO OCTAVO:** La presente providencia deberá ser publicada en la Gaceta Ambiental del Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, a costas del interesado, quien deberá consignar el valor de **CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($ 470.000.oo)**, equivalentes a tres y medio salarios mínimos por cada folio del acto administrativo en la cuenta de Ahorro No 0270.0008.8016 del Banco de DAVIVIENDA, Número de Convenio: 1173707, Referencia N° 1 Número de Identificación (Cedula o Nit del Usuario) y Referencia N° 2 Número de Recibo o Factura indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, cancelados dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1.993.

**PARÁGRAFO 1:** Dicho valor podrá ser cancelado igualmente mediante Pago Electrónico PSE, ingresando al siguiente link: http://www.barranquillaverde.gov.co/pagos-electronicos

**PARAGRAFO 2:** La no cancelación oportuna de los derechos de publicación de que trata este artículo, dará lugar al cobro coactivo por parte de esta autoridad ambiental.

**ARTÍCULO NOVENO:** Contra la presente providencia solo procede el recurso de reposición ante el director general del establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 y 76 del C.P.A.C.A.

**NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Barranquilla, a los

**HENRY CÁCERES MESSINO**
**DIRECTOR GENERAL- EPA BARRANQUILLA VERDE.**

Proyecto y Aprobó: LB / MAB– Coordinadora Permisos y Licencias Ambientales

BARRANQUILLA VERDE

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Soy BARRANQUILLA

**RESOLUCIÓN No.** 3257 **DE** 13 DIC. 2022

**POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) A LA SOCIEDAD DENOMINADA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

El director general del establecimiento público BARRANQUILLA VERDE, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1.993, Decreto 1076 de 2.015 y el Decreto Acordal No. 0842 de diciembre 6 de 2.016, expedido por el alcalde Distrital de Barranquilla, y

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de Colombia de 1991, en el título II *"De los derechos, las garantías y los deberes", capítulo III "De los derechos colectivos y del ambiente"*, artículo 80, consagra que: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que la Ley 99 de 1993 creó las autoridades ambientales en Colombia y les asignó unas competencias dentro de las cuales se encuentra la de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales o renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, éstas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que la Ley 768 de Julio 31 de 2002, en su artículo 13 dispone: *"Competencia ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993".*

Que el Decreto Acordal No. 0842 de diciembre 6 de 2.016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, erigió al establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

Que el Decreto 2811 de 1974, en el artículo 38 establece: "*Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación que recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso".*

Que el artículo 1° de la resolución N° 0472 del 28 de febrero de 2017, expedida por el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece: *"Objeto y ámbito de aplicación. El presente acto administrativo establece las disposiciones para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional".*

Que el parágrafo 1o. del mencionado artículo señala: "*Los residuos peligrosos resultantes de las actividades de construcción, demolición, reparación o mejoras locativas de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas, se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión"*

Que mediante la resolución N° 1482 del 29 de diciembre de 2017, el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, reglamentó el registro de generadores y gestores en el marco de la

**RESOLUCIÓN No.** 32571 **DE** 13 DIC. 2022

*"(…)* ***Gestión integral de RCD:*** *Es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir, reducir, aprovechar y disponer finalmente los RCD.*

***Gestor de RCD:*** *Es la persona que realiza actividades de recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD (…)".*

Que el artículo séptimo (7°) de la Resolución ibidem, dispone las obligaciones del gestor transportador: dentro del marco de la gestión integral de residuos RCD en el perímetro urbano del distrito de Barranquilla, entre las cuales se encuentran las de:

*"(…) 1) Registrarse ante el E.P.A. Barranquilla Verde como Gestor Transportador de RCD, de conformidad con el formato inserto en el Anexo IV de la Resolución 0472 del 2017 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE GESTORES DE RCD ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA.*

*2) Elaborar y presentar ante la autoridad ambiental para su correspondiente evaluación, un Plan de contingencia actualizado para atender los potenciales incidentes que se presenten durante la prestación de sus servicios.*

*3) El Gestor Transportador deberá registrar ante la autoridad ambiental cada uno de los vehículos con los cuales preste el servicio de recolección y transporte de residuos RCD en el perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla, de conformidad con lo señalado en el Anexo V, el cual forma parte integrante de esta resolución. (…)"*

Que el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, dentro del desarrollo del transporte de este tipo de residuos, realiza seguimiento a la actividad de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de garantizar que los vehículos utilizados para transportar este tipo de mercancías SE AJUSTEN a las exigencias establecidas en la normatividad ambiental para transportarlas.

Que mediante radicado CR-32175 de 23 de agosto de 2022, la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, presentó ante el E.P.A. Barranquilla Verde información relacionada con los vehículos de placas **EQZ600, TDW577, WCR930, WCT121, WCT122** y **WLQ184,** con objeto de seguimiento ambiental por parte de esta Autoridad Ambiental, a la actividad de transporte de RCD.

Que el Grupo de Inspección Vigilancia y Control del EPA BARRANQUILLA VERDE, realizó revisión de la documentación presentada por parte de la mencionada sociedad, procediendo a emitir el **Concepto Técnico No 03456 de fecha 10 de noviembre de 2022**, el cual establece lo siguiente:

***"(…) ASPECTOS ENCONTRADOS.***

*(…)*

| *PLACA* | *MARCA* | *MODELO* | *CAPACIDAD* | *V. SOAT* | *V. Tecnicomecanica* |
|---|---|---|---|---|---|
| *EQZ600* | *Chevrolet* | *2016* | *14 m3* | *28/02/2022* | *06/01/2022* |
| *TDW577* | *Internacional* | *2013* | *14 m3* | *13/03/2022* | *17/07/2022* |
| *WCR930* | *Freihtlner* | *2013* | *14 m3* | *27/08/2022* | *23/0972022* |
| *WCT121* | *Freihtlner* | *2014* | *14 m3* | *07//11/2022* | *13/12/2022* |
| *WCT122* | *Freihtlner* | *2014* | *14 m3* | *07/11/2022* | *7/07/2022* |
| *WLQ184* | *Freihtlner* | *2014* | *14 m3* | *27/12/2022* | *17/07/2022* |

***3. EVALUACIÓN***

**RESOLUCIÓN No.** 3257 **DE** 13 DIC. 2022

*DEMOLICIÓN RCD EN EL, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedida por EPA Barranquilla Verde. Lo anterior como Transportador*

*En virtud de lo anteriormente expuesto se emite el siguiente,*

***4. CONCEPTO***

*El grupo de Inspección, Vigilancia y Control adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental del Establecimiento Público Ambiental EPA Barranquilla Verde considera técnicamente realizado el seguimiento a la actividad de recolección y transporte de RCD (no peligrosos) a la sociedad SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA y LOGÍSTICA SAS, identificada con NIT No. 900.475.398-9, con registro RGT-2022-0073; ubicada en la Calle 85 N 50 – 159- Of 1403 de este Distrito; y declarar que los vehículos:*

| PLACA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | V. SOAT | V. Técnica | N inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQZ600 | Chevrolet | 2016 | 14 m3 | 28/02/2022 | 06/01/2022 | RV-2022-0354 |
| TDW577 | Internacional | 2013 | 14 m3 | 13/03/2022 | 17/07/2022 | RV-2022-0355 |
| WCR930 | Freihtlner | 2013 | 14 m3 | 27/08/2022 | 23/0972022 | RV-2022-0356 |
| WCT121 | Freihtlner | 2014 | 14 m3 | 07//11/2022 | 13/12/2022 | RV-2022-0357 |
| WCT122 | Freihtlner | 2014 | 14 m3 | 07/11/2022 | 07/07/2022 | RV-2022-0358 |
| WLQ184 | Freihtlner | 2014 | 14 m3 | 27/12/2022 | 17/07/2022 | RV-2022-0359 |

*Cumplen con las condiciones ambientales para desarrollar actividades transporte de RCD en el Distrito de Barranquilla. (...)".*

Que conforme a lo establecido en el Concepto Técnico en mención, los vehículos allí relacionados y presentado por la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, quedarán registrados en la base de datos del E.P.A. Barranquilla Verde, con el siguiente número de registro, de conformidad con la Resolución No. 1482 de 2017, expedida por parte de esta Autoridad Ambiental:

| PLACA | MARCA | N inscripción |
|---|---|---|
| EQZ600 | Chevrolet | RV-2022-0354 |
| TDW577 | Internacional | RV-2022-0355 |
| WCR930 | Freihtlner | RV-2022-0356 |
| WCT121 | Freihtlner | RV-2022-0357 |
| WCT122 | Freihtlner | RV-2022-0358 |
| WLQ184 | Freihtlner | RV-2022-0359 |

Que de acuerdo a lo señalado en el Concepto Técnico No. 03456 de 10 de noviembre de 2022 y teniendo en cuenta los aspectos aquí analizados, el E.P.A. Barranquilla Verde considera técnicamente procedente REALIZAR SEGUIMIENTO AMBIENTAL a las actividades de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) a la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito y DECLARAR que los vehículos de Placa: EQZ600 con No. de registro RV-2022-0354, TDW577 con No. de registro RV-2022-0355, WCR930 con No. de registro RV-2022-0356, WCT121 con No. de registro RV-2022-0357, WCT122 con No. de registro RV-2022-0358, y WLQ184 con No. de registro RV-2022-0359 SE AJUSTAN con las condiciones ambientales para desarrollar actividades de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición el Distrito de Barranquilla.

Que el servicio de seguimiento ambiental efectuado por parte del E.P.A. Barranquilla Verde a la sociedad

**RESOLUCIÓN No.** 3257 **DE** 13 DIC. 2022

*AMBIENTAL EN JURISDICCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES".*

Que en tal sentido, el Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad, procedió a liquidar el valor del costo por concepto del servicio de **seguimiento ambiental a la actividad de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD)**, aplicando las reglas establecidas en el artículo 27 de la Resolución No. 1757 de 2022, la cual establece que el mismo comprende la sumatoria de lo correspondiente al valor de los honorarios de todos los funcionarios y contratistas que participan en la prestación del servicio del seguimiento ambiental realizado, atendiendo su complejidad, la dedicación de cada uno de estos, el valor de los gastos de transporte (cuando aplique) y valor de los gastos de administración, quedando establecido de acuerdo a lo consignado en la siguiente tabla:

| TABLA UNICA DE COBRO PARA EVALUACION Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionales* | (a) Honorarios | (b) Visitas a la zona | (c) Duración de cada visita | (d) Dedicación Hombre Mes | (e) Duración total (b x (c+d))** | (f) Costo Total Transporte | (g) Costo Total Transporte Urbano | (h) Subtotales ((a x e) + g) |
| A1 | $ 15.901.409,00 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | | 134.582 |
| A2 | $ 13.063.451,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | 221.126 |
| A3 | $ 8.412.259,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | 142.395 |
| A4 | $ 4.141.147,00 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | | 140.195 |
| A5 | $ 4.141.147,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | | | 97.058 |
| A6 | $ 4.141.147,00 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | | | 140.195 |
| A7 | $ 4.456.770,00 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | | | 113.160 |
| (A) Costo honorarios y viáticos (Σ h) | | | | | | | | **988.712** |
| (B) Gastos de viaje | | | | | | | | |
| (C) Costo análisis de laboratorio y otros estudios | | | | | | | | |
| Costo total (A+B+C) | | | | | | | | 988.712 |
| Costo de administración | | | | | | | | 98.871 |
| **A. VALOR TABLA ÚNICA (2022)- TOTAL A PAGAR** | | | | | | | | **$1.087.583** |
| **A. VALOR EQUIVALENTE EN UVT** | | | | | | | | **28,62** |

Que el valor liquidado en la tabla anterior, se cobrará al usuario, por concepto del seguimiento ambiental realizado, por cada uno de los vehículos presentados ante esta Autoridad Ambiental, con fines de seguimiento.

Que de acuerdo a lo anterior, la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, deberá cancelar por concepto de los costos de seguimiento ambiental a las actividades de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), **la suma de 171,72 UVT (Equivalente en pesos colombianos a $6.525.498,oo)**.

Que con relación al cobro efectuado, el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia establece que la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, por medio del cual se modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, las autoridades ambientales cobrarán por los servi-

**RESOLUCIÓN No.** 3257 **DE** 13 DIC. 2022

recaudar, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar montos con base a las tarifas y sistemas de cálculo que fije la Ley.

Que la Resolución No. 1757 del 11 de julio de 2022, expedida por el E.P.A. Barranquilla Verde, establece el procedimiento y tarifas de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental en jurisdicción del establecimiento público ambiental Barranquilla verde y se adoptan otras disposiciones.

En mérito de lo expuesto, este Establecimiento Público Ambiental,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: REALIZAR seguimiento ambiental** a la actividad de transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) a la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** DECLARAR que los vehículos presentados por parte de la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, los cuales se relacionan a continuación, a la fecha de expedición de la presente resolución, se **AJUSTAN** a las condiciones ambientales para desarrollar actividades de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición el Distrito de Barranquilla.

| ITEM | PLACA | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | V. SOAT | V. Técnica | N inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQZ600 | Chevrolet | 2016 | 14 m3 | 28/02/2022 | 6/01/2022 | RV-2022-0354 |
| 2 | TDW577 | Internacional | 2013 | 14 m3 | 13/03/2022 | 17/07/2022 | RV-2022-0355 |
| 3 | WCR930 | Freihtlner | 2013 | 14 m3 | 27/08/2022 | 23/0972022 | RV-2022-0356 |
| 4 | WCT121 | Freihtlner | 2014 | 14 m3 | 07//11/2022 | 13/12/2022 | RV-2022-0357 |
| 5 | WCT122 | Freihtlner | 2014 | 14 m3 | 7/11/2022 | 7/07/2022 | RV-2022-0358 |
| 6 | WLQ184 | Freihtlner | 2014 | 14 m3 | 27/12/2022 | 17/07/2022 | RV-2022-0359 |

**ARTÍCULO TERCERO:** La sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Deberá actualizar la información de los vehículos que utilizará para la actividad de recolección y transporte de RCD (no peligrosos) en el término de **doce (12) meses** contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, con el fin de realizar el correspondiente seguimiento.
2. No se deberá prestar el servicio de transporte de RCD si el Generador no está en posesión de la licencia de construcción y/o demolición, y si no se encuentra debidamente registrado como generador de RCD ante la autoridad ambiental. Se exceptúa de la obligación del registro el pequeño generador, no obstante, siempre deberá poseer la respectiva licencia de construcción y/o demolición.
3. Una vez recolectados los RCD, el Gestor Transportador será solidariamente responsable por los impactos y daños causados al medio ambiente derivados de un inadecuado manejo de residuos durante las actividades de recolección y transporte.

**ARTÍCULO CUARTO:** Ordénese a la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y

**RESOLUCIÓN No.** 3257 **DE** 13 DIC. 2022

Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, en un término de Cinco (5) días hábiles a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

**PARÁGRAFO 1:** Dicho valor podrá ser cancelado igualmente mediante Pago Electrónico PSE, ingresando al siguiente link: http://www.barranquilla-verde.gov.co/pagos-electronicos

**PARÁGRAFO 2:** La no cancelación del valor correspondiente, señalado en el presente artículo, dará lugar al cobro coactivo, conforme a lo dispuesto en las normas vigentes.

**ARTÍCULO QUINTO:** BARRANQUILLA VERDE, realizará seguimiento y control a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, cualquier contravención a la misma, dará lugar a la imposición de las sanciones que el caso amerite.

**ARTÍCULO SEXTO:** La sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar al medio ambiente sus actividades productivas.

**ARTICULO SÉPTIMO:** Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la sociedad denominada SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S., identificada con Nit. No. 900475398 - 9, ubicada en la calle 85 No 50 - 159 OF 1403 ED Quantum Tower de este Distrito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

**ARTICULO OCTAVO:** La presente providencia deberá ser publicada en la Gaceta Ambiental del Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, a costas del interesado, quien deberá consignar el valor de **CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($ 470.000.oo),** equivalentes a tres y medio salarios mínimos por cada folio del acto administrativo en la cuenta de Ahorro No 0270.0008.8016 del Banco de DAVIVIENDA, Número de Convenio: 1173707, Referencia N° 1 Número de Identificación (Cedula o Nit del Usuario) y Referencia N° 2 Número de Recibo o Factura indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, cancelados dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1.993.

**PARÁGRAFO 1:** Dicho valor podrá ser cancelado igualmente mediante Pago Electrónico PSE, ingresando al siguiente link: http://www.barranquilla-verde.gov.co/pagos-electronicos

**PARAGRAFO 2:** La no cancelación oportuna de los derechos de publicación de que trata este artículo, dará lugar al cobro coactivo por parte de esta autoridad ambiental.

**ARTÍCULO NOVENO:** Contra la presente providencia solo procede el recurso de reposición ante el director general del establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 y 76 del C.P.A.C.A.

**NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Barranquilla, a los

**HENRY CÁCERES MESSINO**
**DIRECTOR GENERAL- EPA BARRANQUILLA VERDE.**

Proyecto y Aprobó: LB / RB– Coordinadora Permisos y Licencias Ambientales

BARRANQUILLA VERDE

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Soy BARRANQUILLA

**RESOLUCIÓN No.** 3257 **DE** 13 DIC. 2022

*DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL*

En Barranquilla D.E.I.P a los 15 días del mes Febrero de 2.022 2023, se notificó personalmente de la presente Resolución No. 3257 de fecha Dic 13-2022 al Señor (a) Erika Beatriz Palacio Siado identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 32758019 de Bquilla a quien luego de leerla, se le entregó copia íntegra, auténtica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informó que contra está procede Legalmente el Recurso de Reposiciona ante el director general del establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los (10) días hábiles siguientes a la fecha de la Notificación personal, o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Erika B Palacio
EL NOTIFICADO
CC 32.758.019 de B/q

EL NOTIFICADOR.

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 28 | 2023 | 3 | 1 | 2024 | 2 | 28 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 85225909 - 606830882 | EQZ600 | CARGA O MIXTOS | PUBLICO | 7790 | 2016 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | CHEVROLET | PLATON |

LÍNEA VEHÍCULO: FVZ

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 6HK1668866 | 9GDFVZ349GB012920 | 9GDFVZ349GB012920 | 16,50 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SAS | 3043891964 | NIT | 900475398 | COTA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 85225909 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 33 | $ 981.500 | $ 510.300 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.493.900**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

**[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).**


¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.


¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del **Club Tu Beneficio Mundial**, donde obtendrás **descuentos y promociones** de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: **registro.tubeneficiomundial.com**

Solo tienes que registrarte y el [illegible] forma automática, ábrelo y haz click en el botón [illegible] para disfrutarlos.


Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.02.28 16:23:36 -05:00

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 2359 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08 | 31 | 2022 | 09 | 01 | 2023 | 08 | 31 |

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

| No. DE PÓLIZA | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/CMTOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29494518 | WCR930 | VOLQUETA | PUBLICO INTERMUNICIPAL | 6370 | 2013 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | FREIGHTLINER | |

LÍNEA VEHÍCULO: M2106

| No. MOTOR | No. CHASIS Ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 906980C0981480 | 3ALHCYCS2DDFJ1820 | 3ALHCYCS2DDFJ1820 | 18.0 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA SA | | NIT | 8600343137 | |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPENDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1318 | 8415 | 65335 | | |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN ADRES | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $ 878,400 | $ 456,700 | $ 1,900 |

TOTAL A PAGAR $ 1,337,000

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA |
|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 10 |

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA




**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

MAPFRE

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DIA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA) |
|---|---|---|
| 2022/NOV/08 | 2022/NOV/09 | 2023/NOV/08 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201122035169 | WCT121 | VEHICULOS DE CARGA O MIXTO | PUBLICO | 12800 | 2014 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | FREIGHTLINER | M2-112 | PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 460908U0976949 | 3ALHC5CV8EDFR4289 | 3ALHC5CV8EDFR4289 | 16 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| LEASING BANCOLOMBIA SA | 3183535603 | NT | 8600592943 | CALDAS |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | 9201 | 9355 | 9201122035169 | BOGOTA D.C. |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $878400 | $456700 | $2100 |

**TOTAL A PAGAR**

**$1337200**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA |
|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 10 |

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES




MAPFRE

## Bienvenido a te Cuidamos

Por ser un cliente **PLATINO** tienes el **10%**, en la prima SOAT, equivalente a **$87,840**. Este importe lo verás deducido en el recibo o en los canales habilitados para pago.

¡Disfrútalo!

Ingresa a
mapfretecuidamos.com.co

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

MAPFRE

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO / MES / DIA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO / MES / DIA) |
|---|---|---|
| 2022/NOV/08 | 2022/NOV/09 | 2023/NOV/08 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9201122035207 | WCT122 | VEHICULOS DE CARGA O MIXTO | PUBLICO | 12800 | 2014 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | FREIGHTLINER | M2-112 | PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 460908U0975890 | 3ALHC5CV6EDFR4288 | 3ALHC5CV6EDFR4288 | 16 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| LEASING BANCOLOMBIA SA | 3183535603 | NT | 8600592943 | CALDAS |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | 9201 | 9355 | 9201122035207 | BOGOTA D.C. |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 330 | $878400 | $456700 | $2100 |

**TOTAL A PAGAR**

**$1337200**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| B. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | |
| C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |
| D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 10 | |




MAPFRE

## Bienvenido a te Cuidamos

Por ser un cliente **PLATINO** tienes el **10%**, en la prima SOAT, equivalente a **$87,840**. Este importe lo verás deducido en el recibo o en los canales habilitados para pago.

¡Disfrútalo!

Ingresa a
mapfretecuidamos.com.co

**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 10 | 2023 | 1 | 11 | 2024 | 1 | 10 |

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 84872999 - 606551951 | WLQ184 | CARGA O MIXTOS | PUBLICO | 12800 | 2014 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | FREIGHTLINER | PLATON |
| | LÍNEA VEHÍCULO: M2-112 | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 460908U0985279 | 3ALHC5CV3EDFT6977 | 3ALHC5CV3EDFT6977 | 15,30 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| LEASING BANCOLOMBIA SA | 3043933126 | NIT | 860059294 | COTA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 84872999 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 33 | $ 981.500 | $ 510.300 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.493.900**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

**[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**
**[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).**




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.


¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial, donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y el [illegible] forma automática, ábrelo y haz click en el botón [illegible] disfrutarlos.



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.01.10 14:20:28 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 165107561

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA MIRAMAR S.A.S.

**NIT:** 900986323

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-056

**Fecha de expedición:** 2023/03/06

**Fecha de vencimiento:** 2024/03/06

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WCT121

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FREIGHTLINER

**MODELO:** 2014

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 12800

**NRO. MOTOR:** 460908U0976949

**NRO. CHASIS:** 3ALHC5CV8EDFR4289

**VIN:** 3ALHC5CV8EDFR4289

**LÍNEA:** M2-112

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** LEASING BANCOLOMBIA S.A.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

OSCAR LUIS QUINTERO MONTERO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163851445

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA CIRCUNVALAR

**NIT:** 900357258

**No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-070-001

**Fecha de expedición:** 2023/01/06

**Fecha de vencimiento:** 2024/01/06

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** EQZ600

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** CHEVROLET

**MODELO:** 2016

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 7790

**NRO. MOTOR:** 6HK1-668866

**NRO. CHASIS:** 9GDFVZ349GB012920

**VIN:** 9GDFVZ349GB012920

**LÍNEA:** FVZ

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160462834

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA CIRCUNVALAR

**NIT:** 900357258

**No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-070-001

**Fecha de expedición:** 2022/07/23

**Fecha de vencimiento:** 2023/07/23

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** TDW577

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** INTERNATIONAL

**MODELO:** 2013

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 10831

**NRO. MOTOR:** 35304594

**NRO. CHASIS:** 3HTWYAHT4DN234231

**VIN:** 3HTWYAHT4DN234231

**LÍNEA:** 7600

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** BANCO DAVIVIENDA SA

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 161671147

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA LOS MANANTIALES

**NIT:** 830503270

**No. de Certificado de Acreditación:** 12-OIN-018-001

**Fecha de expedición:** 2022/09/24

**Fecha de vencimiento:** 2023/09/24

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WCR930

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FREIGHTLINER

**MODELO:** 2013

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 6370

**NRO. MOTOR:** 906980C0981480

**NRO. CHASIS:** 3ALHCYCS2DDFJ1820

**VIN:** 3ALHCYCS2DDFJ1820

**LÍNEA:** M2 106

**COLOR:** BLANCO

**NOMBRE PROPIETARIO:** BANCO DAVIVIENDA SA

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

LUIS ALBERTO GAVIRIA LONDOÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160336316

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA CIRCUNVALAR

**NIT:** 900357258

**No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-070-001

**Fecha de expedición:** 2022/07/16

**Fecha de vencimiento:** 2023/07/16

## DATOS VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLACA:** | WCT122 | **CLASE:** | VOLQUETA |
| **MARCA:** | FREIGHTLINER | **MODELO:** | 2014 |
| **SERVICIO:** | Público | **COMBUSTIBLE:** | DIESEL |
| **CILINDRAJE:** | 12800 | **NRO. MOTOR:** | 460908U0975890 |
| **NRO. CHASIS:** | 3ALHC5CV6EDFR4288 | **VIN:** | 3ALHC5CV6EDFR4288 |
| **LÍNEA:** | M2-112 | | |
| **COLOR:** | BLANCO | | |

**NOMBRE PROPIETARIO:** LEASING BANCOLOMBIA S.A.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160336741

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA CIRCUNVALAR

**NIT:** 900357258

**No. de Certificado de Acreditación:** 10-OIN-070-001

**Fecha de expedición:** 2022/07/16

**Fecha de vencimiento:** 2023/07/16

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WLQ184

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FREIGHTLINER

**MODELO:** 2014

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 12800

**NRO. MOTOR:** 460908U0985279

**NRO. CHASIS:** 3ALHC5CV3EDFT6977

**VIN:** 3ALHC5CV3EDFT6977

**LÍNEA:** M2-112

**COLOR:** NARANJA

**NOMBRE PROPIETARIO:** LEASING BANCOLOMBIA S.A.

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018028104

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| EQZ600 | CHEVROLET | FVZ | 2016 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 7.790 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16500 |

NÚMERO DE MOTOR
6HK1-668866

REG
N

VIN
9GDFVZ349GB012920

NÚMERO DE SERIE
9GDFVZ349GB012920

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9GDFVZ349GB012920

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LO

IDENTIFICACIÓN
NIT 900475398

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032015000790240

I/E
I

FECHA IMPORT.
03/06/2015

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

**PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.**

FECHA MATRÍCULA
11/11/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.
20/03/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01007951579

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017465435

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| TDW577 | INTERNATIONAL | 7600 | 2013 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 10.831 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16580 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 35304594 | N | 3HTWYAHT4DN234231 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| 3HTWYAHT4DN234231 | N | 3HTWYAHT4DN234231 | N |

| PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LO | NIT 900475398 |

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 350 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 482012000435263 | I | 02/10/2012 | 2 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 16/11/2012 | 19/12/2018 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA



LT03003215413

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023511355

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WCR930 | FREIGHTLINER | M2 106 | 2013 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 6.370 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 18000 |

NÚMERO DE MOTOR: 906980C0981480

REG: N — VIN: 3ALHCYCS2DDFJ1820

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3ALHCYCS2DDFJ1820 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN: NIT 860034313

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192013000046130

I/E: I

FECHA IMPORT.: 06/06/2013

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******



FECHA MATRÍCULA: 24/08/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.: 28/07/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LT0700092705 9

SITCAR S.A.
Soluciones Integrales De Tránsito Y Transporte
REALIZÓ TRÁMITE
SoniaVelas CO

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009259935

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WCT121 | FREIGHTLINER | M2-112 | 2014 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 12.800 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16000 |

NÚMERO DE MOTOR
460908U0976949

REG N

VIN
3ALHC5CV8EDFR4289

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
3ALHC5CV8EDFR4289

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LEASING BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 860059294

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192013000075865

I/E
I

FECHA IMPORT.
17/09/2013

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
12/10/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/03/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01005628805

Scanned by CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009260005

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WCT122 | FREIGHTLINER | M2-112 | 2014 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 12.800 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 16000 |

NÚMERO DE MOTOR
460908U0975890

REG N

VIN
3ALHC5CV6EDFR4288

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
3ALHC5CV6EDFR4288

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LEASING BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 860059294

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192013000075865

I/E
I

FECHA IMPORT.
17/09/2013

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
12/10/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/03/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01005628796

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009272589

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| WLQ184 | FREIGHTLINER | M2-112 | 2014 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 12.800 | NARANJA | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 15300 |

NÚMERO DE MOTOR
460908U0985279

REG N

VIN
3ALHC5CV3EDFT6977

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
3ALHC5CV3EDFT6977

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LEASING BANCOLOMBIA S.A.

IDENTIFICACIÓN
NIT 860059294

---

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
192014000134428

I/E
I

FECHA IMPORT.
04/12/2014

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
30/12/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
01/04/2015

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT01005628991

| PROALCO BEKAERT | DECLARACION DE CONFORMIDAD ALAMBRE RECOCIDO NEGRO | CÓDIGO | FO-01-70 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 8 |

## DECLARACION

El Alambre Recocido Negro fabricado y suministrado por la **Productora de Alambres Colombianos – Proalco S.A.S.**, cumple con los siguientes requisitos técnicos:

| ALAMBRE RECOCIDO NEGRO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | |
| CÓDIGO SAP | DIÁMETRO (mm) | | OVALIDAD (mm) | RESISTENCIA A LA TRACCION MAXIMA (kgf/mm²) | PESO ROLLOS (kg) | | GRADO ALAMBRÓN (SAE) |
| | NOMINAL | TOLERANCIA | | | Min. | Max. | |
| 210392 | 1,24 | ± 0.06 | 0,06 | 42 | 25 | 30 | 1006 |
| | | | | 46 | | | 1006 |
| 210390 | 1,24 | ± 0.06 | 0,06 | 42 | 30 –/- 1 % | | 1006 |
| | | | | 46 | | | 1006 |
| 210391 | 1,24 | ± 0.06 | 0,06 | 42 | 10 | N.A | 1006 |
| 212562 | 1,50 | ± 0.02 | 0,02 | 42 | 50 | 60 | 1006 |
| 210393 | 1,50 | ± 0.02 | 0,02 | 42 | 25 | 30 | 1006 |
| 210364 | 1,50 | ± 0.02 | 0,02 | 42 | 30 +/- 1 % | | 1006 |
| 210373 | 1,50 | ± 0.02 | 0,02 | 42 | 10 | N.A | 1006 |
| 243250 | 1,50 | ± 0.02 | 0,06 | 42 | 30 +/- 1 % | | 1006 |

PROALCO BEKAERT
COPIA NO CONTROLADA
Sistema de Documentación

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **1 de 7**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | % C | % Mn | % Si | % S | % P | % Nb | % Ce | % Cr | % Ni | % Cu |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2747555 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.29 | 1.05 | 0.22 | 0.017 | 0.016 | 0.000 | 0.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2769658 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.27 | 1.04 | 0.19 | 0.015 | 0.024 | 0.000 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2785288 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.07 | 0.20 | 0.019 | 0.021 | 0.000 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4093184 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.27 | 1.06 | 0.21 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0.45 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4783153 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.07 | 0.21 | 0.016 | 0.025 | 0.000 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM1349843 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.07 | 0.20 | 0.015 | 0.005 | 0.000 | 0.47 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2301439 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.07 | 0.19 | 0.026 | 0.017 | 0.001 | 0.49 | 0.15 | 0.11 | 0.26 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM230143C | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.07 | 0.19 | 0.026 | 0.017 | 0.001 | 0.49 | 0.15 | 0.11 | 0.26 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308692 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.27 | 1.11 | 0.19 | 0.030 | 0.016 | 0.001 | 0.49 | 0.18 | 0.14 | 0.33 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308702 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.19 | 0.029 | 0.014 | 0.001 | 0.49 | 0.18 | 0.14 | 0.30 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308718 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.19 | 0.029 | 0.014 | 0.001 | 0.49 | 0.18 | 0.14 | 0.30 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308719 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.19 | 0.029 | 0.014 | 0.001 | 0.49 | 0.18 | 0.14 | 0.30 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2397243 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.11 | 0.18 | 0.026 | 0.016 | 0.000 | 0.49 | 0.08 | 0.11 | 0.33 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405443 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.27 | 1.10 | 0.19 | 0.019 | 0.017 | 0.000 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405446 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.27 | 1.10 | 0.19 | 0.019 | 0.017 | 0.000 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405469 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.27 | 1.10 | 0.19 | 0.019 | 0.017 | 0.000 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTY0355906 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.16 | 0.004 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **2 de 7**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | **DESCRIPCION** | **LOTE** | **NORMA.PRODUCTO** | **FABRICANTE** | **% V** | **% Mo** |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2747555 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.003 | 0.000 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2769658 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.004 | 0.000 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2785288 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.003 | 0.000 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4093184 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.004 | 0.000 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4783153 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.005 | 0.000 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM1349843 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.012 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2301439 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.029 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM230143C | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.029 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308692 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.032 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308702 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.028 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308718 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.028 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308719 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.028 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2397243 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.026 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405443 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.025 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405446 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.025 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405469 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.002 | 0.025 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTY0355906 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.003 | 0.003 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **3 de 7**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES FISICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Resistencia Fluencia psi | Resistencia Tracción psi | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Área Nominal Pulg.2 | Angulo Resalte ° | Fecha Ensayo |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2747555 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 70213 | 89050 | 17 | Sin Grieta | 1.27 | | 51 | |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2769658 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 70881 | 91305 | 17 | Sin Grieta | 1.29 | | 50 | |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2785288 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 68897 | 88827 | 19 | Sin Grieta | 1.29 | | 51 | |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4093184 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 68410 | 88272 | 20 | Sin Grieta | 1.29 | | 50 | |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4783153 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 67735 | 87886 | 19 | Sin Grieta | 1.30 | | 49 | |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM1349843 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 68843 | 89088 | 18 | Sin Grieta | 1.29 | 0.20 | 50 | 20221207 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2301439 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 73094 | 97583 | 17 | Sin Grieta | 1.34 | 0.20 | 49 | 20221110 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM230143C | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 73094 | 97583 | 17 | Sin Grieta | 1.34 | 0.20 | 49 | 20221110 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308692 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 71735 | 95120 | 17 | Sin Grieta | 1.33 | 0.20 | 50 | 20221115 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308702 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 73011 | 97452 | 18 | Sin Grieta | 1.33 | 0.20 | 50 | 20221110 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **4 de 7**

**DATOS GENERALES** | **PROPIEDADES FISICAS**

| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Resistencia Fluencia psi | Resistencia Tracción psi | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Área Nominal Pulg.2 | Angulo Resalte ° | Fecha Ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308718 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 73011 | 97452 | 18 | Sin Grieta | 1.33 | 0.20 | 50 | 20221110 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308719 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 73011 | 97452 | 18 | Sin Grieta | 1.33 | 0.20 | 50 | 20221110 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2397243 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 74641 | 97246 | 17 | Sin Grieta | 1.30 | 0.20 | 53 | 20221220 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405443 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 75271 | 95428 | 16 | Sin Grieta | 1.27 | 0.20 | 50 | 20221219 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405446 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 75271 | 95428 | 16 | Sin Grieta | 1.27 | 0.20 | 50 | 20221219 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405469 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 75271 | 95428 | 16 | Sin Grieta | 1.27 | 0.20 | 50 | 20221219 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTY0355906 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 67181 | 89912 | 18 | Sin Grieta | 1.34 | | 50 | |

**DATOS GENERALES** | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **5 de 7**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Separación Extremos mm | Espaciamiento mm | Peso Metro (Masa) Kg/m | Altura Resalte mm |
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Separación Extremos mm | Espaciamiento mm | Peso Metro (Masa) Kg/m | Altura Resalte mm |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2747555 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.4 | 8.5 | 0.969 | 1.00 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2769658 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.5 | 8.5 | 0.966 | 0.83 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC2785288 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.6 | 8.4 | 0.955 | 0.65 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4093184 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.4 | 8.4 | 0.969 | 0.68 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BBC4783153 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.6 | 8.4 | 0.958 | 0.73 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM1349843 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.3 | 8.3 | 1.004 | 0.73 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2301439 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.8 | 8.3 | 0.985 | 0.83 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM230143C | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.8 | 8.3 | 0.985 | 0.83 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308692 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.6 | 8.3 | 0.979 | 0.69 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308702 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.7 | 8.3 | 1.009 | 0.71 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308718 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.7 | 8.3 | 1.009 | 0.71 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2308719 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.7 | 8.3 | 1.009 | 0.71 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2397243 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.3 | 8.4 | 0.982 | 0.88 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405443 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.6 | 8.5 | 0.965 | 82.00 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **6 de 7**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Separación Extremos | Espaciamiento | Peso Metro (Masa) | Altura Resalte |
| | | | | | mm | mm | Kg/m | mm |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405446 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.6 | 8.5 | 0.965 | 82.00 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTM2405469 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.6 | 8.5 | 0.965 | 82.00 |
| 8001348 | BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60 | BTY0355906 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 8.5 | 0.983 | 0.83 |

**Declaración de Incertidumbre de la medición**

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

| Variable | Incertidumbre Expandida(1) |
|---|---|
| Resistencia a la Fluencia | ± 656 psi / ± 4.52 Mpa |
| Resistencia a la Tracción | ± 656 psi / ± 4.52 Mpa |
| Alargamiento | ± 0.378 % |
| Altura Resalte | ± 0.019 mm |
| Separación entre extremos | ± 0.038 mm |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562618**
Teléfono: **3700711** Página: **7 de 7**

| Variable | Incertidumbre Expandida(1) |
|---|---|
| Espaciamiento | ± 0.035 mm |
| Angulo de Resalte | ± 0.710 ° |
| Peso metro (masa) | ± 0.011 Kg/m |

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**


**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **1 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | % C | % Mn | % Si | % S | % P | % Nb | % Ce | % Cr | % Ni | % Cu |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345915 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345916 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345917 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345920 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345923 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345928 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345929 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345930 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345935 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345937 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345938 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345940 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345941 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345942 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345943 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345944 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345945 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **2 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | % C | % Mn | % Si | % S | % P | % Nb | % Ce | % Cr | % Ni | % Cu |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345946 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345947 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345949 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345951 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345952 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.28 | 1.06 | 0.20 | 0.011 | 0.006 | 0.000 | 0.46 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | % V | % Mo |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345915 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345916 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345917 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345920 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345923 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345928 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345929 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345930 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345935 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


## INFORMACION GENERAL

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **3 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES QUIMICAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | **DESCRIPCION** | **LOTE** | **NORMA.PRODUCTO** | **FABRICANTE** | **% V** | **% Mo** |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345937 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345938 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345940 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345941 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345942 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345943 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345944 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345945 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345946 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345947 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345949 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345951 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345952 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 0.000 | 0.009 |

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES FISICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL** | **DESCRIPCION** | **LOTE** | **NORMA.PRODUCTO** | **FABRICANTE** | **Resistencia Fluencia** | **Resistencia Tracción** | **Alargamiento** | **Doblado** | **Relación RT/RF** | **Área Nominal** | **Angulo Resalte** | **Fecha Ensayo** |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **4 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES FISICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Resistencia Fluencia | Resistencia Tracción | Alargamiento | Doblado | Relación RT/RF | Área Nominal | Angulo Resalte | Fecha Ensayo |
| | | | | | psi | psi | % | | | Pulg.2 | ° | |
| | | | | | psi | psi | % | | | Pulg.2 | ° | |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345915 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345916 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345917 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345920 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345923 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345928 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345929 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **5 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES FISICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Resistencia Fluencia psi | Resistencia Tracción psi | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Área Nominal Pulg.2 | Angulo Resalte ° | Fecha Ensayo |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345930 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345935 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345937 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345938 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345940 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345941 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345942 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345943 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **6 de 9**

**DATOS GENERALES** | **PROPIEDADES FISICAS**

| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Resistencia Fluencia psi | Resistencia Tracción psi | Alargamiento % | Doblado | Relación RT/RF | Área Nominal Pulg.2 | Angulo Resalte ° | Fecha Ensayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345944 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345945 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345946 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345947 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345949 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345951 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345952 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 69743 | 91164 | 18 | Aceptado | 1.31 | 0.11 | 55 | 20221125 |

**DATOS GENERALES** | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**

**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **7 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Separación Extremos mm | Espaciamiento mm | Peso Metro (Masa) Kg/m | Altura Resalte mm |
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Separación Extremos mm | Espaciamiento mm | Peso Metro (Masa) Kg/m | Altura Resalte mm |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345915 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345916 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345917 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345920 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345923 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345928 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345929 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345930 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345935 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345937 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345938 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345940 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345941 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345942 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **8 de 9**

| DATOS GENERALES | | | | | PROPIEDADES DIMENSIONALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | DESCRIPCION | LOTE | NORMA.PRODUCTO | FABRICANTE | Separación Extremos | Espaciamiento | Peso Metro (Masa) | Altura Resalte |
| | | | | | mm | mm | Kg/m | mm |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345943 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345944 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345945 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345946 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345947 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345949 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345951 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |
| 8007443 | BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60 | BTM1345952 | NTC 2289 GR60 | Ternium Atlántic | 2.2 | 6.2 | 0.554 | 0.57 |

**Declaración de Incertidumbre de la medición**

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

| Variable | Incertidumbre Expandida(1) |
|---|---|

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**

**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# INFORME DE ENSAYOS


Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**


**INFORMACION GENERAL**

Cliente: **CENTRAL DE HIERROS LTDA** Fecha Impresión **23/01/17**
Dirección: **CL 30 28 103 BARRANQUILLA** No. Remisión: **82562619**
Teléfono: **3700711** Página: **9 de 9**

| Variable | Incertidumbre Expandida(1) |
|---|---|
| Resistencia a la Fluencia | ± 656 psi / ± 4.52 Mpa |
| Resistencia a la Tracción | ± 656 psi / ± 4.52 Mpa |
| Alargamiento | ± 0.378 % |
| Altura Resalte | ± 0.019 mm |
| Separación entre extremos | ± 0.038 mm |
| Espaciamiento | ± 0.035 mm |
| Angulo de Resalte | ± 0.710 ° |
| Peso metro (masa) | ± 0.011 Kg/m |

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

**Autoriza**
**Eivy Dayan Jerez Salazar**
**Laboratory Manager**


**Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.**
**La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.**
**Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.**
**No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.**

# CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: PBQ-16021

RMN: PBQ-16021

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta: 06/11/2048

Fecha y Hora de Registro: 07/11/2018 17:22:28

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

MARIA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO CC 1044420725

AREA TOTAL: 143 Hectárea(s) y 4864 mt(s)2 MUNICIPIOS: BARANOA-ATLANTICO

MINERALES: ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS\ RECEBO (MIG)

## DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: Primer punto del polígono

NORTE: 1689458,0000

ESTE: 911999,0000

PLANCHA IGAC: 17

### ALINDERACIÓN

| Coordenada Norte | Coordenada Este |
|---|---|
| 1689458,0000 | 911999,0000 |
| 1689105,0000 | 909972,0000 |
| 1689304,0000 | 909662,0000 |
| 1689837,0000 | 909902,0000 |
| 1690021,6730 | 911130,6290 |
| 1690012,0010 | 911127,9990 |
| 1689964,9250 | 911752,9810 |

## ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 07/11/2018

TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 07/11/2018

DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: PBQ-16021

EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 07/11/2018

LUGAR: BOGOTÁ, D.C.

ESPECIFICACIÓN Inscripción en el Registro Minero Nacional del CONTRATO DE CONCESION No. PBQ-16021 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Y MARÍA ALEJANDRA DE JESUS RUEDA LUGO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.044.420.725, regido por las siguientes

| CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO | Expediente: PBQ-16021<br>RMN: PBQ-16021 |
|---|---|
| MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685) | |
| Vigencia Desde: 07/11/2018 Hasta: 06/11/2048 | Fecha y Hora de Registro: 07/11/2018 17:22:28 |

cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - Objeto. El presente contrato tiene por objeto la realización por parte de EL CONCESIONARIO de un proyecto de exploración técnica y explotación económica y sostenible, de un yacimiento de ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS Y RECEBO (MIG), en el área total descrita en la cláusula segunda de este contrato, (...). CLÁUSULA SEGUNDA. - Área del contrato. El área objeto del presente contrato corresponde a la alinderación que se define por las coordenadas que se mencionan a continuación: (...). El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio de BARANOA Departamento de ATLANTICO y comprende una extensión superficiaria total de 143,4865 HECTÁREAS DISTRIBUIDAS EN 1 ZONA, (...). CLÁUSULA CUARTA. - Duración del Contrato y Etapas. El presente contrato tendrá una duración máxima de TREINTA (30) AÑOS, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional según lo señalado en el Artículo 70 del Código de Minas y para cada etapa así: a) Plazo para Exploración. TRES (3) AÑOS contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional para hacer la exploración técnica del área contratada, (...). b) Plazo para Construcción y Montaje. TRES (3) AÑOS para la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje necesario para las labores de explotación, tiempo que empezará a correr una vez terminado definitivamente el periodo de exploración. (...). c) Plazo para la Explotación. Corresponde al tiempo restante, en principio, VEINTICUATRO (24) AÑOS, o el que resulte según la duración efectiva de las dos etapas anteriores junto con sus prórrogas. (...).

---

**NOTA ACLARATORIA**

**De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".**

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Nathalie Molina Villarreal
Gerente de Catastro y Registro Minero

República de Colombia

Libertad y Orden

# AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

08 AGO. 2017

RESOLUCIÓN NÚMERO DE

( 001609 )

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE CESIÓN DE DERECHOS DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° JBS-09291"**

El Vicepresidente de Contratación y Titulación de la Agencia Nacional de Minería, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto No. 4134 del 3 de noviembre de 2011 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, las Resoluciones No. 206 del 22 de marzo de 2013, 049 del 04 de febrero de 2016, 310 del 05 de mayo de 2016 y 319 del 14 de junio de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería y

## CONSIDERANDO

### I. ANTECEDENTES.

El dia 16 de julio de 2009, entre el **INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGEOMINAS** y el Señor **OSCAR PRIETO BERRIO** , se suscribió el Contrato de Concesión **N° JBS-09291** para exploración y explotación de un yacimiento de **MATERIALES DE CONSTRUCCION,** en un área de 46,55976 hectáreas, ubicado en jurisdicción de los municipios de **SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA,** Departamento del **ATLANTICO,** por el término de treinta (30) años contados a partir del 15 de Diciembre de 2009, fecha en la que se hizo la respectiva inscripción en el Registro Minero Nacional. (Folios 18-27).

Que el 7 de diciembre de 2009, se suscribió Otrosí al contrato de concesión N° JSB-09291, en el sentido de aclarar la ubicación del área del contrato la cual es en jurisdicción del municipio de **PALMAR DE VARELA,** Departamento del **ATLANTICO.** Acto administrativo inscrito en el Registro Minero Nacional el 15 de diciembre de 2009. (Folios 46-48)

Que mediante radicado N° 20149110438132 de 30 de octubre de 2014, fue presentado aviso de cesión de del 100% los derechos del contrato de concesión N° JBS-09291, por parte del señor OSCAR PRIETO BERRIO, a favor de la Sociedad AMD INGENIEROS S.A.S y del señor MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA (Folio 365-366).

Mediante oficio radicado con el No. 20149110441582 del 04 de noviembre de 2014, se allegó copia de la cédula de ciudadanía del cesionario, manifestación de los cesionarios de no encontrarse incursos en causales de incompatibilidades e inhabilidades para contratar con el Estado, Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad cesionario y contrato de cesión de derechos a favor de la Sociedad AMD INGENIEROS S.A.S y el SEÑOR MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA, suscrito por las partes en fecha 31 de octubre de 2014. (Folio 377-382)

A través de la Resolución No. 001564 del 04 de agosto de 2015, se negó la inscripción en el Registro Minero Nacional de la cesión de derechos del Contrato de Concesión No. JBS-09291, a favor de la Sociedad AMD INGENIEROS S.A.S y el señor MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA, por cuanto el titular del Contrato JBS-09291 no se encontraba al día con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. (Folios 441-442)

Por medio de oficio radicado No. 20159110575372 de 01 de diciembre de 2015, la apoderada del señor MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA presento recurso de reposición contra la resolución No. 001564 de 04 de Agosto de 2015, solicitando revocar la citada resolución en todas sus partes.(Folio 467-469)

*"Por medio de la cual se resuelve un trámite de cesión de derechos dentro del Contrato de Concesión No. JBS-09291"*

A través de Resolución No.001362 de 26 de Abril de 2016, se resuelve recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución No.001564 de 04 de Agosto de 2015, en la que se confirma en todas sus partes la Resolución precitada.(540-541)

El día 12 de Mayo de 2016, mediante radicado No. 20169110603132, el señor MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA, allega Derecho de petición, mediante el cual solicita "Otorgar a favor y confirmar la cesión de derechos mineros sobre el contrato de concesión No. JBS-09291". (Folio 551-556)

El día 01 de Junio de 2016 mediante radicado No. 20169110606962, el señor MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA, allega Derecho de petición, mediante el cual solicita "Otorgar y confirmar la cesión de derechos mineros sobre el contrato de concesión No. JBS-09291". (Folio 618-619)

El dia 01 de Julio de 2016, mediante radicado No. 20169110613622 el señor MANUEL DAVID DE LA CRUZ, allega Derecho de petición, mediante el cual solicita se le otorgue y confirme la cesión de derechos mineros. (Folio 635-637)

El día 29 de Septiembre de 2016 mediante radicado No. 20169110632172 allega Derecho de petición, mediante el cual solicita se le otorgue y confirme la cesión de derechos mineros, aduciendo que en las peticiones anteriores no se le ha resulto de fondo. (646-648)

Mediante radicado No.20169110189861 de 21 de Octubre de 2016, el punto de atención regional Cartagena le dio respuesta, informándole que se había puesto en conocimiento del grupo de modificaciones a titulos mineros de la vicepresidencia de contratación el cual proferiría el acto administrativo que hubiera lugar.(Folio 649)

A través de oficio radicado No.20179110651772 de fecha 10 de Febrero de 2017, el señor MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA, solicita se revoquen las Resoluciones No.001564 del 04 de Agosto de 2015 y la Resolución No. 001362 del 26 de Abril de 2016 y se ordene la inscripción en el registro Minero Nacional de la cesión de derechos presentada el 30 de octubre de 2014, la cual fue negada mediante Resolución 001564 del 04 de Agosto de 2015, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra al dia en sus obligaciones. (Folio 673)

Por medio de Concepto técnico No.259 del 10 de mayo de 2017, emitido por el Grupo de Seguimiento y Control zona Norte, del PAR Cartagena, en el cual se concluye:

> ***"3.6** El contrato de concesión No.JBS-09291, se encuentra al dia en las obligaciones económicas, técnicas y juridicas para continuar con el trámite de cesión."*(Folio 703-704)

El dia 28 de junio de 2017, el Grupo de Evaluación de Modificación a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación mediante evaluación juridica recomendó:

> *"ACEPTAR la cesión del 100 % de los derechos y obligaciones que le corresponden al señor OSCAR PRIETO BERRIO, titular del contrato de concesión No. JBS-09291 a favor de la sociedad AMD INGENIEROS S.A.S identificada con el Nit.900630097-1 y MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA, identificado con CC.72.315.881, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*
>
> *ORDENAR al Grupo de Catastro y Registro Minero la inscripción de la cesión total de los derechos derivados del Contrato de Concesión No. JBS-09291 que le corresponden que le corresponden al señor OSCAR PRIETO BERRIO, identificado con C.C. 3.746.272, a favor de la sociedad AMD INGENIEROS S.A.S identificada con el Nit.900630097-1 y MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA, identificado con CC.72.315.881 por las razones expuestas en la parte motiva de éste acto administrativo."*

## II PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

De la evaluación del expediente contentivo del Contrato de Concesión N° **JBS-09291**, se evidencia que se encuentra pendiente por resolver de fondo el radicado No. 20179110651772 de fecha 10 de Febrero de

*"Por medio de la cual se resuelve un trámite de cesión de derechos dentro del Contrato de Concesión No. JBS-09291"*

2017, donde el señor MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA, en calidad de cedente solicita se revoquen las Resoluciones No.001564 del 04 de Agosto de 2015 y la Resolución No. 001362 del 26 de Abril de 2016 y se ordene la inscripción en el registro Minero Nacional.

Antes de adelantar el estudio de la solicitud presentada, es importante mencionar en primer lugar que mediante Resolución No. 001564 del 04 de agosto 2015 la cual quedó ejecutoriada y en firme el día 17 de diciembre de 2015, (folio 480) se evaluó el aviso de cesión de derechos presentado el 30 de octubre de 2014 (Folio 365-366) y el documento de negociación (Folios 377-382) allegado el 04 de noviembre de 2014y se resolvió negar la inscripción de la cesión total de derechos realizada por el señor OSCAR PRIETO BERRIO dentro del Contrato de Concesión No. JBS-09291, a favor de la sociedad AMD INGENIEROS S.A.S y MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA por no encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, decisión confirmada mediante la resolución No. 001362 de 26 de Abril de 2016, en la que se confirma en todas sus partes la Resolución precitada.

En segundo lugar, se considera importante señalar que mediante diferentes radicados Nos. 20169110603132 del 12 de mayo de 2016, 20169110606962 del 01 de junio de 2016, 20169110613622 del 01 de julio de 2016, 20169110632172 del 29 de septiembre de 2016, 20169110189861 del 21 de octubre de 2016 y 20179110651772 de fecha 10 de febrero de 2017 se solicitó Otorgar y confirmar la cesión de derechos mineros sobre el contrato de concesión No. JBS-09291 presentada el 30 de octubre de 2014 con radicado No. 20149110438132 a favor a favor de la sociedad AMD INGENIEROS S.A.S y MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA, se procederá nuevamente a su estudio en el presente acto administrativo, conforme a lo señalado en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001, el cual dispone:

> *"ARTÍCULO 22. CESIÓN DE DERECHOS. La cesión de derechos emanados de una concesión, requerirá aviso previo y escrito a la entidad concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no se pronuncia mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) días, se entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento de negociación en el Registro Minero Nacional. (...) " (Subrayado fuera de texto).*
>
> *"Para poder ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá demostrar haber cumplido todas las obligaciones emanadas del contrato de concesión."*

Así las cosas, se observa que el primer requisito señalado en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001, se encuentra cumplido en el sentido de que el aviso de cesión fue presentado con radicado N° 20149110438132 de 30 de octubre de 2014y el documento de negociación fue suscrito por las partes el 31 de octubre de 2014 y presentado a la Autoridad Minera el 04 de noviembre de 2014.

Por otra parte, una vez consultado el Sistema de Información de la Procuraduría General de la Nación SIRI, se verificó que el representante legal de la sociedad cesionaria señor **MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.315.881 no registra sanciones e inhabilidades vigentes según el certificado N° 97789340 de fecha 02 de agosto de 2017. Respecto a la sociedad cesionaria **AMD INGENIEROS S.A.S.** identificada con No. de NIT 900630097-1 **no** se pudo verificar si registra sanciones ni inhabilidades vigentes. En este sentido, esta Vicepresidencia tendrá en cuenta el radicado No. 20149110441582 del 04 de noviembre de 2014, de conformidad con el postulado de la buena fe desarrollado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y la sentencia C-1194/08[1] los cuales preceptúan:

> *"**Artículo 83. (Constitución Política de Colombia)**. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. "*
>
> **Sentencia C-1194/08**
>
> *" (...) En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una "persona correcta (vir bonus)" (...). En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones*

[1] http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1194-08.htm

*reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada" (...)*

*Adicionalmente también ha estimado que la presunción de buena fe establecida en el artículo superior respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.*

*Estima la Corte, que en tanto la buena fe es un postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen. (...)*

*Recapitulando, es claro para la Corte que si bien el ordenamiento jurídico por regla general presume la buena fe de los particulares en sus relaciones, y en las actuaciones que adelanten ante las autoridades públicas, este es un principio que no es por esencia absoluto, de tal manera que en situaciones concretas admite prueba en contrario, y en este sentido es viable que el legislador excepcionalmente, establezca presunciones de mala fe, señalando las circunstancias ante las cuales ella procede."*

Revisado el certificado de existencia y representación legal de la sociedad **AMD INGENIEROS S.A.S.**, se observó que la empresa cesionaria contempla en su objeto social "*(...) EXPLORACION Y EXPLOTACION DE CANTERAS DE PIEDRA Y OTROS MINERALES APLICABLES A LA CONSTRUCCION, (...)*", y que su vigencia va indefina, por lo que se cumple con la capacidad legal exigida en el artículo 17 de la Ley 685 de 2001 y con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.

**Capacidad económica**

Considerando que mediante la Ley 1753 de 2015[2] " *Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"*., se estableció como requisito para las cesiones de derechos mineros presentadas con **posterioridad al 9 de junio de 2015**, la obligación para los interesados de acreditar la capacidad económica del cesionario y que mediante Resolución No. 831 del 27 de noviembre de 2015 proferida por la Agencia Nacional de Mineria se establecieron los criterios para acreditar dicho requisito por parte de los interesados, teniendo en cuenta que la solicitud de cesión de derechos objeto de estudio fue presentada el día **30 de mayo de 2014,** no hay lugar a efectuar tal requerimiento.

**Registro de Garantias mobiliarias**

Consultada la página web oficial del Registro de Garantias Mobiliarias de **CONFECÁMARAS, el 02 de agosto de 2017** no se encontró prenda que recaiga sobre los derechos que le corresponden al señor **OSCAR PRIETO BERRIO** identificado con C.C No. 3.746.272, quien ostenta la calidad de cedente dentro del titulo **JBS-09291**.

Por último, como quiera que el legislador estableció como requisito para la inscripción de la cesión de derechos en el Registro Minero Nacional, que el titular minero se encuentre al dia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera mediante **concepto técnico GSC 259 del 10 de mayo de 2017**, evaluó las obligaciones contractuales, concluyendo que el titular **se encuentra al día en el cumplimiento de las mismas**, razón por la que esta Vicepresidencia al no haber impedimento alguno encuentra procedente aceptar y ordenar la inscripción de la cesión del 100 % de los derechos y obligaciones presentada por el señor **OSCAR PRIETO BERRIO** dentro del Contrato de Concesión No. **JBS-09291** a favor de la sociedad **AMD INGENIEROS S.A.S.** identificada con No. de NIT 900630097-1 y del señor **MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.315.881.

---

[2] **ARTÍCULO 22. CAPACIDAD ECONÓMICA Y GESTIÓN SOCIAL**. La Autoridad Minera Nacional para el otorgamiento de títulos mineros y cesiones de derechos y de áreas requerirá a los interesados acreditar la capacidad económica para la exploración, explotación, desarrollo y ejecución del proyecto minero. (Destacado fuera del texto) (...)

*"Por medio de la cual se resuelve un trámite de cesión de derechos dentro del Contrato de Concesión No. JBS-09291"*

La presente decisión se adopta con base en los análisis y estudios efectuados por los profesionales de las áreas técnica y jurídica del Grupo de Evaluación de Modificación a Titulos Mineros - GEMTM, con visto bueno del Coordinador del Grupo.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR** la cesión del 100 % de los derechos y obligaciones que le corresponden al señor **OSCAR PRIETO BERRIO,** titular del contrato de concesión No. **JBS-09291** a favor de la sociedad **AMD INGENIEROS S.A.S** identificada con el Nit.900630097-1 y **MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA,** identificado con CC.72.315.881, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Cualquier cláusula estipulada dentro del contrato de cesión que se oponga a la constitución o la ley se entenderá por no escrita.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR** al Grupo de Catastro y Registro Minero la inscripción de la cesión total de los derechos derivados del Contrato de Concesión No. JBS-09291 que le corresponden que le corresponden al señor **OSCAR PRIETO BERRIO,** identificado con C.C. 3.746.272, a favor de la sociedad **AMD INGENIEROS S.A.S** identificada con el Nit.900630097-1 y **MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA,** identificado con CC.72.315.881 por las razones expuestas en la parte motiva de éste acto administrativo.

**PARÁGRAFO PRIMERO**. Una vez inscrito en el Registro Minero Nacional lo resuelto en esta providencia, téngase como titulares del Contrato de Concesión No JBS-09291 a la sociedad AMD INGENIEROS S.A.S identificada con el Nit.900630097-1 y A MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA, identificado con CC.72.315.881 responsables ante la Agencia Nacional de Minería de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**.- Excluir del Registro Minero Nacional al señor **OSCAR PRIETO BERRIO,** identificado con C.C. 3.746.272, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO**.- En firme la presente Resolución, remítase al Grupo de Catastro y Registro Minero para que proceda a realizar la inscripción en el Registro Minero Nacional de la cesión de derechos conforme se ordena en el articulo primero, de conformidad con los articulos 22 y 332 de la Ley 685 de 2001.

**ARTÍCULO CUARTO**.- Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al señor **OSCAR PRIETO BERRIO,** titular del contrato de concesión No. **JBS-09291** identificado identificado con C.C. 3.746.272; a la sociedad AMD INGENIEROS S.A.S identificada con el Nit.900630097-1 por medio de su representante legal o quien haga sus veces y al señor **MANUEL DAVID DE LA CRUZ ESCORCIA,** identificado con CC.72.315.881 como terceros interesados o en su defecto procédase mediante edicto de conformidad con el contenido del articulo 269 de la Ley 685 de 2001.

**ARTÍCULO QUINTO.-**Una vez en inscrito el presente acto administrativo, remítase el expediente a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Contra el presente acto administrativo procede Recurso de Reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**EDUARDO JOSE AMAYA LACOUTURE**
Vicepresidente de Contratación y Titulación

Proyectó: Saíd Doria Cardeño Abogado PAR CARTAGENA VCTM
Revisó: María del Pilar Ramírez Osorio – Abogada- GEMTM-VCTM
Aprobó: Eva. Bolívar Mendoza/ Coordinadora GEMTM-VCT

BARRANQUILLA VERDE
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

RESOLUCION No 0860
FECHA: 22 ABR. 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE SEGUIMIENTO Y SE IMPONE EL CUMPLIMIENTO DE UNAS OBLIGACIONES A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN

La Directora General del establecimiento público BARRANQUILLA VERDE, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1.993, Decreto 1076 de 2.015 y el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2.016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, y

CONSIDERANDO

Que Mediante Resolución No 0255 de fecha Febrero 22 de 2018, el EPA BARRANQUILLA VERDE, autorizó a la Sociedad Constructora de Obras de Vivienda e Ingeniería S.A.S, -COVEIN con Nit No 800.151.054-7 ubicada en la Carrera 68 No 75-102 de éste Distrito, para realizar actividades de Nivelación, Adecuación y Reconstrucción Geomorfológica del predio ubicado en la isla la Loma en donde se está adelantando la construcción del edificio de la Alcaldía Distrital, con materiales resultantes de la actividad de dragado del rio/caño y con otras fuentes y materiales similares en volumen aproximado a los 105.000 m3/año necesarios para la actividad que no se encuentren contaminados por un periodo de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo por las razones expresadas en la parte motiva de la presente providencia.

Que mediante escrito radicado bajo el número No 1967 de Marzo 22 de 2019, ante el Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, el Señor GUILLERMO CUELLO LASCANO, en calidad de Representante legal de la Sociedad denominada CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, identificada con Nit. Nº 800.151.054 – 7, ubicada en la Carrera 68 N° 75 – 102, de este Distrito, solicita registro del proyecto de la Unidad de Actuación Urbanística la Loma, en el marco de la resolución Nª 1482 de 2017 y anexan formato y copia del volante de pago, registro empresa, plan de manejo ambiental.

Que después de realizada la visita de inspección el día 13 de Marzo de 2019, por parte de funcionarios del EPA Barranquilla Verde, se emitió el Concepto Técnico No 00691 de Abril 12 de 2019, el cual estableció lo siguiente:

ASPECTOS ENCONTRADOS

En visita técnica realizada el día 13 de Marzo de 2019, por funcionarios de la oficina de Inspección vigilancia y Control de EPA Barranquilla Verde, a los trabajos de construcción de la Circunvalar, se pudo constatar:

- Se trabaja en la Unidad de Actuación Urbanística La Loma, actividades de nivelación en el área de urbanismo del proyecto (Zonas públicas de jardín, antejardín, andenes, calzadas, zonas verde en general).
- Se realiza disponen RCD y material resultante del dragado de rio Magdalena, cuentan con área donde se clasifican residuos.

EVALUACION

De acuerdo a lo aspectos encontrados se concluye que en el desarrollo de las actividades, se establecen el relleno, nivelación del predio, teniendo en cuenta los niveles de la Vía de la avenida al rio, por lo que se hace necesario las actividades en mención con el fin de alcanzar el nivel requerido. Las actividades realizadas a interior del predio no podrán interrumpir con la libre

circulación de escorrentías superficiales por cauces naturales, pero si darle el manejo a las escorrentías propias del terreno, de igual forma proteger las rondas hídricas y las zonas de amortiguamiento si así lo amerita.

La disposición solo se realizará en zona pública de la Etapa I de la Unidad de Actuación Urbanística U.A.U. LOMA, según las áreas descritas en el parágrafo segundo Artículo Primero de la Resolución N°0351 de 2014,-Licencia de construcción.

Los aspectos que se encuentran enmarcados en este proceso son:

- Materiales de construcción.
- Residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.
- Emisiones atmosféricas y ruido
- Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.
- Manejo de maquinaria y equipo
- Campamento
- Recuperación de la cobertura vegetal
- Limpieza general
- Humectación

Se define como material seleccionado aquellos que no se encuentran contaminados con (vidrio, madera, plastico, icopor, residuos peligrosos y desechos biodegradables), con diferente granulometría hasta de 10 pulgadas y que por sus especificaciones es de fácil compactación por medio mecánico o natural.

El seguimiento a la imposición de obligaciones para la ejecución y construcción generará un número de cinco visitas (5), el impacto al paisaje y al entorno es de carácter alto y se desarrollaran de la siguiente forma:

| Actuación | Nº Visita | Valor total de la Visita |
|---|---|---|
| Imposición de Obligaciones | 1 | $ 1.992.856.oo |
| Visita de Seguimiento Ambiental | 1 | $ 1.992.856.oo |
| Visita de Seguimiento Ambiental. | 1 | $ 1.992.856.oo |
| Visita de Seguimiento Ambiental. | 1 | $ 1.992.856.oo |
| Visita de Seguimiento Ambiental. | 1 | $ 1.992.856.oo |
| Total | 5 | $ 9.964.280.oo |

La Sociedad CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución N° 0472 de 28 de Febrero de *2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"* Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución N°1482 de 29 de Diciembre de 2017 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO DE GENERADORES Y GESTORES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD EN EL, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedida por* EPA Barranquilla Verde. Lo anterior como Generador.

RESOLUCION No 0860
FECHA: 22 ABR. 2019

Que de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico N° 00691 del 12 de Abril de 2019, La Oficina de Control y Vigilancia del Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, considera técnicamente procedente imponer a la Sociedad denominada CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, identificada con Nit. Nº 800.151.054 – 7, ubicada en la Carrera 68 N° 75 – 102, de este Distrito, el cumplimiento de unas obligaciones para llevar a cabo las actividades de nivelación de las zonas públicas (urbanismo) del proyecto Unidad de Actuación Urbanística U.A.U La Loma según las áreas descritas en el parágrafo segundo Artículo Primero de la Resolución N°0351 de 2014,-Licencia de construcción con Residuos de Construcción y Demolición RCD limpio no contaminados y material resultante de dragado del rio Magdalena.

Que la Ley 99 de 1993 creó las autoridades ambientales en Colombia y les asignó unas competencias dentro de las cuales se encuentra la de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales o renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, éstas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia establece que la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que de conformidad con el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, por medio del cual se modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, la cual establece que las Autoridades Ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecido en la ley y los reglamentos, en concordancia con la ley 99 de 1993.

Que la resolución N° 1215 del 31 de Octubre de 2017, expedida por el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, por medio de la cual se establece el procedimiento y tarifas de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2.016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla erigió al establecimiento público ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, confiriéndole dentro de sus atribuciones la de recaudar, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar montos con base a las tarifas y sistemas de cálculo que fije la Ley.

En mérito de lo expuesto:

RESOLUCION No 0860
FECHA: 22 ABR. 2019

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: La Sociedad denominada CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, identificada con Nit. Nº 800.151.054 – 7, ubicada en la Carrera 68 N° 75 – 102, de este Distrito, deberá dar cumplimiento, para llevar a cabo las actividades de nivelación de las zonas públicas (urbanismo) del proyecto Unidad de Actuación Urbanística U.A.U La Loma según las áreas descritas en el parágrafo segundo Artículo Primero de la Resolución N°0351 de 2014,-Licencia de construcción con Residuos de Construcción y Demolición RCD limpio no contaminados y material resultante de dragado del rio Magdalena, a las siguientes obligaciones:

Deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 0472 de 28 de Febrero de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución N°1482 de 29 de Diciembre de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL REGISTRO DE GENERADORES Y GESTORES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD EN EL, DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedida por EPA Barranquilla Verde.

1. No obstruir escorrentías de agua superficiales.
2. No intervenir áreas de protección, ni rondas hídricas.
3. No superar altura de la vía Avenida del Rio.
4. No realizar tala o intervención de especie arbórea que se encuentre en el sector sin el respectivo permiso.
5. Solamente se ubicará material en zona pública o Urbanismo del proyecto en zonas descritas en el parágrafo segundo Artículo Primero de la Resolución N°0351 de 2014,-Licencia de construcción.
6. Realizar humectación periódica cuando así lo amerite para mitigar la emisión del material particulado.
7. El acabado de la nivelación deberá realizar en agregados finos y sembrar material vegetal que asimile grama a excepcion de la zona de vías.
8. Los lotes donde se realizaran construcciones no deberán depositar ningún tipo de relleno.

- En la zona del centro de distribución logística deberán.

9. Aumentar la altura del cerramiento en aproximadamente metro y medio.
10. Bajar la altura del material apilado de tan manera que no sea visible desde el exterior.
11. Realizar humectación diaria cuando así lo requiera para minimizar la emisión del material particulado.
12. El tratamiento de finos deberá realizarse en sitio cubierto

- Mantener la calzada en el área de influencia directa del proyecto limpias.

- El material resultante de dragado del Rio Magdalena deberá certificar por medio de caracterización que no contiene sustancias peligrosas

- Implementar mecanismo que permitan empoderar a la empresa constructora de su proyecto y que permitan tener dominio completo de este evitando ingreso de personal ajeno a este y mantener vigilancia las 24 horas del día.

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad denominada CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, identificada con Nit. Nº 800.151.054 – 7, ubicada en la Carrera 68 N° 75 – 102, de este Distrito., será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por los

RESOLUCION No 0860
FECHA: 22 ABR. 2019

contratistas a su cargo y deberán realizar las actividades necesarias para corregir o minimizar los efectos causados.

ARTICULO TERCERO: Ordénese a la Sociedad CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, identificada con Nit. Nº 800.151.054 – 7, ubicada en la Carrera 68 N° 75 – 102, de este Distrito., la cancelación de los costos de seguimiento al cumplimiento de obligaciones, para lo cual deberá cancelar la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 9.964.280.oo), en la cuenta de Ahorro No 0270.0008.8016 del Banco de DAVIVIENDA, Número de Convenio: 1173707, Referencia N° 1 Número de Identificación (Cedula o Nit del Usuario) y Referencia N° 2 Número de Recibo o Factura indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, en un término de Cinco (5) días hábiles a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTICULO CUARTO: El Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, podrá supervisar o verificar en cualquier momento lo dispuesto en la presente Resolución. Cualquier contravención a la misma dará lugar a las sanciones a que hubiere lugar.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente providencia a la Sociedad CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S - COVEIN, identificada con Nit. Nº 800.151.054 – 7, ubicada en la Carrera 68 N° 75 – 102, de este Distrito o a su apoderado debidamente constituido, según los Artículos 66 y 69 del C.C.A.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia solo procede el Recurso de Reposición ante la Directora General del Establecimiento Público BARRANQUILLA VERDE, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2.011.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los 22 ABR. 2019

SARA BELEN RODRIGUEZ MANZUR
DIRECTORA GENERAL - BARRANQUILLA VERDE.

Proyecto: Marco Solano Navarra
Reviso: Rita Navarro
Aprobó: Sara Rodríguez M

BARRANQUILLA VERDE
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

RESOLUCION No 0860
FECHA: 22 ABR. 2019

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Barranquilla D.E.I.P a los 26 días del mes Abril de 2.019, se notificó personalmente de la presente Resolución No. 0860 de fecha 22 Abril/19 al señor (a) Guillermo Coello Lascano identificado con cédula de ciudadanía No. 7.469.166 de B/quilla a quien luego de leerla, se le entregó copia íntegra, auténtica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informó que contra está procede Legalmente el Recurso de Reposiciona ante el director general del establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los (10) días hábiles siguientes a la fecha de la Notificación personal, o a la notificación por aviso o al vencimiento del termino de publicación según el caso, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 .

EL NOTIFICADO

Jorge Del Castillo
EL NOTIFICADOR.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901483078 | 4 | CONSORCIO VIVIENDAS DISTRITALES | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 52 92 82 APTO 401 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3014002 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2100333902 | 9451265068 | E | 2023/04/21 | 2023/05/26 | BANCO DAVIVIENDA | 35 | $2,174,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1083028701 | GONZALEZ VERGARA ANGELA MERCEDES | 230301 | 24 | $1,840,000 | $294,400 | EPS037 | 24 | $1,840,000 | $73,600 | CCF07 | 24 | $1,840,000 | $73,600 | 14-11 | 24 | $1,840,000 | $128,100 | 24 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1044212462 | LAGARES ARROYO ANGELICA MARIA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 57427161 | OSPINO MEDINA PATRICIA ESTER | 230301 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | EPS002 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF07 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-11 | 30 | $2,300,000 | $160,100 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 32870475 | PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF07 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 4)** | | | **$6,740,000** | **$1,078,400** | | | **$6,740,000** | **$269,600** | | | **$6,740,000** | **$269,600** | | | **$6,740,000** | **$469,200** | | **$0** | **$0** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $1,078,400 | $45,300 | $0 | $1,123,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $1,078,400 | $45,300 | $0 | $1,123,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $469,200 | $19,700 | $0 | $488,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 4 | $469,200 | $19,700 | $0 | $488,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $269,600 | $11,400 | $0 | $281,000 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 4 | $269,600 | $11,400 | $0 | $281,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 4 | $269,600 | $11,400 | $0 | $281,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $52,000 | $2,200 | $0 | $54,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $125,600 | $5,300 | $0 | $130,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $92,000 | $3,900 | $0 | $95,900 |
| **TOTAL** | | | | **4** | **$2,086,800** | **$87,800** | **$0** | **$2,174,600** |



2023/05/29 11:40 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901638239 | 0 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CL 106 50 67 OF 2 D | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3222859 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2123181100 | 9452020013 | E | 2023/04/13 | 2023/06/06 | BANCO DAVIVIENDA | 54 | $13,864,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | PT | 7137898 | ALDANA VALLES IMBER SIMON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 2 | PT | 5361888 | ALVAREZ MARCANO JOAN JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 3 | CC | 1044615478 | ANGARITA VARGAS LUIS FELIPE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $889,334 | $142,300 | EPS002 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF07 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-4 | 23 | $889,334 | $61,900 | 23 | $0 | $0 | Si | $275,400 |
| 4 | CC | 72295126 | BLANCO BOLAÑO CARLOS ARTURO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 5 | CC | 12639352 | BLANQUICET MARTINEZ HECTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 6 | CC | 1193239463 | BROCHERO VISLAN URIAS MIGUEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | ESSC07 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF07 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-4 | 27 | $1,044,000 | $72,700 | 27 | $0 | $0 | Si | $323,400 |
| 7 | CC | 8774407 | CERPA ORTEGA MARTIN JOSE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $889,334 | $142,300 | ESSC07 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF07 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-4 | 23 | $889,334 | $61,900 | 23 | $0 | $0 | Si | $275,400 |
| 8 | CC | 1045719010 | DIAZ SAUCEDO ALBERTO MARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 9 | CC | 72226823 | FRANCO RODRIGUEZ JAVIER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 23 | $889,334 | $142,300 | ESSC07 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF07 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-4 | 23 | $889,334 | $61,900 | 23 | $0 | $0 | Si | $275,400 |
| 10 | PT | 4084212 | GONZALEZ SANTOS ANGEL DE DIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 11 | PT | 5039772 | GONZALEZ AÑEZ EUDOMAR SEGUNDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 12 | CC | 1041772805 | GONZALEZ CARO OSNAIDER MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 13 | CC | 1047214091 | GUERRERO SAMUEL ENRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 14 | CC | 72044636 | JULIO OROZCO ERID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 15 | CC | 1051420911 | LOPEZ ORTIZ EDUIN DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 16 | CC | 73082214 | LOPEZ OSPINO JACINTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 17 | CC | 1046873271 | MANOTAS CUEVA JULIO CESAR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 12 | $464,000 | $74,300 | EPS041 | 12 | $464,000 | $18,600 | CCF07 | 12 | $464,000 | $18,600 | 14-4 | 12 | $464,000 | $32,300 | 12 | $0 | $0 | Si | $143,800 |
| 18 | CC | 11036728 | MARTINEZ AVILA SALOMON PASTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 19 | CC | 1048941034 | MENDOZA BOLAÑO JOSE GREGORIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 27 | $1,044,000 | $167,100 | ESSC24 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | CCF07 | 27 | $1,044,000 | $41,800 | 14-4 | 27 | $1,044,000 | $72,700 | 27 | $0 | $0 | Si | $323,400 |
| 20 | CC | 1143233907 | MERIÑO HOROSCO ANGEL MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 21 | CC | 1234089703 | MONTAÑO BAQUERO MARIA DEL PILAR | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6 | $500,000 | $80,000 | EPS010 | 6 | $500,000 | $20,000 | CCF07 | 6 | $500,000 | $20,000 | 14-4 | 6 | $500,000 | $34,800 | 6 | $0 | $0 | Si | $154,800 |
| 22 | PT | 5072805 | NEGRETTE ESCALONA FELIPE ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 23 | PT | 1394854 | NEGRETTE ESCALONA MANUEL DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 24 | PT | 5222029 | OLIVEROS LEAL RAFAEL JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 25 | CC | 1234894911 | OROZCO LOPEZ MANUEL ESTEBAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $889,334 | $142,300 | ESSC07 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF07 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-4 | 23 | $889,334 | $61,900 | 23 | $0 | $0 | Si | $275,400 |
| 26 | CC | 1044634050 | ORTEGA GARCIA JHON CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $889,334 | $142,300 | EPS002 | 23 | $889,334 | $35,600 | CCF07 | 23 | $889,334 | $35,600 | 14-4 | 23 | $889,334 | $61,900 | 23 | $0 | $0 | Si | $275,400 |
| 27 | CC | 1002032735 | PACHECO ORTEGA HECTOR RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 28 | PE | 736145930081981 | PALENCIA SALAS JESUS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $173,600 |
| 29 | CC | 1234889888 | PEREZ LOZANO DANIEL JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901638239 | 0 | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CL 106 50 67 OF 2 D | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3222859 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2123181100 | 9452020013 | E | 2023/04/13 | 2023/06/06 | BANCO DAVIVIENDA | 54 | $13,864,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 35 | $5,741,100 | $371,600 | $0 | $6,112,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $884,700 | $57,300 | $0 | $942,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $451,200 | $29,200 | $0 | $480,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 20 | $3,303,900 | $213,800 | $0 | $3,517,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $1,101,300 | $71,300 | $0 | $1,172,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 46 | $3,387,500 | $219,200 | $0 | $3,606,700 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 46 | $3,387,500 | $219,200 | $0 | $3,606,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 46 | $1,946,000 | $126,000 | $0 | $2,072,000 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 46 | $1,946,000 | $126,000 | $0 | $2,072,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 46 | $1,946,000 | $126,600 | $0 | $2,072,600 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 6 | $267,600 | $17,400 | $0 | $285,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $41,800 | $2,800 | $0 | $44,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $205,600 | $13,400 | $0 | $219,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $139,200 | $9,100 | $0 | $148,300 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 11 | $473,400 | $30,700 | $0 | $504,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $164,000 | $10,700 | $0 | $174,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $65,000 | $4,300 | $0 | $69,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 14 | $589,400 | $38,200 | $0 | $627,600 |
| **TOTAL** | | | | **46** | **$13,020,600** | **$843,400** | **$0** | **$13,864,000** |

AXA COLPATRIA

# INGRESO INDEPENDIENTE

## DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900483739
**Número Afiliación:** 399464
**Razón social:** IDC 21 S A S

## DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

**Tipo de documento:** PT
**Número de documento:** 5208220
**Nombre:** EDUVIANGEL JOSUE PRIETO QUINTERO
**Fecha Inicio contrato:** 10/04/2023
**Fecha Fin contrato:** 30/12/2023
**Fecha Inicio cobertura:** 10/04/2023
**Número contrato:** 00146
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal** 1
**Centro de trabajo** C TRAB 5
**Fecha hora transacción:** 8/4/2023 12:38:45 PM

**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**
**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**Nit. 860.002.183 – 9**

**CERTIFICA**

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa IDC 21 S A S como trabajador independiente con número de afiliación 399464 y con número de NIT 900,483,739, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

| Nombre | T. I | Número de Identificacion | Fecha de inicio cobertura | Fecha deTerminacion del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| HEIDIS PAOLA MEDINA TORRES | C.C. | 1,045,717,225 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |

Cordialmente,



FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

**La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Monday April 3 2023 a las 6:37:40 PM**

**Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.**

AXA COLPATRIA

# INGRESO INDEPENDIENTE

## DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900483739
**Número Afiliación:** 399464
**Razón social:** IDC 21 S A S

## DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

**Tipo de documento:** C.C.
**Número de documento:** 72198723
**Nombre:** JOSE LUIS ORTIZ PAREJO
**Fecha Inicio contrato:** 10/04/2023
**Fecha Fin contrato:** 30/12/2023
**Fecha Inicio cobertura:** 10/04/2023
**Número contrato:** 00145
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal** 1
**Centro de trabajo** C TRAB 5
**Fecha hora transacción:** 8/4/2023 12:33:50 PM

AXA COLPATRIA

# INGRESO INDEPENDIENTE

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 900483739 |
| **Número Afiliación:** | 399464 |
| **Razón social:** | IDC 21 S A S |

## DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | C.C. |
| **Número de documento:** | 1140901304 |
| **Nombre:** | MARLON JESUS PARADA DE LA CRUZ |
| **Fecha Inicio contrato:** | 10/04/2023 |
| **Fecha Fin contrato:** | 30/12/2023 |
| **Fecha Inicio cobertura:** | 10/04/2023 |
| **Número contrato:** | 00143 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal** | 1 |
| **Centro de trabajo** | C TRAB 5 |
| **Fecha hora transacción:** | 05/04/2023 05:19:58 p.m. |

AXA COLPATRIA

## INGRESO INDEPENDIENTE

### DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900483739
**Número Afiliación:** 399464
**Razón social:** IDC 21 S A S

### DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

**Tipo de documento:** C.C.
**Número de documento:** 1193601542
**Nombre:** DAYVER JOSE RUIZ RAMIREZ
**Fecha Inicio contrato:** 25/04/2023
**Fecha Fin contrato:** 30/12/2023
**Fecha Inicio cobertura:** 25/04/2023
**Número contrato:** 00154
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal** 1
**Centro de trabajo** C TRAB 5
**Fecha hora transacción:** 24/4/2023 10:26:30 PM

AXA COLPATRIA

## INGRESO INDEPENDIENTE

### DATOS DE LA EMPRESA

**Tipo de Identificación:** NIT
**Número de documento:** 900483739
**Número Afiliación:** 399464
**Razón social:** IDC 21 S A S

### DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

**Tipo de documento:** PT
**Número de documento:** 6255876
**Nombre:** JESUS DANIEL RIVERO PEROZO
**Fecha Inicio contrato:** 19/04/2023
**Fecha Fin contrato:** 31/12/2023
**Fecha Inicio cobertura:** 19/04/2023
**Número contrato:** 00150
**Nit empresa en misión:** 0
**Código Sucursal** 1
**Centro de trabajo** C TRAB 5
**Fecha hora transacción:** 18/04/2023 05:38:56 p.m.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900483739 | 0 | IDC 21 SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IDC21 PROVISIONAL | CL 72 55 71 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3316060 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2011775587 | 9449362105 | Y | 2023/04/13 | 2023/04/10 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $6,449,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1140900096 | AVILA SILVIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS005 | 30 | $1,200,000 | $150,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,200,000 | $83,600 | 0 | $0 | $0 | No | $425,600 |
| 2 | CC | 9177129 | DIAZ JOSE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | ESSC07 | 28 | $1,082,667 | $135,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 28 | $1,082,667 | $75,400 | 0 | $0 | $0 | No | $384,100 |
| 3 | CC | 1047235008 | DITTA JEFERSSON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | ESSC24 | 28 | $1,082,667 | $135,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 28 | $1,082,667 | $75,400 | 0 | $0 | $0 | No | $384,100 |
| 4 | CC | 1143234423 | GUERRERO EVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 5 | CC | 1042466961 | INFANTE REINALDO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 14 | $541,334 | $86,700 | EPS002 | 14 | $541,334 | $67,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 14 | $541,334 | $37,700 | 0 | $0 | $0 | No | $192,100 |
| 6 | CC | 1047223999 | JIMENEZ HABIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 7 | CC | 1001917302 | MERCADO LEONARDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 28 | $1,082,667 | $173,300 | EPS017 | 28 | $1,082,667 | $135,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 28 | $1,082,667 | $75,400 | 0 | $0 | $0 | No | $384,100 |
| 8 | PT | 5475456 | MOSQUERA RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 9 | CC | 72251893 | NAVARRO EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 10 | CC | 1140880346 | OSPINO DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS005 | 30 | $1,200,000 | $150,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,200,000 | $83,600 | 0 | $0 | $0 | No | $425,600 |
| 11 | CC | 8748766 | PADILLA GERMAN | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 9 | $348,000 | $55,700 | CCFC55 | 9 | $348,000 | $43,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 9 | $348,000 | $24,300 | 0 | $0 | $0 | No | $123,500 |
| 12 | CC | 8711630 | PAREJO GUSTAVO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | CCFC55 | 1 | $38,667 | $4,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $38,667 | $2,700 | 0 | $0 | $0 | No | $13,800 |
| 13 | PT | 5133934 | QUINTERO DONNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 14 | CC | 8792498 | RAMIREZ JORGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 15 | PE | 820221417121999 | ROJO BENJAMIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS002 | 1 | $38,667 | $4,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $38,667 | $2,700 | 0 | $0 | $0 | No | $13,800 |
| 16 | CC | 1043002306 | SOLAR YEISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 17 | CC | 8742678 | SOTO ALBERTO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 21 | $812,000 | $56,600 | 0 | $0 | $0 | No | $56,600 |
| 18 | CC | 72239861 | TORRENEGRA JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| 19 | PT | 6351470 | URDANETA ANDERSON | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $696,000 | $111,400 | ESSC07 | 18 | $696,000 | $87,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 18 | $696,000 | $48,500 | 0 | $0 | $0 | No | $246,900 |
| 20 | CC | 1045759197 | URDANETA OMEIRO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $270,667 | $43,400 | EPS005 | 7 | $270,667 | $33,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 7 | $270,667 | $18,900 | 0 | $0 | $0 | No | $96,200 |
| 21 | PT | 5366249 | YORIS JONNIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 0 | $0 | $0 | No | $411,400 |
| **Total** | **Afiliados( 21)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,021,336 | $2,883,900 | | | $18,021,336 | $2,253,100 | | | $0 | $0 | | | $18,833,336 | $1,312,000 | | $0 | $0 | | $6,449,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900483739 | 0 | IDC 21 SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | IDC21 PROVISIONAL | CL 72 55 71 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3316060 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2011775587 | 9449362105 | Y | 2023/04/13 | 2023/04/10 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $6,449,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 20 | $2,883,900 | $0 | $0 | $2,883,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $229,000 | $0 | $0 | $229,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | $1,621,200 | $0 | $0 | $1,621,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $1,033,700 | $0 | $0 | $1,033,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 21 | $1,312,000 | $0 | $0 | $1,312,000 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 21 | $1,312,000 | $0 | $0 | $1,312,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 20 | $2,253,100 | $0 | $0 | $2,253,100 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 4 | $338,400 | $0 | $0 | $338,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $135,400 | $0 | $0 | $135,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $135,400 | $0 | $0 | $135,400 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5 | $657,400 | $0 | $0 | $657,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $362,600 | $0 | $0 | $362,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $478,900 | $0 | $0 | $478,900 |
| **TOTAL** | | | | **21** | **$6,449,000** | **$0** | **$0** | **$6,449,000** |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900411837 | 6 | MLG INGENIERIA SAS | B | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 8-1 | CL 51 NO 35 114 | 3048897 | MLGINGENIERIASAS@GMAIL.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 2023-04 | 26027823 | E | 2023-04-10 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 5.972.600 | 0 | BANCOLOMBIA |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 21 de 21 | 26027823 | 2023-04-13 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 4 | 171.800 | 0 | 0 | 0 | 171.800 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 6 | 278.400 | 0 | 0 | 0 | 278.400 |
| FAMILIAR DE COLOMBIA | CCFC33 | 901543761 | 5 | 1 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 46.400 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 3 | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 99.100 |
| EPS CAJACOPI | CCFC55 | 901543211 | 6 | 1 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 46.400 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 21 | 1.006.800 | 0 | 0 | 0 | 1.006.800 |
| COLMENA | 14-25 | 800226175 | 3 | 21 | 1.006.800 | 0 | 0 | 0 | 1.006.800 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 21 | 827.800 | 0 | 0 | 0 | 827.800 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890102002 | 2 | 17 | 733.300 | 0 | 0 | 0 | 733.300 |
| COMFAORIENTE | CCF36 | 890500675 | 6 | 4 | 94.500 | 0 | 0 | 0 | 94.500 |
| Gran Total | | | | | 5.972.600 | 0 | 0 | 0 | 5.972.600 |

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-27600695 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-03 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | 1 | 185.600 | 300 | 185.900 |
| **Período salud:** | 2023-03 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | 1 | 145.000 | 200 | 145.200 |
| **Planilla Nro.:** | 25960654 Tipo I | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | 1 | 6.100 | 100 | 6.200 |
| **Clase de aportante:** | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Fecha transacción:** | 2023-04-26 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | 2046053654 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 337.300 |

PAGADO

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900411837 | 6 | MLG INGENIERIA SAS | B | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 8-1 | CL 51 NO 35 114 | 3048897 | MLGINGENIERIASAS@GMAIL.COM | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 2023-04 | 26185305 | N | 2023-04-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 0 | 0 | |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 2 de 2 | 26185305 | | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA




## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900411837 | 6 | MLG INGENIERIA SAS | B | 0 | COLMENA - 14-25 | ÚNICA | 4290 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 8-1 | CL 51 NO 35 114 | | 3048897 | | | MLGINGENIERIASAS@GMAIL.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 2023-04 | 26185305 | N | 2023-04-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 0 | 0 | |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 2 de 2 | 26185305 | | Pagada |

## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ASOPAGOS
PAGADO

## REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | 1190644 | |
| **RAZON SOCIAL** | MLG INGENIERIA S.A.S. | |
| **IDENTIFICACION:** | NI 900411837 | |

## INGRESO DE TRABAJADOR

| **Radicado** | **Inicio de vigencia** | **Identificación** |
|---|---|---|
| 92628902 | 2023-4-28 | CC 1129502687 |
| **Apellidos** | **Nombres** | **Fecha de nacimiento** |
| MARQUEZ PEREZ | MAICOL MANUEL | 1996-9-17 |
| **Dirección residencia** | **Localidad/Comuna** | **Zona** |
| CALLE 74 15-88 | MALVINAS | Urbana |
| **Ciudad/Departamento** | **Correo electrónico** | **Teléfono** |
| BARRANQUILLA - Atlántico | talentohumanomlg2022@gmail.com | 3048897 |
| **Celular** | **Sexo** | |
| 3011121439 | Masculino | |
| **Cargo** | **Salario** | **EPS** |
| ayudandte obra | $1,160,000.00 | CAJACOPI ATLANTICO -CCF |
| **AFP** | **Centro de Trabajo** | |
| Porvenir | OPERATIVO | |
| **Tasa de riesgo** | **Clase de riesgo** | **Grado** |
| 6.96 | 5 | 80 |
| **Tipo afiliado cotizante** | **Subtipo afiliado cotizante** | **Tipo de modalidad** |
| Dependiente | NO DEFINIDO | Presencial |
| **Fecha efectiva de la novedad** | **Tipo jornada** | |
| 2023-4-28 | NO DEFINIDA | |

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

Medellín, 03 de abril de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de BC INGENIEROS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C7375210 | HERNANDEZ DURANGO LUIS MANUEL | 04/04/2023 | | v177T427 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/04/2023 12:29:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.206.5.145, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 03 de abril de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de BC INGENIEROS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1050277210 | TORRES MARIN DANIEL EDUARDO | 04/04/2023 | | 18847210 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/04/2023 12:30:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.206.5.145, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 03 de abril de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de BC INGENIEROS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1129511797 | VARGAS CHAPARRO DONNY ALBERTO | 04/04/2023 | | O60172UQ | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/04/2023 22:55:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.206.5.145, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 03 de abril de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de BC INGENIEROS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1143251422 | VEGA COLON DAIVER | 04/04/2023 | | 15819522 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/04/2023 12:24:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.206.5.145, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 03 de abril de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de BC INGENIEROS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL ATLANTICO | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1148685330 | GONZALEZ LUIS OVEIMA | 04/04/2023 | | c5V12659 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/04/2023 12:34:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.206.5.145, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN EDUCATIVA

# DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019222000000035137 de. 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

**Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:**

## Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

*Gamarra Torres Misael Angel*

C.C **1143138713** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
**Nombre:** MARLON MENDOZA BARRAZA

**Empresa:** BC INGENIEROS S.A.S.
**Representante:** Antonio Barrios Bolano
**NIT:** 900093038
**ARL:** SURA

**ENTRENADOR**
**Nombre:** Jaime Enrique Pupo Hernandez
**Lic. S.O:** 2777

3108

CORPORACIÓN EDUCATIVA

# DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019222000000035137 de. 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

**Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:**

## Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

*Guerrero Amador Queider Jhon*

C.C **1143149456** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
**Nombre:** MARLON MENDOZA BARRAZA

**Empresa:** BC INGENIEROS S.A.S.
**Representante:** Antonio Barrios Bolano
**NIT:** 900093038
**ARL:** SURA

ENTRENADOR
**Nombre:** Jaime Enrique Pupo Hernandez
**Lic. S.O:** 2777

3110

CORPORACIÓN EDUCATIVA

# DEL PRADO

Comfamiliar Atlántico

Registro del Ministerio del Trabajo N°08SE2019222000000035137 de. 29 de Agosto de 2019

COMFAMILIAR Atlántico

El Ministerio del Trabajo en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021

**Se expide el Certificado de la Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas:**

## Trabajador Autorizado de Trabajo en Alturas

Desde el **23** al **26** del mes de **Enero** con una intensidad horaria de **32** horas

Dado en Barranquilla los **26** del mes de **Enero de 2023** en la calle 48 # 43 -104

*Pineda Solano Rafael Enrique*

C.C **72281323** de **Barranquilla**

JEFE CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO
**Nombre:** MARLON MENDOZA BARRAZA

**Empresa:** BC INGENIEROS S.A.S.
**Representante:** Antonio Barrios Bolano
**NIT:** 900093038
**ARL:** SURA

ENTRENADOR
**Nombre:** Jaime Enrique Pupo Hernandez
**Lic. S.O:** 2777

3114

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900093038 | 2 | BC INGENIEROS S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BC INGENIERO | CALLE 40 NRO.44-91 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3327042 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2017792075 | 9449440528 | E | 2023/04/13 | 2023/04/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,655,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: BC INGENIERO (8 Afiliados)** | | | | | | $10,840,000 | $1,734,400 | | | $10,840,000 | $1,355,000 | | | $10,840,000 | $433,600 | | | $10,840,000 | $590,200 | | $10,840,000 | $542,000 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 ( 6 Afiliados)** | | | | | | $8,280,000 | $1,324,800 | | | $8,280,000 | $1,035,000 | | | $8,280,000 | $331,200 | | | $8,280,000 | $576,700 | | $8,280,000 | $414,000 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 6 Afiliados) | | | | | | $8,280,000 | $1,324,800 | | | $8,280,000 | $1,035,000 | | | $8,280,000 | $331,200 | | | $8,280,000 | $576,700 | | $8,280,000 | $414,000 |
| 1 | CC | 1003000619 | ARGUMEDO JORGE | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | ESSC07 | 30 | $1,700,000 | $212,500 | CCF07 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-11 | 30 | $1,700,000 | $118,400 | 30 | $1,700,000 | $85,000 |
| 2 | CC | 72315178 | BARROS ANTONIO | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 3 | CC | 72294828 | CAMACHO JONATHAN | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 4 | CC | 55223022 | ELIAS SAMIRA | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 5 | CC | 1010113615 | MALDONADO LEYSI | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS005 | 30 | $1,700,000 | $212,500 | CCF07 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-11 | 30 | $1,700,000 | $118,400 | 30 | $1,700,000 | $85,000 |
| 6 | CC | 1147693635 | SABOGAL ANGIE | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS017 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | CCF07 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-11 | 30 | $1,400,000 | $97,500 | 30 | $1,400,000 | $70,000 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO1 ( 2 Afiliados)** | | | | | | $2,560,000 | $409,600 | | | $2,560,000 | $320,000 | | | $2,560,000 | $102,400 | | | $2,560,000 | $13,500 | | $2,560,000 | $128,000 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,560,000 | $409,600 | | | $2,560,000 | $320,000 | | | $2,560,000 | $102,400 | | | $2,560,000 | $13,500 | | $2,560,000 | $128,000 |
| 7 | CC | 72313869 | CASTRO STANLEY | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 8 | CC | 32868873 | ROMERO MARIA | 25-14 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS002 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | CCF07 | 30 | $1,400,000 | $56,000 | 14-11 | 30 | $1,400,000 | $7,400 | 30 | $1,400,000 | $70,000 |
| **Total** | | | **Afiliados( 8)** | | | $10,840,000 | $1,734,400 | | | $10,840,000 | $1,355,000 | | | $10,840,000 | $433,600 | | | $10,840,000 | $590,200 | | $10,840,000 | $542,000 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900093038 | 2 | BC INGENIEROS S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BC INGENIERO | CALLE 40 NRO.44-91 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3327042 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2017792075 | 9449440528 | E | 2023/04/13 | 2023/04/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $4,655,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 8 | $1,734,400 | $0 | $0 | $1,734,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $595,200 | $0 | $0 | $595,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $953,600 | $0 | $0 | $953,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $590,200 | $0 | $0 | $590,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 8 | $590,200 | $0 | $0 | $590,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $433,600 | $0 | $0 | $433,600 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 8 | $433,600 | $0 | $0 | $433,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 8 | $1,355,000 | $0 | $0 | $1,355,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $290,000 | $0 | $0 | $290,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $212,500 | $0 | $0 | $212,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $502,500 | $0 | $0 | $502,500 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $325,200 | $0 | $0 | $325,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 8 | $325,200 | $0 | $0 | $325,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $216,800 | $0 | $0 | $216,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 8 | $216,800 | $0 | $0 | $216,800 |
| **TOTAL** | | | | **8** | **$4,655,200** | **$0** | **$0** | **$4,655,200** |



2023/04/11 11:25 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900093038 | 2 | BC INGENIEROS S.AS. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PERSONAL OPERATIVO | CALLE 40 NRO.44-91 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3327042 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2017814817 | 9449441184 | E | 2023/04/13 | 2023/04/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $10,459,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| | EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1045704217 | ARIZA JOSE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 2 | CC | 1046344968 | ARROYO JESUS | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | ESSC24 | 4 | $154,667 | $19,400 | CCF07 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-11 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $154,667 | $7,800 |
| 3 | CC | 1002025455 | ASPRILLA ERNESTO | 230201 | 1 | $38,667 | $6,200 | ESSC07 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 4 | CC | 85459568 | BATISTA ALEX | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | CCFC55 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 5 | CC | 1131108102 | BERRIO JUAN | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | CCFC55 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 6 | CC | 1045673115 | CANTILLO GUILLERMO | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS017 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 7 | CC | 18972654 | CARRASCAL VLADIMIR | 25-14 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS037 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 8 | CC | 1151470045 | CISNEROS LUIS | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 9 | CC | 1143164074 | CORTES LUIS | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS037 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $30,285 | $1,300 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $30,285 | $1,700 |
| 10 | CC | 1048276127 | ESCORCIA KEVIN | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS017 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 11 | CC | 72175945 | FUENTES WILLIAM | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS002 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 12 | CC | 72134411 | GAMARRA MIGUEL | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 13 | CC | 1143138713 | GAMARRA MISAEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 14 | CC | 72315046 | GARCIA ALFONSO | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 15 | CC | 1003380507 | GONZALEZ ANDRES | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | CCFC55 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 16 | CC | 1002157722 | GONZALEZ KEVIN | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 17 | CC | 1143149456 | GUERRERO QUEIDER | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 18 | CC | 72195183 | GUERRERO YONY | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 19 | CC | 1149451601 | HERNANDEZ BRAYAN | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | CCFC55 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 20 | CC | 1143255779 | HERNANDEZ JESUS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 21 | CC | 72329923 | HERNANDEZ LUIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 22 | CC | 72434107 | JEREZ ALFREDO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | CCFC55 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 23 | CC | 1042428763 | LOZANO JAINER | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | CCFC55 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 24 | CC | 72218613 | LUNA RAFAEL | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 25 | CC | 72313858 | MALDONADO ADEL | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 26 | CC | 1047335202 | MALDONADO JOSIMAR | 230301 | 7 | $270,667 | $43,400 | EPS002 | 7 | $270,667 | $33,900 | CCF07 | 7 | $270,667 | $10,900 | 14-11 | 7 | $270,667 | $18,900 | 7 | $270,667 | $13,700 |
| 27 | CC | 1002213416 | MARTINEZ JEAN | 230301 | 7 | $270,667 | $43,400 | EPS042 | 7 | $270,667 | $33,900 | CCF07 | 7 | $270,667 | $10,900 | 14-11 | 7 | $270,667 | $18,900 | 7 | $270,667 | $13,700 |
| 28 | CC | 1045697092 | MENDOZA JAIR | 230301 | 11 | $425,334 | $68,100 | EPS002 | 11 | $425,334 | $53,200 | CCF07 | 11 | $425,334 | $17,100 | 14-11 | 11 | $425,334 | $29,700 | 11 | $425,334 | $21,400 |
| 29 | CC | 1043444746 | MONTALVO NANCY | 230301 | 3 | $116,000 | $18,600 | ESSC07 | 3 | $116,000 | $14,500 | CCF07 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-11 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $116,000 | $5,900 |
| 30 | CC | 72163875 | MORALES FRANCISCO | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 31 | CC | 7937189 | MORENO LUIS | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 32 | CC | 1007987020 | MUÑOZ JOSE | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 33 | CC | 1042461411 | NAVARRO DANILO | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS002 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 34 | CC | 1048325565 | NUÑEZ ANDRES | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS042 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 35 | CC | 1143453757 | OYOLA ALDAIR | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | CC | 1129503428 | PATERNOSTRO FRANCHESCOLI | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 37 | CC | 1042420583 | PEÑA RICHAR | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 38 | CC | 1002092862 | PEREZ JOSE | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | ESSC07 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 39 | CC | 72281323 | PINEDA RAFAEL | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 40 | CC | 1002463515 | ROSELLON EIDER | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $1,160,000 | $58,000 |
| 41 | CC | 3730031 | SANJUAN VICTOR | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS041 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 42 | CC | 1081920525 | SIERRA YESID | 230201 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS002 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 43 | CC | 1050277210 | TORRES DANIEL | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS048 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 44 | CC | 1050277210 | TORRES DANIEL | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS048 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 45 | CC | 1129511797 | VARGAS DONNY | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS010 | 2 | $77,334 | $9,700 | CCF07 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-11 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $77,334 | $4,000 |
| 46 | CC | 1143251422 | VEGA DAIVER | 231001 | 1 | $38,667 | $6,200 | ESSC24 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| 47 | CC | 1143251422 | VEGA DAIVER | 231001 | 1 | $38,667 | $6,200 | ESSC24 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF07 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-11 | 1 | $38,667 | $2,700 | 1 | $38,667 | $2,000 |
| **Total** | | **Afiliados( 45)** | | | | **$23,509,347** | **$3,762,300** | | | **$23,509,347** | **$2,940,100** | | | **$23,500,965** | **$941,100** | | | **$23,509,347** | **$1,638,000** | | **$23,500,965** | **$1,178,200** |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 45 | $3,762,300 | $0 | $0 | $3,762,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 4 | $569,200 | $0 | $0 | $569,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $198,000 | $0 | $0 | $198,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 29 | $2,537,100 | $0 | $0 | $2,537,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 10 | $458,000 | $0 | $0 | $458,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $1,638,000 | $0 | $0 | $1,638,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 45 | $1,638,000 | $0 | $0 | $1,638,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $941,100 | $0 | $0 | $941,100 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 45 | $941,100 | $0 | $0 | $941,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 45 | $2,940,100 | $0 | $0 | $2,940,100 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 9 | $618,900 | $0 | $0 | $618,900 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 2 | $43,600 | $0 | $0 | $43,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 2 | $29,200 | $0 | $0 | $29,200 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $9,800 | $0 | $0 | $9,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $299,700 | $0 | $0 | $299,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $304,600 | $0 | $0 | $304,600 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 4 | $174,100 | $0 | $0 | $174,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $14,600 | $0 | $0 | $14,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $9,700 | $0 | $0 | $9,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 16 | $1,290,900 | $0 | $0 | $1,290,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $706,800 | $0 | $0 | $706,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 45 | $706,800 | $0 | $0 | $706,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 45 | $471,400 | $0 | $0 | $471,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 45 | $471,400 | $0 | $0 | $471,400 |
| TOTAL | | | | 45 | $10,459,700 | $0 | $0 | $10,459,700 |

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901638239 |
| **Número Afiliación:** | 9015045 |
| **Razón social:** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | CÉDULA |
| **Número de Documento** | 1042442758 |
| **Nombre:** | CAMILO ANDRES SUAREZ PAREDES |
| **Fecha Ingreso:** | 28/04/2023 |
| **Salario básico:** | 1,160,000 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 1 |
| **Centro de trabajo:** | CTB 001 |
| **Tasa:** | 6.960 |
| **Fecha hora transacción:** | 27/04/2023 02:23:33 p.m. |

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901638239 |
| **Número Afiliación:** | 9015045 |
| **Razón social:** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | CÉDULA |
| **Número de Documento** | 73271279 |
| **Nombre:** | ELOY ROMERO OSPINO |
| **Fecha Ingreso:** | 05/04/2023 |
| **Salario básico:** | 1,160,000 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 1 |
| **Centro de trabajo:** | CTB 001 |
| **Tasa:** | 6.960 |
| **Fecha hora transacción:** | 4/4/2023 9:30:22 AM |

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901638239 |
| **Número Afiliación:** | 9015045 |
| **Razón social:** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | CÉDULA |
| **Número de Documento** | 1042447535 |
| **Nombre:** | JAIRO ENRIQUE SANDOVAL RUA |
| **Fecha Ingreso:** | 28/04/2023 |
| **Salario básico:** | 1,160,000 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 1 |
| **Centro de trabajo:** | CTB 001 |
| **Tasa:** | 6.960 |
| **Fecha hora transacción:** | 27/04/2023 04:39:56 p.m. |

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901638239 |
| **Número Afiliación:** | 9015045 |
| **Razón social:** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | CÉDULA |
| **Número de Documento** | 72328660 |
| **Nombre:** | JUAN CARLOS DE AGUA PACHECO |
| **Fecha Ingreso:** | 22/04/2023 |
| **Salario básico:** | 1,160,000 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 1 |
| **Centro de trabajo:** | CTB 001 |
| **Tasa:** | 6.960 |
| **Fecha hora transacción:** | 21/04/2023 03:47:02 p.m. |

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901638239 |
| **Número Afiliación:** | 9015045 |
| **Razón social:** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | CÉDULA |
| **Número de Documento** | 18762199 |
| **Nombre:** | JUAN CARLOS TORRES MEJIA |
| **Fecha Ingreso:** | 05/04/2023 |
| **Salario básico:** | 1,160,000 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 1 |
| **Centro de trabajo:** | CTB 001 |
| **Tasa:** | 6.960 |
| **Fecha hora transacción:** | 4/4/2023 2:52:02 PM |

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901638239 |
| **Número Afiliación:** | 9015045 |
| **Razón social:** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL |
| **Número de Documento** | 5034239 |
| **Nombre:** | YOHENDRY JOSE ANEZ FERNANDEZ |
| **Fecha Ingreso:** | 05/04/2023 |
| **Salario básico:** | 1,160,000 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 1 |
| **Centro de trabajo:** | CTB 001 |
| **Tasa:** | 6.960 |
| **Fecha hora transacción:** | 4/4/2023 2:46:34 PM |

Medellín, 16 de marzo de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ASOCIACIÓN AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO M.V.F.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000005 OBRA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1001880630 | CASTRO FABREGAS ANDERSON | 17/03/2023 | | 39441N31 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/03/2023 11:47:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 167.0.238.178, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 16 de marzo de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ASOCIACIÓN AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO M.V.F.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000005 OBRA | | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6,96 % | |
| C1124030457 | SALCEDO PEDROZO CARLOS ALBERTO | 17/03/2023 | | 18015814 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/03/2023 11:49:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 167.0.238.178, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 29 de marzo de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ASOCIACIÓN AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO M.V.F.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000005 OBRA | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6,96 % | | |
| C8760461 | ESCORCIA GUTIERREZ PABLO JOSE | 30/03/2023 | | 135U2242 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/03/2023 10:28:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.201.170.229, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 27 de marzo de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ASOCIACIÓN AMBIENTAL PARA UN NUEVO FUTURO M.V.F.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000005 OBRA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6,96 % | |
| C1042434531 | DE MOYA SAMPER YEISON | 28/03/2023 | | A9121064 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 27/03/2023 23:02:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.202.231.46, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901128710 | 0 | GRUPO EMPRESARIAL HA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GRUPO HA BAQ | CRA 38 # 128 - 07 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3608616 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 1999040828 | 9447633700 | E | 2023/04/05 | 2023/03/31 | BANCOLOMBIA | 0 | $898,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: GRUPO HA BAQ (2 Afiliados)** | | | | | | $3,360,000 | $537,600 | | | $3,360,000 | $134,400 | | | $3,360,000 | $134,400 | | | $3,360,000 | | $92,300 | | $0 | $0 | | $898,700 |
| **Centro de Trabajo: BARRANQUILLA (1 Afiliados)** | | | | | | $2,200,000 | $352,000 | | | $2,200,000 | $88,000 | | | $2,200,000 | $88,000 | | | $2,200,000 | | $11,500 | | $0 | $0 | | $539,500 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | $2,200,000 | $352,000 | | | $2,200,000 | $88,000 | | | $2,200,000 | $88,000 | | | $2,200,000 | | $11,500 | | $0 | $0 | | $539,500 |
| 1 | CC | 1043126726 | TORRES NUÑEZ ARMANDO JOSE X | 230301 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS005 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF07 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-11 | 30 | $2,200,000 | 0.522% | $11,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $539,500 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)** | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | | $80,800 | | $0 | $0 | | $359,200 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | | $80,800 | | $0 | $0 | | $359,200 |
| 2 | CC | 1052959929 | ROMERO MARQUEZ FAIBERT ALBERTO | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 6.960% | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| **Total** | **Afiliados( 2)** | | | | | $3,360,000 | $537,600 | | | $3,360,000 | $134,400 | | | $3,360,000 | $134,400 | | | $3,360,000 | | $92,300 | | $0 | $0 | | $898,700 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901128710 | 0 | GRUPO EMPRESARIAL HA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | GRUPO HA BAQ | CRA 38 # 128 - 07 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3608616 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 1999040828 | 9447633700 | E | 2023/04/05 | 2023/03/31 | BANCOLOMBIA | 0 | $898,700 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $537,600 | $0 | $0 | $537,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $537,600 | $0 | $0 | $537,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $92,300 | $0 | $0 | $92,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 2 | $92,300 | $0 | $0 | $92,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $134,400 | $0 | $0 | $134,400 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 2 | $134,400 | $0 | $0 | $134,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 2 | $134,400 | $0 | $0 | $134,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $88,000 | $0 | $0 | $88,000 |
| **TOTAL** | | | | **2** | **$898,700** | **$0** | **$0** | **$898,700** |

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901128710 | 0 | GRUPO EMPRESARIAL HA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OPERATIVA 1 | CRA 38 128 07 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3003708735 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 1999049084 | 9449190060 | E | 2023/04/05 | 2023/03/31 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,556,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 19640870 | CANTILLO ALVAREZ JULIO CESAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 2 | CC | 3759854 | CERVANTES TERAN LEOBALDIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 3 | CC | 1045713326 | CHAMORRO MEZA YAN CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 4 | CC | 1002133556 | MARIOTTA ALMANZA ANDRIUN ANTONIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 10 | $386,667 | $61,900 | EPS002 | 10 | $386,667 | $15,500 | CCF07 | 10 | $386,667 | $15,500 | 14-11 | 10 | $386,667 | $27,000 | 10 | $0 | $0 | Si | $119,900 |
| 5 | CC | 1079885781 | PEÑA DE LA CRUZ CRISTIAN CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,026,667 | $804,300 | | | $5,026,667 | $201,100 | | | $5,026,667 | $201,100 | | | $5,026,667 | $350,200 | | $0 | $0 | | $1,556,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901128710 | 0 | GRUPO EMPRESARIAL HA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OPERATIVA 1 | CRA 38 128 07 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3003708735 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 1999049084 | 9449190060 | E | 2023/04/05 | 2023/03/31 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,556,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | $804,300 | $0 | $0 | $804,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $618,700 | $0 | $0 | $618,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $350,200 | $0 | $0 | $350,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $350,200 | $0 | $0 | $350,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $201,100 | $0 | $0 | $201,100 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 5 | $201,100 | $0 | $0 | $201,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $201,100 | $0 | $0 | $201,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $46,400 | $0 | $0 | $46,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $92,800 | $0 | $0 | $92,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $61,900 | $0 | $0 | $61,900 |
| **TOTAL** | | | | **5** | **$1,556,700** | **$0** | **$0** | **$1,556,700** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 72241563 | | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 98C N.3C-13 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3012098126 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2043476748 | 9450131576 | E | 2023/04/18 | 2023/04/25 | BANCO DE BOGOTA | | $2,084,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1042462690 | ACOSTA ESCAMILLA JORGE LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 16 | $618,667 | $99,000 | EPS005 | 16 | $618,667 | $24,800 | CCF05 | 16 | $618,667 | $24,800 | 14-4 | 16 | $618,667 | $43,100 | 16 | $0 | $0 | Si | $191,700 |
| 2 | CC | 72307275 | DOMECHT CORONELL BRADY ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS037 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF05 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-4 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 | Si | $48,000 |
| 3 | CC | 72307275 | DOMECHT CORONELL BRADY ALBERTO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS037 | 26 | $1,005,334 | $0 | CCF05 | 26 | $1,005,334 | $0 | 14-4 | 26 | $1,005,334 | $0 | 26 | $0 | $0 | Si | $160,900 |
| 4 | CC | 1042424698 | HERRERA CALLE ERICK ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF05 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 5 | CC | 1044610763 | HERRERA CALLE JANER DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC07 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF05 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 6 | CC | 3963639 | JEREZ TOVAR YAIR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS048 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF05 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-4 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 | Si | $24,000 |
| 7 | CC | 1143225849 | MERCADO MIRANDA CRISTOBAL JAVIER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS002 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF05 | 4 | $154,667 | $6,200 | 14-4 | 4 | $154,667 | $10,800 | 4 | $0 | $0 | Si | $48,000 |
| 8 | CC | 72294535 | MIRANDA ORJUELA ARNALDO ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | ESSC07 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF05 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-4 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 | Si | $24,000 |
| 9 | CC | 72219856 | MIRANDA ORJUELA MOISES ELIAS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF05 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-4 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 | Si | $24,000 |
| 10 | CC | 1045728433 | PADILLA BARRAGAN JORGE ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS002 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF05 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-4 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 | Si | $24,000 |
| 11 | CC | 72192835 | PEREZ SANTIAGO MELQUI VICENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF05 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 12 | CC | 72214873 | POLO PEREZ DONALDO RAFAEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2 | $77,334 | $12,400 | ESSC24 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF05 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-4 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 | Si | $24,000 |
| 13 | CC | 8783515 | TORREGROSA RUIZ CATALINO SEGUNDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS037 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF05 | 2 | $77,334 | $3,100 | 14-4 | 2 | $77,334 | $5,400 | 2 | $0 | $0 | Si | $24,000 |
| 14 | CC | 72328949 | VASQUEZ SANCHEZ STIVEN DE JESUS | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $116,000 | $18,600 | CCFC55 | 3 | $116,000 | $4,700 | CCF05 | 3 | $116,000 | $4,700 | 14-4 | 3 | $116,000 | $8,100 | 3 | $0 | $0 | Si | $36,100 |
| 15 | CC | 1049265081 | VASQUEZ CONTRERAS WILMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF05 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-4 | 30 | $1,160,000 | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| **Total** | **Afiliados( 14)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,153,339 | $1,144,900 | | | $7,153,339 | $246,100 | | | $7,153,339 | $246,100 | | | $7,153,339 | $428,400 | | $0 | $0 | | $2,065,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 72241563 | | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 98C N.3C-13 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3012098126 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 2043476748 | 9450131576 | E | 2023/04/18 | 2023/04/25 | BANCO DE BOGOTA | | $2,084,200 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 14 | $1,144,900 | $0 | $1,155,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $12,400 | $0 | $12,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $12,400 | $0 | $12,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $884,900 | $0 | $892,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $235,200 | $0 | $237,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $428,400 | $0 | $432,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 14 | $428,400 | $0 | $432,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $246,100 | $0 | $248,300 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCF05 | 890,102,044 | 1 | 14 | $246,100 | $0 | $248,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 14 | $246,100 | $0 | $248,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $4,700 | $0 | $4,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $3,100 | $0 | $3,200 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $3,100 | $0 | $3,200 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 3 | $95,900 | $0 | $96,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $9,300 | $0 | $9,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $105,200 | $0 | $106,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $24,800 | $0 | $25,100 |
| **TOTAL** | | | | **14** | **$2,065,500** | **$0** | **$2,084,200** |

Medellín, 22 de April de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 STICK | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1048267417 | ALCAZAR MERCADO ROYMAN DE JESUS | 23/04/2023 | | 20213110 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2023 09:31:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 20 de April de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 STICK | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1192718769 | IGUARIN AMAYA ABRAHAN DAVID | 21/04/2023 | | 12901411 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/04/2023 17:37:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 22 de April de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 STICK | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1048267077 | MANJARREZ GONZALEZ GEMERSON EMILIO | 23/04/2023 | | 232Yf242 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2023 09:35:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 24 de April de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de STICK COLOMBIA LTDA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 STICK | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1002231306 | MARZOLA VERTEL PEDRO MANUEL | 25/04/2023 | | k4136vWe | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/04/2023 14:33:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.204.121.90, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Certificado de Aportes

Se certifica que INGELCA LTDA identificado(a) con NI 900245374 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CINDY PAOLA DE LA CRUZ SOLANO identificado(a) con CC 1140823878

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-04 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,082,667 | 4% | $43,400 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,082,667 | 16% | $173,300 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | AFP | 230201 | PROTECCION | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,082,667 | | $0 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | AFP | 230201 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,082,667 | | $0 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | AFP | 230201 | PROTECCION | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | ARL | 14-25 | COLMENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,082,667 | 6.96% | $75,400 |
| 9449793955 | 2035180542 | E | 2023-04-20 | CCF | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2023-03 | 28 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,082,667 | 4% | $43,400 |

Este certificado se expide el día 2023-04-26 a las 08:02.

| | DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL | Formato | $ 17,00 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | $ 2,00 |
| | | Fecha | 12/07/2021 |

| PROYECTO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | CONTRATO DE OBRA | No. EDU-345-2022 |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | PERIODO | MARZO/ABRIL |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo | Días base liquidación | EPS | ARL | Fondo de Pensiones | Caja de Compensación | Responsable de pago (Razón social del contratista) | Valor aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMIRA ELIAS | 55.223.022 | DIRECTORA DE OBRA | 30 | SANITAS | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS S.A.S. | $ 457.800,00 |
| 2 | MARÍA DEL PILAR MONTAÑO BAQUERO | 1.234.089.703 | ING. ADMINISTRATI | 6 | SURA | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 72.000,00 |
| 3 | ALBERTO MARIO DIAZ SAUCEDO | 1.045.719.010 | ARQUITECTO | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 4 | ANDERSON JOSE SAAVEDRA CARRASCAL | 1.045.756.076 | ARQUITECTO | 30 | SURA | COLPATRIA | COLPENSIONES | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 5 | PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA | 57.427.161 | TRABAJADOR A SOCIAL | 30 | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO V. | $ 356.200,00 |
| 6 | ANGELA MERCEDES GONZALEZ VERGARA | 1.083.028.701 | SST-AMBIENTAL | 30 | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO V. | $ 356.200,00 |
| 7 | ANGELICA MARIA LAGARES ARROYO | 1.044.212.246 | APOYO SST | 30 | SURA | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO V. | $ 356.200,00 |
| 8 | PIEDRAHITA DE LA ROSA SAUDY PATRICIA | 32.870.475 | APOYO SOCIAL | 30 | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO V. | $ 356.200,00 |
| 9 | ELAINES LILIAN REDONDO CABRERA | 32.610.983 | SST | 30 | NUEVA EPS | COLPATRIA | COLFONDO | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 10 | RAFAEL ALBERTO CERVANTES HEREIRA | 1.020.487.161 | AUX OBRA | 30 | COOSALUD | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 356.200,00 |
| 11 | RAFAEL ALBERTO CERVANTES HERRERA | 72.047.543 | OFICIAL | 30 | MUTUALSER | SURA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 356.201,00 |
| 12 | MIGUEL ANTONIO PAREJO PACHECO | 8.758.078 | AUX OBRA | 30 | SALUD TOTAL | SURA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 356.202,00 |
| 13 | CESAR PEDRAZA VILLAREAL | 1.048.272.005 | AUX OBRA | 30 | MUTUAL SER | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 356.203,00 |
| 14 | YEZID DE LA HOZ | 1.193.380.319 | AUX OBRA | 30 | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 356.204,00 |
| 15 | ALFREDO PACHECO | 1.048.286.420 | AUX OBRA | 20 | COOSALUD | SURA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 240.000,00 |
| 16 | EDGAR ARIAS GONZALEZ | 1.042.447.421 | AUX OBRA | 20 | SURA | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 240.000,00 |
| 17 | CINDY DE LA CRUZ | 1.140.823.878 | ANALISTA SST | 20 | SURA | SURA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 240.000,00 |
| 18 | PEDRO MARZOLA | 1.OO2.231.306 | AUX OBRA | 5 | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 60.000,00 |
| 19 | ABRAHAN IGUARIN | 1.192.187.769 | AUX OBRA | 5 | NUEVA EPS | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 60.000,00 |
| 20 | GEMERSON MANJARREZ | 1.048.267.077 | AUX OBRA | 5 | CAJACOPI | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 60.000,00 |
| 21 | ROYMAN ALCAZAR | 1.048.267.417 | AUX OBRA | 5 | CAJACOPI | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | STICK | $ 60.000,00 |
| 22 | ALDANA VALLES IMBER SIMON | 7137898 | OFICIAL | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 23 | BROCHERO VISLAN URIAS MIGUEL | 1193239463 | AYUDANTE | 27 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 324.000,00 |
| 24 | MANOTAS CUEVA JULIO CESAR | 1046873271 | OFICIAL | 12 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 84.000,00 |
| 25 | MENDOZA BOLAÑO JOSE GREGORIO | 1048941034 | AYUDANTE | 27 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 324.000,00 |
| 26 | PRENTH CASTRO JHOSIMAR ENRIQUE | 1047236656 | AYUDANTE | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 27 | RAMIREZ MADERA SAULO RAFAEL | 73237606 | OFICIAL | 23 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 28 | RODRIGUEZ PAJARO LUIS JAVIER | 1046874418 | OFICIAL | 12 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 84.000,00 |
| 29 | SARAVIA FERNANDEZ VICTOR MANUEL | 8535929 | OFICIAL | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 30 | VASQUEZ DOMINGUEZ ERICK JOSE | 72286040 | AYUDANTE | 30 | NUEVA EPS | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 31 | VICENTE PAUL RONDON GONZALEZ | 7122460 | AYUDANTE | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 32 | JACINTO LOPEZ OSPINO | 73082214 | AYUDANTE | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 33 | JAVIER FRANCO RODRIGUEZ | 72226823 | AYUDANTE | 23 | MUTUALSER | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 34 | EDUIN DE JESUS LOPEZ ORTIZ | 1051420911 | OFICIAL | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |

| | DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL | Formato | $ 17,00 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | $ 2,00 |
| | | Fecha | 12/07/2021 |

| PROYECTO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | CONTRATO DE OBRA | No. EDU-345-2022 |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | PERIODO | MARZO/ABRIL |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo | Días base liquidación | EPS | ARL | Fondo de Pensiones | Caja de Compensación | Responsable de pago (Razón social del contratista) | Valor aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ERID JULIO OROZCO | 72044636 | AYUDANTE | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 36 | MANUEL ESTEBAN OROZCO LOPEZ | 1234894911 | AYUDANTE | 23 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 37 | JOAN JOSE ALVAREZ MARCANO | 5361888 | AYUDANTE | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 38 | JOHNNY JOSE REALES PALMERA | 1127944681 | AYUDANTE | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 39 | SALOMON PASTOR MARTINEZ AVILA | 11036728 | AYUDANTE | 30 | CAJACOPI | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 40 | ANTONIO JOSE REALES PALMERA | 1127944682 | AYUDANTE | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 41 | DANIEL JOSE PEREZ LOZANO | 1234889888 | AYUDANTE | 30 | NUEVA EPS | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 42 | CARLOS ARTURO BLANCO | 72295126 | AYUDANTE | 24 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 288.000,00 |
| 43 | EUDOMAR GONZALES AÑEZ | 5039772 | AYUDANTE | 30 | SANITAS | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 44 | ANGEL DE DIOS GONZALEZ SANTOS | 4084212 | AYUDANTE | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 45 | RAFAEL OLIVERO REAL | 5222029 | AYUDANTE | 30 | SURA | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 46 | PALENCIA SALAS JESUS ALBERTO | 736145930081981 | AYUDANTE | 30 | SURA | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 47 | DARWIN ALEXANDER RIVAS RODRIGUEZ | 808569106071996 | AYUDANTE | 30 | CAJACOPI | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 356.200,00 |
| 48 | GONZALEZ CARO OSNAIDER MANUEL | 1041772805 | MAMPOSTERO | 3 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | COLFONDO | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 36.100,00 |
| 49 | GUERRERO SAMUEL ENRIQUE | 1047214091 | MOMPOSTERO | 3 | SURA | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 36.100,00 |
| 50 | MERIÑO HOROSCO ANGEL MANUEL | 1143233907 | MAMPOSTERO | 3 | FAMISANAR | COLPATRIA | COLFONDO | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 36.100,00 |
| 51 | NEGRETTE ESCALONA MANUEL DE JESUS | 1394854 | MAMPOSTERO | 3 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 36.100,00 |
| 52 | NEGRETTE ESCALONA FELIPE ALBERTO | 5072805 | MAMPOSTERO | 3 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | 0 | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 36.100,00 |
| 53 | ALEXANDER RAMIREZ EPIEYU | 1147685756 | OBRERO | 23 | CAJACOPI | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 54 | GEOVANNI RAMIREZ BARRAZA | 72230838 | OBRERO | 23 | NUEVA EPS | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 55 | GERMAN REDONDO MIER | 72198355 | OBRERO | 23 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 56 | JHON CARLOS ORTEGA GARCIA | 1044634050 | OBRERO | 23 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 57 | LUIS FELIPE ANGARITA VARGAS | 1044615478 | OBRERO | 23 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 58 | MARTIN JOSE CERPA ORTEGA | 8774407 | OBRERO | 23 | MUTUALSER | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 276.000,00 |
| 59 | BRAYAN LEON ORTIZ | 1.129.498.569 | AYUDANTE | 16 | SURA | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 192.000,00 |
| 60 | DEIVER MOVILLA LEON | 1.129.499.775 | AYUDANTE | 16 | CAJA COPI | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 192.000,00 |
| 61 | MARCOS MOVILLAS RUIZ | 72.046.106 | AYUDANTE | 16 | NUEVA EPS | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 192.000,00 |
| 62 | ANDERSON LEON RUIZ | 1.143.227.690 | AYUDANTE | 16 | SURA | COLMENA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 192.000,00 |
| 63 | JUAN DAVID DE LEON | 1.047.041.571 | AYUDANTE | 8 | MUTUALSER | COLMENA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 96.000,00 |

| | DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL | Formato | $ 17,00 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | $ 2,00 |
| | | Fecha | 12/07/2021 |

| PROYECTO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | CONTRATO DE OBRA | No. EDU-345-2022 |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | PERIODO | MARZO/ABRIL |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo | Días base liquidación | EPS | ARL | Fondo de Pensiones | Caja de Compensación | Responsable de pago (Razón social del contratista) | Valor aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | TADEO DEL CARMEN LAMBRAÑO RODRIGUEZ | 92.129.884 | OFICIAL | 8 | SALUD TOTAL | COLMENA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 96.000,00 |
| 65 | JORDAN MONERO AGUIRRE | 1.052.949.110 | AYUDANTE | 8 | CAJA COPI | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 96.000,00 |
| 66 | RAFAEL DE JESUS AGUIRRE SIERRA | 1.052.943.408 | AYUDANTE | 8 | COOSALUD | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 96.000,00 |
| 67 | HARRYS MANUEL LLORACH GONZALEZ | 72.022.126 | AYUDANTE | 1 | SALUD TOTAL | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 12.000,00 |
| 68 | ADALBERTO MARTINEZ ACUÑA | 72.233.908 | AYUDANTE | 1 | SALUD TOTAL | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 12.000,00 |
| 69 | JEFREYD ALBERTO RUIZ CANTILLO | 1.001.852.505 | AYUDANTE | 1 | COOSALUD | COLMENA | PROTECCION | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 12.000,00 |
| 70 | JHON ORTIZ JIMENEZ | 711.527.771 | AYUDANTE | 1 | NUEVA EPS | SURA | COLFONDO | COMBARRANQUILLA | TATIS CASTILLO WILLIAMS RAFAEL | $ 12.000,00 |
| 71 | MELISSA GELIS CABALLERO | 1.042.441.640 | APOYO SST | 30 | MUTUALSER | COLMENA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 356.200,00 |
| 72 | ANYINSON MERCADO CASSIANI | 1.045.709.063 | AYUDANTE | 13 | COOSALUD | COLMENA | PORVENIR | COMBARRAQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 156.000,00 |
| 73 | LUIS CARLOS AGUILAR | 72018536 | AYUDANTE | 26 | MUTUALSER | COLMENA | PORVENIR | COMBARRAQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 312.000,00 |
| 74 | MAICOL MARQUEZ | 1129502687 | AYUDANTE | 3 | MUTUALSER | COLMENA | PORVENIR | COMBARRAQUILLA | MLG INGENERIAS S.SA | $ 36.100,00 |
| 75 | MILENA TORES | 27.600.695 | RESIDENTE | 30 | SANITAS | SURA | PORVENIR | COMBARRANQUILLA | MILENA TORRES | $ 356.200,00 |
| 76 | JOSE DIAZ | 9177129 | OFICIAL | 28 | MUTUAL SER | COLPATRIA | COLFONDO | N/A | IDC 21 SAS | $ 384.100,00 |
| 77 | YEISON SOLAR | 1043002306 | OPERADOR | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | COLFONDO | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 78 | EVER GUERRERO | 1143234423 | AYUDANTE | 30 | CAJACOPI | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 79 | JEFERSON DITTA | 1047235008 | AYUDANTE | 28 | COOSALUD | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 384.100,00 |
| 80 | HABIB JIMENEZ | 1047223999 | AYUDANTE | 30 | MUTUAL SER | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 81 | LEONARDO MERCADO | 1001917302 | AYUDANTE | 28 | FAMISANAR | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 384.100,00 |
| 82 | RICARDO MOSQUERA | 5475456 | SOLDADOR | 30 | SURA | COLPATRIA | PROTECCION | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 83 | GERMAN PADILLA | 8748766 | OFICIAL | 9 | CAJACOPI | COLPATRIA | COLFONDO | N/A | IDC 21 SAS | $ 123.500,00 |
| 84 | DONNY QUINTERO | 5133934 | OFICIAL | 30 | MUTUAL SER | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 85 | JORGE RAMIREZ | 8792498 | MAESTRO | 30 | SANITAS | COLPATRIA | PROTECCION | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 86 | JAVIER TORRENEGRA | 72239861 | AYUDANTE | 30 | CAJACOPI | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 87 | JHONNY YORIS | 5366249 | AYUDANTE | 30 | MUTUAL SER | COLPATRIA | PROTECCION | N/A | IDC 21 SAS | $ 411.400,00 |
| 88 | HEIDY PAOLA MEDINA TORRES | 1045717125 | SST | 30 | MUTUAL SER | COLPATRIA | PORVENIR | | IDC 21 SAS | $ 359.200,00 |
| 89 | SILVIA AVILA | 1140900096 | SST | 30 | SANITAS | COLPATRIA | PROTECCION | N/A | IDC 21 SAS | $ 359.200,00 |
| 90 | EDGAR NAVARRO | 72251893 | OFICIAL | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | N/A | IDC 21 SAS | $ 359.200,00 |
| 91 | DAVID OSPINO | 1140880346 | AYUDANTE | 30 | SANITAS | COLPATRIA | PROTECCION | N/A | IDC 21 SAS | $ 359.200,00 |
| 92 | EDUVIANGEL JOSUE PRIETO QUINTERO | 5208220 | AYUDANTE | 11 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | N/A | IDC 21 SAS | $ 359.200,00 |
| 93 | HECTOR BLANQUICET MARTINEZ | 12639352 | OBRERO | 30 | SURA | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 56.200,00 |
| 94 | HECTOR RAFAEL PACHECO ORTEGA | 1002032735 | OBRERO | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 56.200,00 |
| 95 | JUAN MANUEL REDONDO BARRIOS | 7438643 | OBRERO | 30 | MUTUALSER | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 56.200,00 |
| 96 | VICTOR ANDRES VANEGAS MEJIA | 5122401 | OBRERO | 30 | SURA | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 56.200,00 |
| 97 | WILLIAM ALBERTO PIANDA BERMUDEZ | 72205138 | OBRERO | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 56.200,00 |
| 98 | ANGIE SABOGAL | 1147693635 | SST | 30 | FAMISANAR | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 327.600,00 |



## DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| Formato | $ 17,00 |
| Versión | $ 2,00 |
| Fecha | 12/07/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | **CONTRATO DE OBRA** | No. EDU-345-2022 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | **PERIODO** | MARZO/ABRIL |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo | Días base liquidación | EPS | ARL | Fondo de Pensiones | Caja de Compensación | Responsable de pago (Razón social del contratista) | Valor aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Misael Gamarra | 1143138713 | Oficial Obra | 30 | SALUD TOTAL | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 100 | Queider Guerrero | 1143149456 | Ayudante | 30 | SALUD TOTAL | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 101 | Rafael Pineda | 72281323 | Ayudante | 30 | SALUD TOTAL | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 102 | Aldair Oyola | 1143453757 | Ayudante | 30 | SURA | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 103 | Jose Ariza | 1.045.704.217 | Oficial Acabados | 30 | SALUD TOTAL | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 104 | Edier Rosellon | 1002463515 | Ayudante | 30 | SALUD TOTAL | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 105 | Alfredo Jerez | 72434107 | Ayudante | 30 | CAJACOPI | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 106 | Franchescoli Paternostro | 1129503428 | Oficial | 30 | SANITAS | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 107 | Luis Hernandez | 72329923 | Oficial | 30 | FAMISANAR | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 108 | Miguel Gamarra | 72134411 | Oficial Obra | 30 | FAMISANAR | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 109 | Jesus Hernandez | 1143255779 | Ayudante | 30 | CAJACOPI | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 110 | Richar Peña | 1042420583 | Oficial Electrico | 30 | MUTUALSER | Sura | PORVENIR | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 111 | Kevin Gonzalez | 1002157722 | Ayudante | 30 | SALUD TOTAL | Sura | Porvenir | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 112 | Jose Muñoz | 1.007.987.020 | Ayudante | 30 | SURA | Sura | Porvenir | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 113 | Daniel Torres | 1.050.277.210 | Ayudante | 27 | MUTUALSER | Sura | Porvenir | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 299.700,00 |
| 114 | Donny Vargas | 1129511797 | Residente | 27 | SURA | Sura | Porvenir | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 299.700,00 |
| 115 | Jair Mendoza | 104567092 | ayudante | 30 | SALUD TOTAL | Sura | Porvenir | COMFAMILIAR | BC INGENIEROS | $ 330.600,00 |
| 116 | ACOSTA ESCAMILLA JORGE LUIS | 1042462690 | AYUDANTE | 16 | SANITAS | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 192.000,00 |
| 117 | DOMECHT CORONELL BRADY ALBERTO | 72307275 | AYUDANTE | 4 | NUEVA EPS | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 48.000,00 |
| 118 | HERRERA CALLE ERICK ANDRES | 1042424698 | AYUDANTE | 30 | MUTUAL SER | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 356.200,00 |
| 119 | HERRERA CALLE JANER DE JESUS | 10446107663 | OFICIAL | 30 | MUTUAL SER | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 356.200,00 |
| 120 | JEREZ TOVAR YAIR | 39636339 | OFICIAL | 2 | MUTUALSER | COLPATRIA | PROTECCION | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 24.000,00 |
| 121 | MERCADO MIRANDA CRISTOBAL JAVIER | 1143225849 | AYUDANTE | 4 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 48.000,00 |
| 122 | DOMECHT CORONELL BRADY ALBERTO | 72307275 | AYUDANTE | 26 | NUEVA EPS | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 312.000,00 |
| 123 | MIRANDA ORJUELA ARNALDO ANTONIO | 72294535 | AYUDANTE | 2 | MUTUAL SER | COLPATRIA | PROTECCION | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 24.000,00 |
| 124 | MIRANDA ORJUELA MOISES ELIAS | 72219856 | AYUDANTE | 2 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | COLPENSIONES | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 24.000,00 |
| 125 | PADILLA BARRAGAN JORGE ANTONIO | 1045728433 | AYUDANTE | 2 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 24.000,00 |
| 126 | PEREZ SANTIAGO MELQUIN VICENTE | 72192835 | AYUDANTE | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PROTECCION | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 360.000,00 |
| 127 | POLO PEREZ DONALDO RAFAEL | 72214873 | AYUDANTE | 2 | COOSALUD | COLPATRIA | PORVENIR | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 24.000,00 |
| 128 | TORREGROSA RUIZ CATALINO SEGUNDO | 8783515 | AYUDANTE | 2 | NUEVA EPS | COLPATRIA | COLFONDO | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 24.000,00 |
| 129 | VASQUEZ SANCHEZ STIVEN DE JESUS | 72328949 | AYUDANTE | 3 | CAJACOPI | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 36.000,00 |
| 130 | VASQUEZ CONTRERAS WILMER | 1049265081 | AYUDANTE | 30 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | Porvenir | CAJACOPI | JOHNNY ARTURO NIÑO SANCHEZ | $ 360.000,00 |
| 131 | VARELA BELLIO ALFREDO BENJAMIN | 8699198 | OBRERO | 5 | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | ASOCIACION | $ 60.000,00 |
| 132 | CASTRO FABREGAS ANDERSON | 1001880630 | OBRERO | 15 | SURA | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | ASOCIACION | $ 180.000,00 |

| | DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL | Formato | $ 17,00 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | $ 2,00 |
| | | Fecha | 12/07/2021 |

| PROYECTO | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | CONTRATO DE OBRA | No. EDU-345-2022 |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | PERIODO | MARZO/ABRIL |

| Item | Nombre | Cedula | Cargo | Días base liquidación | EPS | ARL | Fondo de Pensiones | Caja de Compensación | Responsable de pago (Razón social del contratista) | Valor aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | SALCEDO PEDROZO CARLOS ALBERTO | 1124030457 | OBRERO | 15 | MUTUALSER | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | ASOCIACION | $ 180.000,00 |
| 134 | ESCORCIA GUTIERREZ PABLO JOSE | 8760461 | OBRERO | 2 | MUTUALSER | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | ASOCIACION | $ 24.000,00 |
| 135 | SOLANO VILLAREAL SAMUEL ALONSO | 1042456919 | OBRERO | 15 | SURA | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | ASOCIACION | $ 180.000,00 |
| 136 | DE MOYA SAMPER YEISON | 1042434531 | OBRERO | 5 | SALUD TOTAL | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | ASOCIACION | $ 60.000,00 |
| 137 | TORRES NUÑEZ ARMANDO JOSE | 1043126726 | OBRERO | 30 | SURA | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | GRUPO EMPRESARIAL HA S.A.S | $ 360.000,00 |
| 138 | ROMERO MARQUEZ FAIBERT ALBERTO | 1052959929 | OBRERO | 30 | SANITAS | SURA | PORVENIR | COMFAMILIAR | GRUPO EMPRESARIAL HA S.A.S | $ 360.000,00 |
| 139 | CAMILO ANDRES SUAREZ PAREDES | 1042442758 | OBRERO | 2 | SURA | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 24.000,00 |
| 140 | ELOY ROMERO OSPINO | 73271279 | OBRERO | 25 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 300.000,00 |
| 141 | JAIRO ENRIQUE SANDOVAL RUA | 1042447535 | OBRERO | 2 | SALUD TOTAL | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 24.000,00 |
| 142 | JUAN CARLOS DE AGUA PACHECO | 72328660 | OBRERO | 8 | SURA | COLPATRIA | PORVENIR | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 96.000,00 |
| 143 | JUAN CARLOS TORRES MEJIA | 18762199 | OBRERO | 25 | SANITAS | COLPATRIA | PROTECCIÓN | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 300.000,00 |
| 144 | YOHENDRY JOSE ANEZ FERNANDEZ | 5034239 | OBRERO | 25 | SURA | COLPATRIA | PROTECCIÓN | COMFAMILIAR | CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL | $ 300.000,00 |

***Se deben anexar las afiliaciones y la planilla de seguridad social.***

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51<br>VIGENCIA: 01/12/2022<br>VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio nuevo Bosque. | Área: | Urbanismo. |
| Descripción del trabajo: | Excavación para instalación de Bordillos | | |
| Nombre Contratista: | | | |
| Fecha de emisión: | 03-04-23 | Fecha de cierre: | 05-04-23 |
| Hora Inicio: | 07:00 A.m | Hora de Final: | 05:00 P.m |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO**

Picas, Pala, Carretilla, nivel, Flexometro.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | | ✓ |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | ✓ | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | | ✓ |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | ✓ | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | N/A | Contacto con objetos corto-punzantes | Si | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | N/A | Golpeado por | Si | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | NO | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | Si | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | NO | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | NO | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | Si |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | Si |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | Si | Proyección de partículas | Si |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | Si | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energia | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | Si | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | Si | Seleccionar herramientas en buen estado | Si | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | Si | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | NO | Nivelar y amarrar andamios | NO | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | NO | Realizar inspección preoperacional | Si | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | Si | Protectores auditivos | NO | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | Si | Ropa o uniforme de trabajo | Si | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | SI |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | SI | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Excavación para instalación de bordillos. | Riesgo Biologico. Virus y bacterias | utilización de EPP | SI | SI |
| | Riesgo Público robo. | Charlas de seguridad | | |
| | Riesgo Físico Temperatura Ambiental | Dotación y Hidratación | | |
| | Riesgo Disergonomico movimiento repetitivo | Adecuada. Charlas, | | |
| | Postura prolongada de pie. | Pausas Activas, Estiramiento. | | |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDY DOMECHT C. | 72307275 | AYUDANTE | BRANDY |
| 2 | ERICK HERRERA | 1047124698 | AYUDANTE | ERICK |
| 3 | JAVIER HERRERA CALLE. | 1044610263 | OFICIAL | JAVIER H. |
| 4 | CONTRERAS YIMMER VASQUEZ. | 1049265081 | AYUDANTE | C.V. |
| 5 | WILSON PEREZ SANTIAGO. | 72107230 | AYUDANTE | PEREZ W. |
| 6 | JORGE ACOSTA ESCAMILLA. | 1042462690 | AYUDANTE | JORGE A. |
| 7 | CRISTOBAL MENDOZA PC. | 1143225649 | AYUDANTE | Cristobal M. |
| 8 | JAIR PEREZ TOVAR. | 396 3634 | AYUDANTE | JAIR P. |
| 9 | Alfredo miranda. | 72294535 | OFICIAL | Alfredo Miranda. |
| 10 | moises miranda | 72219836 | AYUDANTE | moises miranda |
| 11 | JORGE PADILLA. PS. | 1045728033 | AYUDANTE | PADILLA |
| 12 | Oswaldo Rafael Polo. | 72148873. | AYUDANTE | Oswaldo R. |
| 13 | PEÑALOSA CATALINA. | 8783515 | AYUDANTE | CATALINA. |
| 14 | STIVEN VASQUEZ. | 72379449 | | STIVEN V. |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Angelica Lagares. | |
| CARGO: Apoyo SST. | |
| FIRMA: Angelica LA | |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS** **FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: Angelica Lagares | RECIBE: |
| CARGO: Apoyo SST | CARGO: |
| FIRMA: Angelica LA. | FIRMA: |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51<br>VIGENCIA: 01/12/2022<br>VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | colegio nuevo Bosque. | Área: | Urbanismo |
| Descripción del trabajo: | instalación de adoquín en andenes y nivelación de tapas. | | |
| Nombre Contratista: | | | |
| Fecha de emisión: | 18-04-23 | Fecha de cierre: | 22-04-23 |
| Hora Inicio: | 09:00 Am | Hora de Final: | 5:00 p.m |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO:

Pala, pico, nivel, caretilla, flexometro

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | | ✓ |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | ✓ | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | | ✓ |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | | ✓ |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | N/A | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | N/A | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | NO | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | NO | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | NO | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | SI | Proyección de particulas | SI |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | NO | Nivelar y amarrar andamios | NO | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | NO | Realizar inspección preoperacional | SI | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | NO | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | NO | Ropa o uniforme de trabajo | SI | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | NO | Botas para soldador | NO | Guantes de carnaza | SI |
| Barboquejo | NO | Arnes | NO | Guantes de nitrilo G40 | NO |
| Gafas de seguridad | SI | Traje impermeable | NO | Guantes de poliuretano G40 | NO |
| Monogafas | NO | Mangas para soldador | NO | | |
| Gafas para oxicorte | NO | Mascarilla material particulado | NO | | |
| Careta de protección facial | NO | Mascara con filtros | NO | | |
| Careta para soldadar | NO | Guantes nitrilo desechable | NO | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Instalaciones de Adoquines en Andenes y nivelación de terreno. | +Riesgo Físico Temperatura Ambiental<br>+Riesgo Biológico Virus y Bacterias<br>+Riesgo Ergonómico movimiento repetitivo y postura prolongada.<br>-Riesgo Público robo. | Hidratación<br>Adecuada utilización de EPP.<br>Pausas Activas<br>Charlas de seguridad. | SI | SI |

TRABAJADORES

| Nº | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIVEN VASQUEZ. | 1037278949 | | |
| 2 | BRAYAN DOMECHT C. | 1C507275 | ayudante. | |
| 3 | ERICK HERRERA. | 1047124698 | ayudante. | |
| 4 | JAIDER HERRERA CALLE. | 1044610763. | oficial | |
| 5 | CRISTHIAN WILMER VASQUEZ. | 1044 265081 | ayudante. | |
| 6 | MELQUIN PEREZ SANTIAGO. | 72147835 | Oficial | |
| 7 | JORGE MOSTA E | 1047216290. | ayudante. | |
| 8 | MANUEL MIRANDA. | 7224433. | ayudante | |
| 9 | DONALDO RAFAEL POLO | 7224823. | ayudante. | |
| 10 | DORREGOSA CATALINO | 8783515. | AYUDANTE. | |
| 11 | JAIR PEREZ TOUAR | 3963639 | AYUDANTE. | |
| 12 | ARNALDO M. RANDA | 7224435. | oficial | |
| 13 | JORGE PADILLA S. | 1045726155 | Oficial | |
| 14 | CRISTOBAL MERCADO MENA | 1143259804 | AYUDANTE | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | Angelica Tangaros. |
| CARGO: | Apoyo SST |
| FIRMA: | |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: | Angelica Tangaros |
| CARGO: | Apoyo SST |
| FIRMA: | |

**FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| RECIBE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Nuevo Bosque. Área: Urbanismo.

Descripción del trabajo:
Nivelacion y compactación de terreno de andenes y instalación de bordillo

Nombre Contratista:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de emisión: | 27-03-23 | Fecha de cierre: | 01-04-23 |
| Hora Inicio: | 07:00 A.m | Hora de Final: | 05:00 p.m |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Palas, nivel, Plomada, Picas

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | | ✓ |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | ✓ | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | | ✓ |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | ✓ | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | N/A | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | N/A | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | NO | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | NO | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | NO | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | SI | Proyección de partículas | SI |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | NO | Nivelar y amarrar andamios | NO | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | NO | Realizar inspección preoperacional | SI | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | NO | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | SI | Ropa o uniforme de trabajo | SI | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | si |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Ubicación y compactación de Talud | Riesgo publico robo | charlas de seguridad | SI | SI |
| de Andenes y Bordillos | Riesgo biomecanico movimiento repetitivo | PAUSAS ACTIVAS ESTIRAMIENTO | | |
| Instalación de bordillos. | Postura Prolongada de pie. | | | |
| | Riesgo biologico virus y bacterias. | Vacunación de EPP. | | |
| | Riesgo fisico Temperatura Ambiental | Dotación y Hidratación Adecuada. | | |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIVEN VASQUEZ. | 1232894 | | STIVEN V. |
| 2 | RANDY DOMECHT C. | 1232[illegible]75. | ayudante | RANDY. |
| 3 | RICK HERRERA. | 1042724698 | AYUDANTE | RICK. |
| 4 | Yanor herrera calle. | 6[illegible]3. | oficial. | Yanor H |
| 5 | cortez wilmer vasquez. | 1049266081 | ayudante. | W.V |
| 6 | mario Perez. santiago. | 1214[illegible]35. | oficial | Perez. |
| 7 | JORGE. ACOSTA E. | 1042[illegible] | ayudante | JORGE. |
| 8 | Andres miranda | 722.[illegible]856. | ayudante | Padilla. |
| 9 | donaldo rafael polo. | 722[illegible]78 | ayudante | donaldo |
| 10 | MARIA ROSA CATZLINO | 8[illegible]3515 | AYUDANTE | CATZLINO. |
| 11 | YAIR PEREZ TUVAR | 8963639 | AYUDANTE. | YAIR T |
| 12 | Almaldo Miranda | 7229435. | oficial. | Almaldo M. |
| 13 | JORGE PADILLA B. | 1042[illegible]438 | oficial. | Jorge. |
| 14 | cristobal mercado miranda. | 1143225849 | ayudante | cristobal M |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | Angelica Fagales. |
| CARGO: | Apoyo SST. |
| FIRMA: | Angelica F |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS** — **FECHA Y HORA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA: | Angelica Fagales | RECIBE: | |
| CARGO: | Apoyo SST | CARGO: | |
| FIRMA: | Angelica F | FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio nuevo Bosque. | Área: | Urbanismo. |
| Descripción del trabajo: | Compactación y nivelación de terreno para andenes y bordillos. | | |
| Nombre Contratista: | | | |
| Fecha de emisión: | 25-03-23 | Fecha de cierre: | 25-03-23 |
| Hora Inicio: | 07:00 A.m | Hora de Final: | 5:00 P.m |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO**

nivel, carretilla, pala, pico, herramienta.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | | ✓ |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | ✓ | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | | ✓ |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | ✓ | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | N/A | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | N/A | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | NO | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | NO | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | NO | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | SI | Proyección de partículas | SI |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | NO | Nivelar y amarrar andamios | NO | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | NO | Realizar inspección preoperacional | SI | | NO |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | NO | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | SI | Ropa o uniforme de trabajo | SI | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | Si |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | Si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO | → Riesgo Biomecánico: movimiento repetitivo | PAUSAS ACTIVAS EXTIRAMIENTO. | Si | Si |
| PARA ANDENES Y BORDILLOS. | POSTURA PROLONGADA DE PIE → Riesgo físico. | HIDRATACIÓN | | |
| | Temperatura Ambiental. | Adecuada y DOTACIÓN | | |
| | → Riesgo Biológico Virus y Bacterias. | utilización de EPP (Tapa bocas) | | |
| | → Riesgo público robo. | CHARLAS de seguridad. | | |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDY DOMPCHI C. | 1130777 75 | AYUDANTE | BRANDY |
| 2 | ERICK HERRERA. | 1042424698 | AYUDANTE | ERICK. |
| 3 | Janer herrera calle | 1144[illegible]063 | oficial | Janer h. |
| 4 | cortegas wilmer vasquez | 1049265081 | ayudante | C.V. |
| 5 | melquin pedro santiago. | 1217035. | oficial | PEDRO. |
| 6 | JORGE ACOSTA ESCAMILLA | 1042462640 | AYUDANTE | JORGE. |
| 7 | Cristobal mercado miranda. | 1143225849 | ayudante. | Cristobal C M. |
| 8 | VALENTIN PEREZ TOVAR. | 3963639 | ayudante. | VALE. |
| 9 | Arnaldo miranda. | 1122941535 | oficial | Arnaldo M. |
| 10 | moises miranda | 1122140656. | ayudante | moises M. |
| 11 | JORGE PADILLA BALLESTEROS | 1045328433 | oficial | Padilla. |
| 12 | donaldo hazer polo. | 1221873 | ayudante | donaldo R. |
| 13 | BALLESTEROS CATALINO | 8783515 | ayudante | CATALINO. |
| 14 | STIVEN VASQUEZ. | 1123894941 | | STIVEN V. |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | Angelica Londoño. |
| CARGO: | Apoyo SST. |
| FIRMA: | Angelica LA |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: | Angelica Londoño |
| CARGO: | Apoyo SST. |
| FIRMA: | Angelica LA. |

**FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| RECIBE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**Nota:** quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-61 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: colegio nuevo Bosque | Área:

Descripción del trabajo: fundida de vigas centas de confinamiento de adoquin, instalación de adoquin.

Nombre Contratista:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de emisión: | 27-04-23 | Fecha de cierre: | 28-04-23 |
| Hora Inicio: | 07:00 Am | Hora de Final: | 05:00 P.m |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

Palas, Palustre, nivel, Hexometro

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | | ✓ |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | ✓ | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | | ✓ |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | ✓ | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | N/A | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | N/A | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | |
| Caída de objetos | NO | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | NO | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | NO | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | SI | Proyección de partículas | SI |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar líneas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad límite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | NO | Nivelar y amarrar andamios | NO | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | NO | Realizar inspección preoperacional | SI | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | NO | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | SI | Ropa o uniforme de trabajo | SI | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carneaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | Si |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | Si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ☐ Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Fundida de vigas existas de cont° manejo y dado-guin instalación de adoguin. | - Riesgo físico. Temperatura Ambiental. - Riesgo publico. Robo - Riesgo biomecanico. Riesgo ergonomico repetitivo por- tura prolongada - Riesgo biologico virus y bacterias | DOTACION Y Hidratación Adecuada charlas de seguridad PAUSAS ACTIVAS EXTINAMIENTO utilización de EPP | Si | Si |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDY DONECHT C | 72307275. | ayudante | BRANDY. |
| 2 | ERICIS HERRERA. | 1042724090 | Ayudante | ERICK. |
| 3 | javier herrera colle | 1047610763. | oficial | javier |
| 4 | carlos alfredo vasquez | 1019265081 | ayudante. | C.V. |
| 5 | melvin perez santos | 7 1142635. | oficial | Perez. |
| 6 | jorge Acosta escamilla | 1042762690. | Ayudante. | Perez |
| 7 | cristian mercado miranda. | 1143275849 | ayudante. | Cristian M. |
| 8 | YAIR PEREZ DOVAL. | 39636301 | ayudante | YAIR P. |
| 9 | Arnaldo miranda | 72294335 | Oficial | Arnaldo M |
| 10 | meiser miranda | 72214956 | ayudante. | meiser M. |
| 11 | jorge padilla palmacan | 1045729353 | Oficial. | Padilla. |
| 12 | donaldo lopez polo | 72148843. | ayudante. | Donaldo |
| 13 | TORREGROSA CATALINO | 878 3515. | ayudante | CATALINO |
| 14 | steven vasquez | 72325949 | | STEVEN |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | Angelica Tabares. |
| CARGO: | Apoyo SST |
| FIRMA: | Angelica TA. |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

**FECHA Y HORA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA: | Angelica Tabares | RECIBE: | |
| CARGO: | Apoyo SST | CARGO: | |
| FIRMA: | Angelica TA | FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| CONSORCIO EDUCATIVO ORIENTAL NIT 901 458 396 | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | CAPO. | Área: | |
| Descripción del trabajo: | -Excavación para viga. -Limpieza de escombro -instalación de refuerzo -Fundición de excavación de viga | | |
| Nombre Contratista: | STICK | | |
| Fecha de emisión: | 29-04-23. | Fecha de cierre: | 28/04/2023 |
| Hora Inicio: | 8:00AM | Hora de Final: | 5:00 pm |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

-Pala -carretilla.
-Palustre -Flexometro.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | ✓ | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | ✓ | | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | ✓ | | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | ✓ | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | ✓ | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | | | Contacto con objetos corto-punzantes | ✓ | | Contacto con hidrocarburos | | |
| Contacto Eléctrico | ✓ | | Golpeado por | ✓ | | Contacto con sustancias peligrosas | ✓ | |
| Caída de objetos | ✓ | | Golpeado Contra | ✓ | | Presencia de animales | ✓ | |
| Caída a nivel | ✓ | | Iluminación deficiente | | | Mordedura de animales | ✓ | |
| Caída a diferente nivel | ✓ | | Ventilación deficiente | | | Exposición a presión de fluido | | |
| Exposición al ruido | ✓ | | Temperaturas extremas | ✓ | | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | | |
| Exposición Gases, humos o vapores | | | Exposición a vibraciones | | | | | |
| Espacio confinado | | | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | | | Exposición a la radiación | | |
| Choque | | | | | | Condiciones climáticas desfavorables | | |
| Volcamiento | | | Orden y aseo deficiente | | | | | |
| Atrapamiento | | | Asfixia | ✓ | | Proyección de particulas | ✓ | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | ✓ | | Comunicarle a otros | ✓ | | Desenergizar la fuente de energía | | |
| Obtener permisos | ✓ | | Mantener actitud positiva | ✓ | | Retirar el equipo del talud | | |
| No fumar/no hacer fuego | ✓ | | Despresurizar el sistema | | | Colocar tarjeta de no operar | | |
| Usar los EPP | ✓ | | Seleccionar herramientas en buen estado | ✓ | | Colocar cable a tierra | | |
| No correr, no bromear | ✓ | | Medir contaminantes | | | Tener a la mano el procedimiento | ✓ | |
| Drenar lineas y depósitos | | | Limpiar el área | ✓ | | Colocar advertencias | ✓ | |
| Andar a velocidad limite/ no correr | | | Tener a la mano fichas técnicas | ✓ | | Usar recipientes para aceites /Combustibles | ✓ | |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | | | Nivelar y amarrar andamios | | | Parquearse en lugar apropiado | ✓ | |
| Lavar equipo | | | Realizar inspección preoperacional | ✓ | | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | ✓ | | Protectores auditivos | ✓ | | Guantes para soldador | | |
| Botas de caucho | ✓ | | Polainas | ✓ | | Guantes dieléctricos | | |
| Botas de seguridad dieléctricas | | | Ropa o uniforme de trabajo | ✓ | | Guante nitrilo G80 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de camaza | ✓ | Botas para soldador | | Guantes de camaza | ✓ |
| Barboquejo | | Arnes | | Guantes de nitrilo G40 | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Traje impermeable | | Guantes de poliuretano G40 | |
| Monogafas | | Mangas para soldador | | | |
| Gafas para oxicorte | | Mascarilla material particulado | | | |
| Careta de protección facial | ✓ | Mascara con filtros | | | |
| Careta para soldadar | | Guantes nitrilo desechable | | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| -Inspeccion de area<br>-Excavacion para viga | - Caida mismo nivel<br>- Golpe/ire | - Aislamiento<br>- Señalizacion preventivas | Generacion RCD | Zona Acopio |
| | - Movimientos repetitivos | - Pausas Activas | n/a | n/a |
| Limpieza de escombro, | - Deshidratacion<br>- Trope20 | - Hidratacion constante | Generacion RCD | Zona de Acopio |
| Instalacion de reja - tablero | - Resbalones.<br>- Laceraciones. | - Uso EPP. | n/a | n/a |
| - Demolicion y excavacion de viga | - Golpes.<br>- Posturas Inadecuadas | - Acopiar en sacos y cuidado personal | Generacion RCD | Zona de Acopio. |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Perez | 8758018 | Maestro | Miguel |
| 2 | Cesar Pedraza | 1048272005 | Aux | Cesar. |
| 3 | Rayman Alcazar | 1048267477 | Aux | Rayman |
| 4 | Gemerson Manjarrez | 1048267077 | Aux | Gemerson. |
| 5 | Petra Marzola | 1002231306 | Aux | Petra |
| 6 | Abraham Ibarra | 1192718765 | Aux | Abraham. |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| NOMBRE: Cesar P | NOMBRE: |
| CARGO: Analista SST | CARGO: |
| FIRMA: Cesar P | FIRMA: |

| CIERRE DEL ATS | FECHA Y HORA: |
|---|---|
| ENTREGA: Cesar P | RECIBE: |
| CARGO: Analista SST | CARGO: |
| FIRMA: Cesar P. | FIRMA: |

**Nota:** quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.830 | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Reuven | Área: | B/Quilla |
| Descripción del trabajo: | -Manposteria -Fijuración y corte de acero -Demolición de cerramiento existente -Excavación de zapatas y paredes -Armado de columnas y fundido de columnas | | |
| Nombre Contratista: | SH Ctrl | | |
| Fecha de emisión: | 24-Abril-2023 | Fecha de cierre: | 28-04-2023 |
| Hora Inicio: | 8:00 Am | Hora de Final: | 5:00pm |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

-Carretilla -Palustra
-Pala -Alicate.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | ✓ | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | ✓ | | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | ✓ | | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | ✓ | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | ✓ | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | | | Contacto con objetos corto-punzantes | ✓ | | Contacto con hidrocarburos | |
| Contacto Eléctrico | ✓ | | Golpeado por | ✓ | | Contacto con sustancias peligrosas | ✓ |
| Caída de objetos | ✓ | | Golpeado Contra | ✓ | | Presencia de animales | ✓ |
| Caída a nivel | ✓ | | Iluminación deficiente | | | Mordedura de animales | ✓ |
| Caída a diferente nivel | ✓ | | Ventilación deficiente | | | Exposición a presión de fluido | |
| Exposición al ruido | ✓ | | Temperaturas extremas | ✓ | | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | |
| Exposición Gases, humos o vapores | ✓ | | Exposición a vibraciones | | | | |
| Espacio confinado | | | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | | | Exposición a la radiación | |
| Choque | | | | | | Condiciones climáticas desfavorables | |
| Volcamiento | | | Orden y aseo deficiente | ✓ | | | |
| Atrapamiento | | | Asfixia | | | Proyección de particulas | ✓ |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | ✓ | | Comunicarle a otros | ✓ | | Desenergizar la fuente de energía | |
| Obtener permisos | ✓ | | Mantener actitud positiva | ✓ | | Retirar el equipo del talud | |
| No fumar/no hacer fuego | ✓ | | Despresurizar el sistema | | | Colocar tarjeta de no operar | |
| Usar los EPP | ✓ | | Seleccionar herramientas en buen estado | ✓ | | Colocar cable a tierra | |
| No correr, no bromear | ✓ | | Medir contaminantes | | | Tener a la mano el procedimiento | ✓ |
| Drenar lineas y depósitos | | | Limpiar el área | ✓ | | Colocar advertencias | ✓ |
| Andar a velocidad limite/ no correr | | | Tener a la mano fichas técnicas | ✓ | | Usar recipientes para aceites /Combustibles | ✓ |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | | | Nivelar y amarrar andamios | | | Parquearse en lugar apropiado | ✓ |
| Lavar equipo | | | Realizar inspección preoperacional | ✓ | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | ✓ | | Protectores auditivos | ✓ | | Guantes para soldador | |
| Botas de caucho | ✓ | | Polainas | ✓ | | Guantes dieléctricos | |
| Botas de seguridad dieléctricas | | | Ropa o uniforme de trabajo | ✓ | | Guante nitrilo G80 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de camaza | ✓ | Botas para soldador | | Guantes de camaza | ✓ |
| Barboquejo | | Arnes | | Guantes de nitrilo G40 | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Traje impermeable | | Guantes de poliuretano G40 | |
| Monogafas | | Mangas para soldador | | | |
| Gafas para oxicorte | | Mascarilla material particulado | | | |
| Careta de protección facial | ✓ | Mascara con filtros | | | |
| Careta para soldadar | | Guantes nitrilo desechable | | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| -Inspección de area<br>-Mamposteria | - Caida Persona mismo nivel. | Aislamiento | Generacion RCD. | Acopiar |
| -Demarte de Cerramiento existente | - Lesiones<br>- Golpes<br>- Movimientos repetitivos | Adecuación Pausa activa | Generacion RCD | Acopiar |
| -Excavación Zapata | - Golpes<br>- Lesiones | Buenas Practicas | Generacion RCD | Acopiar |
| -Figuracion y Corte de acero | - Deshidratacion<br>- Golpes | Buenas Posturas | Generacion RCD | Acopiar |
| -Armada de columnas y muros. | - Heridas<br>- Lacraciones | Uso de Epp. Adecuado | Generacion RCD. | Acopiar |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Cervantes | 1020987161 | Ayud | Rafael |
| 2 | Edgar Arias | 1042944421 | Ing Res. | Edgar |
| 3 | Cesar Pedraza | 1018272005 | Ayud | Cesar |
| 4 | Alcazar de Jesus. | 1193580315 | Ayud | Alcazar |
| 5 | Alfredo Pacheco. | 1048286920 | Ayud | Alfredo |
| 6 | Rafael Cervantes | 72047543 | Oficial | Rafael |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Cesar D | |
| CARGO: Analista SST | |
| FIRMA: Cesar D | |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS** — **FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: Cesar D | RECIBE: |
| CARGO: Analista SST | CARGO: |
| FIRMA: Cesar D | FIRMA: |

**Nota:** quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio Mayor | Área:

Descripción del trabajo:
Corte de columnas y demolicion muros armados columnas

Nombre Contratista: M/G Ingenieria SAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de emisión: | 7:00 AM 11 abril 2023 | Fecha de cierre: | 11 DE ABRIL 2023 |
| Hora Inicio: | 7:00 AM | Hora de Final: | 5:00 PM |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO:

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | | ✓ | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | ✓ | |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | ✓ | | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | ✓ | | |
| Los equipos y herramientes que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | | |

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | NO | Contacto con objetos corto-punzantes | SP | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | NO | Golpeado por | SP | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | SP | Golpeado Contra | SP | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SP | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | SP | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | SP | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | NO |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | NO |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | NO | Proyección de partículas | SP |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | NO | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SP | Seleccionar herramientas en buen estado | SP | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | SP | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | SP | Nivelar y amarrar andamios | SP | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | SP | Realizar inspección preoperacional | SP | | |

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | SI | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | SI |
| Botas de seguridad dieléctricas | SP | Ropa o uniforme de trabajo | SP | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | NO | Botas para soldador | NO | Guantes de carnaza | NO |
| Barboquejo | SP | Arnes | SP | Guantes de nitrilo G40 | NO |
| Gafas de seguridad | SP | Traje impermeable | NO | Guantes de poliuretano G40 | NO |
| Monogafas | NO | Manges para soldador | NO | | |
| Gafas para oxicorte | NO | Mascarilla material particulado | SP | | |
| Careta de protección facial | NO | Mascara con filtros | NO | | |
| Careta para soldadar | NO | Guantes nitrilo desechable | NO | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| corte columneta y demolición de | - Riesgo Biomecanico movimiento | pausas activas | | |
| muras y armado de columneta | Receptivo postura prolongada de pie | cambio | | |
| temperatura ambiental | Riesgo Físico | Hidratación adecuada | | |
| | Dotación temperatura ambiental | notados | | |
| | Riesgo Biologico Virus y bacterias | | | |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena torres | 27600695 | Apoyo | |
| 2 | Jenfreyd | 1001857503 | Ayudante | |
| 3 | angithon mercado | 1045709063 | ayudante | angithon |
| 4 | Wilcarlos aguilar | 72022126 | ayudante | Luis A |
| 5 | Harry Illbrach | 72018536 | ayudante | Harris |
| 6 | Rene montenegro | 72276176 | oficial | |
| 7 | jacob carmen quebrano | 92729884 | ayudante | |
| 8 | leon juan david | 1047047577 | ayudante | |
| 9 | jose santa maria | | | |
| 10 | rafael davila. | 1052943409 | ayudante | Rafael. |
| 11 | jordan moreno | 1052949110 | ayudante | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | Melissa Celis. |
| CARGO: | Apoyo SST. |
| FIRMA: | Melissa Celis. |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: | Melissa Celis. |
| CARGO: | Apoyo SST. |
| FIRMA: | Melissa Celis. |

**FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| RECIBE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | colegio mayor | Área: | |
| Descripción del trabajo: | Escarificación de columna y armada de acero | | |
| Nombre Contratista: | M16 Ingeniería SAS | | |
| Fecha de emisión: | 27 de Marzo | Fecha de cierre: | 31 de Marzo |
| Hora Inicio: | 7:00 AM | Hora de Final: | 5:00 PM |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | | ✓ | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | ✓ | |
| Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | ✓ | | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | ✓ | | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | ✓ | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | NO | Contacto con objetos corto-punzantes | SP | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | NO | Golpeado por | SP | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | SP | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SP | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | SP | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | SP | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SP |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | NO |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | NO | Proyección de partículas | SP |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | NO | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SP | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SP | Seleccionar herramientas en buen estado | SP | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | SP | Nivelar y amarrar andamios | SI | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | SP | Realizar inspección preoperacional | SP | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SP | Protectores auditivos | SP | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | SI |
| Botas de seguridad dieléctricas | SP | Ropa o uniforme de trabajo | SP | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | NO | Botas para soldador | NO | Guantes de carnaza | NO |
| Barboquejo | SP | Arnes | SP | Guantes de nitrilo G40 | NO |
| Gafas de seguridad | SP | Traje impermeable | NO | Guantes de poliuretano G40 | NO |
| Monogafas | NO | Mangas para soldador | NO | | |
| Gafas para oxicorte | NO | Mascarilla material particulado | SP | | |
| Careta de protección facial | NO | Mascara con filtros | NO | | |
| Careta para soldadar | NO | Guantes nitrilo desechable | NO | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Se realizaron charlas | Riesgo caídas | Utilizar andamio | SI | en la obra |
| Inspección de lugar | Ruido | Usar EPP de protección | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan david | 1041041571 | ayudante | JD |
| 2 | tadeo del carmen | 9212084 | oficial | |
| 3 | Jordan | 1052143110 | ayudante | |
| 4 | Rafael | 1052143408 | ayudante | Rafael |
| 5 | Milena torres | 87506695 | Apoyo | |
| 6 | Jose Santamaria | 726900 | arquitecto | Santa Maria |
| 7 | Jenifer | 1001852505 | ayudante | |
| 8 | anthon | 71192774 | ayudantes | |
| 9 | Harry Hoyos | 7-2022126 | ayudante | Harry S |
| 10 | Rene montenegro | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Melissa Gelis Caballero | |
| CARGO: Apoyo SST | |
| FIRMA: Melissa Gelis C | |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: Melissa Gelis | |
| CARGO: Apoyo SST | |
| FIRMA: Melissa Gelis C | |

**FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| RECIBE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL Nit 901.634.839 | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: Colegio Elkin Patarroyo. | | Área: | |
| Descripción del trabajo: Armado de Andamio de el ultimo Tramo de la viga de Amarre superior. | | | |
| Nombre Contratista: | | | |
| Fecha de emisión: | 27-03-23 | Fecha de cierre: | 31-03-23. |
| Hora Inicio: | 07:00 A.m | Hora de Final: | 05:00 P.m |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO**

Taladro, Polidora, Herramienta nivel, para carpintería.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | ✓ | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | ✓ | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | ✓ | | | Es necesario aislar completamente el área. | | | ✓ |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | ✓ | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | ✓ | | |
| Existe suficiente Ventilación. | ✓ | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | ✓ | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | | | ✓ | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | ✓ | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | ✓ | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | | ✓ |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | ✓ | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | ✓ | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | | | ✓ | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | | ✓ | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | N/A | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | N/A | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | NO | Golpeado Contra | NO | Presencia de animales | NO |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | NO |
| Caída a diferente nivel | NO | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | NO | Temperaturas extremas | NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | NO | Exposición a vibraciones | NO | | |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Exposición a la radiación | NO |
| Choque | NO | | | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Volcamiento | NO | Orden y aseo deficiente | SI | | |
| Atrapamiento | NO | Asfixia | NO | Proyección de partículas | SI |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarle a otros | NO | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | NO | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | NO | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | NO | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | NO |
| Andar a velocidad limite/ no correr | NO | Tener a la mano fichas técnicas | NO | Usar recipientes para aceites /Combustibles | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | NO | Nivelar y amarrar andamios | NO | Parquearse en lugar apropiado | NO |
| Lavar equipo | NO | Realizar inspección preoperacional | SI | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | NO | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | NO | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | SI | Ropa o uniforme de trabajo | SI | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | Si |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | Si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no. |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__.

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Armado de Hierro de el ultimo Tramo de la viga de Amarre Superior. | Riesgo Biologico virus y Bacterias<br>Riesgo Fisico. Temperatura Ambiental<br>Riesgo Biomecanico por movimiento Repetitivo, postura Prolongada de pie. | Utilizacion de (EPP Tapabocas)<br>Dotacion Adecuada y Hidratacion<br>Pausas Activas y Estiramiento | Si | Si |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Lopez | 1051420911 | Oficial | Edwin |
| 2 | Jumbar Alzate | 71378898 | Oficial. | |
| 3 | Jacinto Lopez | 73082214 | ayudante | Jacinto |
| 4 | Erick Pulido Orozco. | 72044036 | ayudante. | Erick P. |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aqui descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| NOMBRE: Angelica Lagares A. | NOMBRE: |
| CARGO: Apoyo SST | CARGO: |
| FIRMA: Angelica LA. | FIRMA: |

| CIERRE DEL ATS | FECHA Y HORA: |
|---|---|
| ENTREGA: Angelica Lagares A | RECIBE: |
| CARGO: Apoyo SST. | CARGO: |
| FIRMA: Angelica LA. | FIRMA: |

**Nota:** quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239 | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Josa Nazareth. | Área: | Bodegita / Barranquilla Colombia |
| Descripción del trabajo: | - Levantamiento de muro. - Resane de columnas. Aplicado de viga y encofrado - Armado e instalación de conduit. Vaciado de muro. - Resanes. Conexes. | | |
| Nombre Contratista: | Consorcio adventus Distrital. | | |
| Fecha de emisión: | 27-03-2023 | Fecha de cierre: | 27-03-2023 |
| Hora Inicio: | 8:am. | Hora de Final: | 4:0 pm. |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

- Herramientas manuales (pala - pica - cepillo - palustre - plomada - nivel - metro Tolvado - pulidora - tronzadora. Andamios tubulares - escaleras de madera.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | Si | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | Si | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | Si | | | Es necesario aislar completamente el área. | Si | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | Si | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | Si | | |
| Existe suficiente Ventilación. | Si | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | Si | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | Si | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | no | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | Si | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | no | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | Si | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | Si | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | Si | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | Si | Contacto con objetos corto-punzantes | Si | Contacto con hidrocarburos | na |
| Contacto Eléctrico | Si | | | Contacto con sustancias peligrosas | Si |
| Caída de objetos | Si | Golpeado por | Si | | |
| Caída a nivel | Si | Golpeado Contra | Si | Presencia de animales | Si |
| Caída a diferente nivel | Si | Iluminación deficiente | no | Mordedura de animales | Si |
| Exposición al ruido | Si | Ventilación deficiente | no | Exposición a presión de fluido | no |
| Exposición Gases, humos o vapores | Si | Temperaturas extremas | Si | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | Si |
| | | Exposición a vibraciones | no | | |
| Espacio confinado | na | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | na | Exposición a la radiación | Si |
| Choque | no | | | Condiciones climáticas desfavorables | Si |
| Volcamiento | no | Orden y aseo deficiente | no | | |
| Atrapamiento | Si | Asfixia | no | Proyección de partículas | Si |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | Si | Comunicarle a otros | Si | Desenergizar la fuente de energía | na |
| Obtener permisos | Si | Mantener actitud positiva | Si | Retirar el equipo del talud | no |
| No fumar/no hacer fuego | Si | Despresurizar el sistema | na | Colocar tarjeta de no operar | no |
| Usar los EPP | Si | Seleccionar herramientas en buen estado | Si | Colocar cable a tierra | no |
| No correr, no bromear | Si | Medir contaminantes | na | Tener a la mano el procedimiento | Si |
| Drenar líneas y depósitos | no | Limpiar el área | Si | Colocar advertencias | Si |
| Andar a velocidad limite/ no correr | Si | Tener a la mano fichas técnicas | Si | Usar recipientes para aceites /Combustibles | Si |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | Si | Nivelar y amarrar andamios | Si | Parquearse en lugar apropiado | Si |
| Lavar equipo | Si | Realizar inspección preoperacional | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | Si | Protectores auditivos | Si | Guantes para soldador | Si |
| Botas de caucho | Si | Polainas | na | Guantes dieléctricos | no |
| Botas de seguridad dieléctricas | Si | Ropa o uniforme de trabajo | Si | Guante nitrilo G80 | na |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | si | Guantes de carnaza | si |
| Barboquejo | si | Arnes | si | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | si |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | si | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | si | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | si | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charlas de Seguridad Preparacion de | Fisico Químico - Publico Locativo Ambiental | epp - Botas de Seguridad. | Escombro | Volquetas |
| epp - Herramientas Manuales - Maquinas | Publico. Electrico de caliente. En | Gafas de seguridad Casco de seguridad | epp Hierro. | bolsas Rojas |
| equipos - Andamios Escaleras Visuales | Altura - a nivel a diferentes niveles | botas de seguridad. Tapones auditivos. | bolsas de cemento. | Puntos ecologicos |
| y otros dos registros Guantes - Tenaces mano plastica | Resbalon. Tropezones Golpeados. Salpicaduras | Herramientas Registro EPP | Varios comun | Puntos de disposicion final. |
| Requiere Escalera, Cumplir - Aislado de Comunidad Viviendo Orden y Aseo. | Caidas - Por - Objetos externos Locativa — | Herramientas Manuales, Señalizacion (conos - cinta) | residuos solidos. | |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloy Rodero asprino | 73 971279 | Aux obra. | |
| 2 | Manuel de Jesus Negrette | 1394854 | Albañil | |
| 3 | Felipe Alberto negrette | 5078005 | transportero | |
| 4 | Daniel Perez. | 1234888888 | electrico | |
| 5 | Thonys Reales. | 1)37494688 | electrico | |
| 6 | Antonio Reales. | 1) 37494688 | Aux obra | |
| 7 | Salomon Montores | 12086728. | Aux obra | — o — |
| 8 | Eudomar Gonzales | 16 51 831 | Aux obra. | Eudomar |
| 9 | Ricardo Rondon. | 12 620 353 | Aux obra | |
| 10 | Deiwin Rivas | 5127551 | Aux obra. | |
| 11 | Joedys Arias | 50 34 235 | Aux obra. | |
| 12 | Rafael Olivares | | Aux obra. | |
| 13 | Jefferi Vargas | 1002410885 | Aux obra | |
| 14 | Jesus Polendra | | Aux obra | |
| 15 | Raul Blanco | | | Carlos A.B. |
| 16 | Eduardo Gonzalez | 1041772907 | AX | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| NOMBRE: Eloy Rodrigo Asprino | NOMBRE: |
| CARGO: SST | CARGO: |
| FIRMA: | FIRMA: |

| CIERRE DEL ATS | FECHA Y HORA: |
|---|---|
| ENTREGA: Eloy Rodrigo Asprino | RECIBE: |
| CARGO: SST | CARGO: |
| FIRMA: | FIRMA: |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.636.539 | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51<br>VIGENCIA: 01/12/2022<br>VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Jorge Isaacs | Área: | Docentes / Bienestar |
| Descripción del trabajo: | - Fundamentación de muro – Pegado del piso<br>- Pegue de vidrios – | | |
| Nombre Contratista: | Consorcio educativo distrital | | |
| Fecha de emisión: | 28-03-2023 | Fecha de cierre: | 28-03-2023 |
| Hora Inicio: | 8:AM | Hora de Final: | 4:00pm |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

Herramientas Manuales) Pulidora – Andamios (Tubulares).
Pisko-pula-polcuchu-cortilla. Balde) Trozadora – Flexometro- Nivel.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | Si | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | Si | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | Si | | | Es necesario aislar completamente el área. | Si | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | Si | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | Si | | |
| Existe suficiente Ventilación. | Si | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | Si | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | Si | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | NO | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | Si | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | NO | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | Si | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | Si | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | Si | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | NO | Contacto con objetos corto-punzantes | Si | Contacto con hidrocarburos | NA |
| Contacto Eléctrico | Si | | | Contacto con sustancias peligrosas | Si |
| Caída de objetos | Si | Golpeado por | Si | Presencia de animales | Si |
| Caída a nivel | Si | Golpeado Contra | Si | Mordedura de animales | Si |
| Caída a diferente nivel | Si | Iluminación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | Si | Ventilación deficiente | NO | | |
| Exposición Gases, humos o vapores | Si | Temperaturas extremas<br>Exposición a vibraciones | Si<br>NO | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | Si |
| Espacio confinado | NA | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Exposición a la radiación | Si |
| Choque | NO | | | Condiciones climáticas desfavorables | Si |
| Volcamiento | NO | Orden y aseo deficiente | NO | | |
| Atrapamiento | Si | Asfixia | NO | Proyección de partículas | Si |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | Si | Comunicarle a otros | Si | Desenergizar la fuente de energía | Si |
| Obtener permisos | Si | Mantener actitud positiva | Si | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | Si | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | Si | Seleccionar herramientas en buen estado | Si | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | Si | Medir contaminantes | Si | Tener a la mano el procedimiento | Si |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | Si | Colocar advertencias | Si |
| Andar a velocidad limite/ no correr | Si | Tener a la mano fichas técnicas | Si | Usar recipientes para aceites /Combustibles | Si |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | Si | Nivelar y amarrar andamios | Si | Parquearse en lugar apropiado | Si |
| Lavar equipo | Si | Realizar inspección preoperacional | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | Si | Protectores auditivos | Si | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | Si | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | Si | Ropa o uniforme de trabajo | Si | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | NO | Botas para soldador | NO | Guantes de carnaza | |
| Barboquejo | NO | Arnes | NO | Guantes de nitrilo G40 | NO |
| Gafas de seguridad | | Traje impermeable | NO | Guantes de poliuretano G40 | |
| Monogafas | NO | Mangas para soldador | NO | | |
| Gafas para oxicorte | NO | Mascarilla material particulado | NO | | |
| Careta de protección facial | NO | Mascara con filtros | NO | | |
| Careta para soldadar | NO | Guantes nitrilo desechable | NO | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charla de seguridad. Inspección de herramientas equipo. Inspección epp. Izaje de cargas. | físico. químico- Biológico Mecánico- eléctrico. Locativo- económico Público- ambiental Proyección de elementos de cortes o nivel. | EPP / Botas de seguridad. Casco de seguridad. Guantes de seguridad. Gafas de seguridad. Pausas activas. | Escombros EPP - Residuos de material | Punto ecológico Punto ecológico. |
| Levantamiento de muro-pega. block Izaje con montacargas. Instalación de acabado. Orden y Aseo. | a diferentes niveles. Temperaturas extremas. Físico- Biológico Locativo - Público. Temperaturas extremas. | Temperaturas extremas. Registros de epp-Herramienta. Señalización: Cono-cinta peligro | Residuo comun Residuos de todos cemento. | Servicio de Aseo. Punto ecológico. |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Forero Mejia | 1876219 | Aux obra. | |
| 2 | Jose Romero ospino. | 73.271.279 | Aux obra. | |
| 3 | Felipe Alberto Mercante | 507 9805 | Aux obra. | |
| 4 | Daniel perez | 1234888 89 | Aux obra. | |
| 5 | Yenys reales. | 1127494081 | Albañil | |
| 6 | Antonio Reales. | 1127045489 | Aux obra. | |
| 7 | Salomon Martinez. | 1103672728 | Aux obra. | |
| 8 | Leydonman Gonzalez. | 1651783 | Aux obra | |
| 9 | Vicente zoudon. | 12620393 | Aux obra. | |
| 10 | Darwin Reyes. | 5127551 | Aux obra. | |
| 11 | Jaedys Arnez | 5034235 | Aux obra | |
| 12 | Rafaela Olivares. | 1126000949 | Albañil | |
| 13 | Jhenin Vazquez. | 1002410885 | Aux obra. | |
| 14 | Jesus palencia | | | |
| 15 | Paulo blanco. | 1122915126 | Aux obra | |
| 16 | Ernesto Gonzales. | 1041179281 | Aux obra | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: Elaine Redondo Cabrera | |
| CARGO: SST | |
| FIRMA: | |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: Elaine Redondo Cabrera. | |
| CARGO: SST | |
| FIRMA: | |

**FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| RECIBE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239 | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51<br>VIGENCIA: 01/12/2022<br>VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Tres nazareth. | Área: | Sanitarios / Remodelación. |
| Descripción del trabajo: | - Fundamiento de Muro - pegado de baldosas. - Corte de block - hacer viseles - Rozone de columnas - | | |
| Nombre Contratista: | Consorcio educativo distrital. | | |
| Fecha de emisión: | 25-03-2023. | Fecha de cierre: | 25-03-2023 |
| Hora Inicio: | 9:00 am. | Hora de Final: | 4:00 pm |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO**

Mezcla Puerdora - Formaleta.
Herramientas Manuales (Pico-pala-palustre - Fundamio' tabla nas- canastilla).

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | SI | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | SI | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | SI | | | Es necesario aislar completamente el área. | SI | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | SI | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | SI | | |
| Existe suficiente Ventilación. | SI | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | SI | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | SI | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | NO | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | SI | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | NO | | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | SI | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | SI | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | SI | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | SI | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | NO | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | SI | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | SI | Golpeado Contra | SI | Presencia de animales | SI |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | SI |
| Caída a diferente nivel | SI | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | SI | Temperaturas extremas | SI | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | SI | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | SI |
| Espacio confinado | NO | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NA | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Choque | NO | Orden y aseo deficiente | SI | Proyección de partículas | SI |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NA | | |
| Atrapamiento | SI | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarle a otros | SI | Desenergizar la fuente de energía | SI |
| Obtener permisos | SI | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | SI | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | SI | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | NO |
| Drenar lineas y depósitos | SI | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | SI |
| Andar a velocidad limite/ no correr | SI | Tener a la mano fichas técnicas | SI | Usar recipientes para aceites /Combustibles | SI |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | SI | Nivelar y amarrar andamios | SI | Parquearse en lugar apropiado | SI |
| Lavar equipo | SI | Realizar inspección preoperacional | SI | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | SI | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | SI | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | SI | Ropa o uniforme de trabajo | NO | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | si |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | si |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | si | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charlas de Seguridad Inspecciones de | Físico-químico-biológico Ergonómico-locativo | epp botas de seguridad | Escombros | Relleno |
| Entrenamientos de epp de uso por proveedores | mecánico-eléctrico laboral. Incendios | de seguridad Cascos | epp | Cuarto de Aseo |
| Identificación de Peligros y Riesgos de obra y Retroalimentación | Externos - Caida a nivel a diferentes niveles. | Conos de Seguridad. | Material común | Puesto de trabajo |
| Levantamiento de Manejo de Residuos | residuos - tropezon. | Hidratación Señalización | Empaques | Reciclaje |
| Corte de Madera con sierra - Pegado de baldosa en piso Orden y Aseo. | Atrapamientos. Físico-publico — Mecánico — | Cinta de Peligros | Herramientas | Puntos ecológicos |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Jones Mejia | 18762199 | Aux obra | |
| 2 | Olay Romero Asprilla. | 93271877 | Aux obra | |
| 3 | Felipe Alberto Hernandez. | 504.2805 | Aux obra | |
| 4 | Daniel perez | 1234888 89. | Oficial | |
| 5 | Thongs Reales. | 11 27454 38 | Oficial | |
| 6 | Antonio Reales. | 11 27454 638 | Aux obra | |
| 7 | Salomon Martinez | 1036 728. | Aux obra | |
| 8 | Eudomar Corrales | 1651 83 | Aux obra. | |
| 9 | Yeimi Rondon. | 1620893 | Aux obra | |
| 10 | Duvan Rivas | 512 551 | Aux obra | |
| 11 | Pedro Ariz | 503 4235 | Aux obra | |
| 12 | Jorge Alvarez. | 1002E | Aux obra | |
| 13 | Alberto Vazquez | 1002410885 | Aux obra | |
| 14 | Jesus Valencia | | Aux obra | |
| 15 | Carlos Blanco. | 72295126 | Aux obra | |
| 16 | Esneider Corrales | 1041772801 | Aux obra | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Eleicer Redondo Cabrera | NOMBRE: | |
| CARGO: | SST | CARGO: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |

| CIERRE DEL ATS | | FECHA Y HORA: | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA: | Eleicer Redondo Cabrera | RECIBE: | |
| CARGO: | SST | CARGO: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Jesus nazareth. | Área: | Aberto otros. |
| Descripción del trabajo: | - Funcionamiento de Planta - Rezane - de Vias. - Pegano de Postes | | |
| Nombre Contratista: | Consorcio educativo distrital. | | |
| Fecha de emisión: | 30-03-2023 | Fecha de cierre: | 30-03-2023 |
| Hora Inicio: | 8:am | Hora de Final: | 4:00pm |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pulidora Herramientas Manuales: cometilla - Pico pala..
Troqueadora Andamios tubulares.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | si | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | si | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | si | | | Es necesario aislar completamente el área. | si | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | si | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | si | | |
| Existe suficiente Ventilación. | si | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | si | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | si | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | no | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | si | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | no | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | si | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | si | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | si | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego o explosión | no | Contacto con objetos corto-punzantes | si | Contacto con hidrocarburos | na |
| Contacto Eléctrico | si | Golpeado por | si | Contacto con sustancias peligrosas | si |
| Caída de objetos | si | Golpeado Contra | si | Presencia de animales | si |
| Caída a nivel | si | Iluminación deficiente | no | Mordedura de animales | no |
| Caída a diferente nivel | si | Ventilación deficiente | no | Exposición a presión de fluido | no |
| Exposición al ruido | si | Temperaturas extremas | si | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | si |
| Exposición Gases, humos o vapores | si | Exposición a vibraciones | si | Exposición a la radiación | si |
| Espacio confinado | no | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | no | Condiciones climáticas desfavorables | si |
| Choque | no | Orden y aseo deficiente | no | | |
| Volcamiento | no | Asfixia | no | Proyección de partículas | si |
| Atrapamiento | si | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | si | Comunicarle a otros | si | Desenergizar la fuente de energía | si |
| Obtener permisos | si | Mantener actitud positiva | si | Retirar el equipo del talud | no |
| No fumar/no hacer fuego | si | Despresurizar el sistema | no | Colocar tarjeta de no operar | no |
| Usar los EPP | si | Seleccionar herramientas en buen estado | si | Colocar cable a tierra | no |
| No correr, no bromear | si | Medir contaminantes | si | Tener a la mano el procedimiento | no |
| Drenar líneas y depósitos | si | Limpiar el área | si | Colocar advertencias | si |
| Andar a velocidad límite/ no correr | si | Tener a la mano fichas técnicas | si | Usar recipientes para aceites /Combustibles. | si |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | si | Nivelar y amarrar andamios | si | Parquearse en lugar apropiado | si |
| Lavar equipo | si | Realizar inspección preoperacional | si | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | si | Protectores auditivos | si | Guantes para soldador | no |
| Botas de caucho | si | Polainas | no | Guantes dieléctricos | no |
| Botas de seguridad dieléctricas | si | Ropa o uniforme de trabajo | si | Guante nitrilo G80 | no |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | no |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | no | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__V__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__V__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [V] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charla de seguridad - Inspección EPP | Físico - químico - Biológico - Ergonómico | EPP = Gafas de seguridad | Recortes | Ordinario |
| Precauciones de ingreso y equipo. | Locativo - Caída a nivel | Charla de seguridad | EPP | Punto Ecológico |
| Señalización sobre vehículo | Atrapamiento Golpeados | Botas de seguridad | Hierro | Puntos de Acopio |
| Soldadura Corte Oxiacetileno, Esmeril, Taladro, Pulidora | Quemaduras - Temperaturas Extremas | Uso de careta - Guantes | Electrodo pegado | |
| Disposición Residuos en su respectivo Orden y Aseo | Caída de diferente nivel - Físico - químico | Limpieza Aseo | Residuo Solido | |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Torres Reyes | 18762 BS | Aux obra | |
| 2 | Yor Romero Osorio | 93 921 975 | Aux obra | |
| 3 | Jorge Alberto Noguera | 5078205 | Aux obra | |
| 4 | David Perez | 1234 88899 | Soldador | |
| 5 | Thomas Prada | 1127946388 | Soldador | |
| 6 | Antonio Prada | 1127094681 | Pint. obra | |
| 7 | Salomon Montañez | 1036721 | Aux obra | |
| 8 | Cristian Corrales | 1651183 | Aux obra | |
| 9 | Manuel Rondon | 12620353 | Aux obra | |
| 10 | Dominic Reyes | 5127591 | Aux obra | |
| 11 | Jhonatan Arias | 5034235 | Aux obra | |
| 12 | Andres Olivera | | Aux obra | |
| 13 | Julian Vargas | 1002410885 | Aux obra | |
| 14 | Jesus Polanco | | Aux obra | |
| 15 | Daniel Blanco | 92215126 | Aux obra | |
| 16 | Oswaldo Coronel | 1041772935 | Aux obra | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Eliecer Redondo Cabrera | NOMBRE: | |
| CARGO: | SST | CARGO: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |

| CIERRE DEL ATS | | FECHA Y HORA: | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA: | Eliecer Redondo Cabrera | RECIBE: | |
| CARGO: | SST | CARGO: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.536.239 | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

**Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Jesus nazareth | Área: | Recreta / Barranquilla. |
| Descripción del trabajo: | - Amoblamiento de muro - orden y Aseo. Cortede Block - Pelado de enlupe. | | |
| Nombre Contratista: | Consorcio educativo distrital | | |
| Fecha de emisión: | 31-03-2023 | Fecha de cierre: | 31-03-2023 |
| Hora Inicio: | 8:00m. | Hora de Final: | 4:00pm |

**DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO**

Herramientas Manuales - Andamios Tubulares
Pulidora - taladro. Escaleras -

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | Si | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | Si | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | Si | | | Es necesario aislar completamente el área. | Si | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | Si | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | Si | | |
| Existe suficiente Ventilación. | Si | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | Si | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | Si | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | no | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | Si | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | no | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | Si | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | Si | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | Si | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego u explosión | no | Contacto con objetos corto-punzantes | Si | Contacto con hidrocarburos | no |
| Contacto Eléctrico | Si | Golpeado por | Si | Contacto con sustancias peligrosas | Si |
| Caída de objetos | Si | Golpeado Contra | Si | Presencia de animales | Si |
| Caída a nivel | Si | Iluminación deficiente | no | Mordedura de animales | Si |
| Caída a diferente nivel | Si | Ventilación deficiente | no | Exposición a presión de fluido | no |
| Exposición al ruido | Si | Temperaturas extremas | Si | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | Si |
| Exposición Gases, humos o vapores | Si | Exposición a vibraciones | no | Exposición a la radiación | Si |
| Espacio confinado | Si | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | no | Condiciones climáticas desfavorables | Si |
| Choque | Si | Orden y aseo deficiente | no | Proyección de partículas | Si |
| Volcamiento | Si | Asfixia | no | | |
| Atrapamiento | Si | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | Si | Comunicarle a otros | | Desenergizar la fuente de energía | Si |
| Obtener permisos | Si | Mantener actitud positiva | | Retirar el equipo del talud | no |
| No fumar/no hacer fuego | Si | Despresurizar el sistema | | Colocar tarjeta de no operar | no |
| Usar los EPP | Si | Seleccionar herramientas en buen estado | | Colocar cable a tierra | no |
| No correr, no bromear | Si | Medir contaminantes | | Tener a la mano el procedimiento | Si |
| Drenar lineas y depósitos | Si | Limpiar el área | | Colocar advertencias | Si |
| Andar a velocidad limite/ no correr | Si | Tener a la mano fichas técnicas | | Usar recipientes para aceites /Combustibles. | no |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | Si | Nivelar y amarrar andamios | | Parquearse en lugar apropiado | Si |
| Lavar equipo | Si | Realizar inspección preoperacional | | | |

**IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | Si | Protectores auditivos | Si | Guantes para soldador | no |
| Botas de caucho | Si | Polainas | no | Guantes dieléctricos | no |
| Botas de seguridad dieléc | Si | Ropa o uniforme de trabajo | no | Guante nitrilo G80 | no |

| | |
|---|---|
| Perchera de carnaza | no |
| Barboquejo | no |
| Gafas de seguridad | no |
| Monogafas | no |
| Gafas para oxicorte | no |
| Careta de protección facial | no |
| Careta para soldadar | no |

| | |
|---|---|
| Botas para soldador | no |
| Arnes | no |
| Traje impermeable | no |
| Mangas para soldador | no |
| Mascarilla material particulado | no |
| Mascara con filtros | no |
| Guantes nitrilo desechable | no |

| | |
|---|---|
| Guantes de carnaza | no |
| Guantes de nitrilo G40 | no |
| Guantes de poliuretano G40 | si |
| | 1 |
| | 1 |
| | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charlas de Seguridad Inspecciones epp | Físico - químico Biológico - locativos | epp / botas de seguridad gafas de seguridad casco de seguridad | Escombro | Volquete |
| Preparaciones - Soldaduras Manuales | Mecánico - eléctrico locativo - caídas de caída - caídas a diferente nivel | | epp | Ramos de Aseo |
| aplicar pegar baldosas en pisos - pegar zocalos - pegar Guardaescobas | | Hidratación | Material común | Restos de Aseo |
| | al mismo nivel - temperaturas extremas. | Semanario pausas - | Residuos Solidos | Basura ecológica |
| Cortar bloques pegar Ordenes Aseo. | Físico - químico biológico - locativo Ergonomico Machacon | Cintas - de peligro. | Bolsas de Cemento | / / |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan carlos torres Flores. | 18762195 | Aux obra | |
| 2 | Jhoy Romero espitia | 73 221 979 | Aux obra | |
| 3 | Felipe Alberto Ugarte. | 50778805 | Aux obra | |
| 4 | Daniel perez | 1234888888 | Aux obra | |
| 5 | Yonys Reales | 1127049468 | Aux obra | |
| 6 | Antonio reales | 1127049468 | Aux obra | Antonio |
| 7 | Salomon Martines | 1036721 | Aux obra | Salomon |
| 8 | Eudaldo Gonzalez | 7691883 | Aux obra | |
| 9 | Vicente Baudon | 12620353 | Aux obra | |
| 10 | Damian Rivas | 5127551 | Aux obra | |
| 11 | Yoedys Añez | 50377235 | Aux obra | |
| 12 | Rafael Serrano | | Aux obra | |
| 13 | Jenelmy Vazquez | 1002410885 | Aux obra | |
| 14 | Yonis Pallares | | Aux Obra | |
| 15 | Carlos Blanco | 72215126 | Aux obra | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| NOMBRE: Eleonne Redondo | NOMBRE: |
| CARGO: SST | CARGO: |
| FIRMA: | FIRMA: |

| CIERRE DEL ATS | FECHA Y HORA: |
|---|---|
| ENTREGA: Eleonne Redondo | RECIBE: |
| CARGO: SST | CARGO: |
| FIRMA: | FIRMA: |

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Jesus Nazareth. Área: Fachada / Cubierta.

Descripción del trabajo:
- Pelado de cubierta - Fachada - Techo.
- Levantamiento de cubierta - Retiro de Cubierta y Pared.

Nombre Contratista: Consorcio educativo distrital.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de emisión: | 03-04-2023 | Fecha de cierre: | 08-04-2023 |
| Hora Inicio: | 8:00 a.m. | Hora de Final: | 4:00 pm. |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- Herramientas manuales (Destornillador - Pico - pala - Pulidora - Taladro. Andamios (Cubiertas).

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | SI | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | SI | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | SI | | | Es necesario aislar completamente el área. | SI | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | SI | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | SI | | |
| Existe suficiente Ventilación. | SI | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | SI | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | SI | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | NO | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | SI | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | NO | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | SI | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | SI | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | SI | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | SI | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego o explosión | SI | Contacto con objetos corto-punzantes | SI | Contacto con hidrocarburos | SI |
| Contacto Eléctrico | SI | Golpeado por | SI | Contacto con sustancias peligrosas | SI |
| Caída de objetos | SI | Golpeado Contra | SI | Presencia de animales | SI |
| Caída a nivel | SI | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | SI |
| Caída a diferente nivel | SI | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | SI |
| Exposición al ruido | SI | Temperaturas extremas | SI | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | SI |
| Exposición Gases, humos o vapores | SI | Exposición a vibraciones | SI | Exposición a la radiación | SI |
| Espacio confinado | SI | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | SI | Condiciones climáticas desfavorables | SI |
| Choque | SI | Orden y aseo deficiente | SI | Proyección de partículas | SI |
| Volcamiento | SI | Asfixia | SI | | |
| Atrapamiento | SI | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | SI | Comunicarte a otros | SI | Desenergizar la fuente de energía | SI |
| Obtener permisos | SI | Mantener actitud positiva | SI | Retirar el equipo del talud | NA |
| No fumar/no hacer fuego | SI | Despresurizar el sistema | NA | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | SI | Seleccionar herramientas en buen estado | SI | Colocar cable a tierra | NA |
| No correr, no bromear | SI | Medir contaminantes | NA | Tener a la mano el procedimiento | SI |
| Drenar líneas y depósitos | NO | Limpiar el área | SI | Colocar advertencias | SI |
| Andar a velocidad límite/ no correr | SI | Tener a la mano fichas técnicas | SI | Usar recipientes para aceites /Combustibles. | NO |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | SI | Nivelar y amarrar andamios | SI | Parquearse en lugar apropiado | SI |
| Lavar equipo | SI | Realizar inspección preoperacional | SI | | SI |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | SI | Protectores auditivos | SI | Guantes para soldador | NA |
| Botas de caucho | SI | Polainas | NA | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | SI | Ropa o uniforme de trabajo | SI | Guante nitrilo G80 | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carneza | na | Botas para soldador | na | Guantes de carneza | N |
| Barboquejo | na | Arnes | na | Guantes de nitrilo G40 | A |
| Gafas de seguridad | A | Traje impermeable | na | Guantes de poliuretano G40 | na |
| Monogafas | na | Mangas para soldador | na | | |
| Gafas para oxicorte | na | Mascarilla material particulado | na | | |
| Careta de protección facial | na | Mascara con filtros | N | | |
| Careta para soldadar | na | Guantes nitrilo desechable | N | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A V

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

**CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charla de seguridad Inspecciones de Herramientas y Equipos. Pedido de tableros en madera. Pegado de fundente pegamento de soldadura y guantes. Pegado de soldadura en Salones. | Físico-químico - Biológico - ergonomico Publico - Electrico de caida de nivel a diferente nivel temperaturas extremas. Locativo de tableros trapeos - electrico Mecanico - temperatura - locativo Mecanico - electrico | EPP Conos de Seguridad Botas - Cascos. Protectores Auditivos Señalización Comunicación Respiradores Registros. | Reciclable Rpp. Ordinario Solido Humano. | Punto de Residuos ordinarios Punto ecologicos Canaca Aseo |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloy Romero esparza | 73 271 277 | Ayudante | |
| 2 | Daniel Perez | 1127454688 | Operario | |
| 3 | Yhonys Reales | 1127049746 | Operario | |
| 4 | Antonio Reales | 1127454688 | Ayudante | |
| 5 | Salomon Quintero | 1036731 | Ayudante | |
| 6 | Reinaldo Gonzalez | 16519 93 | Ayudante | |
| 7 | Vicente Rondon | 12620353 | Ayudante | |
| 8 | Damian Reyes | 512 75 91 | Ayudante | |
| 9 | Joedys Arias | 5034235 | Ayudante | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO |
|---|---|
| NOMBRE: Elsa Estrada Redondo Salones | NOMBRE: |
| CARGO: SST | CARGO: |
| FIRMA: | FIRMA: |

| CIERRE DEL ATS | FECHA Y HORA: |
|---|---|
| ENTREGA: Alaine Redondo | RECIBE: |
| CARGO: SST | CARGO: |
| FIRMA: | FIRMA: |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Jesus nazaret | Área: | Puente obra. |
| Descripción del trabajo: | - Amontonamiento de muros. - Pegado de bloques. - Pegado de tablones. - Pegado de baldosas. - Pegado de pared. | | |
| Nombre Contratista: | | | |
| Fecha de emisión: | 10-04-2023. | Fecha de cierre: | 15-04-2023. |
| Hora Inicio: | 8:00 am. | Hora de Final: | 4:00 pm. |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Herramientas manuales. - Puntadora - Pourradora. Pica pala - Nivel - palustre - Andamios (tubulares).

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | Si | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | Si | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | Si | | | Es necesario aislar completamente el área. | Si | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | Si | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | Si | | |
| Existe suficiente Ventilación. | Si | | | Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor. | Si | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | Si | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | | NO | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | Si | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | | NA | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | Si | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | Si | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | Si | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego o explosión | NA | Contacto con objetos corto-punzantes | Si | Contacto con hidrocarburos | |
| Contacto Eléctrico | Si | Golpeado por | Si | Contacto con sustancias peligrosas | NO |
| Caída de objetos | Si | Golpeado Contra | Si | Presencia de animales | Si |
| Caída a nivel | Si | Iluminación deficiente | NA | Mordedura de animales | Si |
| Caída a diferente nivel | Si | Ventilación deficiente | NA | Exposición a presión de fluido | NA |
| Exposición al ruido | Si | Temperaturas extremas | Si | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | Si |
| Exposición Gases, humos o vapores | Si | Exposición a vibraciones | NO | Exposición a la radiación | Si |
| Espacio confinado | NOL | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | Si |
| Choque | NA | Orden y aseo deficiente | NO | Proyección de partículas | Si |
| Volcamiento | NO | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | NO | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | Si | Comunicarle a otros | Si | Desenergizar la fuente de energía | NO |
| Obtener permisos | Si | Mantener actitud positiva | Si | Retirar el equipo del talud | NOL |
| No fumar/no hacer fuego | Si | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NA |
| Usar los EPP | Si | Seleccionar herramientas en buen estado | Si | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | Si | Medir contaminantes | NA | Tener a la mano el procedimiento | Si |
| Drenar lineas y depósitos | Si | Limpiar el área | Si | Colocar advertencias | Si |
| Andar a velocidad limite/ no correr | Si | Tener a la mano fichas técnicas | Si | Usar recipientes para aceites /Combustibles. | NA |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | Si | Nivelar y amarrar andamios | Si | Parquearse en lugar apropiado | Si |
| Lavar equipo | Si | Realizar Inspección preoperacional | Si | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | Si | Protectores auditivos | Si | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | Si | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NA |
| Botas de seguridad dieléctricas | Si | Ropa o uniforme de trabajo | NO | Guante nitrilo G80 | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carnaza | no | Botas para soldador | no | Guantes de carnaza | no |
| Barboquejo | no | Arnes | no | Guantes de nitrilo G40 | no |
| Gafas de seguridad | si | Traje impermeable | no | Guantes de poliuretano G40 | no |
| Monogafas | no | Mangas para soldador | no | | |
| Gafas para oxicorte | no | Mascarilla material particulado | no | | |
| Careta de protección facial | no | Mascara con filtros | no | | |
| Careta para soldadar | no | Guantes nitrilo desechable | no | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pasos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| charlas de seguridad Inspecciones de Maquinas y equipos herramientas. Pesos sobre el. Soldadores. Levantamiento Manual Pesos Orden y Aseo. | Fisico - quimico Ergonomico - Locativo Incendio - Caidas Atrapamiento Explosion Golpeado por Caida de objetos Contusiones Quemaduras Heridas - Fisico quimico - Ergonomico | EPP Botas de Seguridad Casco Gafas Careta - Locativo - Hidratación - Realizar Inspecciones. Demarcar Area de trabajo - Charlas | Escombros EPP Mixto Organico Ordinario | Puntos de Acopio Canecas de Residuos Peligrosos Puntos de Acopio |

**TRABAJADORES**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloy Romero Ospino | 73241779 | Ayudante | |
| 2 | Daniel Perez | 1129494688 | Oficial | |
| 3 | Thonys Rodes | 1127099476 | Oficial | |
| 4 | Antonio Rodes | 1127049488 | Ayudante | |
| 5 | Eudomar Caceres | 16983 | Ayudante | |
| 6 | Darwin Cano | 5127591 | Ayudante | |
| 7 | Manuel Mercotte | 3948854 | Electricista | |
| 8 | Carlos blanco | 72295126 | Ayudante | |
| 9 | Joseph Ruiz | 50942394 | Ayudante | |
| 10 | Jeremy Noriega | 1002408885 | Ayudante | |
| 11 | Manuel Negrette | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

| RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO | | RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Eliecer Redondo | NOMBRE: | |
| CARGO: | SST | CARGO: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |

| CIERRE DEL ATS | | FECHA Y HORA: | |
|---|---|---|---|
| ENTREGA: | Eliecer Jose Redondo | RECIBE: | |
| CARGO: | SST | CARGO: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

| | ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS | CODIGO: F-SSTA-51 |
|---|---|---|
| | | VIGENCIA: 01/12/2022 |
| | | VERSIÓN: 01 |

Antes de diligenciar la lista de chaqueo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Colegio Jesus nazareth | Área: | obra / Barra Fresita. |
| Descripción del trabajo: | - Pegado de tabletas en plaza (colegio). - Ajuste Alcantarilla - Relleno de Cuneteo en tableros. - Instalacion de Reja. | | |
| Nombre Contratista: | consorcio educativo distrital | | |
| Fecha de emisión: | 18-04-2023 | Fecha de cierre: | 23-04-2023. |
| Hora Inicio: | 7:am. | Hora de Final: | 5 pm. |

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL TRABAJO

- pegar tablones en plaza (colegio) - (Nivel) pulidora - Cortadora.
- Martillo - troncadora - nivel - Cinta - Palaculia.

| CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A | CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Es necesario señalizar el área. | Si | | | Los trabajadores refieren estar bien de salud para | Si | | |
| Área de trabajo limpia y ordenada. | Si | | | Es necesario aislar completamente el área. | Si | | |
| Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad. | Si | | | Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea. | Si | | |
| Existe suficiente Ventilación. | Si | | | Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor. | Si | | |
| Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar. | Si | | | Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.). | Si | | |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad. | Si | | | Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado. | Si | | |
| Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad. | Si | | | Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización. | Si | | |
| Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar. | Si | | | Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo. | Si | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuego o explosión | Si | Contacto con objetos corto-punzantes | Si | Contacto con hidrocarburos | NO |
| Contacto Eléctrico | Si | Golpeado por | Si | Contacto con sustancias peligrosas | Si |
| Caída de objetos | Si | Golpeado Contra | Si | Presencia de animales | Si |
| Caída a nivel | Si | Iluminación deficiente | NO | Mordedura de animales | No |
| Caída a diferente nivel | Si | Ventilación deficiente | NO | Exposición a presión de fluido | NO |
| Exposición al ruido | Si | Temperaturas extremas | Si | Esfuerzos excesivos o movimientos pesados | Si |
| Exposición Gases, humos o vapores | Si | Exposición a vibraciones | No | Exposición a la radiación | Si |
| Espacio confinado | Si | Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias | NO | Condiciones climáticas desfavorables | Si |
| Choque | Si | Orden y aseo deficiente | NO | Proyección de partículas | Si |
| Volcamiento | Si | Asfixia | NO | | |
| Atrapamiento | Si | | | | |

**MEDIDAS DE CONTROL** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aislar el área | Si | Comunicarle a otros | Si | Desenergizar la fuente de energía | Si |
| Obtener permisos | Si | Mantener actitud positiva | Si | Retirar el equipo del talud | NO |
| No fumar/no hacer fuego | Si | Despresurizar el sistema | NO | Colocar tarjeta de no operar | NO |
| Usar los EPP | Si | Seleccionar herramientas en buen estado | Si | Colocar cable a tierra | NO |
| No correr, no bromear | Si | Medir contaminantes | NO | Tener a la mano el procedimiento | Si |
| Drenar lineas y depósitos | NO | Limpiar el área | Si | Colocar advertencias | Si |
| Andar a velocidad límite/ no correr | Si | Tener a la mano fichas técnicas | Si | Usar recipientes para aceites /Combustibles | Si |
| Usar escaleras apropiadas y en buen estado | Si | Nivelar y amarrar andamios | Si | Parquearse en lugar apropiado | Si |
| Lavar equipo | Si | Realizar inspección preoperacional | Si | | |

**IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR** Responda SI - NO - N/A según el caso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco de seguridad | Si | Protectores auditivos | Si | Guantes para soldador | NO |
| Botas de caucho | Si | Polainas | NO | Guantes dieléctricos | NO |
| Botas de seguridad dieléctricas | Si | Ropa o uniforme de trabajo | NO | Guante nitrilo G80 | NO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perchera de carneza | NA | Botas para soldador | NA | Guantes de carnaza | SI |
| Barboquejo | NO | Arnes | NA | Guantes de nitrilo G40 | NA |
| Gafas de seguridad | SI | Traje impermeable | NA | Guantes de poliuretano G40 | SI |
| Monogafas | NO | Mangas para soldador | NA | | |
| Gafas para oxicorte | NA | Mascarilla material particulado | NA | | |
| Careta de protección facial | SI | Mascara con filtros | NA | | |
| Careta para soldadar | NA | Guantes nitrilo desechable | NA | | |

**RIESGOS AMBIENTALES**

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

**CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR**

| Pesos básicos del trabajo | Peligros y Riesgos existentes | Medidas preventivas | Desechos generados | Disposición de residuos |
|---|---|---|---|---|
| Charlas de Seguridad. Inspecciones de epp Inspección de Herramientas y equipos. Reporte de novedades en planeación diaria. Instrucción de Drummond - Reglas Orden y Aseo | Físico - químico - Biológico - Ergonómico mecánico - Eléctrico de Caída - a nivel y diferente nivel - de Caída rodadura. Proyección - Atrapamiento - golpeado - resbalones. Caída - A nivel Diferente Caída rodadura Proyección | EPP / Casco Gafas Guantes de seguridad Ropa de trabajo. Identificación Señalización (Cono - cinta) Retiro de elementos Orden - peace | Escombros Material Peligroso Basuras Domesticas / | Pedazos de Acero Punta de electrodo Cascos de Aseo. / |

TRABAJADORES

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elof Romero. | 1 3971979 | Auxiliar | |
| 2 | Daniel perez | 1123488 | Oficial | |
| 3 | Thomys Reales | 1 1234883 | Oficial | |
| 4 | Antonio Reales | 1127919468 | Oficial | |
| 5 | Salomon Martinez | 1103672 1 | Ayudante | |
| 6 | Eubaldo Corrales | 1651 83 | Electricista | |
| 7 | Jaime Rivas. | 517 551 | Ayudante | |
| 8 | Pedro Añez | 50 34239 | Ayudante | |
| 9 | Jhon Saldaña. | 1047947535 | Auxiliar instalador | |
| 10 | Jhonatan de Arco | 72328660 | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

**RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | Elaine Eduardo Cabrera. |
| CARGO: | SST |
| FIRMA: | |

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

**CIERRE DEL ATS**

| | |
|---|---|
| ENTREGA: | Elaine Eduardo Cabrera. |
| CARGO: | SST |
| FIRMA: | |

**FECHA Y HORA:**

| | |
|---|---|
| RECIBE: | |
| CARGO: | |
| FIRMA: | |

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.