FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 1 - BOYACÁ SUR	NOMBRE DEL ENCARGADO:	JESIKA CAMILA GONZALEZ SANTAMARIA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	GUILLERMO ORLANDO MENDOZA TORRES
NÚMERO DE CÉDULA:	19.253.716
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DARWIN GUTIERREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.045.691.818
NOMBRE OPERARIO:	JUAN ESTEBAN GARAVITO
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.098.723
NOMBRE OPERARIO:	JHOAN RODRIGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.030.645.748
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JUY 970
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5600KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:05 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:38 HR - AVENIDA BOYACA X CALLE 12B
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:57 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:40 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:15 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DARWIN GUTIERREZ (C.C 1.045.691.818), JUAN ESTEBAN GARAVITO (C.C 1.013.098.723) Y JHOAN RODRIGUEZ (C.C 1.030.645.748) NO PORTAN REFLECTIVOS DE TRONCO EN HORAS DE LA MAÑANA, EL OPERARIO JHOAN RODRIGUEZ (C.C 1.030.645.748) NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD NI GUANTES EN HORAS DE LA MAÑANA Y EL OPERARIO JUAN ESTEBAN GARAVITO TAMPOCO PORTA GUANTES NI EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE. PARA LA TARDE, SE PRESENTA EL OPERARIO MANUEL BUITRAGO CON CEDULA 1.010.000.993 QUIEN VIENE EN REEMPLAZO DEL OPERARIO JHOAN RODRÍGUEZ CON CEDULA 1.030.645.748. EL OPERARIO DARWIN GUTIÉRREZ CON CÉDULA 1.045.691.818 LLEGA AL PRIMER PUNTO DE RECOLECCIÓN A LAS 14:03. PARA EL CAMIÓN, NO APLICA REVISIÓN TECNICOMECANICA DEBIDO A QUE NO TIENE MÁS DE 2 AÑOS DE HABERSE MATRICULADO.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	85	3	0	0	61	0	5	0	5	0	4	2	0	5		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	R	N/A	B	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGA 1 VALLA DE CERRAMIENTO DE MAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	JESIKA CAMILA GONZALEZ SANTAMARIA