FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 2 - CARRERA 50	NOMBRE DEL ENCARGADO:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	MIGUEL RIVERA
NÚMERO DE CÉDULA:	5.764.030
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CAMILO LEGIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.085.164.036
NOMBRE OPERARIO:	JHON NARVAEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.085.169.164
NOMBRE OPERARIO:	ANGELO PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.599.112
NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO PALENCIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.435.029

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	GUU 897
MODELO CAMIÓN:	2020
CAPACIDAD:	5.850 KG
CILINDRAJE:	5.193 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:35 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:07 HR - CARRERA 50 CON CALLE 6
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:45 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:45 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:07 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	01 DE MARZO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS (ANGELO PARDO 1.024.599.112, CAMILO LEGIA 1.085.164.036, JHON NARVAEZ 1.085.169.164, SANTIAGO PALENCIA 1.022.435.029) NO PORTAN REFLECTIVOS MAÑANA Y TARDE. LOS OPERARIOS (CAMILO LEGIA 1.085.164.036, JHON NARVAEZ 1.085.169.164, SANTIAGO PALENCIA 1.022.435.029) NO PORTAN UNIFORME, NI BOTAS DE SEGURIDAD, NI GUANTES MAÑANA Y TARDE. EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS, ADICIONAL EL EXTINTOR ESTA VENCIDO.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES
CANTIDAD	99	6	11	0	197	5	1	0	7	0	0	4	0	12
ESTADO	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	B

ESTADO		
	B	Bueno
	R	Regular
	M	Malo

Observaciones adicionales:
SE PRESENTA HURTO DE UNA (1) VALLA. UNA (1) VALLA TIPO 3 Y UN (1) PENDON DE MÁS POR EVENTO CARRERA. DOS (2) PENDONES EN MAL ESTADO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON	Karen A. Rodriguez L.