FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 3 - SÉPTIMA SUR - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	MARIA FERNANDA VANEGAS NIETO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	FRANCISCO JAVIER HERRAN FAJARDO
NÚMERO DE CÉDULA:	7.305.964
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL CUBILLOS
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.661.874
NOMBRE OPERARIO:	JEFFERSON TORRES
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.299
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	FSU 271
MODELO CAMIÓN:	2018
CAPACIDAD:	2450 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:25 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:45 HR PARQUE NACIONAL (CARRERA 7 X CALLE 36)
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:43 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA NOCHE A LA RUTA:	13:42 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	15:18 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	**SI**	
VENCE:	26 DE OCTUBRE DE 2021	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI	
	PM	SI	
ESTACIONARIAS:	AM	SI	
ESTACIONARIAS:	PM	SI	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	**SI**
	PM	**SI**
COBIJAS:	AM	**SI**
	PM	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS MILTON HUERTAS (1.024.604.113), DANIEL CUBILLOS (1.013.661.874) Y JEFFERSON TORRES (1.024.604.299) NO PORTAN REFLECTIVOS NI BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE, ADEMÁS SE PRESENTA UN RETRASO DE LOS OPERARIOS MILTON HUERTAS (1.024.604.113) Y JEFFERSON TORRES (1.024.604.299) LLEGANDO AL PUNTO DE RECOLECCIÓN A LAS 14:22 HORAS.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	77	0	0	0	57	0	3	0	3	0	0	4	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
- PARA LA JORNADA DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2022 NO SE HACE ENVIO POR PARTE DE LA BODEGA DE LOS DIVISORES DE CARRIL NI DE LA VALLA TIPO 3. ADEMÁS SE EVIDENCIA QUE EL VELERO NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD ADECUADA PARA CARGAR DE MANERA CORRECTA Y EFECTIVA TODO EL MATERIAL DE CENTRO 3 ZONA 2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	MARIA FERNANDA VANEGAS NIETO