FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	02	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - CONOS 3	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	FERNANDO ROZO
NÚMERO DE CÉDULA:	79,500,009
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANGEL ESTIVEN
NUMERO DE CÉDULA:	1,001,276,202
NOMBRE OPERARIO:	DAVID LEONARDO AGUIRRE
NUMERO DE CÉDULA:	80,878,063
NOMBRE OPERARIO:	JAIRO VELÁSQUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	79,317,821
NOMBRE OPERARIO:	NA
NUMERO DE CÉDULA:	NA

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSR 112
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	2550 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:30 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:57 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA	13:30 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE	14:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MAYO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

ANGEL ESTIVEN CASTIBLANCO CASTAÑEDA (CC 1.001.276.202) NO USA BOTAS DE SEGURIDAD NI GUANTES.
DAVID LEONARDO AGUIRRE (CC 80.878.063) NO USA GUANTES. EN LA TARDE SE HACE TRASLADO A LA BODEGA DE UNA BICICLETA ROJA CON BLANCO Y SU RESPECTIVO CASCO, PROPIEDAD DE UN USUARIO QUE LLENÓ EL ACTA DE TRASLADO CORRESPONDIENTE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECASV	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	1	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTADO	R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SIN NOVEDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA