FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	EDUARDO GARCIA
NÚMERO DE CÉDULA:	96.189.034
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CARLOS GARCÍA
NUMERO DE CÉDULA:	1.115.740.798
NOMBRE OPERARIO:	JEISSON GARCIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.115.724.168
NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO LOPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.243.362
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WDC 272
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	4850KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:24 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:44 HR - CALLE 26 CON CARRERA 36
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:30 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	12:40 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:49 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	29 DE JUNIO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS CARLOS GARCÍA C.C (1.115.740.798), JEISSON GARCIA C.C (1.115.724.168) Y SANTIAGO LOPEZ C.C (1.010.243.362) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	72	1	0	58	37	15	0	0	11	0	0	4	0	16		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA