FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - CONOS 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CARLOS CASTELLANOS
NÚMERO DE CÉDULA:	1,010,161,943
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DANIEL AGUILAR
NUMERO DE CÉDULA:	1,115,740,534
NOMBRE OPERARIO:	ANGELICA GONZALEZ
NUMERO DE CÉDULA:	63,437,588
NOMBRE OPERARIO:	JULIAN AGUILERA
NUMERO DE CÉDULA:	1,010,054,325
NOMBRE OPERARIO:	GABRIEL SOSA
NUMERO DE CÉDULA:	31,440,539

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	TDK 347
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	5710 KG
CILINDRAJE:	3.900C.C.
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL CAMIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:10 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:10 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	12:50 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	13:55 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DEL 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	12 DE FEBRERO DEL 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

PARA LA DISTRIBUCIÓN EL CAMIÓN DE PLACAS TDK 347 LLEGA A LAS 6:10 HORAS. LA DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DEL MATERIAL LA REALIZAN LOS OPERARIOS DANIEL AGUILAR (C.C 1.115.740.534), ANGELICA GONZALEZ (C.C 63.437.588), JULIAN AGUILERA (C.C 1.010.054.325), GABRIEL SOSA (C.C 31.440.539), UNICAMENTE JULIAN AGUILERA SE PRESENTA CON INDUMENTARIA COMPLETA PARA LA JORNADA. PARA LA RECOLECCION EL CAMIÓN DE PLACAS TDK 347 LLEGA A LAS 12:50 HORAS, LOS OPERARIOS SE PRESENTAN JUNTO AL CAMION.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES
CANTIDAD	33	9	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO		
	B	Bueno
	R	Regular
	M	Malo

Observaciones adicionales:
Para esta jornada se cuenta con 8 tropezones debido a que un tropezon no se encuentra en condiciones necesarias para el servicio, adicional se presentan 3 conos menos debido a los hurtos ocurridos el dia 4/09/2022. Para esta jornada no hace el cargue de la valla tipo 2 para la distribucion en el camion. No se presentan hurtos para esta jornada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO	Tatiana Ruiz