FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - RUTA	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO

CONDUCTOR		***OPERARIOS***		***DATOS CAMIÓN***	
NOMBRE CONDUCTOR:	RAFAEL ROZO	**NOMBRE OPERARIO:**	JUAN ALVARADO	**PLACAS:**	EQO 914
		NUMERO DE CÉDULA:	1.015.419.135	**MODELO CAMIÓN:**	2017
NÚMERO DE CÉDULA:	11.350.110	**NOMBRE OPERARIO:**	ALEXANDER RUEDA	**CAPACIDAD:**	5600 KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.015.997.215	**CILINDRAJE:**	3.750C.C.
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO	**NOMBRE OPERARIO:**	BRAYAN MALAVERA	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.001.288.169	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL CAMIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		***EQUIPO DE CARRETERAS***			***ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN***		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:08HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:25 HR	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:06 HR		PM	SI		PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DEL 2023				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		***ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:***		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:00 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:55 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	SI			PM	SI
		VENCE:	08 DE AGOSTO DE 2022		**COBIJAS:**	AM	NO
						PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

PARA LA DISTRIBUCIÓN EL CAMIÓN DE PLACAS EQO-914 LLEGA A LAS 06:08 HORAS. ADEMAS NINGUNO DE LOS OPERARIOS CUENTA CON BOTAS DE SEGURIDAD, NI GUANTES PARA LA DISTRIBUCIÓN NI PARA LA RECOLECCIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	**VALLAS**	**VALLA T3**	**CONTRAFLUJOS**	**DIVISORES CARRIL**	**CONOS**	**TAPETES**	**CICLOPARQUEADEROS**	**CANECAS V**	**PENDONES**	**TELAS**	**MAPAS**	**PALETAS**	**MALETIN**	**BASES**	**ESTADO**	**B**	**Bueno**
CANTIDAD	99	11	0	42	111	5	0	0	16	0	0	3	0	21		**R**	**Regular**
ESTADO	R	B	N/A	M	B	R	N/A	N/A	R	N/A	N/A	R	N/A	M		**M**	**Malo**

Observaciones adicionales:
LLEGAN DOS(2) OPERARIOS MÁS DE LO HABITUAL PARA LA DISTRIBUCIÓN Y LA RECOLECCIÓN QUIENES SON: JUAN FELIPE GONZALES (C.C 1.012.683.345) Y DANIEL GONZALES (C.C 1.022.437.552). EN LA RECOLECCIÓN EL OPERARIO BRAYAN MALAVERA (C.C 1001288169) NO ASISTE SEGÚN LO PROGRAMADO. UN(1) PENDÓN DETERIORADO Y RASGADO EN SU PARTE INFERIOR IZQUIERDA Y UN(1) PENDÓN ROTO EN ESQUINA INFERIOR DERECHA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE










NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO Tatiana Ruiz