FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	2	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 6 - PARKWAY - PARQUE NACIONAL - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CÉSPEDES SANDOVAL CÉSAR HUMBERTO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	FERNANDO RIVERA
NÚMERO DE CÉDULA:	79.133.642
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ANTHONY RODRIGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	27.625.625
NOMBRE OPERARIO:	NELSON CAÑA
NUMERO DE CÉDULA:	18.927.496
NOMBRE OPERARIO:	ALEJANDRO DEL VALLE
NUMERO DE CÉDULA:	21.015.439
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WFI 503
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	4028KG
CILINDRAJE:	3.907CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	12:00 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	12:18 HR - KR 24 X CL 41
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	12:38 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:38 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	14 DE DICIEMBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

561, SIN NOVEDAD

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	69	0	4	0	7	0	1	0	0	0	0	2	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	N/A	B	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:

LA VALLA QUE SE ACOSTUMBRA DEJAR DE MÁS DESDE LA JORNADA DEL 25/09 NO LLEGA, POR ENDE NO SOBRA MATERIAL, LAS DOS PALETAS SE VAN EN EL VELERO Z2 C6

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CÉSPEDES SANDOVAL CÉSAR HUMBERTO