FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	9	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 1 - BOYACÁ SUR	NOMBRE DEL ENCARGADO:	JESIKA CAMILA GONZALEZ SANTAMARIA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CESAR GOMEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.007.771.689
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DARWIN GUTIERREZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.045.691.818
NOMBRE OPERARIO:	LUCILA PEREZ
NUMERO DE CÉDULA:	52.729.698
NOMBRE OPERARIO:	JONATHAN MUÑOZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.185.848
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	JUY 970
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5600KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:38 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:10 HR - AVENIDA BOYACA X CALLE 12B
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:37 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:15 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:06 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DARWIN GUTIERREZ (C.C 1.045.691.818), LUCILA PEREZ (C.C 52.729.698) Y JONATHAN MUÑOZ (C.C 1.010.185.848) NO PORTAN REFLECTIVOS DE TRONCO EN HORAS DE LA MAÑANA. LOS OPERARIOS LUCILA PEREZ (C.C 52.729.698) Y JONATHAN MUÑOZ (C.C 1.010.185.848) NO USAN BOTAS DE SEGURIDAD Y LUCILA PEREZ (C.C 52.729.698) NO USA GUANTES, AMBAS NOVEDADES TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EN LA TARDE, LOS OPERARIOS SE PRESENTAN CON UNA ACOMPAÑANTE, ES MAYOR DE EDAD, Y NO APOYARA LA RECOLECCIÓN. PARA EL CAMIÓN, NO APLICA REVISIÓN TECNICOMECANICA DEBIDO A QUE NO TIENE MÁS DE 2 AÑOS DE HABERSE MATRICULADO.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	85	3	0	0	61	0	5	0	5	0	4	2	0	5		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	N/A	B	N/A	R	N/A	B	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGA 1 VALLA DE CERRAMIENTO DE MAS, NO LLEGAN 2 VALLAS DE DESVIO (IZQUIERDA Y DERECHA)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	JESIKA CAMILA GONZALEZ SANTAMARIA