FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	9	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 3 - SÉPTIMA SUR - ZONA 2	NOMBRE DEL ENCARGADO:	MARIA FERNANDA VANEGAS NIETO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	CRISTIAN HERNÁNDEZ
NÚMERO DE CÉDULA:	1.010.092.421
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MILTON HUERTAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.113
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL CUBILLOS
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.661.874
NOMBRE OPERARIO:	YEFERSON TORRES
NUMERO DE CÉDULA:	1.024.604.299
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	TTP 788
MODELO CAMIÓN:	2014
CAPACIDAD:	4322 KG
CILINDRAJE:	3.900 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:20 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:20 HR - CARRERA 7 X CALLE 28
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:45 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	14:21 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:25 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	SEPTIEMBRE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	04 DE NOVIEMBRE DEL 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SE TIENE QUE EL CABALLERO YEFERSON TORRES CON CC. 1.024.604.299 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, EL CABALLERO DANIEL CUBILLOS CON CC. 1.013.661.874 NO PORTA REFLECTIVOS, EN LA MAÑANA,EL CABALLERO MILTON HUERTAS CON CC. 1.024.604.113 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, ADICIONAL SE CUENTA CON EL APOYO DEL CABALLERO DAVID HERNANDEZ CON CC. 1.233.493.439 TANTO PARA DISTRIBUCION COMO PARA RECOLECCION DEL MATERIAL;LOS CABALLEROS MILTON HUERTAS CON CC. 1.024.604.113, YEFERSON TORRES CON CC. 1.024.604.299 Y DANIEL CUBILLOS CON CC. 1.013.661.874 LLEGAN CON UN RETARDO DE 17 MINUTOS, EL CABALLERO DAVID HERNÁNDEZ CON CC. 1.233.493.439 JUNTO CON EL CAMIÓN DE MATERIAL PRESENTAN UN RETARDO DE 22 MINUTOS. EL VEHÍCULO NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	78	0	0	0	57	0	3	0	8	0	0	2	0	0		R	Regular
ESTADO	R	N/A	N/A	N/A	B	N/A	R	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:

PARA LA JORNADA NO SE CARGAN DESDE BODEGA 8 DIVSORES CARRIL Y UNA VALLA TIPO 3.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: MARIA FERNANDA VANEGAS NIETO