FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	9	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - CONOS 2	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ANDRES RUSSY
NÚMERO DE CÉDULA:	1.022.420.676
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	YOEL DOMINGUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.049.900.025
NOMBRE OPERARIO:	MICHAEL BERNAL
NUMERO DE CÉDULA:	1.019.087.740
NOMBRE OPERARIO:	JOSE GARCIA
NUMERO DE CÉDULA:	1.006.407.364
NOMBRE OPERARIO:	LUIS HOYOLA
NUMERO DE CÉDULA:	1.109.841.411

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	EXX 523
MODELO CAMIÓN:	2018
CAPACIDAD:	2.800 KG
CILINDRAJE:	2.771 C.C.
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL CAMIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES MECANICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	06:00HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:15 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:18 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:20 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	MARZO DEL 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	10 DE OCTUBRE DE 2022	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN CON PLACAS EXX 523 PRESENTA SOAT Y TECNICOMECANICA VIRTUALMENTE, SE VERIFICAN LAS FECHAS Y SON VALIDAS PARA EL SERVICIO. NINGUNO DE LOS OPERARIOS CUENTA CON BOTAS DE SEGURIDAD, NI GUANTES PARA LA DISTRIBUCIÓN NI PARA LA RECOLECCIÓN. PARA LA RECOLECCIÓN NO SE PRESENTA AL SERVICIO EL OPERARIO JOSE GARCIA (C.C 1006407364)

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	33	9	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	R	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			M	Malo

Observaciones adicionales:
LLEGAN DOS(2) OPERARIOS MÁS DE LO HABITUAL PARA LA DISTRIBUCIÓN Y LA RECOLECCIÓN QUIENES SON: JUAN FELIPE GONZALES (C.C 1.012.683.345) Y DANIEL GONZALES (C.C 1.022.437.552). EN LA RECOLECCIÓN EL OPERARIO BRAYAN MALAVERA (C.C 1001288169) NO ASISTE SEGÚN LO PROGRAMADO. UN(1) PENDÓN DETERIORADO Y RASGADO EN SU PARTE INFERIOR IZQUIERDA Y UN(1) PENDÓN ROTO EN ESQUINA INFERIOR DERECHA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO Tatiana Ruiz