FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	9	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	CENTRO 5 - CALLE 26 OCCIDENTAL - RUTA	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO

CONDUCTOR	
NOMBRE CONDUCTOR:	RAFAEL ROZO
NÚMERO DE CÉDULA:	11.350.110
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

OPERARIOS	
NOMBRE OPERARIO:	JUAN ALVARADO
NUMERO DE CÉDULA:	1.015.419.135
NOMBRE OPERARIO:	JUAN ORREGO
NUMERO DE CÉDULA:	1.027.522.419
NOMBRE OPERARIO:	FLOREIDA CUELLAR
NUMERO DE CÉDULA:	52.691.108
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN	
PLACAS:	EQO 914
MODELO CAMIÓN:	2017
CAPACIDAD:	5600 KG
CILINDRAJE:	3.760 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN	
MAÑANA	
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	5:30 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	5:55 HR AVENIDA CALLE 26 CON AV BOYACÁ
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:30 HR
TARDE	
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:20 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS		
BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	ENERO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	08 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS, LOS OPERARIOS JUAN ORREGO DE CÉDULA 1.027.522.419 Y FLOREIDA CUELLAR DE CÉDULA 52.691.108 NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA Y NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	99	3	0	42	111	5P	0	0	16	0	0	3	0	12		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
COMO NOVEDAD LAS BASES SE ENCUENTRAN PARTIDAS E INCOMPLETAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ANGIE TATIANA RUIZ LADINO Tatiana Ruiz