FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 2 - CARRERA 50	NOMBRE DEL ENCARGADO:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON

CONDUCTOR		OPERARIOS		DATOS CAMIÓN	
NOMBRE CONDUCTOR:	FRAIK ESTEBAN CORTES	NOMBRE OPERARIO:	ANGELO PARDO	PLACAS:	KSK 531
		NUMERO DE CÉDULA:	1.024.599.112	MODELO CAMIÓN:	2021
NÚMERO DE CÉDULA:	79.361.850	NOMBRE OPERARIO:	SEBASTIAN PORRAS	CAPACIDAD:	3950KG
		NUMERO DE CÉDULA:	1.001.061.656	CILINDRAJE:	3.760CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	NOMBRE OPERARIO:	JONATHAN CAICEDO	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.013.641.882	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.
		NOMBRE OPERARIO:	CESAR MARTINEZ		
		NUMERO DE CÉDULA:	1.016.712.807		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA		BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:45 HR		PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:05 HR - CARRERA 50 X CALLE 6	EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:53 HR		PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	ABRIL DE 2023				
TARDE		LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA	13:20 HR				SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:03 HR	REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI			PM	SI
		VENCE:	N/A		COBIJAS:	AM	SI
						PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL OPERARIO CESAR MARTÍNEZ (1.016.712.807) NO PORTA UNIFORME NI GUANTES, NINGÚN OPERARIO PORTA REFLECTIVOS

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECASV	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	99	5	11	0	197	5	1	0	6	0	0	4	0	12		R	Regular
ESTADO	B	B	B	N/A	B	B	B	N/A	R	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo


Observaciones adicionales:
UNA VALLA TIPO 3 ESTÁ CON LA SOLDADURA DAÑADA EN LA BASE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA





TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	KAREN ALEJANDRA RODRIGUEZ LEON	Karen A. Rodriguez L.