FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 3 - SÉPTIMA SUR - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	MARIA FERNANDA VANEGAS NIETO

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	NICOLAS HOYOS
NÚMERO DE CÉDULA:	1.019.013.439
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CARLOS NOVOA
NUMERO DE CÉDULA:	80.767.177
NOMBRE OPERARIO:	ALVARO ORTEGA
NUMERO DE CÉDULA:	80.809.717
NOMBRE OPERARIO:	FERNANDO HERREÑO
NUMERO DE CÉDULA:	1.013.640.359
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WCR 886
MODELO CAMIÓN:	2013
CAPACIDAD:	4150 KG
CILINDRAJE:	5.193 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:55 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	NO APLICA
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:45 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:54 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:08 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JULIIO 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	20 DE JUNIO DEL 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDAD EN LOS REQUERIMIENTOS SE TIENE QUE EL CABALLERO CARLOS NOVOA CON CC. 80.767.177 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, EL CABALLERO ALVARO ORTEGA CON CC. 80.809.717 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA, EL CABALLERO FERNANDO HERREÑO CON CC. 1.013.640.359 NO PORTA REFLECTIVOS EN LA MAÑANA; EL VEHICULO NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL


TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	81	1	0	37	6	4	2	0	0	0	0	0	0	1		R	Regular
ESTADO	R	B	N/A	M	R	R	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
PARA LA JORNADA SE CARGA UN TROPEZÓN DESDE BODEGA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	MARIA FERNANDA VANEGAS NIETO