FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 4 - CALLE 26 ORIENTAL - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	EDUARDO GARCIA
NÚMERO DE CÉDULA:	96.189.034
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	CARLOS GARCÍA
NUMERO DE CÉDULA:	1.115.740.798
NOMBRE OPERARIO:	PAULA ANDREA IBARRA
NUMERO DE CÉDULA:	1.073.709.145
NOMBRE OPERARIO:	SANTIAGO LOPEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.243.362
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WDC 272
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	4850KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:00 HR - CALLE 26 CON CARRERA 36
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:28 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:00 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:43 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	29 DE JUNIO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMIÓN NO PORTA CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LA OPERARIA PAULA ANDREA IBARRA C.C (1.073.709.145) NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. LOS OPERARIOS CARLOS GARCÍA C.C (1.115.740.798), PAULA ANDREA IBARRA C.C (1.073.709.145) Y SANTIAGO LOPEZ C.C (1.010.243.362) NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	72	1	0	58	37	15	0	0	10	0	0	5	0	16		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	LUIS CARLOS HEREDIA SOTAQUIRA