FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	CENTRO 6 PARQUE NACIONAL Y PARKWAY ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JOSE RINCON
NÚMERO DE CÉDULA:	79.781.403
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	NICOLÁS LEAL
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.440.338
NOMBRE OPERARIO:	OSCAR VELAZQUEZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.840.348
NOMBRE OPERARIO:	JULIAN ARROLLAVE
NUMERO DE CÉDULA:	1.010.840.418
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	SKN 594
MODELO CAMIÓN:	2007
CAPACIDAD:	2.650 KG
CILINDRAJE:	2.771 CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	6:34 H
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	6:55 H

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:35 H
HORA DE FINALIZACIÓN	14:35 H

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	22 DE AGOSTO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	NO
	PM	NO
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES SE TIENE QUE CON LOS OPERARIOS OSCAR VELAZQUEZ CON NÚMERO DE CÉDULA 1.010.840.348, JULIAN ARROYAVE CON NÚMERO DE CÉDULA 1.010.840.418, NICOLAS LEAL CON NÚMERO DE CÉDULA 1.022.440.338, NO PORTAN BOTAS DE PROTECCIÓN EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMION NO PORTA COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. EL VELERO ES MODELO 2007.

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	54	0	10	45	0	59P + 1	0	0	0	0	0	0	0	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	M	N/A	R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO APLICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA









TARDE









NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	CÉSAR HUMBERTO CÉSPEDES SANDOVAL