FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	16	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - DIVISORES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	ALEX OQUEDO
NÚMERO DE CÉDULA:	1.030.593.222
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	EDWIN SALAS
NUMERO DE CÉDULA:	1.014.315.569
NOMBRE OPERARIO:	ALBERT NAVA
NUMERO DE CÉDULA:	25.153.064
NOMBRE OPERARIO:	DARIO RUÍZ
NUMERO DE CÉDULA:	1.007.542.310
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	KSP 193
MODELO CAMIÓN:	2021
CAPACIDAD:	5778KG
CILINDRAJE:	3.800CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:15 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:31 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:33 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	NO
	PM	NO

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMIÓN SE TIENE QUE LOS OPERARIOS EDWIN SALAS CON CÉDULA 1.014.315.569, ALBERT NAVA CON CÉDULA 25.153.064 Y DARIO RUÍZ CON CÉDULA 1.007.542.310 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN HORAS DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE Y NO APLICA REVISIÓN TECNOMECÁNICA AL PRESENTAR UN MODELO 2021

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	331	0	59	0	0	0	0	0	0	8	31		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE PRESENTA NOVEDAD EN CANTIDAD DE MATERIAL POR TEMAS OPERATIVOS DE CARGUE EN BODEGA, PRESENTANDO UNA MENOR DISTRIBUCIÓN DE TAPETES Y BASES.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN