FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	16	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CÓRDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	IJAJI QUIÑONEZ CRISTIAN

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	EDILBERTO SUAREZ MONTAÑA
NÚMERO DE CÉDULA:	19.497.428
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	ISRAEL MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.326
NOMBRE OPERARIO:	SERGIO MASMELA
NUMERO DE CÉDULA:	1.000.856.324
NOMBRE OPERARIO:	DANIEL BELLO
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.056.484
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	TBZ 691
MODELO CAMIÓN:	2022
CAPACIDAD:	5500KG
CILINDRAJE:	3.780CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:52 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:20 HR - CALLE 116 X CARRERA 15
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:59 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:14 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:23 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2022	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	N/A	
VENCE:	N/A	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

DEBIDO A QUE EL CAMION ES MODELO 2022 NO CUENTA CON TECNOMECANICA.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	74	0	53	4	190	14	2	0	0	0	0	0	0	7		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
NO SE CARGA UN CONTRA FLUJO DESDE BODEGA Y NO SE CARGAN DESDE BODEGA LAS 7 PALETAS DEL CORREDOR EN LA TULA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	IJAJI QUIÑONEZ CRISTIAN