FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	16	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 3 - SÉPTIMA NORTE	NOMBRE DEL ENCARGADO:	RICHARD SERGIO LUIS GILBRAND BOLAGAY CORREA

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	LUIS ANTONIO BONZA SALGUERO
NÚMERO DE CÉDULA:	79.235.012
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	DAVID ESTEBAN RUEDA
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.345.489
NOMBRE OPERARIO:	FREDY GUZMÁN
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.328.467
NOMBRE OPERARIO:	MARCELO ANDRES PARDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.022.423.655
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	GUU 325
MODELO CAMIÓN:	2020
CAPACIDAD:	5750KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:43 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:29 HR - AVENIDA CARRERA 15 CON CALLE 100
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:45 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:00 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	04 DE FEBRERO DE 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	NO
	PM	NO
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DAVID ESTEBAN RUEDA, FREDY GUZMÁN Y MARCELO PARDO NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA Y LOS OPERARIOS DAVID ESTEBAN RUEDA Y MARCELO PARDO NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	107	1	3	7	130	26	4	0	2	0	0	4	0	3		R	Regular
ESTADO	B	B	B	R	B	B	B	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
HACE FALTA LA REPOCISION DE 1 VALLA DE CERRAMIENTO, DE 1 PENDON Y DE 7 BASES NEGRAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA



TARDE



NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	RICHARD SERGIO LUIS GILBRAND BOLAGAY CORREA	Richard Bolagay Correa