FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	16	**MES:**	10	**AÑO:**	2022	**CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:**	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 2	**NOMBRE DEL ENCARGADO:**	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR		**OPERARIOS**		**DATOS CAMIÓN**	
NOMBRE CONDUCTOR:	DAVID SANTIAGO MACIAS GALVIS	**NOMBRE OPERARIO:**	JULIAN RAMIREZ	**PLACAS:**	LCO 042
		NUMERO DE CÉDULA:	1.013.943.859	**MODELO CAMIÓN:**	2023
NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.321.077	**NOMBRE OPERARIO:**	FERNANDO PUMBA	**CAPACIDAD:**	2350KG
		NUMERO DE CÉDULA:	12.283.193	**CILINDRAJE:**	2.771CC
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	**NOMBRE OPERARIO:**	JUAN PARRA	**CINTURON DE SEGURIDAD:**	SI
		NUMERO DE CÉDULA:	1.025.320.770	**ESTADO DEL CAMIÓN:**	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.
		NOMBRE OPERARIO:	N/A		
		NUMERO DE CÉDULA:	N/A		

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN		**EQUIPO DE CARRETERAS**			**ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN**		
MAÑANA		**BOTIQUÍN:**	AM	SI	**CONO:**	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:20 HR		PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A	**EXTINTOR:**	AM	SI	**ESTACIONARIAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	05:55 HR		PM	SI	**ESTACIONARIAS:**	PM	SI
		FECHA VENCIMIENTO:	NO SE PUEDE LEER				
TARDE		**LLANTAS DE REPUESTO:**	SI		**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:**		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA	13:58 HR				**SOGAS:**	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:35 HR	**REVISIÓN TECNICOMECANICA:**	SI			PM	SI
		VENCE:	N/A		**COBIJAS:**	AM	SI
						PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

NINGUNO DELOSOPERARIOS PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD. NINGUNO DE LOS OPERARIOS PORTA REFLECTIVOS. EN LA TARDE, EL CAMIÓN LLEGA A RUTA A LAS 13:58, SIN EMBARGO, EL OPERARIO JUAN PARRA 1.025.320.770, LLEGA A LAS 14:03 POR PROBLEMAS MECÁNICOS (SE TRANSPORTA EN BICICLETA).

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECASV	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	45	3	N/A	N/A	82	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		R	Regular
ESTADO	B	B	N/A	N/A	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SIN NOVEDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA








TARDE








NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ	Diego Delgado