



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - DIVISORES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN			
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	ALEX OQUENDO					NOMBRE OPERARIO:	EDWIN SALAS	PLACAS:	KSP 193			
NÚMERO DE CÉDULA:	1.030.593.222					NÚMERO DE CÉDULA:	1.014.315.569	MODELO CAMIÓN:	2021			
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	ALBERT NAVA	CAPACIDAD:	5778KG			
						NÚMERO DE CÉDULA:	25.153.064	CILINDRAJE:	3.800CC			
						NOMBRE OPERARIO:	DARIO RUÍZ	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI			
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.007.542.310	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.			
NOMBRE OPERARIO:	N/A											
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI	
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:20 HR						PM	SI		PM	SI	
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI	
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:30 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI	
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	DICIEMBRE DE 2023			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:51 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI			SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:39 HR					REVISIÓN TECNOMECAICA:	N/A				PM	SI
						VENCE:	N/A			COBIJAS:	AM	NO
										PM	NO	

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMIÓN SE TIENE QUE LOS OPERARIOS EDWIN SALAS CON CÉDULA 1.014.315.569, ALBERT NAVA CON CÉDULA 25.153.064 Y DARIO RUÍZ CON CÉDULA 1.007.542.310 NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA, NI BOTAS DE SEGURIDAD EN HORAS DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE Y NO APLICA REVISIÓN TECNOMECAICA AL PRESENTAR UN MODELO 2021

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	0	0	0	333	0	59	0	0	0	0	0	0	8	31		R	Regular
ESTADO	N/A	N/A	N/A	R	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE PRESENTA NOVEDAD EN CANTIDAD DE MATERIAL POR TEMAS OPERATIVOS DE CARGUE EN BODEGA, PRESENTANDO DOS DIVISORES DE MÁS EN LA DISTRIBUCIÓN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: ALVAREZ FLORIAN ESTEBAN