



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - MALETINES	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	OMAR QUEVEDO					NOMBRE OPERARIO:	FERNANDO MARTÍNEZ		PLACAS:	EQQ 593	
NÚMERO DE CÉDULA:	79.966.107					NÚMERO DE CÉDULA:	79.757.972		MODELO CAMIÓN:	2019	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	DIEGO CORREA		CAPACIDAD:	5600KG	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.027.401.545		CILINDRAJE:	3.760CC	
						NOMBRE OPERARIO:	DANIEL BEJARANO		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.022.444.496		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
NOMBRE OPERARIO:	BRAYAN GÓMEZ										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:40 HR						PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	N/A					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:05 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO DE 2023		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:54 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOBAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:18 HR					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	SI			PM	SI
						VENCE:	23 DE JUNIO 2023		COBIJAS:	AM	NO
									PM	NO	

OBSERVACIONES GENERALES

COMO NOVEDADES DEL CAMION SE TIENE QUE LOS OPERARIOS FERNANDO MARTÍNEZ CON CEDULA 79.757.972, DIEGO CORREA CON CÉDULA 1.027.401.545, DANIEL BEJARANO CON CÉDULA 1.022.444.496 Y BRAYAN GÓMEZ CON CÉDULA 1.000.061.635 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD EN LA MAÑANA NI EN LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	24	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	32	0		R	Regular
ESTADO	B	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SIN NOVEDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA																
TARDE																

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: ALVAREZ FLORIÁN ESTEBAN