

FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 1 - AV. BOYACÁ NORTE - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	ESTEBAN ALVAREZ FLORIAN		
CONDUCTOR						OPERARIOS		DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	LUIS LINARES					NOMBRE OPERARIO:	ALEXANDER RUEDA	PLACAS:	JOV 990		
NÚMERO DE CÉDULA:	3.093.635					NÚMERO DE CÉDULA:	1.015.997.215	MODELO CAMIÓN:	2021		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	RODRIGO CAICEDO	CAPACIDAD:	5600KG		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.032.939.405	CILINDRAJE:	3.760CC		
						NOMBRE OPERARIO:	NASSER VALENZUELA	CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.076.501.935	ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.		
						NOMBRE OPERARIO:	N/A				
NÚMERO DE CÉDULA:	N/A										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS		ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR						PM	SI		PM	SI
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:49 HR - AV BOYACÁ X AC 116					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:40 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	NOVIEMBRE DE 2022		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:50 HR					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		SOGAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:00 HR						REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A		PM	SI
						VENCE:		N/A		COBIJAS:	AM
									PM	NO	

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS ALEXANDER RUEDA CON CÉDULA 1.015.997.215, RODRIGO CAICEDO CON CÉDULA 1.032.939.405, NASSER VALENZUELA CON CÉDULA 1.076.501.935 NO PORTAN BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. ADICIONALMENTE, NO PORTAN REFLECTIVOS EN LA MAÑANA TENIENDO EN CUENTA QUE SE INICIA OPERACIÓN ANTES DE LAS 6:00 HORAS. EL CAMIÓN NO PORTA COBIJAS, TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. NO SE CUENTA CON REVISIÓN TECNICO MECANICA DEBIDO A QUE EL CAMIÓN ES MODELO 2021.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	63	2	44	7	113	0	2	0	7	0	3	2	0	0		R	Regular
ESTADO	B	B	B	B	B	N/A	B	N/A	R	N/A	B	B	N/A	N/A		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE PRESENTA UN PENDÓN ADICIONAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: ESTEBAN ALVAREZ FLORIAN