

FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 2 - AV. PEPE SIERRA - AV. CORDOBA - RUTA	NOMBRE DEL ENCARGADO:	IJAJI QUIÑONEZ CRISTIAN
CONDUCTOR			OPERARIOS			DATOS CAMIÓN			
NOMBRE CONDUCTOR:	EDILBERTO SUAREZ MONTAÑA		NOMBRE OPERARIO:	ISRAEL MASMELA		PLACAS:	TBZ 691		
NÚMERO DE CÉDULA:	19.497.428		NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.856.326		MODELO CAMIÓN:	2022		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.		NOMBRE OPERARIO:	SERGIO MASMELA		CAPACIDAD:	5500KG		
			NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.856.324		CILINDRAJE:	3.780CC		
			NOMBRE OPERARIO:	JHOAN STIVEN		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI		
			NÚMERO DE CÉDULA:	1.016.833.009		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.		
NOMBRE OPERARIO:	N/A								
NÚMERO DE CÉDULA:	N/A								
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN			EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			
MAÑANA			BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	SI	
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:30 HR			PM	SI		PM	SI	
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:04 HR - CALLE 116 X CARRERA 15		EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI	
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:54 HR			PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI	
			FECHA VENCIMIENTO:	OCTUBRE DE 2022					
TARDE			LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:			
HORA LLEGADA EN LA TARDE A	13:38 HR		REVISIÓN TECNICO MECANICA:	N/A		SOGAS:	AM	SI	
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:18 HR						PM	SI	
			VENCE:	N/A		COBIJAS:	AM	SI	
							PM	SI	

OBSERVACIONES GENERALES

DEBIDO A QUE EL CAMION ES MODELO 2022 NO CUENTA CON TECNOMECANICA.



CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	74	0	54	4	190	14	2	0	0	0	0	0	0	7	R	R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	R	M	M	Malo

Observaciones adicionales:

NO SE CARGAN DESDE BODEGA LAS 7 PALETAS DEL CORREDOR EN LA TULA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: IJAJI QUIÑONEZ CRISTIAN

