



FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DÍA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 3 - SÉPTIMA NORTE	NOMBRE DEL ENCARGADO:	RICHARD SERGIO LUIS GILBRAND BOLAGAY CORREA		
CONDUCTOR						OPERARIOS			DATOS CAMIÓN		
NOMBRE CONDUCTOR:	LUIS ANTONIO BONZA SALGUERO					NOMBRE OPERARIO:	DAVID ESTEBAN RUEDA		PLACAS:	GUU 325	
NÚMERO DE CÉDULA:	79.235.012					NÚMERO DE CÉDULA:	1.001.345.489		MODELO CAMIÓN:	2020	
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.					NOMBRE OPERARIO:	FREDY GUZMÁN		CAPACIDAD:	5750KG	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.022.328.467		CILINDRAJE:	3.760CC	
						NOMBRE OPERARIO:	BRANDON TRIANA		CINTURON DE SEGURIDAD:	SI	
						NÚMERO DE CÉDULA:	1.000.806.183		ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.	
NOMBRE OPERARIO:	N/A										
HORA LLEGADA DEL CAMIÓN						EQUIPO DE CARRETERAS			ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN		
MAÑANA						BOTIQUÍN:	AM	SI	CONO:	AM	NO
HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:29 HR						PM	SI		PM	NO
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	06:33 HR - AVENIDA CARRERA 15 CON CALLE 100					EXTINTOR:	AM	SI	ESTACIONARIAS:	AM	SI
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	06:43 HR						PM	SI	ESTACIONARIAS:	PM	SI
TARDE						FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023				
HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:58					LLANTAS DE REPUESTO:	SI		ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:		
	HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	15:15					REVISIÓN TECNICO MECANICA:	SI		SOGAS:	AM
						VENCE:	04 DE FEBRERO DE 2023		COBIJAS:		PM

OBSERVACIONES GENERALES

LOS OPERARIOS DAVID ESTEBAN RUEDA, FREDY GUZMÁN Y MARCELO PARDO NO PORTAN REFLECTIVOS EN HORAS DE LA MAÑANA Y LOS OPERARIOS DAVID ESTEBAN RUEDA Y MARCELO PARDO NO PORTA BOTAS DE SEGURIDAD TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE. ADICIONALMENTE EL CAMIÓN NO CUENTA CON CONO DE SEÑALIZACIÓN TANTO EN LA MAÑANA COMO EN LA TARDE.

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	106	1	3	7	130	27	4	0	2	0	0	4	0	4		R	Regular
ESTADO	B	B	B	R	B	B	B	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	R		M	Malo

Observaciones adicionales:
HACE FALTA LA REPOSICION DE 1 PENDON Y DE 6 BASES NEGRAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA						
TARDE						

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME: RICHARD SERGIO LUIS GILBRAND BOLAGAY CORREA

Richard Bolagay Correa