FORMATO DE SEGUIMIENTO- CAMIONES Y MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

DIA:	23	MES:	10	AÑO:	2022	CORREDOR/PROGRAMA ESPECIAL/SERVICIO:	NORTE 5 - CALLE 72 Y CARRERA 60 - ZONA 1	NOMBRE DEL ENCARGADO:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ

CONDUCTOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JORGE MACIAS
NÚMERO DE CÉDULA:	19.415.996
ESTADO DEL CONDUCTOR:	EL CONDUCTOR SE PRESENTA EN LAS CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

OPERARIOS

NOMBRE OPERARIO:	MARIO PARRA
NUMERO DE CÉDULA:	79.299.863
NOMBRE OPERARIO:	JUAN CAMILO CASTRO
NUMERO DE CÉDULA:	1.233.499.098
NOMBRE OPERARIO:	KAREN GIRALDO
NUMERO DE CÉDULA:	1.001.044.314
NOMBRE OPERARIO:	N/A
NUMERO DE CÉDULA:	N/A

DATOS CAMIÓN

PLACAS:	WGY 469
MODELO CAMIÓN:	2015
CAPACIDAD:	6509KG
CILINDRAJE:	3.760CC
CINTURON DE SEGURIDAD:	SI
ESTADO DEL CAMIÓN:	EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y DE ASEO APTAS PARA EL DESARROLLO DE ESTE SERVICIO.

HORA LLEGADA DEL CAMIÓN

MAÑANA

HORA LLEGADA EN LA MAÑANA A LA RUTA:	05:42 HR
PASO POR PUNTO FORMACIÓN:	05:51 HR - CARRERA 58 X CALLE 68
HORA DE FINALIZACIÓN DESCARGUE:	07:40 HR

TARDE

HORA LLEGADA EN LA TARDE A LA RUTA:	13:53 HR
HORA DE FINALIZACIÓN RECOLECCIÓN DE MATERIAL:	14:42 HR

EQUIPO DE CARRETERAS

BOTIQUÍN:	AM	SI
	PM	SI
EXTINTOR:	AM	SI
	PM	SI
FECHA VENCIMIENTO:	AGOSTO DE 2023	
LLANTAS DE REPUESTO:	SI	
REVISIÓN TECNICOMECANICA:	SI	
VENCE:	17 DE AGOSTO 2023	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

CONO:	AM	SI
	PM	SI
ESTACIONARIAS:	AM	SI
ESTACIONARIAS:	PM	SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL MATERIAL:

SOGAS:	AM	SI
	PM	SI
COBIJAS:	AM	SI
	PM	SI

OBSERVACIONES GENERALES

EL CAMION PORTA CONO DE SEGURIDAD SIN EMBARGO NO ES USADO, LA DISTRIBUCION TERMINA A LAS 07.40 HORAS DEBIDO A QUE SE REALIZA LA RESDISTRIBUCION DE UNA VALLA DE DESVIO IZQUIERDA, LOS OPERARIOS JUAN CAMILO CASTRO C.C. (1.233.499.098) KAREN GIRALDO C.C. (1.001.044.314) NO PORTAN BOTAS NI GUANTES, EN LA HORA DEL CIERRE SE PRESENTAN UN OPERARIO DE MAS, MANUEL ANTONIO TORRES, C.C 7.684.418

CANTIDAD Y ESTADO DE MATERIAL

TIPO	VALLAS	VALLA T3	CONTRAFLUJOS	DIVISORES CARRIL	CONOS	TAPETES	CICLOPARQUEADEROS	CANECAS V	PENDONES	TELAS	MAPAS	PALETAS	MALETIN	BASES	ESTADO	B	Bueno
CANTIDAD	73	0	28	15	112	7	0	0	4	0	0	2	0	8		R	Regular
ESTADO	B	N/A	B	R	B	B	N/A	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B		M	Malo

Observaciones adicionales:
SE CUENTAN CON 4 TROPEZONES, SE PRESENTA LA NOVEDAD QUE HACE FALTA 1 PAR DE TAPETES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MAÑANA



TARDE

NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO INFORME:	DIEGO FERNANDO DELGADO RODRIGUEZ	Diego Delgado